



راهنمای نصب و راه اندازی
درایو های سری VX7

پیشگفتار

از این که محصولات ما را انتخاب کرده‌اید متشکریم.

درایوهای فرکانس متغیر سری VX7 جهت کنترل دور موتورهای القایی آسنکرون AC و سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) به‌صورت کنترل برداری با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری کنترل برداری بدون فیدبک سرعت و یا با فیدبک سرعت (انکودهای متنوع) توسط میکروکنترلرهای DSP و همچنین EMC قابلیت اطمینان و سازگاری با محیط‌های صنعتی، با کاربردهای انعطاف‌پذیر ساخته می‌شوند.

عملکرد کنترل برداری درایوهای سری VX7 مشابه درایوهای پیشرفته در بازار جهانی، بروز می‌باشد و کنترل سرعت و گشتاور یکپارچه آن می‌تواند نیازهای مختلف کاربردهای صنعتی را برآورده سازد. در ضمن با توجه به قابلیت کنترل موقعیت، می‌تواند به‌عنوان سروو درایو و کنترلر اسپیندل استفاده گردد. در عین حال، عملکرد پایدار در مقابل خطای الکتریکی شبکه، سازگاری قوی با نویزهای مغناطیسی شبکه و شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و گرد و غبار را مطابق با استانداردهای روز درایوها را تضمین می‌کند.

درایوهای سری VX7 با سخت‌افزار ماژولار بیشتر برنامه‌های کاربردی صنعتی که نیازمند دقت و پاسخ مناسب در کنترل سرعت و کنترل گشتاور است را تأمین می‌کند. در ضمن قابلیت کنترل در شبکه‌های Modbus و PROFIBUS و CANopen و Ethernet را دارد و همچنین برنامه‌های کاربردی متنوع شامل PLC ساده، کنترل سنکرون موقعیت مکانی پروسه‌های تولید، برنامه کاربردی اسپیندل و همچنین کنترل سرعت سنکرون در صنایع کاغذ و چاپ و شیشه و... را داراست و به‌صورت استاندارد علاوه بر ورودی و خروجی‌های آنالوگ و دیجیتال، دارای ورودی‌های کارت انکودر incremental و ورودی‌های کنترل سرعت و موقعیت پالس AB را داراست.

ورودی و خروجی‌هایی با قابلیت پروگرام فانکشن و تأخیر در باز و بسته‌شدن به‌صورت نرم‌افزاری و قابلیت تنظیم مشترک سوئیچ‌ها به‌صورت سخت‌افزاری که می‌تواند به‌صورت زمین مشترک یا 24+ مشترک جهت سازگاری با فرامین PLCها پروگرام گردد. قابلیت فانکشن ورودی و خروجی‌های دیجیتال به‌صورت مجازی (Virtual)، قابلیت دریافت دو رفرنس سرعت و توابع ریاضی جمع و تفریق و Min و یا Max آنها، تابع قدرتمند PID با خاصیت Sleep در کنترل سرعت حلقه بسته جهت تثبیت کمیت‌های فیزیکی پروسه‌های صنعتی، تابع کنترل گشتاور کشش با کارکرد در نواحی موتوری و ژنراتور و محدودکننده‌های سرعت در دو جهت گردش و توابع مختلف منحنی‌های گشتاور-سرعت در مد SVPWM و کنترلرهای محدودکننده سرعت رزونانس فیزیکی بار و درایو، اشاره کرد. این برنامه‌ها به‌جهت کنترل‌پذیری بالای سری VX7 موجب کاهش هزینه و بهبود پروسه‌های تولید با قابلیت اطمینان سیستم‌ها می‌گردد. درایو سری VX7 برای اطمینان از عدم تداخل الکترومغناطیسی قوی، ضمن تحقق نویز کم و تضعیف تداخل الکترومغناطیسی در موقعیت‌های کاربردی، از طراحی سازگاری الکترومغناطیسی استفاده می‌کند.

این کتابچه راهنمای جامع نصب و پیکربندی درایو، تنظیم پارامترها، راهکارهای صنعتی توابع کنترلی و تشخیص عیب و نگهداری روزانه و اقدامات احتیاطی مرتبط را به مشتریان ارائه می‌دهد. لطفاً قبل از نصب، این کتابچه راهنما را به‌دقت مطالعه کنید تا اطمینان حاصل نمایید که درایو سری VX7 به‌درستی نصب و راه‌اندازی شده‌است تا از عملکرد عالی آن مطمئن شوید.

شرکت ما این حق را برای خود محفوظ می‌داند که اطلاعات محصولاتمان را بدون اطلاع قبلی به‌روزرسانی نماید.

⚠️ اخطار

عدم توجه به این علامت در موارد تأکیدی موجب صدمات جزئی یا کلی انسانی و همچنین خسارات مالی می‌شود.

- از اقدام به راه‌اندازی دستگاهی که به‌هنگام حمل‌ونقل و یا نصب آسیب‌دیده است خودداری نموده و موضوع را به فروشنده اطلاع دهید.
- نصب اینورتر توسط افراد ناآشنا با برق می‌تواند حادثه‌ساز باشد. هرگونه دست‌کاری قطعات با ولتاژ بالا در داخل دستگاه بدون شناخت، موجب برق‌گرفتگی و خسارت جانی شخص می‌گردد.
- به‌هنگام سرویس یا تعمیر دستگاه، همواره پس از بی‌برق کردن اینورترها حداقل پنج دقیقه جهت تخلیه ولتاژ داخلی آن صبر کنید.
- مراقب باشید اشتباهاً به ترمینال خروجی کنترل دور (U, V, W)، برق سه‌فاز متصل نکنید در غیر این صورت درایو آسیب می‌بیند.
- حتماً دستگاه را ارت نموده و سیم زمین را به ترمینال یا پیچ بدنه متصل نمایید. توجه کنید درایوها جریان نشستی به زمین دارند.
- لطفاً قبل از راه‌اندازی کنترل دور دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.



فهرست

۹	۱- ملاحظات ایمنی.....
۹	۱-۱- تعریف ایمنی
۹	۲-۱- علامت‌های اعلام خطر
۱۰	۳-۱- ایمنی الکتریکی.....
۱۰	۴-۱- تحویل، حمل و نصب.....
۱۱	۵-۱- راه‌اندازی الکتریکی درایو.....
۱۲	۶-۱- تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات.....
۱۲	۷-۱- محیط زیست (ضایعات چرخه بازیافت).....
۱۳	۲- بازرسی درایو قبل از راه‌اندازی.....
۱۳	۱-۲- بازرسی درایو به‌هنگام باز کردن بسته‌بندی.....
۱۴	۲-۲- بازرسی نوع کاربری.....
۱۴	۳-۲- بازرسی محیط نصب.....
۱۵	۴-۲- بازرسی نصب الکتریکی.....
۱۵	۵-۲- راه‌اندازی اولیه
۱۶	۳- بررسی اجمالی
۱۶	۱-۳- مشخصات فنی درایو سری VXY.....
۱۸	۲-۳- جدول توان و جریان درایوهای VXY.....
۱۹	۳-۳- اجزای درایو
۲۰	۴-۳- مدار قدرت درایو.....
۲۱	۵-۳- بخش کنترل درایو.....
۲۵	۴- دستورالعمل نصب.....
۲۵	۱-۴- محیط نصب
۲۶	۲-۴- جهت نصب

۲۷.....	۳-۴- روش نصب
۲۷.....	۴-۴- نصب چند درایو در یک محفظه.....
۲۹.....	۵-۴- ابعاد نصب درایو.....
۲۹.....	۶-۴- جانمایی نصب درایو.....
۳۳.....	۷-۴- نصب فلنج
۳۹.....	۸-۴- جانمایی پنل درایو و براکت خارجی.....
۳۹.....	۹-۴- ابعاد براکت نصب پنل.....
۴۰.....	۱۰-۴- نصب الکتریکی درایو.....
۴۱.....	۱-۱۰-۴- ترمینال های قدرت درایو.....
۴۱.....	۲-۱۰-۴- جانمایی ترمینال های مدار قدرت.....
۴۳.....	۳-۱۰-۴- شناسه ترمینال ها.....
۴۳.....	۴-۱۰-۴- سیم بندی ترمینال های قدرت.....
۴۴.....	۵-۱۰-۴- کابل کشی درایوهای AC.....
۴۸.....	۱۱-۴- ترمینال های کنترلی درایو.....
۴۸.....	۱-۱۱-۴- نام گذاری و جانمایی ترمینال های کنترل.....
۵۰.....	۲-۱۱-۴- اتصال مشترک سوئیچ های متصل به ورودی های دیجیتال.....
۵۲.....	۳-۱۱-۴- سیم کشی انکودرها.....

۵۲	۱۲-۴- حفاظت از درایو و کابل برق ورودی در مقابل اتصال کوتاه.....
۵۳	۱۳-۴- محافظت از موتور و کابل موتور در شرایط اتصال کوتاه.....
۵۳	۱۴-۴- محافظت از موتور در برابر اضافه بار حرارتی.....
۵۳	۱۵-۴- استفاده از درایو به عنوان راه انداز و بای پس کردن آن.....
۵۴	۵- روش کار با صفحه کلید و نمایشگر درایو.....
۵۷	۶- تنظیم پارامترهای درایو.....
۵۸	۱-۶- تنظیم پارامتر P۰۰۰۱ از صفر به یک.....
۵۸	۲-۶- تنظیم رمز عبور جهت دسترسی به پارامترهای دستگاه.....
۵۸	۳-۶- مشاهده کمیت های اندازه گیری شده در درایو.....
۵۹	۷- راه اندازی درایو و تنظیمات پارامترهای اصلی.....
۶۱	۸- ساختار توابع VXY.....
۶۲	۱-۸- کنترل برداری.....
۶۴	۲-۸- کنترل SVPWM.....
۶۵	۳-۸- تابع V/F با قابلیت کنترل مستقل و ولتاژ و فرکانس.....
۶۶	۴-۸- تابع کنترل گشتاور.....
۶۸	۵-۸- تابع استارت درایو.....
۷۱	۶-۸- تابع تنظیم فرکانس درایو.....
۷۲	۷-۸- ورودی های آنالوگ و ورودی HDI.....
۷۳	۸-۸- خروجی های آنالوگ.....
۷۴	۹-۸- ورودی های دیجیتال.....
۷۵	۱۰-۸- خروجی های دیجیتال.....
۷۵	۱۱-۸- PLC ساده.....
۷۶	۱۲-۸- سرعت چند پله ای.....
۷۶	۱۳-۸- کنترل PID.....

- ۹- مراحل راه اندازی حلقه بسته و کنترل موقعیت (اسپیندل و سروو)..... ۷۹
- ۹-۱- راه اندازی موتور آسنکرون با انکودر (حلقه بسته)..... ۷۹
- ۹-۲- راه اندازی موتور سنکرون به صورت حلقه بسته ۸۰
- ۹-۳- مراحل تنظیم کنترل تابع رشته پالس (Pulse train)..... ۸۱
- ۹-۴- مراحل تنظیم مد کنترل مکان یابی اسپیندل ۸۲
- ۹-۵- موقعیت یابی دیجیتال ۸۴
- ۹-۶- موقعیت یابی توسط سوئیچ فتو الکتریک ۸۵
- ۱۰- پارامترهای سری VX7 ۸۷
- ۱۰-۱- گروه P۰۰: تابع های بنیادی..... ۸۸
- ۱۰-۲- گروه P۰۱: توابع کنترل استارت و استپ..... ۹۲
- ۱۰-۳- گروه P۰۲: گروه پارامترهای موتور..... ۹۷
- ۱۰-۴- گروه P۰۳: پارامترهای کنترل برداری..... ۹۹
- ۱۰-۵- گروه P۰۴: مد کنترل SVPWM..... ۱۰۳
- ۱۰-۶- گروه P۰۵: ترمینال های ورودی ۱۰۷
- ۱۰-۷- گروه P۰۶: ترمینال های خروجی ۱۱۴
- ۱۰-۸- گروه P۰۷: گروه پارامترهای HMI ۱۱۸
- ۱۰-۹- گروه P۰۸: توابع پیشرفته ۱۲۳
- ۱۰-۱۰- گروه P۰۹: تابع کنترل PID..... ۱۲۹
- ۱۰-۱۱- گروه P۱۰: کنترل سرعت چند مرحله ای و PLC ساده..... ۱۳۲
- ۱۰-۱۲- گروه P۱۱: پارامترهای حفاظت های الکتریکی ۱۳۵
- ۱۰-۱۳- گروه P۱۲: گروه پارامترهای موتور دوم..... ۱۳۸
- ۱۰-۱۴- گروه P۱۳: پارامترهای رزرو ۱۴۰
- ۱۰-۱۵- گروه P۱۴: ارتباط سریال..... ۱۴۱
- ۱۰-۱۶- گروه P۱۵: گروه تابع PROFIBUS/CANopen..... ۱۴۳

۱۴۴Ethernet	گروه P۱۶ : گروه تابع
۱۴۵	گروه P۱۷ : توابع مانیتورینگ
۱۴۷	گروه P۱۸ : توابع مانیتورینگ
۱۴۹	گروه P۲۰ : انکودر
۱۵۰	گروه P۲۱ : تابع تنظیم موقعیت
۱۵۴	گروه P۲۲ : تابع موقعیت اسپیندل
۱۵۶	۱۱- اشکال یابی خطاها در درایو
۱۵۶	۱-۱۱- علائم هشدار و فالت
۱۵۶	۲-۱۱- چگونگی ریست (RESET)
۱۵۶	۳-۱۱- تاریخچه فالت
۱۵۶	۴-۱۱- دستورالعمل های رفع اشکال در درایو
۱۶۳	۵-۱۱- اشکالات جانبی نصب و راه اندازی درایو
۱۶۶	۱۲- بازرسی دوره ای
۱۶۸	۱-۱۲- فن خنک کننده
۱۶۸	۲-۱۲- ریفرم کردن (Reforming) خازن ها
۱۷۰	۳-۱۲- خازن های الکترولیتی
۱۷۰	۴-۱۲- کابل برق
۱۷۱	۱۳- پروتکل ارتباطات
۱۷۱	۱-۱۳- دستورالعمل مختصر برای پروتکل Modbus
۱۷۱	۲-۱۳- کاربرد درایو
۱۷۱	RS۴۸۵-۱-۲-۱۳
۱۷۲	۳-۱۳- حالت RTU
۱۷۲	۱-۳-۱۳- ساختار استاندارد فریم ارتباطی RTU
۱۷۳	۲-۳-۱۳- ساختار استاندارد فریم RTU

۱۷۳Modbus فانکشن کدهای پروتکل
۱۷۴۴-۳-۱۳ نمونه ساختار ارتباطی درایو
۱۷۸۵-۳-۱۳ فیلد تشخیص خطا (CRC)
۱۷۹Function Code کد خطای
۱۸۰۴-۱۳ آدرس های پارامترهای درایو
۱۸۰۱-۴-۱۳ قوانین آدرس پارامترهای درایو
۱۸۰۵-۱۳ آدرس های کنترلی درایو
۱۸۳۶-۱۳ مثال هایی از خواندن و نوشتن
۱۸۳۱-۶-۱۳ خواندن با استفاده از فانکشن کد ۰۳
۱۸۴۲-۶-۱۳ نوشتن با استفاده از فانکشن کد ۰۶
۱۸۴۳-۶-۱۳ نوشتن با استفاده از فانکشن کد ۱۰
۱۸۵۱۴- پیوست شماره ۱: انتخاب فیوز و کنتاکتور در ورودی درایو
۱۸۶۱۵- پیوست شماره ۲: انتخاب پارامترهای الکتریکی چوک ها در ورودی و خروجی درایو
۱۸۷۱۶- پیوست شماره ۳: انتخاب مقاومت ترمز
۱۸۸۱۷- پیوست شماره ۴: انتخاب سطح مقطع کابل های قدرت
۱۸۹۱۸- پیوست شماره ۵: انتخاب درایو
۱۹۱۱۹- پیوست شماره ۶: تجهیزات جانبی در سیستم قدرت درایو
۱۹۵۲۰- پیوست شماره ۷: سیستم ارت (Grounding)
۱۹۷۲۱- پیوست شماره ۸: ملاحظات مربوط به EMC
۲۰۰۲۲- پیوست شماره ۹: استانداردهای استفاده شده در درایو
۲۰۲۲۳- پیوست شماره ۱۰: مثال های کاربردی
۲۰۴۲۴- پیوست شماره ۱۱: اطلاعات بیشتر

۱- ملاحظات ایمنی

قبل از جابه‌جایی، نصب، راه‌اندازی و سرویس درایو فرکانس متغیر این کتابچه راهنما را با دقت بخوانید و تمام نکات ایمنی را دنبال کنید. در صورت نادیده‌گرفتن ممکن است آسیب جسمی یا مرگ رخ دهد و صدمه الکتریکی به کنترل دور وارد شود. اگر هرگونه صدمه جسمی یا خرابی یا خسارت به دستگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن موارد احتیاطی ایمنی در کتابچه راهنما رخ دهد، شرکت ما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده ندارد و ما از لحاظ قانونی به‌هیچ‌وجه متعهد نخواهیم بود.

۱-۱- تعریف ایمنی

خطر: در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، ممکن است آسیب جدی جسمی یا حتی مرگ رخ دهد.

هشدار: در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، ممکن است آسیب فیزیکی یا صدمه به دستگاه‌ها وارد شود.

توجه: در صورت عدم رعایت الزامات مربوطه، آسیب فیزیکی ممکن است رخ دهد.

متخصص برق واجدالشرایط: افرادی که روی دستگاه کار می‌کنند باید، دوره‌های حرفه‌ای آموزش برق و ایمنی را گذرانده و گواهینامه فنی داشته‌باشند و همچنین آشنایی با کلیه مراحل و الزامات نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه کنترل دور داشته‌باشند تا از بروز هرگونه وضعیت غیر ایمنی و آسیب به اشخاص و دستگاه جلوگیری به عمل آید.

۱-۲- علامت‌های اعلام خطر


علامت‌ها در مورد شرایطی که منجر به آسیب جدی یا خرابی یا صدمه به تجهیزات می‌شود، به شما گوشزد می‌کنند و همچنین در مورد چگونگی جلوگیری از خطر توضیح می‌دهند. از نمادهای هشداردهنده زیر، در این کتابچه راهنما استفاده شده‌است:

نوع هشدار	نام	دستورالعمل	علامت
خطر	خطر الکتریکی	در صورت عدم رعایت شرایط ایمنی، ممکن است آسیب جدی جسمی یا حتی خرابی کامل رخ دهد	
هشدار	خطر کلی	در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی، ممکن است آسیب فیزیکی یا صدمه به دستگاه‌ها رخ دهد	
دست زنید	تخلیه الکترواستاتیک	در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی و حفاظتی، ممکن است آسیب به صفحه PCB وارد شود	
داغ	دمای بالای تجهیزات	دمای اطراف تجهیزات بالاست دست نزنید.	
توجه	توجه دستورالعمل	اگر الزامات مربوطه انجام نشود می‌تواند در عملکرد صحیح دستگاه خدشه وارد شود.	توجه

۱-۳- ایمنی الکتریکی

<p>فقط برق کاران واجد شرایط اجازه کار با درایو را دارند.</p> <p>هنگامی که منبع تغذیه وصل است، از دست زدن به سیم کشی دستگاه، بازرسی یا جابه جایی اجزا آن خودداری نمایید و اطمینان حاصل کنید که تغذیه ورودی دستگاه قطع شده است و همیشه حداقل برای زمان تعیین شده جهت تخلیه بار الکتریکی داخل درایو و یا تا زمانی که ولتاژ باس DC کمتر از ۳۶ ولت شود منتظر بمانید. در زیر جدول زمان انتظار آمده است:</p> <table border="1" data-bbox="170 395 770 558"> <thead> <tr> <th>نوع اینورتر</th> <th>کمترین زمان انتظار</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4kW-110kW 380V</td> <td>۵ دقیقه</td> </tr> <tr> <td>132kW-315kW 380V</td> <td>۱۵ دقیقه</td> </tr> <tr> <td>>315kW 380V</td> <td>۲۵ دقیقه</td> </tr> </tbody> </table>	نوع اینورتر	کمترین زمان انتظار	4kW-110kW 380V	۵ دقیقه	132kW-315kW 380V	۱۵ دقیقه	>315kW 380V	۲۵ دقیقه	
نوع اینورتر	کمترین زمان انتظار								
4kW-110kW 380V	۵ دقیقه								
132kW-315kW 380V	۱۵ دقیقه								
>315kW 380V	۲۵ دقیقه								
<p>درایو را به صورت غیرمجاز تعمیر نکنید؛ در غیر این صورت آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیگری ممکن است رخ دهد.</p>									
<p>در هنگام کار کردن دستگاه هیئت سینک دستگاه گرم می شود. از لمس نمودن آن تا خنک شدن دستگاه خودداری نمایید.</p>									
<p>قطعات و اجزای الکترونیکی داخل درایو در مقابل تخلیه الکترواستاتیک حساس هستند. برای جلوگیری از تخلیه الکترواستاتیک روی قطعات الکتریکی، در حین کار از ارت نمودن ابزار و مچ بند ارت استفاده نمایید.</p>									

۱-۴- تحویل، حمل و نصب

<p>محل نصب درایو از مواد قابل اشتعال به دور باشد.</p> <p>قطعات اختیاری ترمز (مقاومت های ترمز، واحدهای ترمز یا واحدهای فیدبک) را مطابق نقشه سیم کشی به دستگاه وصل نمایید.</p> <p>در صورت آسیب دیدگی و یا از بین رفتن قطعات بیرونی و داخل درایو از کار کردن با درایو خودداری نمایید.</p> <p>برای جلوگیری از برق گرفتگی، از لمس نمودن درایو با بدن خیس و با ابزار خیس خودداری نمایید.</p>	
--	---

توجه:

- از تجهیزات حمل و جابه جایی مناسب جهت نصب در تابلوهای برق استفاده کنید تا از آسیب و صدمه یا خرابی کامل جلوگیری نمایید. مسئول نصب باید برخی از اقدامات حفاظتی مانند پوشیدن کفش ایمنی و لباس کار مناسب را رعایت نماید.

- اطمینان حاصل کنید که در هنگام تحویل و نصب دستگاه از وارد شدن شوک فیزیکی یا لرزش به آن جلوگیری شود.
- درایو را با استفاده از کاور آن حمل نکنید. ممکن است در هنگام حمل، کاور از آن جدا شود.
- تجهیز را به دور از دسترس کودکان و سایر مکان‌های عمومی نصب کنید.
- اگر ارتفاع محل نصب بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا باشد، درایو نمی‌تواند الزامات حفاظت از ولتاژ پایین را در استاندارد IEC61800-5-1 برآورده کند.
- لطفاً درایو را در شرایط محیطی مناسب استفاده کنید (به فصل محیط نصب مراجعه کنید).
- بعد از نصب اجازه ندهید پیچ، کابل و سایر اقلام رسانا در داخل درایو جا بمانند.
- جریان ناشی درایو در حین کار ممکن است بالاتر از ۳.۵ میلی‌آمپر باشد. با تکنیک‌های مناسب ارت را وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که مقاومت زمین کمتر از ۱۰ اهم است. رسانایی هادی زمین PE همانند هادی فاز (با سطح مقطع یکسان) است. برای مدل‌های 30kW و بالاتر، سطح مقطع سیم هادی زمین PE می‌تواند کمی کمتر از سطح مقطع سیم‌های سه‌فاز توصیه شده باشد.
- R, S و T ترمینال‌های ورودی منبع تغذیه یا شبکه برق اصلی به درایو هستند، درحالی‌که U, V و W ترمینال‌های خروجی درایو جهت اتصال به موتور هستند. لطفاً کابل‌های برق ورودی و کابل‌های موتور را با تکنیک‌های مناسب وصل کنید؛ در غیر این صورت ممکن است به درایو آسیب وارد شود.

۱-۵- راه‌اندازی الکتریکی درایو


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ قبل از هرگونه دست‌زدن به ترمینال‌های درایو، کلیه منابع تغذیه مورد استفاده در درایو را جدا کرده و حداقل برای زمان معین شده پس از قطع منبع تغذیه منتظر بمانید. توجه: زمان انتظار در بخش ایمنی الکتریکی با توجه به توان درایو آمده است. ➤ در هنگام کار ولتاژ بالایی در داخل درایو وجود دارد. به‌جز تنظیم صفحه کلید، هیچ عملیاتی را انجام ندهید. ➤ به‌هنگام قطع برق شبکه، در صورتی که پارامتر $P01.21=1$ شده باشد با آمدن برق درایو به‌صورت خودکار شروع به کار می‌کند؛ لذا به موتور دست نزنید. بدین جهت، همیشه قبل از دست‌زدن به موتور، کلید جداکننده ورودی درایو از شبکه را قطع کنید. ➤ درایو نمی‌تواند به‌عنوان "دستگاه توقف اضطراری" استفاده شود. ➤ نمی‌توان از درایو برای توقف ناگهانی موتور استفاده کرد. باید یک دستگاه ترمز مکانیکی تهیه شود. ➤ موارد ذیل جهت نصب یا تعمیرات درایوهایی که به موتورهای سنکرون PM متصل می‌باشند توجه شود. ۱) موتورهای سنکرون حتماً بایستی از حرکت بایستند و ولتاژ خروجی اینورتر کمتر از 36V گردد. |  |
|---|--|

<p>۲) زمان انتظار تخلیه خازن‌های این درایوها هم مشابه حالت زمان ذکر شده‌است و قبل از هر اقدامی ولتاژ ترمینال‌های + و - را اندازه‌گیری کنید تا مطمئن شوید کمتر از 36V باشد.</p> <p>۳) مطمئن شوید موتور سنکرون به‌جهت چرخش بار مکانیکی به چرخش در نیاید و پیشنهاد می‌شود از یک ترمز مکانیکی خارجی استفاده نمایید. در غیر این صورت کلیه سیم‌های خروجی به موتور را جدا کنید.</p>	
--	--

توجه:

- منبع تغذیه ورودی درایو را مرتباً روشن یا خاموش نکنید.
- درایوی که برای مدت طولانی (بیش از یک‌سال) انبار شده‌است، بایستی خازن‌های دستگاه ریفرم شوند و سپس از آن استفاده نمایید. دستورالعمل ریفرم در این کتابچه آمده است.
- قبل از راه‌اندازی درپوش ترمینال‌ها را بپوشانید، در غیر این صورت ممکن است برق‌گرفتگی رخ دهد.



۱-۶- تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات

<ul style="list-style-type: none"> ➤ فقط برق‌کاران مجاز به انجام تعمیر و نگهداری، بازرسی و تعویض قطعات درایو هستند. ➤ قبل از دست‌زدن به ترمینال قدرت دستگاه، شبکه تغذیه متصل به درایو را جدا کنید. حداقل به‌اندازه زمان تعیین‌شده در درایو پس از قطع‌شدن صبر کنید. ➤ دقت کنید که به‌هیچ‌وجه پیچ، کابل و سایر مواد رسانا در هنگام تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات، در داخل دستگاه نیفتد. 	
--	--

توجه:

- لطفاً برای بستن پیچ‌ها گشتاور مناسب را انتخاب کنید.
- در حین تعمیر و نگهداری، درایو و قطعات جدا شده آن را از مواد قابل‌احتراق دور نگاه‌دارید.
- هیچ‌گونه آزمایش ایزولاسیون ولتاژ و استقامت الکتریکی را روی درایو انجام ندهید.
- در هنگام نگهداری و تعویض قطعات الکترونیکی، از یک مچ‌بند ارت (ضد الکترواستاتیک) استفاده نمایید.

۱-۷- محیط‌زیست (ضایعات چرخه بازیافت)

<ul style="list-style-type: none"> ➤ در درایو فلزات سنگین وجود دارد. با آن به‌عنوان ضایعات صنعتی برخورد کنید. 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ وقتی چرخه عمر به پایان رسید، محصول باید وارد سیستم بازیافت شود. به‌جای قراردادن آن در جریان معمول زباله، آن را جداگانه در یک محل جمع‌آوری ضایعات قابل‌بازیافت قرار دهید. 	

۲- بازرسی درایو قبل از راه اندازی

در این بخش نکاتی را که جهت بازرسی درایو پس از تحویل آن تا راه اندازی بایستی چک شود آمده است.

۲-۱- بازرسی درایو به هنگام باز کردن بسته بندی

پس از دریافت محصولات، موارد زیر را بررسی کنید:

۱. بررسی کنید که آیا جعبه بسته بندی آسیب دیده است یا خیر. (در صورت آسیب دیدن با تأمین کننده تماس بگیرید و اطلاع دهید).												
۲. بررسی کنید که آیا سطح داخلی جعبه بسته بندی غیر طبیعی است، به عنوان مثال به داخل دستگاه رطوبت نفوذ کرده است؟ یا اینکه محفظه درایو آسیب دیده یا ترک خورده است؟												
۳. بررسی کنید که آیا پلاک روی بدنه درایو با برجسب شناسه مدل موجود در کارتن بسته بندی مطابقت دارد یا خیر. شناسه بدنه دستگاه  <p>www.partosanat.com پرتو صنعت VX7 -30K-N-01 Power : 30 kw Input : AC 3PH; 380V ±15%; 48-62 Hz Output : 60A; AC 3PH; 0-380V; 0-400Hz 2011C05149561 Made in IRAN</p>												
شکل ۱: پلاک دستگاه												
توجه: این نمونه پلاک برای محصولات استاندارد است و با توجه به شرایط واقعی علامت گذاری می شود. کد شناسه درایو شامل اطلاعات مربوط به درایو است. کاربر می تواند مشخصات درایو مورد نیاز را از روی کد شناسه درایو پیدا کند.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">تایپ دستگاه درایو VX7-30K0-N-00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>سری دستگاه VX7</td> <td>توان دستگاه 30kW</td> <td>ولتاژ دستگاه N:380V</td> <td>ورژن دستگاه 00</td> </tr> <tr> <td>VX7, VX60, VX40</td> <td>توان دستگاه بر اساس گشتاور ثابت</td> <td>M: 220V (ورودی تک فاز) N: 380V</td> <td>ورژن سخت افزاری درایو</td> </tr> </tbody> </table>	تایپ دستگاه درایو VX7-30K0-N-00				سری دستگاه VX7	توان دستگاه 30kW	ولتاژ دستگاه N:380V	ورژن دستگاه 00	VX7, VX60, VX40	توان دستگاه بر اساس گشتاور ثابت	M: 220V (ورودی تک فاز) N: 380V	ورژن سخت افزاری درایو
تایپ دستگاه درایو VX7-30K0-N-00												
سری دستگاه VX7	توان دستگاه 30kW	ولتاژ دستگاه N:380V	ورژن دستگاه 00									
VX7, VX60, VX40	توان دستگاه بر اساس گشتاور ثابت	M: 220V (ورودی تک فاز) N: 380V	ورژن سخت افزاری درایو									
۴. بررسی کنید لوازم جانبی (از جمله دفترچه راهنمای کاربر و صفحه کلید کنترل) به صورت کامل در داخل جعبه بسته بندی هستند یا خیر.												

۲-۲- بازرسی نوع کاربری

قبل از شروع به استفاده از درایو، کاربرد آن را بررسی نمایید:

۱. نوع بار را بررسی نمایید تا مطمئن شوید در هنگام کار، بار بیش از حد توان درایو وجود ندارد و بررسی نمایید که آیا درایو نیاز به تغییر رنج قدرت دارد یا خیر؟
۲. بررسی کنید که جریان واقعی موتور کمتر از جریان نامی درایو باشد.
۳. بررسی کنید که دقت سرعت کنترل دور، نیازمندی‌های مورد نظر سیستم مکانیکی را برآورده می‌سازد.
۴. بررسی کنید ولتاژ ورودی شبکه تغذیه کننده درایو با ولتاژ نامی درایو مطابقت داشته‌باشد.

۲-۳- بازرسی محیط نصب

قبل از نصب و استفاده از درایو، موارد زیر را بررسی کنید:

۱. بررسی کنید که دمای محیط درایو زیر ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. اگر بیش از این باشد، برای هر ۱ درجه سانتیگراد حرارت اضافی ۱٪ از جریان دهی درایو کم می‌شود. توجه کنید که درایو نمی‌تواند در دمای بالاتر از 50°C استفاده شود. توجه: دمای محیط به معنای دمای هوا در داخل محفظه‌ای که درایو در آن قرار دارد می‌باشد.
۲. بررسی کنید که دمای محل نصب درایو بیش از ۱۰- درجه سانتیگراد باشد. در غیر این صورت، امکانات گرمایشی را اضافه کنید. توجه: دمای محیط به معنای دمای هوای داخل محفظه‌ای که درایو در آن قرار دارد، می‌باشد.
۳. ارتفاع محل را بررسی نمایید اگر ارتفاع محل نصب درایو کمتر از ۱۰۰۰ متر است، درایو می‌تواند با توان نامی کار کند. وقتی ارتفاع محل نصب بیش از ۱۰۰۰ متر و کمتر از ۳۰۰۰ متر است، توان درایو به ازاء هر ۱۰۰ متر افزایش ۱٪ کاهش دهید. هنگامی که ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است؛ اما کمتر از ۵۰۰۰ متر است، برای مشاوره فنی با ما تماس بگیرید. از درایو در ارتفاع بالاتر از ۵۰۰۰ متر استفاده نکنید.
۴. بررسی کنید که رطوبت سایت مورد استفاده کمتر از ۹۰٪ به شرط عدم وجود شبنم، باشد. در غیر این صورت، تمهیدات لازم جهت کاهش درصد رطوبت صورت گیرد. در صورتیکه هوا آلودگی ذرات خورنده دارد رطوبت بایستی کمتر از 60% باشد.
۵. بررسی کنید که محل نصب در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد و امکان وارد شدن اشیاء خارجی به داخل درایو وجود نداشته‌باشد.
۶. محل نصب درایو در معرض گازهای خورنده، گازهای قابل اشتعال و ذرات معلق روغن قرار نگیرد.
۷. درایو به دور از منبع‌های تشعشع الکترومغناطیسی نصب شود.
۸. بررسی کنید که هیچ گرد و غبار رسانا یا گاز قابل اشتعال در محل استفاده از درایو وجود نداشته‌باشد. در غیر این صورت، اقدامات حفاظتی لازم صورت گیرد.

۹. دمای مجاز انبار نگهداری درایو 30°C تا 60°C باشد.
۱۰. درایو بر روی سطح دیواره تابلو نصب می شود و بایستی از کف حداقل ده سانتی متر فاصله داشته باشد تا بتواند هوای خنک را از زیر دستگاه مکش کند در ضمن سطح نصب شده نمی بایست دارای لرزش باشد.

۲-۴- بازرسی نصب الکتریکی

پس از نصب دستگاه، موارد ذیل را بررسی نمایید.

۱. در ورودی درایو حتماً قطع کننده با فیوز و یا کلید اتوماتیک با جریان مجاز متناسب با توان درایو نصب شده باشد.
۲. بررسی کنید که سائز کابل های ورودی و خروجی درایو بر اساس جریان درایو و نوع آن متناسب با استاندارد EMC سایت نصب، انتخاب شده باشد.
۳. بررسی کنید لوازم جانبی درایو (از جمله چوک های ورودی، فیلترهای ورودی، چوک های خروجی، فیلترهای خروجی، چوک DC، واحدهای ترمز و مقاومت های ترمز) به درستی و مطابق توان درایو نصب شده باشند. کابل های ارتباطی نیز باید مناسب جریان عبوری باشند.
۴. بررسی کنید که درایو روی مواد غیر قابل اشتعال نصب شده باشد و لوازم جانبی گرم کننده (چوک ها و مقاومت های ترمز) از مواد قابل اشتعال دور باشند.
۵. بررسی کنید که همه کابل های کنترل و کابل های قدرت جداگانه کابل کشی شوند و فاصله بین کابل کنترل و قدرت و شیلد کردن آنها مطابق با الزامات EMC باشد.
۶. بررسی کنید که تمام ترمینال های ارت (Earth) به زمین شبکه متصل شده باشند و زمین شبکه با الزامات درایو منطبق باشد.
۷. بررسی کنید که فضای خالی اطراف درایو مطابق با الزامات این راهنما باشد.
۸. بررسی کنید که نصب با دستورالعمل های استفاده از درایو مطابقت داشته باشد. درایو باید در حالت ایستاده نصب شود.
۹. مطمئن شوید که ترمینال های اتصال خارجی محکم بسته شده اند، در غیر این صورت آتش سوزی در کابل های ارتباطی و در داخل درایو اتفاق می افتد.
۱۰. بررسی کنید که هیچ گونه پیچ، کابل و سایر موارد رسانا در درایو باقی نمانده باشد.

۲-۵- راه اندازی اولیه

راه اندازی اولیه را به صورت زیر قبل از به کارگیری واقعی کامل کنید. فلوجارت و توضیحات مراحل راه اندازی درایو به صورت حلقه باز و یا موتور سنکرون در فصل ۹ به تفصیل آمده است

۱. نوع موتور را انتخاب کنید، پارامترهای صحیح موتور را تنظیم کنید و مد کنترل درایو را با توجه به نوع بار موتور انتخاب نمایید.
--

۲. تابع شناسایی پارامترهای الکتریکی درایو (Autotune): جهت اتوتیون چرخشی موتور بایستی بار را از موتور جدا کنید (جدا کردن کوپلینگ). در صورتیکه بار را نمی‌توانید از موتور جدا نمایید از اتوتیون استاتیک استفاده نمایید.
۳. زمان ACC / DEC را با توجه به نیاز واقعی بار موتور تنظیم کنید.
۴. دستگاه را در دور حداقل، راه‌اندازی کرده و بررسی کنید که آیا جهت چرخش درست است. در غیر این صورت، با جابجایی دو فاز برق ورودی به موتور، جهت چرخش را تغییر دهید.
۵. تمام پارامترهای کنترل را تنظیم کنید و سپس راه‌اندازی کنید.

۳- بررسی اجمالی

در این بخش مشخصات فنی به‌انضمام مشخصه‌های الکتریکی و مکانیکی درایوها توضیح داده شده‌است.

۳-۱- مشخصات فنی درایو سری VX7

مشخصات	عملکرد	
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) سه فاز،	ولتاژ ورودی (V)	ورودی
	جریان ورودی (A)	
	فرکانس ورودی (Hz)	
متناسب با توان دستگاه	ولتاژ خروجی (V)	خروجی
50Hz یا 60Hz (محدوده مجاز: 47~63Hz)	جریان خروجی (A)	
صفر تا ولتاژ نامی ورودی	توان خروجی (kW)	
متناسب با توان دستگاه	فرکانس خروجی (Hz)	
متناسب با توان دستگاه	مد کنترل	مشخصات کنترلی
0~400Hz	SVPWM, SVC, VC	
موتور سنکرون و موتور سنکرون آهنربا دائم (PMSM)	نوع موتور	
موتور سنکرون ۱:۱۰۰ (کنترل برداری بدون انکودر (SVC)) موتور سنکرون ۱:۲۰ (SVC)	حدود تنظیم سرعت	
۱:۱۰۰۰ (کنترل برداری حلقه بسته توسط انکودر (VC))	دقت کنترل سرعت	
$\pm 0.2\%$ (SVC) $\pm 0.02\%$ (VC)	نوسان سرعت	
$\pm 0.3\%$ (SVC)	پاسخ گشتاور	
<20ms (SVC) <10 ms (VC)	دقت کنترل گشتاور	
10% (SVC) 5% (VC)	گشتاور استارت	
موتور سنکرون: 0.25Hz/150% (SVC) موتور سنکرون: 2.5Hz/150% (SVC)		

موتور آسنکرون: 0Hz/150% (VC)		
۱۵۰ درصد جریان نامی: یک دقیقه ۱۸۰ درصد جریان نامی: ۱۰ ثانیه ۲۰۰ درصد جریان نامی: ۱ ثانیه	ظرفیت اضافه بار	
تنظیم دیجیتالی، تنظیم آنالوگ، تنظیم فرکانس پالس، تنظیم سرعت حرکت چند مرحله‌ای، تنظیم از طریق PLC ساده، تنظیم PID، تنظیم با ارتباطات MODBUS، Ethernet، PROFIBUS/CANopen	تنظیم فرکانس	ویژگی‌های فنی کنترل
هنگام تغییرات گذرای ولتاژ شبکه، ولتاژ را به صورت پایدار ثابت نگه می‌دارد.	تنظیم خودکار ولتاژ	
بیش از ۳۰ عملکرد حفاظتی درایو، در مقابل وقوع خطا را فراهم می‌کند: جریان اضافی، اضافه ولتاژ، ولتاژ کم، گرم شدن بیش از حد، قطع یک فاز، اضافه بار و غیره	حفاظت خطا	
استارت برای بارهای در حال چرخش توجه: این عملکرد برای مدل‌های 4kW و بالاتر در دسترس است.	تعقیب سرعت	
$20mV \geq$	رزولوشن ورودی‌های آنالوگ	مشخصه I/O کنترل
$2ms \geq$	رزولوشن ورودی دیجیتال	
یک کانال (AI2) $0 \sim 10V/0 \sim 20mA$ یک کانال (AI3) $-10 \sim +10V$	ورودی آنالوگ	
دو کانال (AO1, AO2) $0-20ma, 0-10V$	خروجی آنالوگ	
هشت ورودی با پایه مشترک با حداکثر فرکانس 1kHz، امیدانس ورودی $3.3k\Omega$ ؛ یک ورودی سرعت بالا دیجیتال، حداکثر فرکانس پالس ورودی 50kHz	ورودی دیجیتال	
یک کانال با خروجی پالس سرعت بالا، حداکثر فرکانس پالس خروجی 50kHz، یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری کلکتور باز	خروجی دیجیتال	
دو کانال قابل برنامه ریزی خروجی رله ترمینال مشترک RO1A NO, RO1B NC, RO1C ترمینال مشترک RO2A NO, RO2B NC, RO2C ظرفیت کانکتور: 3A/AC250V, 1A/DC30V	خروجی رله	
برای توالی کنترل و موقعیت اسپیندل دارای چهار موقعیت صفر و هفت موقعیت مقیاس زاویه‌ای	توقف موقعیت اسپیندل	عملکرد توابع
تشخیص موقعیت صفر به صورت سوئیچ یا پالس Z انکودر	رفرنس موقعیت	

کنترل سروو	کنترل موقعیت توسط رفرنس پالسی	سایر موارد
خروجی تقسیم فرکانس	خروجی تقسیم فرکانس انکودر	
مد سرعت / موقعیت	امکان سوئیچ بین دو مد توسط ورودی دیجیتال	
فرکانس انکودر	در کارتهای آپشن از 100kHz تا 500 kHz	
موقعیت یابی	توسط پالس Z انکودر و سوئیچ فتو الکتریک	
روش نصب	قابل نصب بر روی دیوار، فلنج دار، پایه دار ایستاده	
دمای محیط کار	۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد، اگر دمای محیط بالای ۴۰ درجه باشد به ازای هر یک درجه یک درصد توان درایو کاهش می یابد.	
درجه حفاظت	IP20	
خنک کنندگی	هوا خنک	
سطح آلودگی	سطح ۲ استاندارد آلودگی	
واحد های ترمز	واحد ترمز داخلی برای مدل های 30kW و پایین تر / واحد ترمز خارجی برای درایوهای بالاتر از 30 kW به صورت انتخابی	
فیلتر EMC	محصولات سری 380V می توانند نیازهای IEC61800-3 C3 را برآورده کنند. فیلتر اختیاری خارجی: مطابق با نیاز IEC61800-3 C2 .	

۲-۳- جدول توان و جریان درایوهای VX7

درایوهای VX7 جهت بارهای گشتاور ثابت با قابلیت 150% اضافه جریان برای پریرود یک دقیقه در هر ده دقیقه ساخته می شوند.

گشتاور ثابت			مدل درایو
جریان خروجی (A)	جریان ورودی (A)	توان خروجی (KW)	
9	10	4.0	VX7-4k0-N-00
13	15	5.5	VX7-5k5-N-00
18.5	25	7.5	VX7-7k5-N-00
25	32	11	VX7-11k0-N-00
32	40	15	VX7-15k0-N-00
38	47	18.5	VX7-18k0-N-00
45	56	22	VX7-22k0-N-00
60	70	30	VX7-30k0-N-00
75	80	37	VX7-37k0-N-00
92	94	45	VX7-45k0-N-00
115	128	55	VX7-55k0-N-00
150	160	75	VX7-75k0-N-00
180	190	90	VX7-90k0-N-00


215	225	110	VX7-110k0-N-00
260	265	132	VX7-132k0-N-00
305	310	160	VX7-160k0-N-00
340	345	185	VX7-185k0-N-00
380	385	200	VX7-200k0-N-00
425	430	220	VX7-220k0-N-00
480	485	250	VX7-250k0-N-00
530	545	280	VX7-280k0-N-00
600	610	315	VX7-315k0-N-00

توجه:

۱. جریان ورودی مدل های 4kW تا 315kW جهت ولتاژ ورودی ۳۸۰ ولت و بدون چوک DC و چوک ورودی / خروجی بیان شده است.
۲. جریان ورودی مدل های 400kW تا 500kW جهت ولتاژ ورودی ۳۸۰ ولت بوده و این درایوها دارای چوک ورودی هستند.
۳. جریان نامی در خروجی به معنای جریان خروجی در ولتاژ 380V می باشد.
۴. در محدوده ولتاژ مجاز، توان و جریان خروجی درایو تحت هیچ شرایطی نمی توانند از توان و جریان خروجی نامی فراتر روند.

۳-۳- اجزای درایو

در زیر شکل اجزای درایو آورده شده است (به عنوان مثال مدل 15kW).



شکل ۲: شکل اجزای درایو


شماره	نام	شرح
۱	سوکت صفحه کلید و نمایشگر	سوکت اتصال صفحه کلید و نمایشگر
۲	کاور بالایی	محافظت از اجزای داخلی
۳	صفحه کلید و نمایشگر	به شرح مربوط به صفحه کلید رجوع شود

۴	فن خنک کننده	برای اطلاعات بیشتر به بخش تعمیر و نگهداری و تشخیص خطای سخت افزاری مراجعه شود.
۵	سوکت کابل نواری	برد کنترل را به درایور قدرت متصل می کند.
۶	پلاک مشخصه درایو	برای اطلاعات بیشتر به قسمت بررسی اجمالی محصول مراجعه کنید.
۷	ترمینال های کنترل	برای اطلاعات دقیق به بخش نصب الکتریکی مراجعه کنید.
۸	ترمینال های قدرت	برای اطلاعات دقیق به بخش نصب الکتریکی مراجعه کنید.
۹	گلندهای کابل ها	کابل های قدرت و کنترل از داخل
۱۰	چراغ برق دار بودن دستگاه	LED نمایشگر وجود برق در داخل دستگاه
۱۱	مدل دستگاه	برای اطلاعات دقیق به بررسی اجمالی محصول مراجعه کنید.
۱۲	کاور پایینی	محافظت از قطعات و اجزای داخلی


۳-۴- مدار قدرت درایو

درایوهای سری VX7 قابل استفاده در کنترل سرعت موتورهای القایی آسنکرون AC و موتورهای سنکرون روتور مغناطیس دائم هستند. نمودار زیر دیاگرام مدار اصلی درایو را نشان می دهد. ورودی سه فاز AC با شناسه T, S, R توسط یکسو ساز ورودی (آرایش پل دیود گرتز) تبدیل به ولتاژ DC می شود. بانک خازن نمایش داده شده در مدار میانی، ولتاژ DC را تثبیت می کند. مبدل ولتاژ DC به AC توسط شش عدد IGBT، ولتاژ DC را به ولتاژ سه فاز برای تغذیه موتور AC تبدیل می کند.

مقاومت ترمز خارجی را به مدار میانی DC متصل می کند تا وقتی ولتاژ باس DC از مقدار مجاز خود عبور می کند، انرژی فیدبک را روی مقاومت تخلیه می کند.



شکل ۳-۱: دیاگرام مدار اصلی (برای مدل های 30kW و پایین تر)



شکل ۳-۲: دیاگرام مدار اصلی (برای مدل های 37kW و بالاتر)

توجه:

۱. مدل ها 37kW و بالاتر از چوک DC انتخابی خارجی پشتیبانی می کنند. قبل از اتصال، لازم است اتصال مسی بین P1 و (+) برداشته شود.
۲. مدل های 30kW و پایین تر دارای واحدهای ترمز تعبیه شده استاندارد هستند و مقاومت ترمز اختیاری می باشد.
۳. مدل های 37kW و بالاتر نصب واحدهای ترمز و مقاومت مربوطه اختیاری می باشد.

۳-۵- بخش کنترل درایو

درایوهای VX7 دارای هشت ورودی دیجیتال عمومی جهت دریافت فرمان های از روی ترمینال و یک ورودی دیجیتال پالسی با نام HDI جهت دریافت رفرنس فرکانس درایو به صورت پالس با فرکانسی بین صفر تا 50kHz می باشند. جهت پروگرام این ورودیهای دیجیتال و ورودیهای آنالوگ که در ادامه به آن اشاره شده است به گروه پارامتری P05 رجوع کنید.

ورودی آنالوگ شماره یک "AI1" جهت ولوم مدل انکودری یا ولوم دیجیتال پیش بینی شده و از روی پانل می تواند سرعت یا فرکانس درایو را تنظیم کرد.

دو ورودی آنالوگ AI2 و AI3 با قابلیت تنظیم کنترل با سطح ولتاژ یا جریان در دسترس می باشد.


دو خروجی آنالوگ AO1 و AO2 قابل تنظیم به صورت ولتاژ و جریان، جهت PLC مرکزی و یا نمایشگرهای خارجی و یا کنترل آنالوگ تجهیزات جانبی قابل استفاده می باشد.

سه خروجی دیجیتال به صورت دو رله با کنتاکت های باز NO و بسته NC و یک خروجی ترانزیستوری کلکتور باز و همچنین یک خروجی پالسی با قابلیت توابع برنامه ریزی در گروه P06 پیش بینی شده است.

به صورت استاندارد در بخش کنترل کارت انکودر با پالس افزایشی (Incremental) نیز پیش بینی شده است که ورودیهای A1 و B1 و Z1 جهت اتصال به انکودر می باشد و خروجی های - AO+, - BO+, - ZO+ بافر شده سیگنال سرعت جهت درایو یا سیستم کنترل مرکزی است در ضمن ورودیهای A2 و B2 پالسی و با اختلاف فاز ۹۰ درجه به عنوان رشته پالس سرعت و یا موقعیت از CNC و یا سیستم کنترل مرکزی می باشد.


ارتباط با شبکه های سریال با پروتکل RS485 نیز در ترمینال های کنترلی وجود دارد. تنظیمات نرم افزاری ارتباط سریال مدباس در گروه P14 آمده است.

بلوک دیاگرام ترمینال های کنترل ورودی های آنالوگ و دیجیتال و خروجی در ذیل آمده است.




دیاگرام سیم کشی کنترلی

Incremental Encoder Wiring Diagram



شکل ۳: دیاگرام ترمینال‌های کارت انکودر استاندارد

۴- دستورالعمل نصب

	<p>➤ فقط برق کاران واجد شرایط مجاز به انجام آنچه در این فصل شرح داده شده است، هستند. لطفاً به دستورالعمل‌های مربوط به اقدامات احتیاطی و ایمنی عمل نمایید. نادیده گرفتن این موارد ممکن است باعث صدمه فیزیکی یا از کارافتادگی کامل یا خسارت به دستگاه‌ها شود. اطمینان حاصل کنید که برق ورودی درایو در حین کار تعمیراتی قطع شده است. در صورتی که برق ورودی وصل بوده و قطع کرده‌اید، به مدت حداقل زمان تعیین شده پس از قطع صبر کنید تا نشانگر پاور خاموش شود. توصیه می‌شود از مولتی‌متر جهت اندازه‌گیری ولتاژ باس DC استفاده شود و هنگامیکه ولتاژ زیر 36V قرار گرفت اقدام به کار بر روی بخش‌های الکتریکی آن جهت نصب یا سرویس و تعمیرات نمایید. نصب درایو باید مطابق با الزامات ذکر شده در این کتابچه باشد و اگر الزامات را نقض کنید، شرکت ما از هرگونه مسئولیت معاف می‌باشد.</p>
--	--

۴-۱- محیط نصب

محیط نصب برای عملکرد کامل، پایدار و طولانی مدت درایو مهم است. محیط نصب را به صورت زیر بررسی کنید:

شرایط	محیط
فضای داخلی با تهویه مناسب	سایت نصب
<p style="text-align: center;">$-10 \sim +50^{\circ}C$</p> <p>اگر دمای محیط درایو بالاتر از ۴۰ درجه باشد، برای هر ۱ درجه سانتی‌گراد اضافی، ۱٪ کاهش توان منظور گردد.</p> <p>اگر دمای محیط بالاتر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد باشد استفاده از درایو توصیه نمی‌شود. به منظور افزایش قابلیت اطمینان دستگاه، اگر دمای محیط به طور مکرر تغییر می‌کند، از درایو استفاده نکنید.</p> <p>در صورت استفاده از درایو در فضای بسته مانند محفظه کنترل، لطفاً فن خنک‌کننده یا تهویه هوا را برای کنترل دمای محیط داخلی زیر دمای مورد نیاز تهیه کنید.</p> <p>هنگامی که درجه حرارت خیلی پایین است، اگر درایو پس از یک توقف طولانی نیاز به راه‌اندازی مجدد داشته‌باشد، تهیه یک دستگاه گرمایش خارجی برای افزایش درجه حرارت داخلی ضروری است، در غیر این صورت ممکن است آسیب به دستگاه‌ها وارد شود.</p>	دمای محیط
$RH \leq 90\%$	رطوبت
هیچ تراکمی مجاز نیست. حداکثر رطوبت نسبی باید برابر یا کمتر از ۶۰٪ در هوای خورنده باشد.	
$-30 \sim +60^{\circ}C$	دمای نگهداری در انبار


<p>سایت نصب درایو باید شرایط زیر را داشته باشد. دور از منبع تشعشع الکترومغناطیسی؛ به دور از هوای آلوده به گاز خورنده و گاز قابل اشتعال و بخار؛ اطمینان حاصل کنید که اجسام خارجی از قبیل اجزای فلزی، گرد و غبار، روغن، رطوبت نمی توانند وارد درایو شوند. درایو را روی مواد قابل اشتعال مانند چوب و همچنین محیط دارای لرزش و محیط آلوده به روغن نصب نگردهد. درایو در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.</p>	<p>شرایط محیطی جهت کار درایو</p>
<p>استاندارد نصب درایو در ارتفاع از سطح دریا زیر ۱۰۰۰ متر می باشد. وقتی ارتفاع محل نصب بیش از ۱۰۰۰ متر است اما کمتر از ۳۰۰۰ متر است، توان درایو را به ازای هر ۱۰۰ متر افزایش، ۱٪ کاهش می یابد. هنگامی که ارتفاع از ۲۰۰۰ متر می گذرد، علاوه بر کاهش یافتن توان خروجی دستگاه، ترانسفورماتور ایزولاسیون را در ورودی درایو اضافه کنید. هنگامی که ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است اما کمتر از ۵۰۰۰ متر است، برای مشاوره فنی با ما تماس بگیرید. از درایو در ارتفاع بالاتر از ۵۰۰۰ متر استفاده نکنید.</p>	<p>ارتفاع از سطح دریا</p>
<p>$5.8m/s^2(0.6g) \geq$</p>	<p>لرزش</p>
<p>درایو بایستی به صورت ایستاده نصب گردد تا بتواند هوای مورد نیاز، جهت دفع تلفات حرارتی خود را تأمین نماید.</p>	<p>جهت نصب</p>

توجه:

- درایوهای سری VX7 باید در یک محیط تمیز و دارای تهویه نصب شوند.
- هوای خنک کننده باید تمیز، عاری از مواد خورنده و گرد و غبار رسانای الکتریکی باشد.

۴-۲- جهت نصب

درایو می تواند روی دیوار یا داخل یک تابلو نصب شود.
 درایو باید در حالت ایستاده نصب شود. محل نصب را با توجه به الزامات زیر بررسی کنید. برای جزئیات فریم به قسمت نقشه های ابعاد مراجعه کنید.




شکل ۴-۱: نمایش جهت نصب درایو

۴-۳- روش نصب

درایو بسته به اندازه فریم به سه روش مختلف قابل نصب است:

- (الف) نصب دیواری برای مدل های 315kW و پایین تر
 (ب) نصب فلنج برای مدل های 30kW و پایین تر (برخی از آنها به جابجایی نبشی نصب در ناحیه فلنج نیاز دارند).
 (ج) نصب کف برای مدل های 110~315kW (برخی به پایه اضافی نیاز دارند).



شکل ۴-۲: روش نصب


مراحل نصب:

- ۱) محل سوراخ های نصب درایو را علامت گذاری و سپس سوراخ کنید (محل سوراخ ها در نقشه های ابعاد درایو ها نشان داده شده است).
 - ۲) ابتدا پیچ های مکان سوراخ گوشواره ای نصب درایو را به صورت شل ببندید.
 - ۳) درایو را در این پیچ ها بی اندازه تا به صورت ایستاده در محل نصب قرار گیرد و سپس دو پیچ باقیمانده را ببندید.
 - ۴) حال پیچ های دیواره را به طور محکم سفت کنید.
- توجه:

۱. براکت نصب فلنج در نصب درایو های مدل 30kW – 4kW مورد نیاز است در حالی که نصب فلنج مدل های 200kW - 37kW نیازی به براکت نصب ندارد.
۲. مدل های 110kW – 315kW به پایه اضافی جهت نصب به ریل کانال کابل ها در اتاق های برق نیاز دارند.

۴-۴- نصب چند درایو در یک محفظه

جهت نصب چند درایو در یک تابلو نیاز مکش هوای خنک از زیر تابلو و تخلیه هوای گرم هیت سینک درایو از بالای آن رعایت گردد. در نصب موازی و کنار هم با فاصله های ذکر شده از اطراف درایو در شکل زیر توجه نمایید.




توجه:

- جهت نصب درایوهای با اندازه متفاوت، لطفاً موقعیت انتهایی بالای آنها را برای تسهیل در تعمیر و نگهداری بعدی در یک راستا قرار دهید.
- فاصله هوایی نشان داده شده در شکل‌های فوق A، B، C و D بایستی ۱۰ سانتی‌متر باشد.

در نصب عمودی درایوها بایستی شیلدهای فلزی در زیر هر یک از درایوها نصب شود تا هوای گرم درایو پایینی داخل درایو بالایی نگردد به شکل‌های زیر توجه نمایید.

توجه ۱: برای جلوگیری از تأثیر متقابل و خنک‌کننده ناکافی درایوها، با نصب ساپورت مناسب، نصب درایوها، بین محل نصب و دیواره پشت آن فضایی برای عبور هوا ایجاد شود.

توجه ۲: برای جلوگیری از تأثیر متقابل، از جدا شدن کانال‌های ورودی و خروجی باد در نصب کج اطمینان حاصل کنید.




۴-۵- ابعاد نصب درایو


ابعاد درایوهای سری VX7 در توان‌های ۴ تا ۳۱۵ کیلووات در جدول زیر آمده است.

مدل	توان دستگاه (kW)	فریم	طول (mm)	عرض (mm)	عمق (mm)
VX7-2K2-N-00	2.2/4.0	A	266	146	187
VX7-4K0-N-00	4.0/5.5	A	266	146	187
VX7-5K5-N-00	5.5/7.5	A	266	146	187
VX7-7K5-N-00	7.5/11	B	331.5	170	220
VX7-11K0-N-00	11/15	B	331.5	170	220
VX7-15K0-N-00	15/18.5	B	331.5	170	220
VX7-18K5-N-00	18.5/22	C	445.5	258	236
VX7-22K0-N-00	22/30	C	445.5	258	236
VX7-30K0-N-00	30/37	C	445.5	258	236
VX7-37K0-N-00	37/45	D	554.5	270	324.25
VX7-45K0-N-00	45/55	D	554.5	270	324.25
VX7-55K0-N-00	55/75	D	554.5	270	324.25
VX7-75K0-N-00	75/90	E	620	325	367
VX7-90K0-N-00	90/110	E	620	325	367
VX7-110K0-N-00	110/132	F	873	500	361.5
VX7-132K0-N-00	132/160	F	873	500	361.5
VX7-160K0-N-00	160/185	F	873	500	361.5
VX7-200K0-N-00	200/220	G	960	680	380
VX7-250K0-N-00	250/280	G	960	680	380
VX7-315K0-N-00	315/350	G	960	680	380


۴-۶- جانمایی نصب درایو




VX7-2K2-N-00 ~ VX7-5K5-N-00




VX7-7K5-N-00 ~ VX7-15K0-N-00




VX7-18K5-N-00 ~ VX7-30K0-N-00




VX7-37K0-N-00 ~ VX7-55K0-N-00



VX7-75K0-N-00 ~ VX7-90K0-N-00




VX7-110K0-N-00 ~ VX7-160K0-N-00
680








VX7-200K0-N-00 ~ VX7-315K0-N-00


۷-۴- نصب فلنچ




VX7-2K2-N-00 ~ VX7-5K5-N-00




VX7-7K5-N-00 ~ VX7-15K0-N-00




Right view




Front view




Bottom view



Flang Footprint




Isometric view




Isometric view


VX7-18K5-N-00 ~ VX7-30K0-N-00




Right view




Front view




Bottom view



Flang Footprint







Isometric view




Isometric view

VX7-37K0-N-00 ~ VX7-55K0-N-00




VX7-75K0-N-00 ~ VX7-90K0-N-00




Right view

Front view


Bottom view



Flang Footprint




Isometric view



Isometric view

VX7-110K0-N-00 ~ VX7-160K0-N-00


۴-۸- جانمایی پنل درایو و براکت خارجی



شکل ۴-۳: ابعاد حفره و نمودار برای نصب صفحه کلید بدون براکت

۴-۹- ابعاد براکت نصب پنل

توجه: صفحه کلید خارجی را می توان مستقیماً توسط پیچ M3 یا براکت نصب تعمیر کرد. براکت نصب برای مدل های 4kW – 30kW اختیاری است و براکت نصب برای مدل های 37kW-315kW توسط مدل استاندارد خارجی اختیاری یا قابل جایگزینی است.




شکل B-1 براکت نصب صفحه کلید (اختیاری)

۴-۱۰- نصب الکتريکی درایو

برای نصب الکتريکی دستگاه‌ها نیاز به انتخاب فیوز و کنتاکتور مناسب و نیز انتخاب سائز کابل قدرت مناسب می‌باشد. ضمیمه شماره ۱ انتخاب فیوز و کنتاکتور در ورودی برای توان‌های مختلف مشخص شده‌است. در صورت عدم انتخاب صحیح این موارد ممکن است به دستگاه و تجهیزات جانبی و همچنین به افراد آسیب برسد. بنابراین در انتخاب این تجهیزات دقت به عمل آید و از سائزنده‌های با استاندارد معتبر خریداری شود. جهت نصب الکتريکی درایو به موارد زیر توجه نمایید.

✓ کنترل دورها دارای جریان نشستی خازنی به بدنه دستگاه هستند لذا نصب سیم ارت یا زمین در کنترل دور موتور بسیار با اهمیت است و بایستی حتماً به دستگاه متصل شود. انتخاب سیم زمین یا ارت را بر اساس ظرفیت جریان اتصال کوتاه شبکه محل نصب تعیین می‌نمایند. در ضمن اتصال سیم‌های زمین چند اینورتر به صورت ستاره به شینه اصلی ارت متصل گردد.


✓ روکش سیم‌های متصل به ترمینال‌های ورودی از برق شهر و خروجی به موتور را به اندازه نیاز بردارید. همچنین جهت اتصال الکتريکی مطمئن، پیچ ترمینال‌ها را کاملاً سفت کنید. (گشتاور سفت کردن پیچ‌ها در ضمیمه شماره ۴ آمده است).

مراقب باشید اشتباهاً جای کابل ورودی و خروجی دستگاه جابه‌جا نشود یعنی همواره کابل موتور را به ترمینال‌های U, V, W متصل نمایید.	
---	---


- ✓ تست عایقی اینورترها مجاز نمی‌باشد. در صورت میگر زدن موتور حتماً آن را از اینورتر جدا کنید.
- ✓ در صورت استفاده از کابل قدرت شیلد دار در ورودی و خروجی سه فاز دستگاه، سیم شیلد روبه کابل بایستی از دو طرف زمین گردد.
- ✓ در صورت استفاده از ولوم خارجی حتماً از کابل جداگانه شیلد دار استفاده کنید و شیلد را فقط از طرف اینورتر زمین نمایید.
- ✓ جهت اتصالات کنترلی دستگاه، سیم‌های حامل ولتاژ ۲۲۰ ولت و سیم‌های حامل سیگنال‌های ۲۴ ولت به‌طور جداگانه کابل کشی نمایید.
- ✓ کابل کنترل را با فاصله ۲۰ سانتی‌متر از کابل قدرت عبور دهید. و در جاهایی از روی کابل قدرت عبور می‌کنند به‌صورت عمودی عبور دهید.
- ✓ در جاهایی که افت ولتاژ برق یا نوسانات برق دارید حتماً از چوک AC سه فاز ورودی استفاده کنید.
- ✓ در مکان‌هایی که تجهیزات دقیق اندازه‌گیری وجود دارد، بایستی به مقدار فاصله نصب اینورتر تا این تجهیزات توجه کرد و از فیلترهای مناسب EMC استفاده نمود. این فیلترها جهت حذف نویزهای فرکانس بالای ایجاد می‌توسط اینورتر مورد نیاز می‌باشند.
- ✓ جهت کاهش نویز تشعشع از اینورتر توصیه می‌شود کابل‌های قدرت شیلددار استفاده گردد و شیلد کابل قدرت از دو طرف اینورتر و موتور ارت گردد.
- ✓ برای کابل‌های کنترلی مخصوصاً سیگنال‌های آنالوگ 0-10V یا 0/4-20mA حتماً از کابل کنترل شیلددار استفاده گردد و شیلد کابل فقط از طرف اینورتر به ارت اتصال یابد.

۴-۱۰-۱- ترمینال های قدرت درایو

دیاگرام اتصالات ترمینال های قدرت در دو شکل زیر آمده است.



شکل ۴-۴: دیاگرام سیم کشی مدار اصلی برای 30kW و مدل های پایین تر




شکل ۴-۵: دیاگرام سیم کشی مدار اصلی برای 37kW و مدل های بالاتر


توجه:

- چوک های DC ، واحدهای ترمز، مقاومت های ترمز، چوک های ورودی، فیلترهای ورودی، چوک های خروجی و فیلترهای خروجی از قطعات اختیاری هستند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به تجهیزات قدرت در سیستم درایو مراجعه کنید.
- A1 و A2 تغذیه مستقل تک فاز داخلی، اختیاری هستند و در بعضی مدل ها وجود دارند.
- P1 و (+) در کارخانه در حالت اتصال کوتاه قرار دارند، در صورت نیاز به اتصال با چوک DC ، لطفاً اتصال مسی اتصال بین P1 و (+) را بردارید.


۴-۱۰-۲- جانمایی ترمینال های مدار قدرت



شکل ۴-۶: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (VX7)4kW-5.5kW



شکل ۴-۷: ترمینال های مدار اصلی برای مدل (VX7)18.5kW-30kW



شکل ۴-۸: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (VX7)18.5kW-30kW

PE	R	S	T	P1	+DC	-DC	U	V	W	PE
	سه فاز برق شهر						سه فاز موتور			

شکل ۴-۹: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (FXVX)18.5kW-30kW

PE	R	S	T	P1	+DC	-DC	U	V	W	PE
	سه فاز برق شهر						سه فاز موتور			

شکل ۴-۱۰: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (VX7)37kW-55kW

R	S	T	U	V	W
سه فاز برق شهر			سه فاز موتور		
	P1	(+)	(-)		

شکل ۴-۱۱: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (VX7)110kW-160kW

R	S	T	U	V	W
سه فاز برق شهر			سه فاز موتور		
	P1	(+)	(-)		

شکل ۴-۱۲: ترمینال های مدار اصلی برای مدل های (VX7)200kW-315kW

۴-۱۰-۳- شناسه ترمینال ها

عملکرد	شناسه ترمینال		شناسه ترمینال
	برای مدل های 37kW و بالاتر	برای مدل های 30kW و پایین تر	
ترمینال های ورودی سه فاز AC که به شبکه تغذیه متصل می گردند.	ترمینال های ورودی برق شهر		R, S, T
ترمینال های خروجی سه فاز AC که به موتور وصل می شوند.	ترمینال های خروجی درایو به موتور		U, V, W
P1 و (+) به ترمینال های چوک DC متصل می شوند. (+) و (-) به ترمینال های واحد ترمز متصل می شوند. PB و (+) به ترمینال های مقاومت ترمز وصل می شوند.	ترمینال P1 چوک DC	این ترمینال وجود ندارد.	P1
	ترمینال (+) چوک DC،	ترمینال (+)	(+)
	ترمینال (+) واحد ترمز خارجی	مقاومت ترمز	
	ترمینال (-) واحد ترمز خارجی	/	(-)
	این ترمینال وجود ندارد.	ترمینال PB مقاومت ترمز	PB
ترمینال های محافظ زمین، هر دستگاه در دو نقطه (۲ ترمینال PE) به عنوان اتصال استاندارد زمین می گردد. این ترمینال ها بایستی به زمین سایت محل نصب متصل شوند.	اتصال ارت (مقاومت زمین بایستی کمتر از ۱۰ اهم باشد)		PE

توجه:

- کابلی که به صورت نامتقارن ساخته شده است برای موتور استفاده نکنید. اگر در کابل موتور علاوه بر محافظ رسانا، یک هادی زمین متقارن ساخته شده باشد، هادی اضافی داخل کابل را به ترمینال اتصال به زمین در درایو و در انتها به ترمینال اتصال زمین موتور وصل کنید.
- مقاومت ترمز، یونیت ترمز و چوک DC قطعات اختیاری هستند.
- کابل های قدرت و کنترل از مسیرهای جداگانه عبور نمایند.

۴-۱۰-۴- سیم بندی ترمینال های قدرت


۱. سیم ارت کابل برق ورودی را مستقیم به ترمینال زمین (PE) درایو وصل کنید و کابل ورودی ۳ فاز برق شهر را به ترمینال با شناسه R و S و T متصل نمایید و پیچ آن را محکم کنید.
۲. سیم ارت یا زمین کابل موتور را به ترمینال زمین درایو وصل کنید.

۳. سه فاز خروجی از درایو با شناسه U, V, W می بایست به کابل سه فاز الکتروموتور متصل کرده و پیچ های آن را محکم کنید.

۴. مقاومت ترمز را توسط کابل به ترمینال های مشخص شده در درایو وصل کنید.


۵. در صورت امکان، تمام کابل های خارج از درایو را در طول مسیر ببندید. تا از جابجایی کابل جلوگیری شود.

۶. سفت شدن پیچ های ترمینال های قدرت امری بسیار ضروری است و در صورت شل بستن کابل های قدرت موجب آتش سوزی در ورودی دستگاه می گردد.




۴-۱۰-۵- کابل کشی درایوهای AC


- کابل انتخابی باید بتواند جریان نامی درایو را تحمل نماید و به همین منظور از جدول جریان دهی درایو و کابل های توصیه شده استفاده گردد.
- کابل باید در جریان نامی دائم توانایی کار در دمای 70°C را داشته باشد.
- اندوکتانس و امپدانس کابل و اتصال PE (سیستم ارت) باید متناسب با ولتاژ مجازی باشد که در شرایط فالت وجود دارد. بنابراین ولتاژ نقطه فالت در زمانیکه اتصال زمین رخ می دهد نباید افزایش زیادی داشته باشد.
- جهت درایوهای 400V باید کابل 600V انتخاب شود. و ولتاژ نامی بین رساناهای کابل حداقل باید 1KV باشد.
- برای موتور و ورودی درایو باید کابل شیلددار یکسان استفاده گردد و شیلد کابل باید به صورت 360 درجه دور کابل را بپوشاند. کابل ۴ رشته جدا فقط برای موتورهای تا 30KW قابل استفاده می باشد.
- برای موتور فقط باید کابل های چند رشته (multi core) استفاده شود. و کابل های تک رشته جدا جدا به کار برده نشود.
- کابل های به شکل زیر که فقط یک کابل هادی ارت دارند با سطح مقطع تا 10mm^2 با شیلد برای موتورهای تا 30KW مناسب می باشند.



- دو نمونه کابل های شکل زیر برای موتورهای بالای 30KW استفاده شود. که در یک نمونه (شکل سمت چپ) شیلد و PE با هم هستند. از آنجایی که ضخامت شیلد بالا است، لذا به عنوان PE نیز استفاده شده است. در نمونه دوم (شکل سمت راست) رشته سیم های PE به صورت جدا در داخل کابل می باشند و شیلد نیز فقط به عنوان شیلد استفاده می شود، لذا در این کابل ها سه رشته سیم PE وجود دارد.



توجه کنید در صورتیکه سطح مقطع شیلد دور کابل کمتر از 50% خود کابل ها باشد، باید برای ارت (PE) یک رشته سیم جدا استفاده گردد.



- سیستم های شامل ۴ هادی (سه هادی فاز و یک هادی حفاظت PE) فقط برای ورودی درایو می توان استفاده نمود.




- در این سیستم سطح مقطع کابل هادی حفاظت مطابق جدول ذیل می باشد:

سطح مقطع کابل هادی فاز $S(\text{mm}^2)$	کمترین سطح مقطع کابل هادی حفاظت $S_{PE}(\text{mm}^2)$
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

- استفاده از کابل شیلددار برای موتور باعث کاهش تشعشعات الکترومغناطیسی اطراف درایو می شود. همچنین باعث کاهش استرس روی ایزولاسیون موتور و جریان بیرینگ های موتور می شود.

- کابل موتور و PE تا حد امکان باید کوتاه در نظر گرفته شود تا انتشار امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا ناشی از کابل‌ها کاهش یابد. و همچنین جریان ناشی و جریان خازنی کابل‌ها نیز کمتر شود.
- در صورتی که شیلد کابل موتور برای حفاظت ارت استفاده شود باید میزان هدایت الکتریکی شیلد جهت استفاده به عنوان PE کافی باشد.
- همچنین برای اینکه شیلد کابل موتور بر روی انتشار امواج الکترومغناطیسی و کاهش جریان‌های ناشی و خازنی مؤثر باشد، باید میزان هدایت الکتریکی شیلد کابل حداقل ۱۰ درصد میزان هدایت الکتریکی هر یک از فازهای اصلی کابل موتور باشد.
- حداکثر طول کابل موتور شامل کابل شیلددار نباید از ۳۰۰ متر بیشتر شود.
- برای فاصله‌های بالای ۵۰ متر توصیه می‌شود فیلتر خروجی du/dt استفاده گردد، تا جریان‌های ناشی از افزایش ظرفیت خازنی کابل‌ها کاهش یابد و ایزولاسیون موتور آسیب نبیند.
- در کابل کشی درایو سعی شود کابل‌های موتور از مسیری جدا از سایر کابل‌ها عبور داده شود. کابل‌های موتور چند درایو می‌توانند از یک مسیر عبور نمایند. باید کابل‌های موتور، کابل‌های ورودی درایو و کابل‌های کنترلی از مسیرهای جداگانه عبور داده شوند تا تأثیر امواج الکترومغناطیسی کابل‌های موتور بر روی سایر کابل‌ها کم باشد.
- در صورتیکه نیاز به عبور کابل‌های کنترلی از روی کابل‌های موتور باشد، باید کابل‌های کنترلی با زاویه ۹۰ درجه از روی کابل‌های موتور عبور نمایند.



فاصله بین کابل‌های موتور و کابل‌های ورودی نیز در صورتی که به موازات هم باشند، حداقل 300mm باشد.

- در کابل کشی‌های داخل تابلو کابل‌های 24V کنترلی درایو و کابل‌های 220V در داکت‌های جداگانه عبور داده شوند.

- تست ایزولاسیون کابل‌ها: جهت تست ایزولاسیون باید حتماً کابل‌های ورودی و خروجی از درایو جدا شوند. به هیچ وجه نباید ترمینال‌های ورودی و خروجی درایو تست ولتاژ بالای عایقی شوند. کابل‌های موتور و ورودی با ولتاژ 1KV تست عایقی شوند.

برای کابل‌های کنترلی حتماً از کابل‌های شیلددار استفاده شود و بهتر است از کابل‌های شیلددار دو به دو به هم تابیده شده (Twisted pair) استفاده گردد. شیلد کابل کنترلی فقط از طرف درایو به ارت PE وصل گردد.




کابل شیلددار زوج سیم به هم تابیده شده با شیلد روی زوج سیم ها


کابل شیلددار زوج سیم به هم تابیده شده

برای سیگنال‌های آنالوگ بهتر است از کابل شیلددار با زوج سیم‌های به هم تابیده شده با شیلد اضافی دور زوج سیم‌ها استفاده گردد. برای سیگنال‌های آنکودر نیز از همین نوع کابل استفاده گردد. برای رله‌های کنترلی 24V نیز از همین نوع کابل‌ها می‌توان استفاده نمود. برای رله‌های 220V از کابل‌های جداگانه استفاده گردد.

- برای کارت آنکودر از کابل شیلددار با زوج سیم‌های به هم تابیده شده (Twisted pair) استفاده گردد.



- معمولاً در درایوهای توان بالا نمی‌توان تنها از یک کابل سه رشته استفاده نمود. برای جریان‌های بالا باید از دو یا سه کابل سه رشته به صورت موازی استفاده کرد. در این صورت کابل کشی درایو به صورت ذیل انجام گیرد. هر سه رشته همه کابل‌ها باید به تمام ترمینال‌های خروجی و ورودی متصل شوند. همچنین شیلد تمام کابل‌ها باید به زمین وصل شوند. مانند شکل ذیل:




سطح مقطع کابل قدرت متناسب با جریان ورودی و خروجی درایو در ضمیمه شماره ۴ آمده است.

۴-۱۱- ترمینال‌های کنترلی درایو

این ترمینال‌ها شامل ترمینال‌های ورودی‌های و خروجی‌های دیجیتال و آنالوگ و شبکه ارتباطات دیجیتال و ارتباطات آنکودر می‌باشد. این ترمینال‌ها در زیر کاور پانل درایو‌ها قرار دارند.

۴-۱۱-۱- نام گذاری و جانمایی ترمینال‌های کنترل

در ذیل آرایش ترمینال‌های کنترلی و جامپرهای تنظیم شونده در برد I/O استاندارد VX7 نمایش داده شده‌است.



- جامپرهای تنظیم جریان $0\sim 20\text{mA}$ و یا ولتاژ $0\sim 10\text{V}$ در ورودی آنالوگ AI2 و یا خروجی‌های AO2 و AO1 بر روی برد I/O بالای ترمینال‌های کنترل پیش بینی شده‌است. ورودی آنالوگ AI3 به صورت ولتاژ $10\text{V}\sim -10\text{V}$ می‌باشد.

شکل ۴-۱۴: ترمینال‌های مدار کنترلی.

توضیحات	نام ترمینال	
منبع تغذیه +10V جهت ولوم خارجی	+10V	
۱. ورودی آنالوگ AI2 توسط جامپر J4 در روی برد کنترل VX7 به صورت ولتاژ با دامنه 0 تا 10V ولت یا به صورت جریان با دامنه 0 تا 20mA قابل تنظیم می باشد.	AI2	
۲. ورودی آنالوگ AI3 به صورت +10V ~ -10V می باشد.		
۳. امپدانس ورودی: منبع ولتاژ مقدار 20kΩ و منبع جریان 500 Ω می باشد.	AI3	
۴. دقت تنظیم حداقل ۵ میلی ولت است هنگامیکه ولتاژ ۱۰ ولت متناظر با فرکانس ۵۰ هرتز است		
۵. میزان خطا ۱٪± در ۲۵ درجه سانتیگراد		
پتانسیل صفر و یا زمین ولتاژ کنترل منبع تغذیه +10V ترمینال می باشد.	GND	
۱. دامنه خروجی دیجیتال به صورت خروجی ولتاژ مقدار ۰ تا ۱۰ ولت یا خروجی جریان مقدار ۰ تا ۲۰ میلی آمپر قابل انتخاب می باشد که جامپر J1 جهت تنظیم خروجی آنالوگ AO1 و جامپر J2 جهت خروجی آنالوگ AO2 بر روی برد کنترل VX7 بالای ترمینال های کنترل در نظر گرفته شده است.	AO1	
۲. میزان خطا ۱٪± در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	AO2	
خروجی رله RO1، کنتاکت NO با لیبل RO1A و کنتاکت NC با لیبل RO1B بوده و ترمینال مشترک آنها RO1C مشخص شده است. ظرفیت الکتریکی کنتاکت ها: 3A/AC250V,1A/DC30V	RO1A	
	RO1B	
	RO1C	
خروجی رله RO2، کنتاکت NO با لیبل RO2A و کنتاکت NC با لیبل RO2B بوده و ترمینال مشترک آنها RO2C مشخص شده است. ظرفیت الکتریکی کنتاکت ها: 3A/AC250V,1A/DC30V	RO2A	
	RO2B	
	RO2C	
ترمینال ارت	PE	
تغذیه مشترک اپتوکوپلرهای ورودیهای دیجیتال (محدوده ولتاژ: ۱۲ تا ۳۰ ولت)	PW	
منبع تغذیه درایو فراهم شده برای استفاده کاربران با حداکثر جریان خروجی ۲۰۰ میلی آمپر	24V	
پتانسیل صفر و یا ترمینال زمین +24V ایزوله	COM	
۱. امپدانس داخلی: 3.3kΩ	ورودی دیجیتال ۱	S1
۲. ۱۲ تا ۳۰ ولت ولتاژ ورودی در دسترس است.	ورودی دیجیتال ۲	S2
۳. ترمینال ورودی دو جهته است که از هر دو حالت سوئیچ ترانزیستوری PNP و NPN پشتیبانی می کند.	ورودی دیجیتال ۳	S3
۴. حداکثر فرکانس ورودی: 1kHz	ورودی دیجیتال ۴	S4
۵. همه ورودی های دیجیتال سوئیچ قابل برنامه ریزی می باشند.	ورودی دیجیتال ۵	S5
۶. کاربر با استفاده از توابع گروه پنجم می تواند توابع مختلفی را به هر یک از این ورودیهای دیجیتال اختصاص دهد.	ورودی دیجیتال ۶	S6
	ورودی دیجیتال ۷	S7
	ورودی دیجیتال ۸	S8

HDI	از این ترمینال ها می توان به عنوان یک ورودی دیجیتال معمولی مشابه S1 تا S8 استفاده کرد و هم می توان به صورت ورودی دیجیتال پالسی با فرکانس بالا استفاده کرد. حداکثر فرکانس ورودی مقدار 50 kHz می باشد.
HDO	۱. ترمینال خروجی دیجیتال پالسی ترانزیستوری کلکتور باز با ظرفیت الکتریکی 200 mA / 30V ۲. دامنه فرکانس خروجی: 0 تا 50KHz
COM	ترمینال زمین مشترک +24V
CME	ترمینال زمین مشترک HDO و Y1 این ترمینال در کارخانه به ترمینال COM، توسط جامپر متصل شده است.
Y1	ترمینال خروجی دیجیتال ترانزیستوری کلکتور باز با ظرفیت الکتریکی 200 mA / 30V و دامنه فرکانس خروجی 0 تا 1KHz می باشد.
485+	ورودی سیگنال شبکه ارتباطات +485 و -485 به صورت دیفرانسیلی
485-	لطفاً از کابل شیلددار دارای جفت سیم های به هم تابیده (Twisted) استفاده کنید.
Incremental Encoder Terminals	
PWR	تغذیه 5V/12V, 200mA جهت انکودر که با دیپ سوئیچ کنار ترمینال های کنترل ولتاژ 5V و یا 12V قابل انتخاب است.
A1+, A1-, B1+, B1-, Z1+, Z1-	سیگنال های انکودر
A2+, A2-, B2+, B2-	پالس سیگنال ورودی سیگنال 5V در صورتیکه ولتاژ ورودی بیش از 10V باشد نیاز به مقاومت محدود کننده جریان می باشد.
AO+, AO-, BO+, BO-, ZO+, ZO-	سیگنال انکودر بافر شده خروجی، به صورت سیگنال دیفرانسیل 5V و نسبت تبدیل 1: 1
COM	ترمینال زمین انکودر

۴-۱-۲- اتصال مشترک سوئیچ های متصل به ورودی های دیجیتال

نحوه اتصال مشترک سوئیچ های ورودی های دیجیتال با زمین تغذیه 24 V (COM) به عنوان مشترک سوئیچ های ترانزیستوری امیتر مشترک (NPN) (ترمینال COM) و یا مثبت تغذیه 24V به عنوان مشترک سوئیچ های ترانزیستوری امیتر مشترک PNP (ترمینال +24) در ذیل آمده است.


همچنین در دو صورت استفاده از منبع تغذیه +24 داخلی یا منبع تغذیه +24 خارجی مشتری نیز تشریح شده است. پیش فرض تنظیمات در کارخانه در شکل زیر آمده است و بر اساس استفاده از منبع تغذیه داخلی و ترانزیستور NPN انجام شده است. جهت جامپر روی ترمینال ها از اتصال U شکل استفاده شده است.

PWR	A1+	A1-	S1	S2	S3	S4	A2+	A2-	A11	A12	A13	+10V	AO+	AO-
COM	B1+	B1-	S5	S6	S7	S8	HDI	B2+	B2-	AO1	AO2	GND	Bo+	Bo-
	Z1+	Z1-	PE	+24	PW	COM	CME	HDO	Y1	485+	485-	PE	ZO+	ZO-

پیش فرض کارخانه اتصال ترمینالهای COM به CME و PW به +24


شکل ۴-۱۵: اتصال U شکل

اگر از ترانزیستور NPN به عنوان سوئیچ و از منبع تغذیه داخلی درایو استفاده می کنید اتصال U شکل را بین +24 وolt و PW قرار دهید. در صورت استفاده از منبع تغذیه خارجی به شکل (4-16) سمت راست مراجعه کنید.



شکل ۴-۱۶: سوئیچ ترانزیستوری NPN


اگر از ترانزیستور PNP به عنوان سوئیچ و از منبع تغذیه داخلی درایو استفاده می کنید اتصال U شکل را بین COM و PW قرار دهید، در صورت استفاده از منبع تغذیه خارجی به شکل (4-17) سمت راست مراجعه کنید.



شکل ۴-۱۷: سوئیچ ترانزیستوری PNP


۴-۱۱-۳-سیم کشی انکودرها

خروجی های انکودرها به صورت دیفرانسیل، ترانزیستور کلکتور باز، ترانزیستورهای مکمل و یا پوش پول (Push-) (Pull) می باشند مدل سیم کشی های آنها در ذیل آمده است.



۴-۱۲-حفاظت از درایو و کابل برق ورودی در مقابل اتصال کوتاه

در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار حرارتی درایو و کابل برق ورودی طبق دستورالعمل های زیر عمل نمایید.



شکل ۴-۱۸: پیکربندی فیوز

فیوز را همان طور که در ضمیمه شماره یک مشخص شده است انتخاب کنید. فیوز از کابل برق ورودی در برابر اتصال کوتاه محافظت می کند. هنگامی که اتصال کوتاه درایو داخلی باشد به عنوان پشتیبان حفاظت های داخلی درایو، از درایو و کابل حفاظت می نماید.

۴-۱۳ - محافظت از موتور و کابل موتور در شرایط اتصال کوتاه

هنگامی که کابل موتور با توجه به جریان نامی درایو انتخاب می شود، درایو از موتور و کابل موتور در وضعیت اتصال کوتاه محافظت می کند و به هیچ وسیله ی حفاظتی اضافی نیاز نیست.

اگر درایو به چند موتور متصل باشد، برای محافظت از هر کابل و موتور باید از یک قطع کننده اضافه بار حرارتی و جریان زیاد (circuit breaker) جداگانه استفاده شود.



۴-۱۴ - محافظت از موتور در برابر اضافه بار حرارتی

طبق مقررات، موتور باید در برابر اضافه بار حرارتی حفاظت شود و در صورت تشخیص اضافه بار، جریان باید قطع شود. درایو دارای یک عملکرد حفاظت حرارتی موتور است که از موتور محافظت می کند و جریان خروجی را قطع می کند تا از سوختن سیم پیچی موتور جلوگیری شود. حفاظت حرارتی بر اساس انتگرال I^2t عمل می کند.

۴-۱۵ - استفاده از درایو به عنوان راه انداز و بای پس کردن آن

اگر درایو به عنوان راه انداز نرم مورد استفاده قرار می گیرد، می توان درایو را پس از استارت و رسیدن به دور نامی با استفاده از کنتاکتور بای پس به برق شهر وصل نمود. برای این منظور بایستی خروجی درایو توسط کنتاکتور دیگری قبل از بستن کنتاکتور بای پس از موتور جدا گردد. در صورت نیاز به جابجایی مکرر، به منظور ایجاد اطمینان از عدم اتصال همزمان درایو و شبکه برق به موتور که باعث معیوب شدن درایو می شود بایستی از اینترلاک های مکانیکی یا الکتریکی مستقل بین دو کنتاکتورها استفاده شود.

هرگز برق ورودی از شبکه را را به ترمینال های خروجی درایو، U و V متصل نکنید. ولتاژ خط برق اعمال شده بر روی خروجی می تواند منجر به آسیب دائمی درایو شود.



۵- روش کار با صفحه کلید و نمایشگر درایو

صفحه کلید و نمایشگر درایوهای VX7 شامل موارد ذیل می باشد.

	<p>(۱) نشانگرهای LED وضعیت کنترلی درایو</p> <p>(۲) نشانگرهای LED تعیین کننده نوع پارامتر الکتریکی قابل اندازه گیری</p> <p>(۳) نشانگر دیجیتال پنج رقمی</p> <p>(۴) پتانسیومتر دیجیتال که با چرخش آن سرعت درایو را تنظیم می نماید.</p> <p>(۵) صفحه کلید شامل شاسی های با تابع مشخص مثل Run و STOP و یا قابل برنامه ریزی QUICK/JOG و یا شاسی های جهت تنظیم پارامترهای نرم افزاری سیستم صفحه کلید برای کنترل درایوهای سری VX7، خواندن کمیت های الکتریکی و تنظیم پارامترها استفاده می شود.</p>
---	---

شکل ۵-۱: صفحه کلید

برای قراردادن این صفحه کلید بر روی تابلو و یا استند کنترل فرمان از براکت نصب خارجی استفاده نمایید.

شماره	نام	شرح
۱	نشانگرهای LED افقی بالای ارقام نمایش داده شده	خاموش: درایو در حالت استاپ می باشد. چشمک زن: درایو در مد اتوتیون (AutoTune) بوده و در حال اجرای توابع محاسباتی تخمین پارامتر هاست. روشن: درایو در وضعیت Run
		خاموش: درایو در جهت راست گرد روشن: درایو در جهت چپ گرد
		خاموش: نشان دهنده کنترل فرامین از کی پد چشمک زن: کنترل فرامین از ترمینال های کنترل روشن: کنترل فرامین از شبکه ارتباطات

<p>روشن: درایو در وضعیت تریپ (Trip) خاموش: شرایط نرمال چشمک زدن: درایو در وضعیت آلارم و پس از زمان گیری و در صورت عدم اقدامات اصلاحی به زودی تریپ می دهد.</p>	<p>نشانگر TRIP</p>		
<p>نوع پارامتر کمیت الکتریکی اندازه گیری نمایش داده را تعیین می کند.</p>			
<p>واحد فرکانس</p>	<p>HZ</p>	<p>فقط نشانگر HZ روشن است.</p>	<p>۲</p> <p>نشانگرهای LED عمودی در سمت راست ارقام نمایش داده شده</p>
<p>واحد دور در دقیقه</p>	<p>RPM</p>	<p>هر دو نشانگر HZ و نشانگر A روشن می باشند.</p>	
<p>واحد جریان</p>	<p>A</p>	<p>فقط نشانگر A روشن است.</p>	
<p>درصد جریان نامی</p>	<p>%</p>	<p>هر دو نشانگر A و نشانگر V روشن می باشند.</p>	
<p>واحد ولتاژ</p>	<p>V</p>	<p>فقط نشانگر V روشن است.</p>	
<p>صفحه نمایش سون سگمنت (7segment) پنج رقمی که داده های مختلف اطلاعات و هشدار و مقدار پارامترها را نشان می دهد.</p>			
<p>۳ ارقام نمایشی</p> <p>۴ پتانسیومتر دیجیتالی</p> <p>این پتانسیومتر دیجیتالی می باشد قابلیت چرخش چندین دور را دارد. فانکشن آن در پارامتر P08.42 آمده است.</p>			
<p>ورود به یا گذر از سطح اول منوی تنظیم پارامترها بیرون رفتن از پارامترها</p>	<p>شاسی ورود و خروج به نرم افزار</p>		<p>۵</p> <p>شاسی ها</p>
<p>ورود گام به گام به منو تایید پارامترها</p>	<p>کلید ورود</p>		
<p>افزایش ارقام داده ها یا پارامتر به تدریج</p>	<p>شاسی بالا</p>		
<p>کاهش ارقام داده ها یا پارامتر به تدریج</p>	<p>شاسی پایین</p>		
<p>جابجایی به راست برای انتخاب پارامترها به صورت چرخشی در وضعیت توقف یا کار درایو انتخاب رقم پارامتر عددی در طی اصلاح آن</p>	<p>شاسی شیفت به راست</p>		

<p>این کلید به‌عنوان Run به معنی فعال شدن برق خروجی درایو به موتور که می‌تواند موجب چرخش موتور نیز بشود به شرطی که فرامین از طریق صفحه کلید تعریف شده باشد.</p>	<p>شاسی RUN</p>			
<p>این کلید به‌عنوان استاپ یا متوقف شدن فرمان حرکت موتور می‌باشد و شرایط عملکرد آن در پارامتر P07.04 آمده است. در ضمن این کلید برای ریست کردن همه مدهای کنترل در حالتی که خطا فعال شده‌است، استفاده می‌شود.</p>	<p>شاسی استاپ یا ریست</p>			
<p>عملکرد این کلید توسط پارامتر P07.02 تعریف می‌شود.</p>	<p>شاسی JOG</p>			
<p>رابط صفحه کلید برای همه مدل‌ها یک ترکیب استاندارد است.</p>			<p>رابط صفحه کلید</p>	<p>۶</p>

به‌طور مثال در شکل زیر (شکل ۵-۲) سه حالت از صفحه کلید که نمایانگر وضعیت کنترلی و نمایشی روی پانل می‌باشد در ذیل توضیح داده شده‌است:

نمایشگر سمت راست در وضعیت تریپ و یا خطا که نوع آن EF (خطا خارجی ناشی از فعال شدن خطا در تجهیز بیرونی درایو) می‌باشد.

نمایشگر میانی درایو در حال کار و یا Run را نشان می‌دهد و فرکانس موتور با توجه به روشن بودن LED سمت راست که Hz را نشان می‌دهد 50.00 هرتز می‌باشد. در ضمن نشانگر RUN نیز در بالا و سمت راست صفحه کلید روشن می‌باشد.

نمایشگر سمت چپ فرکانس رفرنس سرعت را 50.00 هرتز نشان می‌دهد ولی درایو در وضعیت استاپ است.



شکل ۵-۲: حالت نمایش داده شده

۶- تنظیم پارامترهای درایو

پارامترها در سه لایه زیر به صورت منوی سطح یک تا سطح سه طبقه بندی شده اند.

۱. شماره گروه اصلی پارامترها (منوی سطح اول) مثال: گروه اصلی P0 (P00)
۲. زیر گروه یا کد پارامتر (منوی سطح دوم) مثال: گروه اصلی P0 و زیر گروه ۱ (P00.01)
۳. تعیین مقدار پارامتر (منوی سطح سوم) مثال: پارامتر P00.01 دارای مقدار صفر (P00.01=0)

گروه پارامترهای اصلی به شرح ذیل می باشد:

گروه پارامترهای اصلی (P00)، گروه کنترل روشن و خاموش (P01)، گروه پارامترهای موتور ۱ (P02)، گروه کنترل برداری (P03)، گروه پارامترهای SVPWM (P04)، گروه پارامترهای ترمینال های ورودی (P05)، گروه پارامترهای ترمینال های خروجی (P06)، گروه HMI (P07)، گروه پارامترهای پیشرفته (P08)، گروه پارامترهای PID (P09)، گروه PLC و سرعت پله ای (P10)، گروه حفاظت ها (P11)، گروه پارامترهای موتور ۲ (P12)، گروه کنترل موتور سنکرون (P13)، گروه ارتباطات شبکه (P14)، گروه شبکه (P15) PROFIBUS/CANopen، گروه شبکه (P16) Profinet، گروه کمیت های اندازه گیری (P17)، گروه نمایش های کمیت ها ۲ (P18)، گروه انکودر (P20)، کنترل موقعیت (P21)، کنترل موقعیت اسپیندل (P22)


ملاحظات: فشار دادن شاسی های **PRG/ESC** و یا **DATA/ENT** می تواند در منوی پارامترها از سطح سوم به سطح دوم برگردد. تفاوت این دو شاسی در این است که، با فشار دادن **DATA/ENT** پارامترهای تنظیم شده در صفحه کنترل ذخیره می شوند و سپس به منوی سطح دوم باز می گردند و با تغییر خودکار به پارامتر بعدی خواهد رفت، در حالی که فشار دادن **PRG/ESC** مستقیماً به منوی سطح دوم بدون ذخیره پارامترها باز می گردد، و همچنان در پارامتر فعلی باقی می ماند.

در منوی سطح سوم، اگر پارامتر در حالت چشمک زن نباشد، به این معنی است که پارامتر نمی تواند اصلاح شود. دلایل احتمالی می تواند این موارد باشد:

۱. این پارامتر پارامتر قابل تغییر نیست، مانند پارامتر با مقدار تخصیص یافته، سوابق عملکرد و غیره؛
۲. این پارامتر در حالت اجرا قابل تغییر نیست، اما در حالت توقف قابل تغییر است.

۶-۱- تنظیم پارامتر P00.01 از صفر به یک

در شکل زیر نحوه وارد شدن به پارامترها نمایش داده شده و مقدار پارامتر P00.01 را که ابتدا صفر بوده به مقدار یک تغییر داده شده است و مجدداً به منوی نمایش فرکانس برگشته است.




۶-۲- تنظیم رمز عبور جهت دسترسی به پارامترهای دستگاه

درایوهای سری VX7 برای تنظیمات پارامترهای درایو، قابلیت رمزگذاری توسط پارامتر P07.00 را دارا می باشند. بعد از وارد کردن رمز و خروج از حالت ویرایش پارامتر، رمز عبور فوراً معتبر می شود. دوباره PRG / ESC را فشار دهید تا حالت ویرایش پارامتر "0.0.0.0.0" نمایش داده خواهد شد و تا زمانی که رمز صحیح را وارد نکنید دیگر امکان دسترسی به پارامترها را نخواهید داشت.

در صورتیکه مجدداً P07.00 را روی صفر تنظیم کنید رمز عبور غیر فعال می گردد.


در شکل زیر نحوه وارد کردن رمز جهت دسترسی به پارامترهای درایو آمده است. پارامتر P07.00 پارامتر تعیین رمز ورود (Pass Word) است که در این مثال مقدار ۲۲۲۲۲ تعیین شده است.



۶-۳- مشاهده کمیت‌های اندازه‌گیری شده در درایو

درایو VX7 گروه P17 را به عنوان گروه بازرسی یا مشاهده کمیت‌های اندازه‌گیری فراهم نموده است و کاربران می‌توان به P17 وارد و مستقیماً وضعیت درایو را مشاهده نمایند. جهت مشاهده وضعیت‌های کنترل حلقه بسته پارامترهای گروه ۱۸ نمایانگر مقادیر رفرنس‌ها و فیدبک‌های انکودر و کنترل موقعیت هستند.

در شکل زیر نحوه وارد شدن به بخش پارامترهای مانیتورینگ و مشاهده پارامتر رفرنس فرکانس P17.00 را مشاهده می‌نمایید.




۷- راه‌اندازی درایو و تنظیمات پارامترهای اصلی

پس از نصب درایو و اتصال کابل‌های شبکه و موتور و ارت به ترمینال قدرت دستگاه و بازرسی‌های ذکر شده درایو آماده روشن شدن می‌گردد. لذا بعد از اتصال برق شبکه به درایو، بر روی پانل آن در ابتدا کلید سگمنت‌ها و چراغ‌های LED آن روشن شده و نهایتاً چشم‌کزن فرکانس 50.00 دیده می‌شود. جهت تنظیمات اولیه درایو می‌بایست ابتدا نوع موتور که می‌تواند سنکرون و یا آسنکرون (موتورهای جنرال) می‌باشد انتخاب و کمیت‌های الکتریکی روی پلاک موتور طبق فلوجارت که در ذیل آمده است به درایو داده شود. سپس در طی فرایند اتوتیون (Autotune) به این مضمون که درایو در یک فرایند اتوماتیک با دادن ولتاژهای مختلف AC و DC اقدام به شناسایی کمیت‌های الکتریکی موتور می‌نماید و این پارامترها را بعد از شناسایی جهت موتور آسنکرون در P02.06~P02.10 و جهت موتور سنکرون در P02.20~P02.23 قرار می‌دهد. اتوتیون به دو صورت استاتیک و چرخشی قابل انتخاب است. هنگامیکه موتور از بار مکانیکی جدا می‌باشد بهتر است از اتوتیون چرخشی استفاده نمایید. توجه نمایید در صورتیکه به‌هنگام اتوتیون چرخشی موتور از بار جدا نباشد نتیجه شناسایی پارامترهای موتور نادرست است.

اتوتیون استاتیک را همواره جهت موتوری که نمی‌توانید از بار مکانیکی جدا کنید (نمی‌توانید کویلینگ موتور را باز کنید) استفاده کنید. لازم به ذکر است با اتوتیون چرخشی بهترین دقت در شناسایی پارامترها انجام می‌شود و پرفورمنس این اتوتیون نسبت به اتوتیون استاتیک بالاتر است.

فلوجارت زیر ترتیب تنظیمات راه‌اندازی را نشان می‌دهد.



در صورتیکه موتور دومی دارید بایستی توسط پارامتر P08.31 موتور دوم را انتخاب و سپس اتوتیون نمایید. در صورتیکه $P08.31=0$ است و استفاده از ترمینال ورودی دیجیتال جهت فرمان سوئیچ از موتور ۱ به موتور ۲ استفاده می‌کنید بایستی ورودی استفاده شده را روی تابع عملکرد ترمینال شماره ۳۵ بگذارید.

انتخاب موتور ۱ و ۲ توسط ورودی دیجیتال و یا توسط شبکه مدباس			
انتخاب موتور	تنظیم پارامترها	پارامتر P08.31	انتخاب کانال فرمان RUN توسط پارامتر P00.01
-	-	-	P00.01=0 (پانل)
Motor2	Terminal Function=35, Sx=close	P08.31=0	P00.01=1 (ترمینال)
Motor1	Terminal Function=35, Sx=open		
Motor1	Address: 2009H.Bit0~1=00	P08.31=1 (Modbus)	P00.01=2 (شبکه)

پیش‌فرض کارخانه	مقداردهی	نام پارامتر	کد پارامتر
2	SVPWM : 2 // SVC1 : 1 // SVC0 : 0	مد کنترل سرعت	P00.00
0	0: صفحه‌کلید // 1: ترمینال کنترلی // 2: شبکه	کانال فرمان	P00.01
0	Ethernet : 2 // PROFIBUS/CANopen : 1 // MODBUS : 0	کانال‌های شبکه	P00.02
0	0: غیر فعال // 1: پیش‌فرض کارخانه // 2: پاک کردن سوابق خطاها	پارامتر ذخیره توابع	P00.08
0	0: غیر فعال // 1: نوع چرخشی و حتماً موتور بی‌بار (جهت مد SVC) // 2: استاتیک ۱ (موتور با بار) // 3: استاتیک ۲ (موتور با بار و در مدل SVPWM)	اتوتیونینگ - تابع شناسایی پارامترهای موتور	P00.15
0	0: آسنکرون // 1: سنکرون	نوع موتور شماره ۱	P02.00
بسته به توان درایو	در شروع راه‌اندازی درایو با تنظیم مقادیر پارامترهای P02.01 تا P02.05 از روی پلاک موتور، سیستم درایو آماده انجام تابع اتوتیون (پارامتر P00.15) می‌گردد. درایو پس از اتوتیون، کمیت‌های زیر را اندازه‌گیری و در پارامتر مربوطه می‌نویسد. این پارامترها عبارتند از: مقاومت استاتور موتور (P02.06)، مقاومت روتور موتور (P02.07)، اندوکتانس پراکندگی موتور (P02.08)، اندوکتانس متقابل موتور (P02.09) و نهایتاً جریان بی‌باری موتور (P02.10)	توان نامی موتور ۱	P02.01
		فرکانس نامی موتور ۱	P02.02
		سرعت نامی موتور ۱	P02.03
		ولتاژ نامی موتور ۱	P02.04
		جریان نامی موتور ۱	P02.05

راه‌اندازی درایو به‌صورت حلقه بسته با انکودر و همچنین راه‌اندازی سروو و اسپیندل در فصل جداگانه آمده است.

۸- ساختار توابع VX7

در این بخش ساختار توابع کاربردی درایو تشریح شده‌است و ارتباط بین پارامترها در این توابع به‌صورت شماتیک آمده است و توضیحات مختصری در ارتباط با عملکرد آنها جهت شناخت بیشتر پارامترها داده شده‌است.

۸-۱- کنترل برداری

کنترل دور VX7 دارای سه مد کنترل برداری با انتخاب پارامتر P00.00 می باشد.

- مد کنترل برداری بدون نیاز به فیدبک انکودر (SVC0, SVC1)
- مد کنترل خطی (SVPWM): پیش فرض کارخانه.
- مد کنترل برداری حلقه بسته که نیاز به انکودر دارد (VC).

توابع مد کنترل برداری در گروه سوم پارامترها می باشد، در ضمن در این مد کنترل برداری درایو قادر به کنترل سرعت و یا کنترل گشتاور به صورت مستقل می باشد. درایو وقتی در مد کنترل سرعت کار می کند، به گشتاور تابع وابسته بوده و با توجه به مقدار بار مکانیکی تغییر می کند. متقابلاً وقتی درایو در مد کنترل گشتاور کار می کند، سرعت تابع وابسته بوده و با تغییر بار مکانیکی تغییر می کند. در ذیل بلوک دیاگرام کنترل برداری تشریح شده است.

کنترل دور موتورهای آسنکرون به جهت وجود متغیرهای غیر خطی در معادلات گشتاور و سرعت، بسیار پیچیده می باشد. در دهه های اخیر با توجه به رشد میکروکنترل های قدرتمند DSP و کاهش زمان محاسبات معادلات ریاضی، کنترل پذیری این نوع موتورها میسر گردیده است.


در روش کنترل برداری، جهت در اختیار گرفتن کنترل دور موتور که نیازمند به دقت و پایداری در گشتاور و سرعت موتور و همچنین پاسخ مناسب به تغییرات سریع بار مکانیکی می باشد، از آنالیز ریاضی برداری جریان استاتور بهره مند شده است. این جریان که در حقیقت حامل جریان گشتاور بار و جریان مغناطیس کننده هسته موتور می باشد، در یک پروسه مبدل ریاضی به دو مؤلفه برداری جریان اکتیو و جریان راکتیو متناظر با جریان ایجاد کننده گشتاور و جریان ایجاد کننده تحریک (فلو مغناطیسی) تبدیل می گردد. لذا با به دست آوردن مقدار دامنه و فاز این دو بردار به رگولاسیون سرعت همانند موتورهای DC با پرفورمنس بالا دست می یابد.

در شماتیک دیاگرام زیر بلوک های کنترل این روش به اختصار آمده است. بردارهای جریان سه فاز موتور I_a و I_b و I_c در یک ماتریس برداری Clarke تبدیل به دو جریان برداری i_α و i_β در یک محور مختصات عمود بر هم می گردند.


$$i_\alpha = (2/3) * i_u, \quad i_\beta = (\sqrt{3}/2) * i_v - (\sqrt{3}/2) * i_w$$

جمع برداری این دو جریان دقیقاً هم اندازه جریان توان ظاهری موتور سه فاز می باشد. جریان های i_α و i_β با مؤلفه دامنه متغیر سینوسی با اختلاف فاز ۹۰ درجه و روی محورهای مختصات XY با تابع برداری Park تبدیل به دو بردار جریان i_m (Id) و i_T (Iq) با دامنه ثابت و اختلاف فاز ثابت ۹۰ درجه، در یک محور مختصات دوار X'Y' تبدیل می شوند و این محور مختصات با سرعت بردار میدان مغناطیسی می چرخد. حال با این مبدل های ریاضی، دو مقدار DC متناظر با کمیت های اصلی کنترل یعنی جریان تولید کننده گشتاور و جریان تحریک خواهیم داشت.

i_T دقیقاً جریان متناظر با جریان گشتاور بار بوده و هم فاز با مؤلفه میدان روتور و مؤلفه i_m متناظر با جریان تحریک موتور می باشند. جمع جبری این دو جریان برداری است که هم فاز با میدان استاتور می باشد، زاویه بین جریان شار ساز روتور (Id) و جریان فاز a (Ia هم فاز با i_α) زاویه روتور با نام θ_r در توابع کنترلی شماتیک دیاگرام ذیل آمده است.




با توجه به مقدار DC جریان i_m و i_T در دو حلقه فیدبک PI مرتبط با جریان تحریک و جریان گشتاور، رگوله شده و مجدداً با ماتریس‌های معکوس Park و ماتریس معکوس Clarke و مدولاسیون بردار سوئیچ‌های IGBT شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر ساخته می‌شود. بایستی توجه کرد که دقت در اندازه‌گیری پارامترهای موتور در این روش کاملاً در پرفورمنس کنترل برداری تأثیر می‌گذارد و پس از نصب درایو بایستی تابع اتوتیون اجرا گردد. لازم به ذکر است اتوتیون چرخشی با کوپلینگ باز موتور بهترین پرفورمنس کنترل برداری را می‌دهد.



۸-۲- کنترل SVPWM

کنترل سرعت در مد SVPWM جهت بارهایی که نیاز به کنترل دقیق سرعت ندارند استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای این مد کنترل سرعت، استفاده از یک درایو جهت کنترل سرعت چند موتور با یکدیگر می‌باشد. کاربرد دیگر این مد استفاده از تابع با ورودی مستقل ولتاژ و ورودی فرکانس است که در رگولاتورهای ولتاژ فرکانس بالا استفاده می‌شود. در ضمن این مد جهت موتورهای توان بالا با گشتاور ثابت همچون تسمه‌های نقاله حمل بار توسط تابع خطی منحنی V/F توصیه می‌گردد.

از کاربردهای دیگر این مد استفاده در بارهای گشتاور متغیر با منحنی سهمی همچون فن‌ها و پمپ‌ها می‌باشد. توابع منحنی V/F با توان ۱.۳، ۱.۷ و ۲.۰ جهت این نوع گشتاورها که با توان دوم و سوم سرعت متناسب هستند، پیش بینی شده‌است.



همچنین منحنی خطی V/F با قابلیت تنظیم سه نقطه شکست فرکانسی جهت تنظیم بهینه گشتاور درخواستی بار نیز در گروه P04 آمده است.

توابع خاص جهت بالا بردن پرفورمنس SVPWM نیز در این گروه قرار داده شده‌است که در ذیل به آنها اشاره شده‌است.

➤ بوست گشتاور

این تابع قادر خواهد بود تا گشتاور را در سرعت‌های پایین با توجه به نیاز بار تنظیم نماید. توجه کنید که در صورت افزایش اضافی این تابع می‌تواند موجب اضافه جریان و یا لرزش در شفت موتور ایجاد کند. پارامتر P04.01 جهت تنظیم بوست تا نقطه فرکانس تنظیمی P04.02 پیش بینی شده‌است.

➤ بهینه‌ساز انرژی

این تابع با تنظیم ولتاژ می‌تواند بهترین نقطه کار موتور را پیدا کند تا کمترین انرژی استفاده شود. این تابع برای موتورهایی که بار آنها سبک و یا بی‌بار هستند مناسب است. توسط پارامتر P04.26 می‌توانید این تابع را فعال سازید. توجه کنید که این تابع جهت بارهای با گشتاور متغیر در زمان، کاربردی ندارد.

➤ گین جبران ساز لغزش V/F

کنترل SVPWM یک روش حلقه باز می‌باشد لذا اگر تغییرات ناگهانی در بار رخ دهد می‌تواند نوسانات در سرعت ایجاد کند، بدین جهت در این مد تابع گین جبران ساز لغزش پیش بینی شده‌است تا بتواند تغییرات

سرعت را به‌هنگام نوسانات بار جبران نماید. پارامتر P04.09 تابع گین در بازه 0.0 تا % 200.0 با پیش تنظیم کارخانه %100 (متناسب با فرکانس لغزش نامی موتور) قرار داده شده‌است.

➤ کنترل نوسانات

نوسانات موتور غالباً در مد SVPWM در شرایطی است که توان زیادی مورد نیاز می‌باشد. درایوهای VX7 جهت غلبه بر این نوسانات، با دو ضریب کنترل نوسان پارامتر P04.10 در فرکانس‌های پایین و پارامتر P04.11 در فرکانس‌های بالا نسبت به فرکانس آستانه کنترل نوسان (پارامتر P04.12) عمل می‌نمایند. مقدار بالاتر ضریب تأثیر بیشتر بر کنترل نوسان دارد. البته بزرگتر شدن این ضریب می‌تواند اضافه‌بار در موتور را تحمیل نماید.


۳-۸- تابع V/F با قابلیت کنترل مستقل و ولتاژ و فرکانس

هنگامیکه درایو در مد SVPWM (P00.00=2) قرار می‌گیرد، گروه کنترل P04 جهت تنظیم منحنی V/F قابل استفاده می‌باشد. جهت تنظیم دو کانال مستقل فرکانس و ولتاژ بایستی، پارامتر P04.00 را روی مقدار ۵ تنظیم نمایید. همان طوری که در فلورچارت زیر مشاهده می‌کنید، کانال مستقل ولتاژ پارامتر P04.27 می‌باشد، که می‌تواند از کانال‌های ورودیهای آنالوگ، تنظیم دیجیتال پانل، سرعت چند پله‌ای، خروجی PID ویا شبکه‌های ارتباطی سریال داده ولتاژ را دریافت کند.

متقابلاً کانال فرکانس با پارامتر P00.06 نیز مقدار فرکانس را دریافت می‌کند. بر سر راه هر دو کانال شتاب کاهنده و شتاب افزایشنده و همچنین محدود کننده بالا و پایین مقادیر ولتاژ و فرکانس هم گذارده شده‌است که در جدول ذیل پارامترهای مربوطه آمده است.

پیش فرض کارخانه	دامنه تنظیم	نام پارامتر	کد پارامتر
50.00Hz	P00.05 ~ P00.03	حد بالای فرکانس	P00.04
0.00Hz	0.00Hz ~ P00.04	حد پایین فرکانس	P00.05
بسته به مدل	00.0 ~ 3600.0s	شتاب افزایشنده فرکانس (ACC)	P00.02
بسته به مدل	00.0 ~ 3600.0s	شتاب کاهنده فرکانس (DEC)	P00.18
50.00 Hz	0.00Hz ~ P00.03 (زمانیکه کانال فرکانس روی پانل است (P00.06=0))	تنظیم فرکانس از پانل	P00.10
100.0%	P04.32~100.0% (ولتاژ نامی موتور)	حد بالای ولتاژ	P04.31
0.0%	0.0% ~ P04.31	حد پایین ولتاژ	P04.32
5.0s	00.0 ~ 3600.0s	شتاب افزایشنده ولتاژ (ACC)	P04.29
5.0s	00.0 ~ 3600.0s	شتاب کاهنده ولتاژ (DEC)	P04.30
100.0%	0.0%~100.0% (زمانیکه کانال ولتاژ روی پانل است (P04.27=0))	تنظیم ولتاژ از پانل	P04.28

پارامتر P04.28 تنظیم ولتاژ از روی صفحه‌کلید به هنگامی که کانال ولتاژ روی صفحه‌کلید تنظیم گردد (P04.27=0) خواهد بود. شماتیک دیگرام زیر ارتباطات این تابع را نشان می‌دهد.




۸-۴- تابع کنترل گشتاور

درایو سری VX7 می‌تواند در دو مد کنترل سرعت و مد کنترل گشتاور قرار بگیرد. در مد کنترل گشتاور درایو بایستی در مد (SVC=1) یا VC (P00.00=3) قرار داشته‌باشد و پارامتر (P03.11) به‌عنوان کانال رفرنس گشتاور بوده و همچنین جهت فعال شدن در این مد بایستی از مقدار صفر خارج شود.

اگر در هنگام کار در این مد، نیاز دارید که به مد کنترل سرعت سوئیچ کنید می‌توانید یکی از ورودیهای دیجیتال (S3, S4, ...) را به‌عنوان خارج شدن از مد گشتاور (Torque control Prohibit) تعریف کنید (مقداردهی تابع عملکرد این ورودی دیجیتال عدد ۲۹ می‌باشد) و با اکتیو شدن این ورودی سیستم به مد کنترل سرعت سوئیچ می‌کند. فلوجارت زیر ارتباط فانکشن‌های داخلی تابع گشتاور را نشان می‌دهد گشتاور درخواستی به‌عنوان رفرنس توسط پارامتر P17.15 قبل از فیلترینگ قابل نمایش است. دو فانکشن محدود کننده گشتاور و فانکشن محدود کننده فرکانس در مسیر گشتاور پیش بینی شده‌است و نهایتاً گشتاور خروجی این تابع در پارامتر P17.09 نمایش داده شده‌است.

در فلوجارت زیر محدوده کننده گشتاور موتوری از کانال (P03.18) و محدود کننده گشتاور ترمزی از کانال (P03.19) و همچنین محدود کننده فرکانس موتور در جهت چرخش به راست از کانال (پارامتر P03.14) و یا چرخش به چپ از کانال (P03.15) پیش بینی شده‌است.




پارامترهای تابع کنترل گشتاور به صورت مختصر در جدول ذیل آمده است.

کد پارامتر	نام پارامتر	دامنه تنظیم	پیش فرض کارخانه
P03.12	تنظیم گشتاور درخواستی از پانل	زمانیکه P03.11=1 باشد کانال گشتاور مقدار درخواستی را از پانل می گیرد و این مقدار پارامتر P03.12 می باشد. (جریان نامی موتور) 300.0% ~ -300.0%	
P03.13	زمان فیلتر رفرنس گشتاور	0.000 ~ 10.000s	0.100 s
P03.14	حد بالای فرکانس در چرخش راست گرد	0: پانل 1 // AI1 : 2 // AI2 : 3 // AI3 : 4 // HDI : 5	0
P03.15	حد بالای فرکانس در چرخش چپ گرد	6: MODBUS // 7: PROFIBUS/CANopen // 8: Ethernet // 9: رزرو	0
P03.16	تنظیم حد بالای فرکانس در چرخش راست گرد از پانل	0.00Hz ~ P00.03 (زمانیکه کانال حد بالای فرکانس در چرخش راستگرد روی پانل است (P03.14=0))	50.00 Hz
P03.17	تنظیم حد بالای فرکانس در چرخش چپ گرد از پانل	0.00Hz ~ P00.03 (زمانیکه کانال حد بالای فرکانس در چرخش چپگرد روی پانل است (P03.15=0))	50.00 Hz
P03.14	حد بالای گشتاور موتوری	در کلیه کانال ها 100% مقدار پارامتر معادل سه برابر جریان نامی موتور است 0: پانل 1 // AI1 : 2 // AI2 : 3 // AI3 : 4 // HDI : 5	0
P03.15	حد بالای گشتاور ترمزی	6: MODBUS // 7: PROFIBUS/CANopen // 8: Ethernet // 9: رزرو	0
P03.20	تنظیم حد بالای گشتاور موتوری از پانل	(جریان نامی موتور) 100.0% ~ 0.0% (زمانیکه کانال حد بالای گشتاور موتوری از روی پانل است (P03.14=0))	180.0%
P03.21	تنظیم حد بالای گشتاور ترمزی از پانل	(جریان نامی موتور) 100.0% ~ 0.0% (زمانیکه کانال حد بالای گشتاور ترمزی از روی پانل است (P03.15=0))	180.0%
P17.09	نمایش خروجی گشتاور	-250.0% ~ 250.0%	0.0%
P17.15	نمایش رفرنس گشتاور	(جریان نامی موتور) 300.0% ~ -300.0%	0.0%


۸-۵- تابع استارت درایو

فرمان استارت در درایو سه حالت را متصور می‌باشد:

۱. فرمان استارت در شرایط نرمال بعد از برق دار شدن درایو در شرایط پیش تنظیم کارخانه، استارت اتوماتیک غیر فعال (پارامتر $P01.21=0$) می‌باشد و درایو در وضعیت استاپ می‌ماند تا مجدداً توسط کاربر Run شود.
۲. فرمان استارت درایو بعد از قطع و وصل برق ورودی هنگامیکه استارت اتوماتیک فعال (پارامتر $P01.21=1$) باشد در اینصورت شرایط Run شدن در فلوجارت زیر آمده است.



۳. فلوجارت فرمان مجدد استارت، بعد از ریست شدن فالت به صورت اتوماتیک توسط درایو در ذیل آمده است. ریست اتوماتیک به شرط غیر صفر بودن پارامتر ($P08.29$) تعیین می‌شود و ماکزیمم ۱۰ بار می‌باشد.



مدهای استارت در اینورتر نیز به سه صورت است:


۱- استارت مستقیم درایو و چرخش موتور از فرکانس استارت (پارامتر P01.01)

۲- اعمال ترمز DC به موتور و سپس استارت درایو

۳- استارت درایو در شرایطی که موتور در حال چرخش است (Speed tracking)

برای بارهای اینرسی بالا مخصوصاً چرخش معکوس موتور، بهتر است استارت با ترمز DC و سپس توسط تابع شناسایی دور موتور (Speed Tracking) انجام گیرد.

توجه: برای موتورهای سنکرون استارت مستقیم توصیه می‌گردد.



پیش فرض کارخانه	دامنه تنظیم	نام پارامتر	کد پارامتر
0	0: فرمان Run از طریق پانل درایو 1: فرمان Run از طریق ترمینال ورودی دیجیتال 2: فرمان Run از طریق شبکه	کانال فرمان Run	P00.01
بسته به مدل	00.0 ~ 3600.0s	شتاب افزایشده فرکانس (ACC)	P00.11
بسته به مدل	000.0 ~ 3600.0s	شتاب کاهشده فرکانس (DEC)	P00.12
0	0: استارت مستقیم از فرکانس استارت 1: استارت بعد از اعمال ترمز DC 2: استارت بعد از شناسایی دور موتور (Tracking Speed)	مدهای استارت	P01.00
0.00Hz	0.00~50.00Hz	فرکانس استارت	P01.01
0.0s	0.0 ~ 50.00s	زمان ماندگاری در فرکانس استارت	P01.02
0.0%	0.0%~100.0%	جریان ترمز DC قبل از استارت	P01.03
+.0s	0.0 ~ 30.0s	زمان ترمز DC قبل از استارت	P01.04
.	0: نوع خطی; 1: نوع منحنی S شکل	نوع ACC/DEC	P04.28
0.1s	0.0 ~ 50.0s	شتاب شروع منحنی S شکل	P01.06
0.1s		شتاب انتهای منحنی S شکل	P01.07
0.00Hz		فرکانس پرش 1	P08.09
0.00Hz		دامنه پرش فرکانس 1	P08.10
0.00Hz		فرکانس پرش 2	P08.11
0.00Hz		دامنه پرش فرکانس 2	P08.12
0.00Hz		فرکانس پرش 3	P08.13
0.00Hz		دامنه پرش فرکانس 3	P08.14
0.00Hz			

۸-۶- تابع تنظیم فرکانس درایو

درایوهای سری VX7 جهت دریافت فرکانس درایو، مجهز به دو کانال اصلی A و B می باشند که با دو پارامتر P00.06 و P00.07 قابل تنظیم می باشند. در ضمن مجهز به توابع ریاضی (پارامتر P00.09) به جهت تولید رفرنس ترکیبی که می تواند فرکانس کانال های فوق الذکر را از یکدیگر کم و یا جمع کند و یا حداکثر و یا حداقل مقدار بین دو کانال را به عنوان رفرنس انتخاب نماید. علاوه بر این دو کانال همان طوریکه در فلوجارت زیر مشاهده می کنید، سه نوع رفرنس دیجیتال نیز به صورت مستقل وجود دارد که می تواند با شاسی های UP و یا DOWN به صورت ریموت (از طریق ورودیهای دیجیتال)، شاسی های بالا و پایین روی پانل و یا پتانسیومتر دیجیتال روی پانل توسط یک جمع کننده به مقدار تابع ترکیبی اضافه و یا مستقلاً یکی از آنها رفرنس فرکانس گردند.

گروه پنجم تابع عملکرد ترمینال های ورودیهای دیجیتال (Terminal function) جهت تعریف دو ورودی دیجیتال از ورودیهای S1 تا S8 برای شاسی های UP و DOWN به صورت ریموت با انتخاب عدد ۱۰ و ۱۱ نمایش داده شده است. ورودی دیجیتال Sx با تابع شماره ۱۲ در مسیر رفرنس دیجیتال می تواند با فعال شدن مقدار تنظیمی، دیجیتال را صفر نماید و همچنین با فعال کردن ورودی دیجیتال، با تابع شماره ۳۳ می توانید تنظیم دیجیتال فعلی را بدون تغییر نگه دارید و از تبعیت شاسی های UP/Down خارج نمایید.


پارامتر P08.42 به صورت یک پارامتر هگز چهار بیتی (0x0000~0x1223) جهت تعریف توابع مختلف انتخاب شاسی های بالا و پایین و پتانسیومتر روی پانل استفاده می گردد.

پارامتر P08.44 نیز به صورت یک پارامتر هگز سه بیتی (0x000~0x221) جهت تعریف توابع ترمینال های UP و DOWN ریموت پیش بینی شده است.

علاوه بر توابع فوق سه تابع عملکرد ورودی دیجیتال جهت سوئیچ کردن بین توابع ریاضی نیز که در جدول زیر آمده است قابل استفاده می باشد.


تابع عملکرد شماره ۱۵	تابع عملکرد شماره ۱۴	تابع عملکرد شماره ۱۳	رفرنس فعلی انتخابی در پارامتر P00.09
سوئیچ از تابع ترکیبی به کانال B	سوئیچ از تابع ترکیبی به کانال A	سوئیچ از کانال A به کانال B	
بدون عملکرد	بدون عملکرد	B	A
بدون عملکرد	بدون عملکرد	بدون عملکرد	B
B	A	بدون عملکرد	A+B
B	A	بدون عملکرد	A-B
B	A	بدون عملکرد	Min (A, B)
B	A	بدون عملکرد	Max (A, B)

پارامترهای P08.43 و P08.45 و P08.46 نرخ تغییر فرکانس بر حسب ثانیه به هنگام فشردن شاسی های UP و DOWN را تعیین می کنند. پیش فرض کارخانه برای شاسی های بالا و پایین پانل دستگاه 0.1 هرتز در هر ثانیه در پارامتر P08.43 می باشد و برای شاسی های UP/Down ریموت به صورت مستقل پارامترهای P08.45 و P08.46 با پیش فرض 0.5 هرتز بر ثانیه می باشد.



۷-۸- ورودی های آنالوگ و ورودی HDI


درايو VX7 داراي سه ورودی آنالوگ و دو ورودی پالسی (HDI) می باشد. دو ورودی آنالوگ AI1 و AI2 به صورت ولتاژ صفر تا ۱۰ ولت یا جریان چهار تا بیست میلی آمپر (۱۰V/0~20mA/4) می باشند و ورودی آنالوگ سوم به صورت -10V تا +10V می باشد. تابع تنظیم یا Scale این ورودی ها در فلو چارت زیر آمده است.



۸-۸- خروجی های آنالوگ


در درایوهای سری VX7، دو خروجی آنالوگ صفر تا ده ولت و یا چهار تا بیست میلی آمپر و یک خروجی HDO با فرکانس صفر تا ۵۰ کیلو هرتز وجود دارد.

شماتیک زیر تنظیم انتخابی کمیت خروجی ها در گروه ششم را نشان داده است و این خروجی ها بر اساس مقیاس ولتاژ یا جریان و یا فرکانس متناظر با نوع درخواست که می تواند سرعت موتور یا جریان موتور و یا توان خروجی و یا دیگر کمیت های اندازه گیری شده در درایو که متجاوز از بیست نوع می باشد، انتخاب گردد.



۸-۹- ورودی‌های دیجیتال

درایوهای سری VX7 دارای هشت ورودی دیجیتال و یک ورودی پالسی قابل تعریف به صورت ورودی جنرال می‌باشد. این ورودی‌ها قابلیت پروگرام جهت توابع متعدد تا ۶۳ نوع می‌باشند. همچنین سوئیچ متصل به ورودیهای دیجیتال به صورت نرم‌افزاری می‌توانند توسط تابع پلاریته، مثبت (کنتاکت NO= بیت متناظر صفر گردد) و یا منفی (کنتاکت NC = بیت متناظر یک گردد) با پارامتر P05.10 فعال و یا غیر فعال در نظر گرفته شوند. در ضمن به صورت گروهی قابلیت تغییر پلاریته مثبت و یا منفی به صورت سخت‌افزاری را دارا می‌باشند. علاوه بر مزایای فوق قابلیت پروگرام فیلتر جداگانه نرم‌افزاری و تأخیر در وصل و تأخیر در قطع هر ورودی دیجیتال پیش بینی شده‌است. شماتیک زیر توابع ذکر شده نشان داده شده‌است



Example: P17.12= 0x 01F7


0x	0				1				F				7			
	BIT15	BIT14	BIT13	BIT12	BIT11	BIT10	BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
0x								HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
0x								1	1	1	1	1	0	1	1	1

نحوه خواندن و یا نوشتن پارامترهای هگز P17.12 به عنوان نمایش وضعیت و یا پارامتر P05.10 به عنوان

پروگرام


۸-۱- خروجی های دیجیتال

خروجی های دیجیتال استاندارد درایوهای سری VX7 دو خروجی رله RO1 و RO2 و یک خروجی ترانزیستوری کلکتور باز Y و یک خروجی پالسی HDO که قابلیت تنظیم به صورت خروجی قابل پروگرام را داراست، وجود دارد. فلوجارت زیر پروگرام و تنظیم تأخیر در قطع و یا وصل این خروجی ها را نشان داده شده است.



۸-۱-۱- PLC ساده

تابع PLC ساده یک ایجاد کننده چند پله ای سرعت می باشد. این PLC می تواند پروسه ای که نیاز به پروگرام تا شانزده سرعت با چهار نوع شتاب و تعیین جهت دور موتور را در زمان های مشخصی به صورت اتوماتیک دارد، انجام دهد. در ضمن می تواند این پروسه یکبار و یا به صورت مکرر انجام بپذیرد. فلوجارت پروگرام آن در ذیل آمده است.



۸-۱۲- سرعت چند پله‌ای

تابع سرعت چند پله‌ای توسط چهار ورودی دیجیتال می‌تواند شانزده سرعت مختلف را انتخاب نماید.

پارامترهای تعریف فانکشن ورودی‌های دیجیتال	انتخاب شماره فانکشن ورودی دیجیتال	ورودیهای دیجیتال S1...S8, HDI	انتخاب شانزده سرعت (شانزده پله سرعت) توسط چهار ورودی دیجیتال 0: Digital Input off, 1: Digital input on															
		شماره سرعت	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P05.00~P0 5.09 : S1...S9,HDI	16	ورودی چند پله‌ای شماره ۱	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	17	ورودی چند پله‌ای شماره ۲	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	18	ورودی چند پله‌ای شماره ۳	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	19	ورودی چند پله‌ای شماره ۴	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	20	توقف اجباری موقت (Pause)	ON: توقف اجباری OFF: ادامه مرحله کاری قبل از توقف اجباری															

در هر مرحله کاری یا پله سرعت، چهار سری شتاب افزایشده یا شتاب کاهشده

(P10.34, ACC / DEC0, ACC/DEC1, ACC/DEC2, ACC/DEC3) قابل انتخاب توسط پارامترهای هگز (پله

صفر تا هفت) و پارامتر P10.35 (پله هشت تا پانزده) می‌باشد.


سرعت هر پله و مدت زمان ماندگاری در آن سرعت توسط پارامتر P10.02 تا پارامتر P10.32 قابل انتخاب می‌باشد.

پارامتر P10.37 واحد زمانی به صورت ثانیه و یا دقیقه قابل انتخاب می‌باشد.

۸-۱۳- کنترل PID

کنترل PID جهت تنظیم سرعت باتوجه به تثبیت کمیت پروسه به مقدار تعیین شده استفاده می‌شود این کمیت پروسه می‌تواند

فشار هوا یا دمای محیط کار و یا دبی مایع پروسس باشد. فلوجارت تابع کنترل PID در ذیل آمده است.



گین تناسبی (Kp: Proportional Gain)

هنگامی که مقدار خطا بین فیدبک و رفرنس ایجاد می‌شود و همچنین این خطا ثابت بماند، و با تغییر به یک باره این گین پاسخ سیستم به صورت کامل پوشش داده می‌شود. ولی در عمل با افزایش این گین کم کم نوسانات خطا زیاد خواهد شد. لذا جهت تنظیم این گین به روش زیر عمل کنید:

متد تنظیم PID این است که معمولاً بایستی بخش D آن را صفر کنید و زمان انتگرال گیری را طولانی کنید و رفرنس را تغییر دهید و خطای PID را مشاهده نمایید اگر خطای استاتیک دیده شده، کمتر از رفرنس باشد گین تناسبی را افزایش دهید و اگر بیشتر بود کمتر کنید تا زمانی که این خطای استاتیک کمترین مقدار شود.

زمان انتگرال گیری (Ti: Integral)

این تابع با توجه به اختلاف مقدار رفرنس و فیدبک شروع به جبران سازی تدریجی این خطا (صفر کردن خطا) در زمان تنظیمی می‌نماید حال اگر این شتاب پوشش خطا زیاد گردد سیستم شروع به نوسان می‌کند. جهت تنظیم این تابع از مقدار زیاد زمان انتگرال به مقدار کم به آرامی عمل نمایید تا نوسان حول رفرنس به کمترین مقدار برسد.

زمان مشتق گیری (Td: derivative)

این تابع با توجه به شیب تغییرات خطا عمل می‌کند و هر چقدر این شیب تندتر باشد با توجه به جهت آن گین تناسبی بیشتر عمل می‌کند. تنظیم نامناسب این تابع می‌تواند نوسانات سیستم را با هر بار تغییر بیشتر کند و سیستم ناپایدار گردد، لذا جهت تنظیم این پارامتر بایستی دقت بیشتری به عمل آید.

مراحل تنظیم PID:


- 1) ابتدا P را بدین صورت که مقدار انتگرال و مشتق گیر را صفر می‌کنیم. ورودی را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مقدار ماکزیمم تنظیم می‌کنیم و شروع به افزایش مقدار P می‌نماییم تا سیستم به نوسان بیافتد و سپس این مقدار را یادداشت می‌نماییم سپس مقدار P را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مقدار یادداشت شده می‌گذاریم.

۲) حال نوبت تنظیم انتگراتور است. ابتدا از مقدار بزرگتر زمان انتگرال گیر شروع کنید و کم کم این مقدار را کاهش دهید تا سیستم به نوسان بیافتد بعد در جهت معکوس آن را کم کنید تا از نوسان بیافتد. سپس مقدار انتگرال را ۱۵۰ تا ۱۸۰ درصد این مقدار تنظیم نمایید.

۳) مشتق گیر معمولاً نیازی نیست و T_d مقدارش صفر تنظیم می شود ولی در صورت نیاز عین روش تنظیم P و I عمل کنید با این تفاوت که مقدار تنظیمی ۳۰ درصد مقدار به دست آمده باشد.

در جدول زیر شکل موج پاسخ تابع PID در چند حالت تنظیم آورده شده است:

	<p>در شکل روبهرو Overshoot و پریود نوسان نشان داده شده است. این حالت معمولاً مقدار زمان انتگراتور زیاد کاهش شده و سیستم هم Overshoot دارد و هم به نوسان افتاده است.</p>
	<p>به هنگامی که Overshoot اتفاق می افتد زمان مشتق گیر را کاهش و زمان انتگرال را زیاد نمایید.</p>
	<p>به هنگامی که پاسخ سیستم کند است جهت تصحیح و دستیابی به پایداری، به صورت تدریجی زمان انتگراتور را کوتاه و زمان مشتق گیر را زیاد نمایید.</p>
	<p>اگر پریود نوسانات زیاد است با زیاد کردن زمان انتگرال (T_i) می توانید نوسانات را کنترل کنید.</p>



۹- مراحل راه اندازی حلقه بسته و کنترل موقعیت (اسپیندل و سروو)

۹-۱- راه اندازی موتور آسنکرون با انکودر (حلقه بسته)

- ۱) کلیه پارامترهای دستگاه را به پیش فرض کارخانه ($P00.18=1$) تنظیم کنید.
- ۲) پارامترهای حداقل و حداکثر فرکانس درایو ($P00.03, P00.04$) و پارامترهای گروه دوم (پارامترهای پلاک موتور) را تنظیم نمایید.
- ۳) اتوتیون یا شناسایی کمیت‌های الکتریکی موتور را انجام دهید.
 - a. پارامتر $P00.15=1$ و اتوتیون چرخشی
در این نوع شناسایی بایستی حتماً موتور از بار جدا شود (کوپلینگ موتور جدا گردد) در غیر اینصورت اتوتیون استاتیک انجام دهید.
 - b. پارامتر $P00.15=2$ و اتوتیون استاتیک
پس از اجرای تابع شناسایی پارامترهای اندازه‌گیری شده در گروه دوم جایگزین پارامترهای پیش فرض کارخانه می‌شوند.
- ۴) از نصب صحیح انکودر مطمئن شوید.
 - ۱-۴- اطمینان از جهت پالس انکودر و تنظیم پارامترهای مرتبط: تعداد پالس انکودر را در پارامتر $P20.01$ وارد نمایید. مد کنترل را روی SVPWM ($P00.00=2$) و فرکانس پائل را روی ۲۰ هرتز ($P00.10=20\text{Hz}$) قرار دهید.
 - درایو را استارت کنید و پارامتر $P18.00$ (فرکانس خروجی انکودر) را مشاهده نمایید. اگر این مقدار منفی است بایستی جهت انکودر برعکس شود و یا پارامتر $P20.02=1$ (تعویض جهت پالس انکودر به صورت نرم‌افزاری) تنظیم گردد. دقت شود پارامتر $P18.00$ مطابق با فرکانس خروجی درایو است و اگر مغایرت وجود دارد، پارامتر $P20.01$ اشتباه تنظیم شده است و یا سیم کشی اشکال دارد.
 - پارامتر $P18.02$ پس از برق دار کردن درایو و چرخش موتور عددی را نشان می‌دهد که تا خاموش شدن درایو ثابت می‌ماند و در صورت تغییر جهت موتور این عدد یک واحد کم یا زیاد می‌شود. البته با هر بار برق دار کردن درایو، باتوجه به اختلاف زاویه شفت موتور تا پالس Z انکودر این عدد تغییر می‌نماید.

- ۴-۲- اطمینان از جهت پالس Z: پارامتر $P00.10=20Hz$ را تنظیم کنید و با پارامتر $P00.13$ جهت درایو را تغییر دهید آفست پارامتر $P18.02$ بایستی کمتر از ۵ باشد.
- اگر جهت Z اشتباه است بایستی پارامتر $P20.02$ تنظیم گردد.
- ۵) چک کردن آزمایشی درایو در حالت حلقه بسته:
- پارامتر $P00.00=3$ را تنظیم کنید و درایو را Run نمایید و جهت پاسخ مناسب می‌توانید پارامترهای PI حلقه سرعت و جریان را تنظیم نمایید.
- ۶) کنترل تضعیف میدان: پارامتر $P03.26$ با دامنه تغییر صفر تا 8000 جهت کنترل تضعیف شار استفاده می‌گردد.
- پارامتر $P03.22$ و $P03.23$ و $P03.24$ را بر اساس نیازهای واقعی خود استفاده نمایید.
- ۲-۹- راه‌اندازی موتور سنکرون به صورت حلقه بسته
- ۱) با پارامتر $P00.18=1$ پارامترهای درایو را به وضعیت پیش فرض کارخانه برگردانید.
- ۲) پارامتر $P00.00=3$ و پارامترهای حداقل و حداکثر فرکانس درایو را تنظیم نمایید. پارامترهای گروه دوم را نیز تنظیم کنید.
- ۳) تنظیم پارامترهای $P20.00$ و $P20.01$ انکودر:
- وقتی انکودر نوع رزولور (Resolver) باشد، تعداد پالس را در جفت قطب ضرب کنید و در پارامتر $P20.01$ وارد نمایید. اگر تعداد زوج قطب چهار است و انکودر 1024 پالس است بایستی 4096 وارد نمایید.
- ۴) چک کنید انکودر به صورت صحیح تنظیم و نصب شده باشد.
- پارامتر $P18.21$ بعد از استاپ شدن نمی‌بایست تغییری داشته‌باشد و وقتی موتور را به آرامی می‌چرخانید، مقدار $P18.21$ نیز به آرامی تغییر کند.
- اگر مقدار $P18.02$ پس از چند بار چرخش صفر است سیگنال Z انکودر درست نمی‌باشد.
- ۵) اتوتیون زاویه اولیه قطب
- پارامتر $P20.11$ را مقدار ۱ جهت اتوتیون چرخشی و یا مقدار ۲ جهت اتوتیون استاتیک تنظیم نمایید و سپس شاسی "RUN" را فشار دهید.
- ۱-۵- اتوتیون چرخشی جهت شناسایی قطب موتور: شناسایی موقعیت قطب در شروع حرکت و سپس شتاب گیری تا فرکانس 10Hz انجام می‌دهد تا موقعیت قطب را نسبت به پالس Z شناسایی کند.
- در صورتیکه در حین کار خطای "ENC10" یا "ENC1D" اتفاق افتاد پارامتر $P20.02 = 1$ را تنظیم کنید و سپس اتوتیون را مجدداً تکرار نمایید. اگر خطای "ENC1Z" ایجاد شد ارتباط پالس Z انکودر را به درایو چک کنید. نتیجه این شناسایی در پارامتر $P20.09$ و $P20.10$ ذخیره خواهد شد.

۲-۵- اتوتیون استاتیک جهت شناسایی قطب موتور: همواره توصیه به اتوتیون چرخشی و جدا کردن کوپلینگ موتور به جهت بی بار کردن آن است. در شرایطی که امکان جدا کردن کوپلینگ موتور از بار وجود ندارد، این اتوتیون استاتیک را انجام دهید و بعد از اتوتیون نتیجه در پارامترهای P20.09 و P20.10 ذخیره خواهد شد.

۶) آزمایش RUN کردن موتور در شرایط حلقه بسته:

با تنظیم پارامتر P00.10 موتور را RUN کنید و در صورت نوسان پارامترهای P03.00 و P03.01 و P03.09 و P03.10 را کاهش دهید و در صورت نوسان در جریان در فرکانس های پایین پارامتر P20.05 را تنظیم نمایید.

توجه: بعد از تغییر موتور یا انکودر بایستی جهت شناسایی زاویه پالس Z، مجدداً بایستی اتوتیون نمایید.

۹-۳- مراحل تنظیم کنترل تابع رشته پالس (Pulse train)

ورودی پالس در مد حلقه بسته و تشخیص سرعت

- ۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه ($P00.018 = 1$)
 - ۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم
 - ۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور
 - ۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط
- پارامتر $P00.00=3$ تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.
- ۵) پارامتر $P21.00=0001$ به جهت تنظیم درایو در مد موقعیت قرار دهید. پارامتر P21.01 تنظیمات اولیه پالس ورودی به صورت چهار نوع مد فرمان پالس قابل انتخاب می باشد.
 - در مد موقعیت پارامترهایی که جهت مانیتور MSB/LSB مقادیر رفرنس و فیدبک پالس را چک کنید (پارامترهای P18.03, P18.04, P18.05, P18.06). در ضمن پارامتر P18.00 (فرکانس واقعی انکودر)، P18.17 (فرکانس فرمان پالس)، P18.19 (خروجی رگولاتور موقعیت) در رابطه با پارامترهای P18.17 (فرکانس تبدیل شده پالس A2 و B2 به فرکانس پالس کنترل) و P18.18 (فیدبک برگشتی پالسی) و P18.19 (فرکانس رگولاتور موقعیت) بوده است.
 - ۶) رگولاتور موقعیت دارای دو پارامتر گین می باشد که پارامترهای P21.03 و P21.02 بر اساس انتخاب پارامتر P21.04 فرمان سرعت یا فرمان گشتاور شیفته داده شود، در ضمن توسط ورودی دیجیتال و تنظیم تابع عملکرد شماره ۵۴، شیفته گین ها نیز میسر خواهد بود.
 - ۷) اگر پارامتر P21.08 صفر گردد از مد کنترل موقعیت خارج می شود و در مد کنترل سرعت قرار می گیرد. رشته پالس به عنوان منبع فرکانس می شود و در این صورت بایستی پارامتر P21.13 مقدار 100% باشد.

- در این تابع رشته پالس که سرعت را کنترل می کند پارامتر $P21.00=0000$, $P00.06 / P00.07=12$ شده و شتاب افزایش یافته و کاهنده همان شتاب های جنرال است و پارامترهای رشته پالس AB در گروه P21 می باشد. زمان فیلتر رشته پالس در مد سرعت با پارامتر P21.29 تنظیم می گردد.
- (۸) فرکانس ورودی تابع رشته پالس همان فرکانس فیدبک انکودر بوده و با نسبت پارامتر P21.11 (صورت کسر ضریب کالیبره) به P21.12 (مخرج کسر ضریب کالیبره) قابل تغییر می باشد.
- (۹) فرمان RUN یا فعال سازی سروو توسط پارامتر P21.00 و یا با فانکشن ترمینال ۶۳ می تواند تنظیم گردد.

فعال کردن سروو (Servo Enable)	
سخت افزاری	پارامتر P21.00. هزار گان. بیت ۱ = 0 = نرم افزاری غیر فعال و سخت افزاری از طریق عملکرد تابع ترمینال شماره ۶۳
نرم افزاری	پارامتر P21.00. هزار گان. بیت ۱ = 1 = نرم افزاری فعال و سخت افزاری غیر فعال
سخت افزاری	پارامتر P21.00. هزار گان. بیت ۱ = 0 = نرم افزاری غیر فعال و سخت افزاری از طریق فرمان های Run

۹-۴- مراحل تنظیم مد کنترل مکان یابی اسپیندل

- در مد کنترل برداری با انکودر درایو قابلیت استفاده در تشخیص موقعیت اسپیندل (Spindle orientation)، توقف در موقعیت صفر و یا تقسیم مقیاس های تعیین شده را دارد.
- (۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه ($P00.018 = 1$)
- (۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم
- (۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور
- (۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط:
- پارامتر $P00.00=3$ تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.
- (۵) بیت صفر و یک پارامتر P22.00 را یک نمایید. (Bit0: فعال سازی موقعیت اسپیندل / Bit1: انتخاب موقعیت صفر)
- اگر سیستم سرعت را توسط انکودر شناسایی کند بایستی $P22.00.bit1=0$ شود و اگر سیستم از طریق سوئیچ فتو الکتریک سرعت را شناسایی کند $P22.00.bit1=1$ و $P22.00.bit2=1$ و $P22.00.bit3=1$ و $P22.00.bit7=1$ می شوند.
- (۶) صفر کردن اسپیندل
- پارامتر P22.00.bit4 جهت انتخاب جهت یابی موقعیت تنظیم گردد.

- تعداد چهار موقعیت صفر اسپیندل که با دو ورودی دیجیتال در پارامترهای گروه پنجم با تابع عملکرد ۴۶ و ۴۷ می توانید تعریف کنید.
- پارامتر P18.10 موقعیت جاری اسپیندل را مشاهده نمایید.
- طول موقعیت یابی صفر از سرعت استپ اسپیندل (پارامتر P22.01) و زمان شتاب کاهنده (P22.02) تعیین می شود.

(۷) موقعیت مقیاس زاویه ای اسپیندل (Scale-division):

تعداد هفت موقعیت مقیاس زاویه ای در گروه ۲۲ وجود دارد که توسط سه ورودی دیجیتال قابل انتخاب است. تابع عملکرد سه ورودی دیجیتال به شماره های 48 و 49 و 50 در گروه پنجم، به این امر اختصاص داده شده است و کاربر با این سه ورودی هفت تقسیم مقیاس را می تواند انتخاب نماید.

از موتور درخواست چرخش در موقعیت متناظر می گردد. این موقعیت تنظیمی در پارامتر P18.09 نمایش داده شده است.

(۸) اولویت ها مد کنترل سرعت، مد کنترل موقعیت، موقعیت صفر و در آخر تقسیم مقیاس ها می باشد.

اولویت کنترل سرعت < اولویت تابع تقسیم مقیاس

اگر سیستم در مد تابع تقسیم مقیاس قرار گیرد و موقعیت اسپیندل غیر فعال شود موتور در مد سرعت و یا مد موقعیت Run می گردد.

اولویت تابع موقعیت صفر < اولویت موقعیت مقیاس زاویه ای

فرمان های موقعیت مقیاس زاویه ای زمانی معتبر خواهند بود که ترمینال این تابع از حالت ۰۰۰ به حالت غیر از 000 در آید.

به طور مثال اگر حالت 000 به 011 شود اسپیندل به موقعیت مقیاس زاویه ای شماره ۳ در مدت کمتر از 10ms تغییر موقعیت خواهد داد و گرنه خطای فرمان تابع تقسیم مقیاس ایجاد می گردد.

(۹) حفظ و ثبات در موقعیت

در موقعیت یابی گین حلقه موقعیت، پارامتر P21.03 می باشد. اما وقتی موقعیت یابی پایان یافت گین P21.02 خواهد بود.

به منظور وجود نیروی نگهدارنده کافی و عدم نوسان در موقعیت جاری از پارامترهای P03.00، P03.01، P20.05 (فیلترینگ انکودر) و P21.02 (پارامتر گین موقعیت) استفاده نمایید.


(۱۰) فرمان موقعیت (بیت ۶ پارامتر P22.00)

سیگنال سطح الکتریکی: فرمان های موقعیت (حرکت به موقعیت صفر و یا حرکت به موقعیت مقیاس زاویه ای) زمانی اجرا می گردند که فرمان Run و یا سیگنال سروو (Servo) وجود داشته باشد.

(۱۱) انتخاب رفرنس اسپیندل (بیت صفر P22.00)

در ذیل مدهای موقعیت در موقعیت پالس Z وجود دارد.

- ۱-۱) انکودر روی شفت موتور نصب شده است و اسپیندل با کوپلینگ به نسبت 1:1 به موتور متصل است
- ۱-۲) انکودر روی شفت موتور نصب شده است و اسپیندل با تسمه به نسبت 1:1 به موتور متصل است. توصیه می شود به جهت اینکه در سرعت های بالا با تسمه لغزش به وجود می آید نزدیک به سوئیچ ها موقعیت یابی کنید.
- ۱-۳) انکودر روی اسپیندل وصل شده و شفت موتور به اسپیندل با تسمه متصل گردیده است. نسبت همان 1:1 است. در این صورت پارامتر P20.06 و P22.14 (نسبت کاهش دور اسپیندل نسبت به شفت محرک) به مقدار یک تنظیم شود. پرفورمنس کنترل، کنترل برداری حلقه بسته، هنگامی که انکودر روی شفت موتور متصل نباشد تأثیر می گذارد.




۹-۵- موقعیت یابی دیجیتال

- ۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه ($P00.018 = 1$)
 - ۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم
 - ۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور
 - ۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط
- پارامتر $P00.00=3$ را تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.

۵) پارامتر P21.00=0011 (عدد ۱ رقم یکان بیانگر تنظیم روی مد مکان یابی و عدد دهگان تنظیم روی مکان یابی دیجیتال) تنظیم نماید. ورودی دیجیتال با فانکشن شماره ۵۵ سیگنال فعال کردن پر یود یک مکان یابی Enable (مکان یابی) می باشد که در شکل زیر مشاهده می کنید و پارامترهای P21.17, P21.11, P21.20, P21.18, P21.19, P21.21 و P21.21 را بر اساس نیازهای سیستم تنظیم کنید.

عدد 1 یکان بیانگر تنظیم روی مد مکان یابی و عدد 1 دهگان تنظیم روی مکان یابی دیجیتال	P21.00=0011
شتاب افزایشدهنده (ACC) در مد کنترل مکان یابی	P21.20
شتاب کاهشدهنده (DEC) در مد کنترل مکان یابی	P21.21
رفرنس مکان به صورت تنظیم دیجیتال	P21.17
Position = "P21.17" x "P21.11" / "P21.12"	



۶) اجرا حرکت موقعیت یابی منفرد: پارامتر P21.16.bit1=0 تنظیم شود و با فرمان سیگنال از ترمینال ورودی به موقعیت تعیین شده می رود.

۷) اجرا حرکت موقعیت یابی پیوسته تکراری: پارامتر P21.16.bit1=1 تنظیم شود این بار با توجه به پارامتر P21.16.bit2 موقعیت ها به صورت پیوسته و با عمل تکراری جاروب می گردد.

۹-۶- موقعیت یابی توسط سوئیچ فتو الکتریک

۱) تنظیم پارامترها به پیش فرض کارخانه (P00.018 = 1)

۲) تنظیم پارامترهای P00.03 و P00.04 و پارامترهای گروه دوم

۳) اتوتیون موتور و شناسایی اتوماتیک کمیت های الکتریکی موتور


۴) نصب انکودر و تنظیمات مرتبط

پارامتر $P00.00=3$ تنظیم و پارامتر $P00.10=20$ Hz و درایو را RUN کنید و پرفورمنس کنترل سیستم را چک کنید.

(۵) پارامتر $P21.00=0021$ (عدد ۱ یکان بیانگر تنظیم روی مد مکان یابی و عدد ۲ دهگان تنظیم روی سنسور فتو الکتریک) تنظیم گردد. سیگنال تنها از طریق ورودی S8 امکان پذیر است. تنظیم پارامترهای $P05.08=43$ و پارامترهای $P21.17, P21.11, P21.12, P21.21$ انجام شود. اگر سرعت عملیات سریع باشد و یا جابجایی کوچک باشد، از DEC تبعیت نمی شود و سیستم در مد شتاب کاهنده مستقیم می شود.

(۶) عملیات موقعیت یابی: موتور پس از موقعیت یابی در مکان جاری نگه داشته می شود اگر از طریق ترمینال سیگنال Enable دریافت کند موتور در مد سرعت در سرعت تنظیمی کار می کند و بعد از دریافت سیگنال سوئیچ فتو الکتریک مجدداً به وضعیت موقعیت یابی بر می گردد.

(۷) پایداری سیستم به هنگام موقعیت یابی پارامتر $P21.03$ و هنگام قرار گرفتن در موقعیت پارامتر $P21.02$ پارامتر گین در طی زمان مکان یابی پارامتر گین می باشد.



۱۰- پارامترهای سری VX7

پارامترهای توابع درایوهای سری VX7 با توجه ۳۰ گروه اصلی (P00 تا P29) تقسیم شده‌اند که گروه ۲۳ تا ۲۸ آن رزرو می‌باشد. هر گروه شامل پارامترهای توابع خاصی است که در سه سطح از منو تعریف می‌گردند. به‌عنوان مثال پارامتر "P08.09=1.0" در سطح اول منو جزء گروه اصلی P8 است و در سطح دوم، پارامتر شماره ۹ گروه ذکر شده‌است و در سطح سوم، مقدار پارامتر 1.0 است.

گروه P29 توسط کارخانه رزرو شده‌است و دسترسی به این پارامترها برای کاربران ممنوع است.

پارامترها در پنج ستون جدول با سر ستون های

"شماره پارامتر": کدهای گروه پارامتر و زیر گروه آن که کد پارامتر تشریحی می‌باشد.

"نام": نام پارامتر

"توضیحات پارامترها": مقداردهی پارامترها و فانکشن یا عملکرد این مقادیر

"مقدار پیش فرض": مقدار پیش تنظیم کارخانه

"مد تنظیم": ویژگی تغییر پارامترهای توابع (پارامترها قابل اصلاح هستند یا نه و شرایط)، در زیر دستورالعمل آورده شده‌است:

○: به این معنی که مقدار تنظیم شده پارامتر را می‌توان هم در حالت Stop و هم در حالت Run تغییر داد.

◎: به این معنی که مقدار تنظیم شده پارامتر را نمی‌توان در حالت Run تغییر داد.

●: یعنی مقدار پارامتر، مقدار اندازه‌گیری شده‌است و فقط خواندنی می‌باشد.

توجه ۱: پارامترها به‌صورت ده دهی (DEC) می‌باشند. اگر پارامتری به‌صورت هگز (HEX) بیان شود، پارامتر هنگام ویرایش از یکدیگر جدا می‌شود. دامنه تنظیم بیت‌های خاص 0 تا F هگز است.

توجه ۲: مقدار "پیش فرض" به این معنی است که پارامتر در هنگام بازیابی به پارامترهای پیش فرض (P00.18=1)، به مقدار پیش فرض کارخانه باز می‌گردد. لذا در صورت تغییر پارامتر توسط کاربر، مقدار اختصاص داده شده یا مقدار ثبت شده بازیابی نمی‌شود.

توجه ۳: برای محافظت از پارامترها، می‌توان گذرواژه یا پسورد (Password) تعریف کرد. بدین ترتیب که پارامتر گذرواژه (P07.0) را روی هر عدد غیر صفر تنظیم کنید.

برای این منظور وارد پروگرام پارامترها شوید و پس از انتخاب پارامتر فوق به‌حالت ویرایش پارامتر وارد گردید. سپس عدد گذرواژه مورد نظر را به‌جای "0.0.0.0" ذخیره نمایید. از این به‌بعد تا زمانی که کاربر رمز عبور خود را وارد نکند، نمی‌تواند وارد تنظیم پارامترهای عمومی سیستم شود. توجه کنید اگر مقدار پارامتر P07.00 روی صفر تنظیم شود، رمز عبور لغو گردیده‌است.

برای محدوده پارامترهای تنظیمات کارخانه، به رمز ورود صحیح کارخانه نیاز دارید (یادآوری می‌شود که کاربران نمی‌توانند به‌تنهایی پارامترهای کارخانه را تغییر دهند، در غیر این صورت، در صورت نادرست بودن تنظیم پارامتر، ممکن است به درایو صدمه وارد شود). اگر قفل محافظت از رمز عبور باز شود، کاربر می‌تواند رمز عبور را آزادانه تغییر دهد و درایو با آخرین تنظیمات کار خواهد کرد.

اگر P07.00 هنگام روشن شدن صفر نباشد، پارامترها توسط رمز عبور محافظت می‌شوند و هنگام تغییر پارامترها با ارتباط سریال هم عملکرد رمز عبور، از قوانین فوق پیروی می‌کند.



پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
۱-۱۰- گروه P00: تابع های بنیادی				
توجه: در جدول پارامترها AM مخفف موتورهای آسنکرون و SM مخفف موتورهای سنکرون می باشد.				
P00.00	مد کنترل سرعت	<p>0: مد کنترل SVC0. حالت کنترل برداری بدون سنسور سرعت "Sensorless Vector Control" جهت موتورهای آسنکرون (AM) و موتورهای سنکرون (SM). نیازی به نصب انکودر نمی باشد. این حالت برای کنترل دقیق سرعت و گشتاور در سرعت مختلف می باشد. این مد مناسب برای کنترل دور در فرکانس های پایین و موتورهای با گشتاور بالا مناسب است.</p> <p>1: مد کنترل SVC1. حالت کنترل برداری بدون سنسور سرعت "Sensorless Vector Control" جهت موتورهای آسنکرون (AM). نیازی به نصب انکودر نمی باشد. این حالت برای کنترل دقیق سرعت و گشتاور در سرعت مختلف می باشد. این مد مناسب برای کنترل دور در فرکانس های بالا می باشد.</p> <p>2: مد کنترل "SVPWM" در این مد قابلیت تقویت گشتاور در فرکانس های پایین و همچنین قابلیت منحنی V/F با منحنی سهمی در درجه های توانی مختلف را داراست و مناسب بارهای با گشتاور متغیر همانند فن ها و پمپ ها می باشد. در این مد قابلیت های جبران لغزش و پارامترهای جهت جلوگیری از نوسانات جریان در فرکانس های پایین و بالا به صورت جداگانه پیش بینی شده است. لذا با تنظیم لغزش و تنظیم ولتاژ، می تواند پایداری سیستم را بهبود بخشد.</p> <p>3: مد کنترل برداری حلقه بسته "Closed Loop Vector Control"; در این مد بایستی از انکودر استفاده کنید و دقت بالایی در کنترل گشتاور و سرعت خواهید گرفت.</p>	2	⊙
P00.01	انتخاب کانال دریافت فرامین	<p>کانال دریافت فرامین شامل Run، استاپ، راست گرد موتور، چپ گرد موتور، Run در سرعت جاگ (JOG) و ریست (RESET) خطا می باشد.</p> <p>0: اجرای فرمان استارت از روی صفحه کلید (نشانهگر "LOCAL/REMOTE" در حالت خاموش) توسط شاسی فرمان RUN باعث برقرار شدن خروجی درایو به موتور شده و با بالا بردن فرکانس، موتور شروع به چرخش می کند. جهت استاپ کردن موتور بایستی شاسی STOR/RST فشار دهید تا موتور متوقف شود. *در صورتیکه شاسی چند منظوره QUICK/JOG را توسط پارامتر (P07.02 = 3) تنظیم نمایید این شاسی به عنوان شاسی چپ گرد و راست گرد (FWD/REV) تعریف می گردد.</p> <p>*در صورتیکه نیاز دارید موتور با شیب کاهنده متوقف نشود به عبارتی موتور در حال حرکت رها شود و با اینرسی مکانیکی بار متوقف شود بایستی هر دو شاسی RUN و شاسی STOR/RST را همزمان فشار دهید.</p> <p>1: استارت از ترمینال های کنترلی (چشمک زدن "LOCAL/REMOTE") کنترل فرامین از جانب ترمینال های کنترل معتبر بوده و با توجه به پروگرام نرم افزاری این ورودی ها فانکشن های مرتبط اجرا خواهد شد.</p> <p>2: اجرای فرامین از طریق شبکه ارتباطی سریال و ترمینال های +485 و -485 خواهد بود. در این حالت نشانهگر LED روی صفحه کلید با لیبیل "LOCAL/REMOTE" در حالت روشن می ماند.</p>	0	○
P00.02	انتخاب نوع شبکه ارتباطات سریال	<p>0: ارتباط MODBUS</p> <p>1: شبکه ارتباطی PROFIBUS/CANopen</p> <p>2: شبکه ارتباطی Ethernet</p> <p>3: رزرو</p> <p>کارت شبکه متناسب بایستی نصب شود.</p>	0	○
P00.03	ماکزیمم فرکانس خروجی	<p>این پارامتر برای تنظیم حداکثر فرکانس خروجی درایو استفاده می شود. لازم به ذکر است که این پارامتر پایه تنظیم تناسب فرکانس و کمیت های خطی در ورودی و خروجی های آنالوگ و پالس است و همچنین پایه زمانی شتاب افزاینده و کاهنده می باشد.</p> <p>محدوده تنظیم: P00.04 تا 400.00Hz</p>	50.00 Hz	⊙

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P00.04	حد بالایی فرکانس کار درایو	حد بالایی فرکانس خروجی درایو است که کمتر یا برابر با حداکثر فرکانس است. محدوده تنظیم: P00.05 تا P00.03 (فرکانس خروجی حداکثر)	50.00 Hz	⊙
P00.05	حد پایینی فرکانس کار درایو	این پارامتر تعیین کننده حد پایینی فرکانس خروجی درایو است. اگر فرکانس تنظیم شده کمتر از حد پایینی فرکانس باشد، فرکانس درایو در این مقدار محدود گشته و کار خواهد کرد. توجه: فرکانس خروجی حداکثر که فرکانس حد بالایی که فرکانس حد پایین محدوده تنظیم: 0.00 Hz تا (حد بالایی فرکانس اجرا) P00.04	0.00 Hz	⊙
P00.06	انتخاب کانال مرجع یا رفرنس فرکانس A	توجه: رفرنس فرکانس A و رفرنس فرکانس B نمی توانند از یک مرجع یکسان استفاده کنند. منبع فرکانس توسط پارامتر P00.09 که می تواند به صورت انتخاب تکی کانال و یا ترکیبی کانال ها و به صورت توابع ریاضی باشد تعریف می گردد.	0	○
P00.07	انتخاب کانال مرجع یا رفرنس فرکانس B	0: تنظیم داده فرکانس از روی صفحه کلید و مقدار دهی فرکانس از صفحه کلید توسط پارامتر P00.10 انجام می پذیرد. 1: کانال دریافت داده از طریق ورودی آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 دو ورودی آنالوگ AI1 و AI2 با سطح ولتاژ 0 تا 10V و یا 0 تا 20mA بوده و با جامپر روی برد قابل انتخاب می باشند در حالی که AI3 ورودی ولتاژ با سطح (10V ~ -10V) است. * 100%+ تنظیمات ورودی آنالوگ مربوط به حداکثر فرکانس (پارامتر P00.03) در جهت راستگرد و 100%- مربوط به حداکثر فرکانس در جهت چپ گرد است (پارامتر P00.03). 4: دریافت داده از طریق ورودی دیجیتال پالسی HDI فرکانس توسط ترمنال ورودی دیجیتال پالسی سرعت بالا تنظیم می شود. درایوهای سری VX7 یک کانال ورودی پالسی با سرعت بالا (HDI) را به عنوان پیکربندی استاندارد ارائه می دهند. دامنه فرکانس پالسی صفر تا ۵۰ کیلو هرتز است. 100.0%: تنظیمات ورودی پالسی سرعت بالا مربوط به حداکثر فرکانس در جهت راست گرد موتور (P00.03) و 100.0%- مربوط به حداکثر فرکانس در جهت چپ گرد (P00.03) است. توجه: جهت تنظیم فرکانس درایو به صورت پالسی، بایستی پارامتر P05.00=0 (انتخاب ورودی HDI) را روی ورودی پالسی با سرعت بالا و پارامتر P05.49 نیز بایستی روی فانکشن ورودی فرکانس تنظیم شوند. 5: تنظیم فرکانس درایو از طریق خروجی برنامه PLC ساده زمانی که 5 = P00.06 یا 5 = P00.07 باشد درایو در این حالت PLC فعال می شود. گروه P10 (PLC) ساده و کنترل سرعت چند مرحله ای) را برای انتخاب فرکانس در حال اجرا تنظیم کنید و فرکانس اجرا جهت چرخش، زمان شتاب افزایش / کاهش و زمان اجرا مرحله مربوطه تنظیم کنید. برای اطلاعات دقیق به شرح عملکرد گروه P10 مراجعه کنید. 6: تنظیم سرعت کار چند پله ای درایو در حالت سرعت چند پله ای زمانی اجرا می شود که 6 = P00.06 یا 6 = P00.07 باشد. P05 را برای انتخاب مرحله در حال اجرا و P10 را برای انتخاب فرکانس در حال کار تنظیم کنید. سرعت چند مرحله ای وقتی پارامتر P00.06 یا P00.07 برابر با ۶ نباشد، اولویت دارد، اما مرحله تنظیم فقط می تواند ۱ تا ۱۵ مرحله باشد. اگر P00.06 یا P00.07 برابر با ۶ باشد، مرحله تنظیم ۰ تا ۱۵ است. 7: دریافت فرکانس از کنترلر PID داخلی درایو	۲	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		<p>فرکانس از خروجی PID به‌عنوان رفرنس مرجع A ($P00.06=7$) و یا مرجع B ($P00.07=7$) تنظیم می‌گردد. پارامترهای PID در گروه P09 آمده است و تعیین رفرنس PID و فیدبک آن در این گروه تعیین می‌گردد.</p> <p>8: دریافت فرکانس از طریق شبکه ارتباطات MODBUS تنظیم می‌شود. برای اطلاعات دقیق به P14 مراجعه کنید.</p> <p>9: تنظیم فرکانس درایو از طریق شبکه Profibus/ CANopen می‌باشد. برای اطلاعات دقیق به P15 مراجعه کنید.</p> <p>10: شبکه Ethernet (رزرو) برای اطلاعات دقیق به P16 مراجعه کنید.</p> <p>11: رزرو</p> <p>12: مد رشته پالس AB (Pulse Train)</p>		
○	0	<p>0: ماکزیمم فرکانس خروجی مرجع B حداکثر فرکانس خروجی پارامتر P00.03 می‌باشد.</p> <p>1: ماکزیمم فرکانس خروجی مرجع B مقدار فرکانس مرجع A می‌باشد لذا ماکزیمم فرکانس مرجع B نمی‌تواند از مقدار مرجع A در پروسه کاری بیشتر شود.</p>	ماکزیمم مرجع یا رفرنس فرکانس B	P00.08
○	0	<p>0: رفرنس فرکانس درایو، مرجع فرکانس A انتخاب می‌شود.</p> <p>1: B، رفرنس فرکانس درایو، مرجع فرکانس B انتخاب می‌شود.</p> <p>2: A + B، رفرنس فرکانس درایو حاصل جمع مرجع فرکانس A و مرجع فرکانس B است.</p> <p>3: A - B، رفرنس فرکانس درایو حاصل تفاضل مرجع فرکانس A منهای مرجع فرکانس B است.</p> <p>4: (حداکثر A, B) : رفرنس فرکانس درایو یا توجه به بزرگ‌ترین مقدار فرکانس هر یک از مرجع‌های A و B است. به عبارتی هر کدام از مرجع‌ها مقدارشان بیشتر بود آن را به‌عنوان رفرنس درایو انتخاب می‌کند.</p> <p>5: (حداقل A, B) : رفرنس فرکانس درایو یا توجه به کمترین مقدار فرکانس هر یک از مرجع‌های A و B انتخاب می‌شود. به عبارتی هر کدام از مرجع‌ها مقدارشان کمتر بود آن را به‌عنوان رفرنس درایو انتخاب می‌کند.</p> <p>توجه: مرجع‌های ترکیبی فوق نیز می‌تواند توسط یک ورودی دیجیتال که در گروه P05 تعریف می‌شود به یکدیگر سوئیچ شوند.</p>	رفرنس فرکانس ترکیبی از مرجع‌های A و B	P00.09
○	50.00 Hz	<p>در صورتی که دریافت داده فرکانس هر یک از مرجع‌های A و B از "تنظیم داده فرکانس از صفحه‌کلید" انتخاب شوند، این پارامتر مقدار فرکانس مرجع درایو خواهد بود. دامنه تنظیمات: 0.00 Hz تا P00.03 ; فرکانس حداکثر)</p>	تنظیم رفرنس فرکانس با صفحه‌کلید	P00.10
○	بسته به مدل	<p>زمان شتاب ACC به معنای زمان مورد نیاز برای افزایش سرعت درایو از OHZ به حداکثر فرکانس درایو (پارامتر P00.03) است. زمان DEC به معنای زمان مورد نیاز برای کاهش سرعت درایو از سرعت حداکثر (P00.03) به 0Hz می‌باشد.</p>	زمان شتاب افزاینده ACC1	P00.11
○	بسته به مدل	<p>در درایوهای سری VX7 چهار مقدار متفاوت برای زمانهای ACC / DEC تعریف می‌شود که می‌توانند توسط P05 با دو ورودی دیجیتال انتخاب شوند. زمان پیش‌فرض کارخانه ACC1 / DEC1 می‌باشد. دامنه تنظیم پارامترها P00.11 و P00.12 : 0.0 تا 3600.0sec</p>	زمان شتاب کاهنده DEC1	P00.12
○	0	<p>0: چرخش راست گرد به‌عنوان پیش‌فرض می‌باشد و نشانگر LED با لیبیل FWD/REV خاموش است.</p> <p>1: چرخش در جهت معکوس، درایو در جهت چپ‌گرد کار می‌کند نشانگر FWD/REV روشن است. با تغییر این پارامتر از 0 به 1 و یا بالعکس به‌صورت نرم‌افزاری جهت دور موتور عوض می‌شود و این تغییر معادل است با عوض کردن سخت‌افزاری جای دو فاز موتور (U, V و W) می‌باشد.</p> <p>در پانل درایو می‌توانید شاسی QUICK/JOG را توسط پارامتر P07.02 به شاسی چپ‌گرد و راست گرد تنظیم نمود.</p>	جهت چرخش	P00.13

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم																							
		توجه: وقتی پارامترهای دستگاه توسط پارامتر P00.18 به مقدار پیش فرض کارخانه تغییر داده شود این پارامتر صفر خواهد شد لذا هنگامیکه از این پارامتر جهت تعویض دور موتور در راه اندازی استفاده می کنید احتیاط لازم به عمل آید. 2: ممنوعیت در جهت معکوس: معکوس شدن دور با فرامین از هر مأخذ ممنوع می گردد و گزینه چپ گرد غیر فعال می گردد.																									
P00.14	تنظیم فرکانس سوئیچینگ PWM	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>فرکانس حامل</th> <th>نویز الکترومغناطیسی</th> <th>نویز و جریان نشستی</th> <th>گرمایش تلفات سوئیچینگ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1kHz</td> <td>بالا</td> <td>پایین</td> <td>پایین</td> </tr> <tr> <td>10kHz</td> <td rowspan="2">↕</td> <td rowspan="2">↕</td> <td rowspan="2">↕</td> </tr> <tr> <td>15kHz</td> <td>پایین</td> <td>بالا</td> </tr> </tbody> </table> <p>پیش تنظیم کارخانه جهت فرکانس سوئیچینگ PWM (فرکانس حامل):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>مدل</th> <th>فرکانس حامل تنظیم کارخانه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4k0-11k0</td> <td>8kHz</td> </tr> <tr> <td>15k0-55k0</td> <td>4kHz</td> </tr> <tr> <td>75k0-90k0&higher</td> <td>2kHz</td> </tr> </tbody> </table> <p>تنظیم این پارامتر در ایجاد نویزهای الکترومغناطیسی و نویزهای الکتریکی و جریان های ناشتی کابل ها به زمین مؤثر است. بالا بردن این پارامتر باعث ایجاد شکل موج ولتاژ سینوسی تر و گشتاور یکنواخت تر و همچنین نوسان کمتر جریان و تلفات حرارتی کمتر روی موتور می شود و ولی تلفات سوئیچینگ را بالا برده و باعث گرم تر شدن اینورتر می گردد. توصیه می شود مقادیر پیش تنظیم کارخانه استفاده شود. لازم به ذکر است که بالا بردن فرکانس سوئیچینگ در درایوها نیازمند کاهش توان (Derate) در انتخاب درایو می گردد. به پیوست انتخاب درایو رجوع نمایید. دامنه تنظیمات: 1.0 تا 15.0 کیلوهرتز</p>	فرکانس حامل	نویز الکترومغناطیسی	نویز و جریان نشستی	گرمایش تلفات سوئیچینگ	1kHz	بالا	پایین	پایین	10kHz	↕	↕	↕	15kHz	پایین	بالا	مدل	فرکانس حامل تنظیم کارخانه	4k0-11k0	8kHz	15k0-55k0	4kHz	75k0-90k0&higher	2kHz	بسته به مدل	○
فرکانس حامل	نویز الکترومغناطیسی	نویز و جریان نشستی	گرمایش تلفات سوئیچینگ																								
1kHz	بالا	پایین	پایین																								
10kHz	↕	↕	↕																								
15kHz				پایین	بالا																						
مدل	فرکانس حامل تنظیم کارخانه																										
4k0-11k0	8kHz																										
15k0-55k0	4kHz																										
75k0-90k0&higher	2kHz																										
P00.15	اتوتیون (Autotune) یا تابع شناسایی کمپیت های مدل الکتریکی موتور	<p>اتو تیون (AutoTune) تابعیست که هنگام راه اندازی جهت تخمین پارامترهای موتور استفاده می شود و عملکرد مد کنترل برداری را بهبود می بخشد. با فعال سازی این پارامتر، درایو پارامترهای موتور را با توجه به نوع چرخشی (موتور از بار جدا شده و شفت آن می چرخد) یا ساکن (استاتیک) که شفت موتور ساکن می باشد از طریق جریان و تغییر فرکانس چرخش (در مدل چرخشی) محاسبه می نماید.</p> <p>0: غیر فعال</p> <p>1: اتوتیون چرخشی</p> <p>تنظیم اتوماتیک پارامترهای مدل الکتریکی شبیه ساز موتور (P02.06 تا P02.10)</p> <p>توصیه می شود در صورت نیاز به دقت کنترل بالا، از تنظیم خودکار چرخشی استفاده کنید.</p> <p>2: اتوتیون استاتیک ۱ در مواردی که موتور را نمی توان از زیر بار خارج نمود، مناسب است.</p> <p>3: اتوتیون استاتیک ۲ در مواردی که موتور نمی تواند از بار جدا شود، مناسب است. در این مد تعدادی از پارامترها توسط تابع شناسایی تنظیم می شوند.</p> <p>*- هنگامیکه موتور شماره ۱ فعال است پارامترهای P02.06, P02.07, P02.08 و هنگامیکه موتور شماره ۲ فعال است پارامترهای P12.06, P12.07, P12.08 تغییر داده می شوند.</p>	0	◎																							

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P00.16	تابع AVR	0: غیر فعال 1: فعال کردن تابع این تابع می تواند به صورت اتوماتیک تأثیر نوسان ولتاژ روی باس DC درایو را بر روی ولتاژ خروجی درایو از بین ببرد.	1	○
P00.17	رزرو	رزرو		
P00.18	بازایی پارامترها به تنظیمات کارخانه ای	0: غیر فعال 1: در این مد کلیه پارامترهای درایو از مقادیر تنظیمی به مقدار پیش فرض کارخانه بر می گردد و به اصطلاح بازایی پارامترهای کارخانه صورت می پذیرد. 2: پاک کردن سوابق خطا درایو توجه: این پارامتر بعد از انجام عملیات ذکر شده در هر گزینه فوق توسط نرم افزار به مقدار صفر باز می گردد. بازایی به مقدار پیش فرض، رمز ورود کاربر را لغو می کند. قبل از استفاده از این عملکرد احتیاط کنید.	0	◎
۱۰-۲- P01: توابع کنترل استارت و استپ				
P01.00	مدهای استارت	0: استارت بدون وقفه: درایو از فرکانس استارت (P01.01) شروع به چرخش موتور می کند. 1: استارت پس از اعمال ترمز DC: درایو ابتدا تزریق جریان DC به مقدار تنظیمی در پارامتر P01.03 در زمان (P01.04) اعمال می نماید و سپس موتور را از فرکانس استارت به چرخش در می آورد. در مواردی که ممکن است در شروع استارت، به خاطر اینرسی پایین بار مکانیکی، موتور در جهت معکوس می چرخد، این نوع مد استارت مناسب است. 2: استارت پس از شناسایی سرعت موتور در حال چرخش: در این مد پس از ردیابی خودکار سرعت و جهت چرخش، درایو فرکانس خروجی خود را نزدیک فرکانس چرخش موتور کرده و سپس در این دور به صورت سنکرون، چرخش را ادامه می دهد. در مواردی که در شروع استارت، موتور در حال چرخش معکوس باشد و اینرسی بار هم بزرگ باشد. توجه: این عملکرد برای مدل های 4kw و بالاتر در دسترس است.	0	◎
P01.01	فرکانس استارت	این پارامتر فرکانس چرخش موتور در شروع راه اندازی را تعیین می نماید. بدین معنا که به محض استارت درایو، موتور را در این فرکانس به چرخش در می آورد. برای اطلاعات دقیق به تابع پارامتر P01.02 مراجعه کنید. دامنه تنظیمات: 0 تا 50 هرتز	0.00 Hz	◎
P01.02	زمان ماندگاری در فرکانس استارت	زمانیست که درایو پس از استارت موتور آن را در این فرکانس نگه می دارد و موتور در این فرکانس می چرخد و پس از سپری شدن این زمان شتاب گیری به فرکانس تنظیمی درایو انجام می شود. اگر فرکانس تنظیم شده کمتر از فرکانس استارت باشد، درایو متوقف می شود و در حالت آماده به کار قرار می گیرد. فرکانس استارت در حد فرکانس پایین محدود نمی گردد.  دامنه تنظیمات: 0.0 تا 50.0 s	0.0s	◎

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
⊙	0.0 %	درایو قبل از استارت، ترمز DC را با جریانی تنظیمی این پارامتر و همچنین به مدت زمان تنظیمی پارامتر P01.04 فعال نگه می‌دارد و سپس شروع به چرخش موتور می‌نماید. اگر زمان ترمز DC برابر 0 تنظیم شود، ترمز DC غیر فعال است. هرچه جریان ترمز بیشتر باشد، قدرت ترمز نیز بیشتر است. درصد جریان ترمز DC به معنی درصدی از جریان نامی درایو است.	جریان ترمز DC قبل از راه‌اندازی	P01.03
⊙	0.00 s	دامنه تنظیم P01.03: 0.0 تا 100 % دامنه تنظیم P01.04: 0.00 تا 50.00s	زمان ترمز DC قبل از راه‌اندازی	P01.04
⊙	0	این پارامتر نوع منحنی شتاب گیری افزایشی دور به هنگام استارت تا رسیدن به فرکانس تنظیمی و یا شتاب کاهش‌ی آن از فرکانس تنظیمی به استاپ موتور تعیین می‌گردد. 0. نوع خطی فرکانس خروجی به صورت خطی افزایش یا کاهش می‌یابد.	انتخاب منحنی در ACC/DEC شروع و پایان شیب راه‌اندازی	P01.05
		 <p>1: منحنی S شکل فرکانس خروجی بر اساس منحنی سهمی S شکل به تدریج افزایش / کاهش می‌یابد. منحنی S در مواردی که به استارت / استپ نرم نیاز باشد مانند آسانسور، تسمه نقاله و غیره استفاده می‌شود. در منحنی زیر زمان t1 توسط پارامتر P01.06 و زمان t2 توسط پارامتر P01.07 تعیین می‌گردد.</p> 		
⊙	0.1 s	در شکل دور فوق زمان t1 پریود زمانبندیست که منحنی شتاب S شکل در شروع و t2 پریود زمانبندیست که منحنی شتاب S شکل در زمان پایان شتاب‌گیری افزایشی و یا کاهنده طول می‌کشد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 50.0 s توجه: این دو پارامتر به هنگامی که پارامتر P01.05 = 1 مؤثر خواهند بود.	زمان شتاب افزایشی سرعت در شروع منحنی S شکل	P01.06
⊙	0.1 s		زمان شتاب کاهشی سرعت در انتهای منحنی S شکل	P01.07
○	0	0: کاهش دور در شیب زمانی DEC و سپس استاپ درایو؛ پس از دریافت فرمان توقف، فرکانس درایو در زمان DEC کاهش می‌یابد و هنگامی که فرکانس درایو به 0Hz برسد، درایو متوقف می‌شود. لذا بدین ترتیب چرخش موتور به صورت کنترل شده به دور صفر می‌رسد و موتور می‌ایستد. توجه کنید در صورتیکه بر روی شفت موتور اینرسی بزرگی وجود داشته‌باشد و شتاب کاهنده آن سریع باشد، از این مد استفاده	مدهای توقف موتور	P01.08

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		تکنیکد چون خطای ولتاژ بالا ناشی از انرژی برگشتی در درایو ایجاد می‌شود و درایو نیاز به ترمز دینامیکی جداگانه دارد. 1: استاپ درایو به محض دریافت فرمان و رها شدن موتور در دور تنظیمی: در این حالت موتور رها شده و با اینرسی بار می‌ایستد.		
P01.09	فرکانس شروع ترمز DC در حالت استپ	فرکانس آستانه اعمال ترمز DC به هنگام شتاب کاهنده سرعت جهت توقف موتور: تزریق جریان DC ترمز در این فرکانس پس از سپری شدن زمان تأخیر (پارامتر P01.10) اعمال می‌گردد. در زمان قبل از اعمال ترمز DC، اینورتر خروجی را شورت می‌کند تا انرژی مغناطیسی موتور را تخلیه کند. این تابع از ایجاد فالت جریان اضافی با اعمال ترمز DC به هنگام سرعت چرخشی بالا جلوگیری می‌نماید.	0.00 Hz	○
P01.10	زمان تخلیه انرژی مغناطیسی موتور (Demagnetizing time)	جریان ترمز DC: مقدار P01.11 درصدی از جریان نامی درایو است. هر چه جریان ترمز DC بیشتر باشد، گشتاور ترمز نیز بیشتر است. زمان ترمز DC: زمان ماندگاری ترمز DC به هنگام استاپ درایو توجه نمایید اگر این زمان صفر تنظیم شود، ترمز DC غیر فعال می‌گردد. درایو در زمان شتاب کاهشی تعیین شده متوقف می‌شود.	0.00 s	○
P01.11	جریان ترمز DC، در لحظه استپ		0.0%	○
P01.12	زمان ترمز DC		0.00s	○
		<p>دامنه تنظیم: P01.09 : 0.00Hz ~ P00.03 دامنه تنظیم: P01.10 : 0.00 ~ 50.00s دامنه تنظیم: P01.11 : 0.0 ~ 100.0 دامنه تنظیم: P01.12 : 0.00 ~ 50.00s</p>		
P01.13	زمان صفر ماندن فرکانس به هنگام چپگرد / راستگرد	در طول روند تغییر چرخش موتور از راستگرد به چپگرد با توجه به نوع تابع جایجایی (پارامتر P01.14) ، تأخیر زمانی در فرکانس صفر با این پارامتر تنظیم می‌شود. این تأخیر به صورت زمان مرده در فرکانس صفر در زیر نمایش داده شده‌است.	0.0s	○
		<p>محدوده تنظیم: 0.0 تا 6300.0s</p>		
P01.14	تابع جایجایی بین راستگرد / چپگرد	0: بعد از فرکانس صفر هر ترمز 1: بعد از فرکانس استارت (P01.01)	1	◎

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		2: بعد از متوقف شدن سرعت موتور (پارامتر P01.15) و پس از سپری شدن زمان تنظیمی در پارامتر (P01.24)		
P01.15	فرکانس توقف	0.00–100.00 Hz	0.20Hz	⊙
P01.16	تشخیص فرکانس توقف	0: تشخیص با توجه به تغییر سرعت درایو (بدون تأخیر در توقف) 1: تشخیص با توجه به فیدبک سرعت (فقط برای کنترل برداری معتبر است)	0	⊙
P01.17	زمان انتظار جهت کاهش سرعت فیدبک از مقدار سرعت معادل فرکانس توقف	اگر پارامتر P01.16 روی مقدار 1 تنظیم شود و فرکانس فیدبک کمتر یا مساوی فرکانس تنظیمی پارامتر P01.15 گردد و در فاصله زمانی پارامتر P01.17 تشخیص داده شود، درایو متوقف می‌شود. با این نکته که درایو در هر صورت پس از سپری شدن زمان پارامتر P01.17 متوقف خواهد شد.  دامنه تنظیم: 0.00 تا 100.00 ثانیه (فقط وقتی 1 = P01.16 معتبر است)	0.5s	⊙
P01.18	عملکرد دستگاه هنگام وصل برق ورودی به هنگام فعال بودن ترمینال RUN/STOP	هنگامی که فرمان استارت درایو از طریق ترمینال ورودی دیجیتال Sx فعال باشد (Run بودن از طریق ورودی دیجیتال) و درایو برق دار شود، پاسخ درایو پس از برق دار شدن با توجه به حضور این فرمان تعریف گردد. 0: در این مد پس از وصل برق سه فاز به دستگاه، باوجود فعال بودن ترمینال استارت سیستم حفاظت انجام داده و استارت صورت نمی‌گیرد. جهت استارت مجدد می‌بایست ورودی دیجیتال قطع و مجدداً وصل گردد. 1: در این مد به علت فعال بودن ورودی RUN/STOP به محض وصل شدن برق سه فاز دستگاه به صورت اتوماتیک درایو استارت می‌گردد و موتور را به چرخش در می‌آورد. توجه: این عملکرد باید با احتیاط انتخاب شود چرا که با آمدن برق شبکه سه فاز، موتور شروع به حرکت کرده و می‌تواند ایجاد مشکلاتی برای افراد یا تجهیزات درگیر با این موتور به دنبال داشته‌باشد.	0	○
P01.19	تابع عملکرد سیستم هنگامی که فرکانس رفرنس کمتر از فرکانس حدی پایین است (هنگامی معتبر است که حد پایین فرکانس بزرگ‌تر از 0 باشد)	این پارامتر وقتی فرکانس تنظیم شده کمتر از فرکانس حدی پایین باشد شرایط RUN درایو را تعیین می‌کند. 0: درایو در فرکانس حد پایین (P00.05) Run می‌ماند. 1: استپ موتور 2: حالت استپ و منتظر تغییر شرایط فیدبک جهت استارت اتوماتیک (به این حالت sleep یا Hibernation و یا Stand-by گفته می‌شود). هنگامی که فرکانس رفرنس کمتر از فرکانس حدی پایین (P00.05) شود درایو بدون رمپ استپ می‌شود و در صورتیکه مدت ماندگاری در زیر این فرکانس حدی، از مقدار زمان پارامتر P01.20 بیشتر شود (این زمان مجموع زمان ماندگاری آن در زیر فرکانس حدی پایین باشد)، درایو مجدداً به صورت اتوماتیک استارت می‌گردد. 3: درایو در فرکانس صفر Run می‌ماند. دامنه تنظیمات: 0 تا 3	0	⊙

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P01.20	تأخیر بیدار شدن از حالت خواب	این پارامتر تأخیر زمانی خارج شدن از وضعیت sleep را تعیین می کند. وقتی فرکانس مرجع کمتر از فرکانس حد پایین باشد، درایو در حالت منتظر به افزایش فیدبک از حد فرکانس پایین می ماند. اگر فرکانس مرجع مدت زمانی بالاتر از فرکانس حد پایین قرار گرفته باشد و این زمان سیری شده بیش از مدت زمان تنظیمی این پارامتر (P01.20) باشد، درایو به طور خودکار استارت می شود. توجه: زمان معادل مجموع مقادیر است وقتی که فرکانس مرجع بالاتر از حد پایین باشد. تأخیر شامل مجمع زمان هایی است که وقتی درایو به حالت خواب می رود و فرکانس مرجع پایین تر از حد فرکانس پایین می شود. در شکل زیر هنگامی که مجموع زمانهای t1 و t2 بیش از این پارامتر شده است درایو استارت شده است ($t_3 > t_1 + t_2$).	0.0s	○
		<p>دامنه تنظیمات: 0.0 تا 3600.0 ثانیه (هنگامی که $P01.19 = 2$ معتبر است)</p>		
P01.21	استارت اتوماتیک درایو پس از قطع و وصل برق	این پارامتر جهت فعال و غیر فعال نمودن استارت اتوماتیک درایو پس از قطع و وصل برق می باشد. 0: غیرفعال کردن 1: فعال کردن، اگر شرایط Run برآورده شود، درایو پس از انتظار برای زمان تعیین شده توسط P01.22 ، به طور خودکار شروع به کار می کند.	0	○
P01.22	زمان انتظار در راه اندازی مجدد پس از خاموش و روشن شدن برق درایو	در صورتیکه پارامتر P01.21 مقدار یک گردد، این پارامتر مدت زمان انتظار قبل از استارت اتوماتیک درایو هنگام قطع و وصل برق ورودی درایو را تعیین می کند.	1.0 s	○
		<p>دامنه تنظیمات: 0.0-3600.0 ثانیه</p>		
P01.23	زمان تأخیر استارت جهت ترمز مکانیکی	این زمان پس از سیری شدن زمان P01.22 صورت می شود، و درایو قبل از Run شدن منتظر زمان تأخیر توسط همین پارامتر به جهت آزاد شدن ترمز مکانیکی می ماند. محدود تنظیم: 0-60 ثانیه	0. s	○
P01.24	زمان تأخیر در سرعت توقف	مدت زمانی درایو در فرکانس استاپ می ماند و سپس فرمان RUN برداشته می شود.	0.0s	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
		<p>محدوده تنظیم: 0.0-100.0s</p>		
P01.25	شتاب کاهنده E-Stop	زمان شتاب کاهشی توقف اضطراری (Emergency Stop)	2.00S	○
۱۰-۳- گروه P02: گروه پارامترهای موتور				
P02.00	نوع موتور ۱	0: موتور آسنکرون 1: موتور سنکرون توجه: جابجایی بین موتور یک و موتور دو، توسط پارامتر P08.31 تعیین می‌گردد.	۰ تا ۱	
P02.01	توان نامی AM1	موتور آسنکرون شماره ۱ AM1=Asynchronous motor 1	0.1 تا 3000.0kW	⊙ وابسته به مدل
P02.02	فرکانس نامی AM1	برای اطمینان از عملکرد صحیح کنترل دور و حفاظت‌های الکتریکی از موتور می‌بایست این پارامترها به‌صورت دقیق از پلاک موتور آسنکرون خوانده و ثبت گردد، اگر توان موتور و اینورتر به‌حد قابل توجهی فاصله داشته‌باشد، درایو عملکرد صحیحی نخواهد داشت.	0.01Hz تا P00.03 (فرکانس حداکثر)	⊙ 50.00 Hz
P02.03	سرعت نامی AM1		1 تا 36000rpm	⊙ بسته به مدل
P02.04	ولتاژ نامی AM1	توجه: در صورت تنظیم مجدد توان نامی موتور (P02.01) و تغییر در آن مقادیر پارامترهای P02.02 تا P02.10 به مقادیری اولیه کارخانه باز می‌گردد.	0 تا 1200V	⊙ بسته به مدل
P02.05	جریان نامی AM1		0.8 تا 6000.0A	⊙ بسته به مدل
P02.06	مقاومت استاتور AM1	پس از پایان تابع شناسایی پارامترهای الکتریکی موتور (اتوتیونینگ)، پارامترهای P02.06 تا P02.10، به‌صورت خودکار تنظیم می‌گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به‌ویژه در مد کنترل برداری بوده و می‌بایست با احتیاط عمل کرد.	0.001 تا 65.535 اهم	○ بسته به مدل
P02.07	مقاومت روتور AM1		0.001 تا 65.535 اهم	○ بسته به مدل
P02.08	اندوکتانس پراکندگی AM1	با تغییر توان موتور پارامترهای وابسته به توان تعریف شده جدید، اصلاح می‌شوند و می‌بایست جهت عملکرد بهتر اتوتیون جدید صورت گیرد.	0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P02.09	اندوکتانس متقابل AM1		0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P02.10	جریان بی باری AM		0.1 تا 6553.5A	○ بسته به مدل
P02.11	ضریب ۱ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1		0.0 تا 100.0%	○ 80.0%

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	68.0%		ضریب ۲ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1	P02.12
○	55.0%		ضریب ۳ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1	P02.13
○	40.0%		ضریب ۴ اشباع مغناطیسی هسته آهنی AM1	P02.14
◎	بسته مدل	موتور سنکرون شماره ۱ ; SM1=synchronous motor 1; پس از پایان اتوتیونینگ، پارامترهای P02.20 تا P02.22، به صورت خودکار تنظیم می گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به ویژه در مد کنترل برداری بوده و می بایست با احتیاط عمل کرد.	توان نامی SM1	P02.15
◎	50.00H Z		فرکانس نامی SM1 (فرکانس حداکثر)	P02.16
◎	2	توجه: هنگامیکه اتوتیون چرخشی (P00.15=1) انجام می شود پارامتر P02.23 به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد ولی هنگامیکه اتوتیون استاتیکی (P00.15=2) انجام می دهید این پارامتر تنظیم نمی شود و می بایست مطابق با فرمول های زیر محاسبه و دستی تنظیم گردد.	تعداد قطب های SM1	P02.17
◎	بسته به مدل		ولتاژ نامی SM1	P02.18
◎	بسته به مدل		جریان نامی SM1	P02.19
○	بسته به مدل	وجود داشته باشد فرمول $E = (Ke * nN * 2\pi) / 60$	مقاومت استاتور SM1	P02.20
○	بسته به مدل	۱) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر Counter-electromotive force constant "Ke" وجود داشته باشد فرمول $E = (Ke * nN * 2\pi) / 60$	اندوکتانس محور D موتور SM1	P02.21
○	بسته به مدل	۲) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر Counter-electromotive force constant "E" وجود داشته باشد فرمول $E = E * nN / 1000$	اندوکتانس محور Q موتور SM1	P02.22
○	۳۰۰	۳) اگر هیچ کدام بر روی پلاک موتور نبود فرمول $E = P * V * 3$ دور موتور nN و P توان موتور و I جریان نامی می باشد	ثابت Back EMF SM1 موتور	P02.23
●			موقعیت قطب ابتدایی موتور سنکرون (رزرو)	P02.24
●			جریان مشخصه موتور سنکرون شماره (رزرو)	P02.25

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P02.26	محافظت از اضافه بار موتور	0. غیر فعال 1. این مد جهت موتورهای استاندارد معمولی به کار می رود و سیستم حفاظتی درایو با توجه به استفاده از موتور معمولی (موتورهای که پروانه خنک سازی آن روی شفت خود همین موتور است) که عملیات خنک سازی آنها در زیر فرکانس 30Hz به جهت اینکه کاهش دور فن پشت موتور، باعث خنک سازی بسیار ضعیف بدنه موتور گردیده است، مقدار اضافه بار مجاز موتور را در فرکانس های پایین کاهش می دهد. 2. در این مد سیستم حفاظتی درایو به جهت اینکه نوع موتور مخصوص فرکانس متغیر (موتورهای با فن مستقل الکتریکی در پشت موتور) در نظر می گیرد و در کلیه فرکانس ها شرایط اضافه بار موتور، نامی بوده و وابسته به دور موتور نمی باشد.	2	⊙
P02.27	ضریب محافظت اضافه بار موتور ۱	زمان اضافه بار موتور $In \text{ که } M = I_{out} / (In * K)$ که I_{out} جریان نامی موتور است ، I_{out} جریان خروجی درایو و K ضریب محافظت موتور است. بنابراین، هر چه مقدار K بزرگ تر باشد، مقدار M نیز کوچک تر است. هنگامی که $M = 116\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱ ساعت انجام می شود؛ هنگامی که $M = 150\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱۲ دقیقه انجام می شود؛ هنگامی که $M = 180\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از 5 دقیقه انجام می شود؛ هنگامی که $M = 200\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از 60 ثانیه انجام می شود؛ و هنگامی که $M \geq 400\%$ باشد، محافظت بلافاصله انجام می شود.	100.0%	○
		محدوده تنظیم 20.0%-120.0%		
P02.28	ضریب تصحیح توان موتور	این ضریب جهت تصحیح نمایش توان موتور می باشد و تأثیری در عملکرد کنترل درایو ندارد. محدوده تنظیم: 3.00-0.00	1.00	○
P02.29	نمایش پارامترهای موتور ۱	0. نمایش پارامترهای جریانی منطبق با تایپ موتور نمایش داده شود. 1. تمام پارامترهای موتور نمایش داده می شود.	0	●
۰-۴- گروه P03: پارامترهای کنترل برداری				
P03.00	گین تناسبی در بخش پایین فرکانس آستانه (P1)	پارامترهای P03.00 – P03.05 فقط در حالت کنترل برداری عمل نمی نماید. در پایین تر از فرکانس سوئیچ ۱ (P03.02) ، پارامتر P03.00 به عنوان گین تناسبی ۱ (Proportional Gain) پارامتر P03.01 به عنوان زمان انتگرال (Integral Gain) تأثیر گذار می باشد. و در فرکانس بالاتر از فرکانس سوئیچ ۲ پارامترهای P03.03 به عنوان گین تناسبی ۲ و پارامتر P03.04 به عنوان زمان انتگرال ۲ تأثیر گذار می باشد. با تنظیم مناسب ضریب بهره و زمان انتگرال می توان عملکرد پاسخ دینامیکی و در صد کنترل برداری را بهبود بخشید. این امر در زیر نمایش داده شده است:	20.0	○
P03.01	زمان انتگرال در بخش پایین (I1)		0.200s	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم	
P03.02	فرکانس آستانه سونیج از مقادیر گروه اول انتگراتور (F1)	<p>پارامتر PI</p> <p>(P03.00,P03.01)</p> <p>(P03.03,P03.04)</p> <p>P03.02 P03.05 فرکانس خروجی</p>	5.00 Hz	○	
P03.03	گین تناسبی در بخش بالایی سونیج (P2)		20.0	○	
P03.04	زمان انتگراتور در بخش بالایی سونیج (I2)		با افزایش بهره تناسبی و کاهش زمان انتگرال می توان پاسخ دینامیکی سیستم را افزایش داد به طوری که سیستم دچار نوسان نشود. افزایش زیاد بهره و همچنین کاهش بیش از حد زمان انتگرال باعث لرزش و افزایش over-shoot در سیستم می شود. افزایش بهره تناسبی ممکن است باعث لرزش و انحراف استاتیک گردد و زمان انتگرال با اینرسی رابطه نزدیک دارد. بر اساس بارهای مختلف PI را تنظیم نموده تا سرعت پاسخ فرکانسی بخش کنترل برداری درایو پاسخگو اینرسی بار و شیب تغییر سرعت سیستم مکانیکی باشد.	0.200s	○
P03.05	فرکانس آستانه سونیج به مقادیر دوم انتگراتور (F2)		دامنه تنظیم P03.00: 0-200.0 دامنه تنظیم P03.01: 0.000-10.000s دامنه تنظیم P03.02: 0.00Hz-P03.05 دامنه تنظیم P03.03: 0-200.0 دامنه تنظیم P03.04: 0.000-10.000s دامنه تنظیم P03.05: P03.02 - P00.03 (حداکثر فرکانس خروجی)	10.00Hz z	○
P03.06	فیلتر خروجی حلقه سرعت	0-8 (متناسب با $0 - 2^8 / 10ms$)	0	○	
P03.07	ضریب جبرانی لغزش حرکتی	ضریب جبرانی لغزش برای تنظیم فرکانس لغزش مد کنترل برداری بوده و باعث بهبود دقت کنترل سرعت سیستم می گردد. تنظیم صحیح پارامتر می تواند خطای حالت پایدار سرعت را کنترل کند. دامنه تنظیمات: 50% تا 200%	100%	○	
P03.08	ضریب جبرانی لغزش ترمزی		100%	○	
P03.09	گین تناسبی حلقه جریان P	*: این دو پارامتر مقادیر P و انتگراتور حلقه جریان را تنظیم می کنند که به طور مستقیم بر سرعت پاسخ دینامیکی و دقت کنترل آن تأثیر می گذارد. جهت کاربردهای جنرال نیازی به تغییر مقدار پیش فرض این پارامتر نیست.	1000	○	
P03.10	ضریب انتگرال حلقه جریان I	توجه: فقط در حالت کنترل SVC اعمال شود (P00.00 = 0). محدوده تنظیم: 0 تا 65535	1000	○	
P03.11	کانال رفرنس گشتاور (مد کنترل گشتاور)	این پارامتر برای فعال کردن مد کنترل گشتاور می باشد بدین ترتیب گشتاور تابع مستقل و سرعت تابع وابسته می گردد. 0: مد کنترل گشتاور غیر فعال است. 1: رفرنس گشتاور از طریق صفحه کلید (P03.12). 2: رفرنس گشتاور از طریق ورودی آنالوگ A11 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 3: رفرنس گشتاور از طریق ورودی آنالوگ A12. 4: رفرنس گشتاور از طریق آنالوگ A13. 5: رفرنس گشتاور از طریق ورودی پالس HDI. 6: رفرنس گشتاور چند مرحله ای. 7: رفرنس گشتاور از طریق شبکه MODBUS.	0	○	

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		8: رفرنس گشتاور از طریق شبکه Profibus/CANopen 9: رفرنس گشتاور از طریق شبکه Ethernet 10: رزرو توجه: برای تنظیم آیم های ۲ تا ۱۰ موارد فوق، مقدار ۱۰۰٪ مربوط به سه برابر جریان نامی موتور است.		
○	50.0%	محدوده تنظیم: 300.0% - 300.0% (جریان نامی موتور)	تنظیم گشتاور با صفحه کلید	P03.12
○	0.010s	0.000 تا 10.000s	زمان فیلتر رفرنس گشتاور	P03.13
○		0: صفحه کلید (مقداردهی پارامتر P03.16 جهت حد بالای فرکانس راست گرد و P03.17 جهت حد بالای فرکانس چپ گرد می باشد). 1: AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 4: ورودی پالس HDI 5: تنظیم چند مرحله ای فرکانس حد بالا 6: تنظیم از طریق شبکه MODBUS 7: رفرنس از طریق شبکه Profibus/CANopen 8: رفرنس از طریق شبکه Ethernet توجه: تنظیم روش ۱-۶، ۱۰۰٪ مربوط به حداکثر فرکانس است.	رفرنس حد بالای فرکانس در جهت راستگرد در مد کنترل گشتاور	P03.14
○		0: صفحه کلید (مقداردهی پارامتر P03.16 جهت حد بالای فرکانس راست گرد و P03.17 جهت حد بالای فرکانس چپ گرد می باشد). 1: AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 4: ورودی پالس HDI 5: تنظیم چند مرحله ای فرکانس حد بالا 6: تنظیم از طریق شبکه MODBUS 7: رفرنس از طریق شبکه Profibus/CANopen 8: رفرنس از طریق شبکه Ethernet توجه: تنظیم روش ۱-۶، ۱۰۰٪ مربوط به حداکثر فرکانس است.	رفرنس حد بالای فرکانس در جهت چپ گرد در مد کنترل گشتاور	P03.15
○	50.0Hz	این عملکرد برای تنظیم حد بالای فرکانس در مد کنترل گشتاور استفاده می شود. P03.16 مقدار P03.14 را تنظیم می کند؛ P03.17 مقدار P03.15 را تنظیم می کند. محدوده تنظیم: 0.00 Hz-P00.03 (حداکثر فرکانس خروجی)	تنظیم حد بالای فرکانس از صفحه کلید / چرخش راستگرد موتور	P03.16
○	50.0Hz	این عملکرد برای تنظیم حد بالای فرکانس در مد کنترل گشتاور استفاده می شود. P03.16 مقدار P03.14 را تنظیم می کند؛ P03.17 مقدار P03.15 را تنظیم می کند. محدوده تنظیم: 0.00 Hz-P00.03 (حداکثر فرکانس خروجی)	تنظیم حد بالای فرکانس از صفحه کلید / چرخش چپگرد موتور	P03.17
○	0	این پارامترها تعیین کننده بالاترین مقدار گشتاور چرخشی و گشتاور ترمزی می باشند. 0: از طریق صفحه کلید تعیین گردد. (پارامتر P03.20 مقداردهی جهت P03.18 و پارامتر P03.21 مقداردهی جهت پارامتر P03.19) 1: AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 4: ورودی دیجیتال پالسی HDI 5: از طریق شبکه MODBUS 6: از طریق شبکه Profibus/CANopen 7: از طریق شبکه Ethernet توجه: حالت تنظیم ۱-۴، ۱۰۰٪ مربوط به سه برابر جریان موتور است.	رفرنس حد بالای گشتاور چرخشی (موتوری)	P03.18
○	0	این پارامترها تعیین کننده بالاترین مقدار گشتاور چرخشی و گشتاور ترمزی می باشند. 0: از طریق صفحه کلید تعیین گردد. (پارامتر P03.20 مقداردهی جهت P03.18 و پارامتر P03.21 مقداردهی جهت پارامتر P03.19) 1: AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: ورودی آنالوگ AI2 3: ورودی آنالوگ AI3 4: ورودی دیجیتال پالسی HDI 5: از طریق شبکه MODBUS 6: از طریق شبکه Profibus/CANopen 7: از طریق شبکه Ethernet توجه: حالت تنظیم ۱-۴، ۱۰۰٪ مربوط به سه برابر جریان موتور است.	رفرنس حد بالای گشتاور ترمزی (ژنراتوری)	P03.19


پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P03.20	مقدار دهی حد بالای گشتاور چرخشی از روی صفحه کلید	از این پارامتر برای تعیین حد بالای گشتاور استفاده می‌شود. محدوده تنظیم: 0.0-300.0% (جریان نامی موتور)	180.0%	○
P03.21	مقدار دهی حد بالایی گشتاور ترمزی از روی صفحه کلید		180.0%	○
P03.22	ضریب تضعیف در ناحیه توان ثابت	استفاده از موتور در ناحیه فرکانس بالاتر از فرکانس نامی و یا ناحیه تضعیف گشتاور و یا توان ثابت 	0.3	○
P03.23	کمترین درصد تضعیف منحنی گشتاور در ناحیه توان ثابت	پارامترهای P03.22 و P03.23 در ناحیه توان ثابت مؤثر هستند. هنگامی که موتور به سرعت نامی می‌رسد موتور وارد ناحیه تضعیف گشتاور می‌شود. همان طوری که در شکل بالا ملاحظه می‌کند ضریب تضعیف، منحنی تضعیف را تغییر دهید. هرچه ضریب تضعیف بزرگ‌تر باشد، منحنی تضعیف با شیب تندتر پایین می‌آید. دامنه تنظیم P03.22: 0.01-2.00 : دامنه تنظیم P03.23: 5% تا 50%	20%	○
P03.24	حد ولتاژ ماکزیمم	P03.24 حداکثر ولتاژ درایو را تعیین می‌کند، که بستگی به وضعیت سایت دارد. این پارامتر ایندکس مدولاسیون را محدود می‌کند. محدوده تنظیم: 0.0-120.0%	100.0%	◎
P03.25	زمان مغناطیس کردن هسته موتور قبل از چرخش	با زمان دهی این پارامتر، درایو ابتدا قبل از شروع به حرکت در آوردن موتور، جریان دهی به منظور ایجاد شار مغناطیس در هسته موتور را انجام می‌دهد و این هسته مغناطیس شده، عملکرد گشتاور را در طول فرایند استارت بهبود می‌بخشد. محدوده تنظیم: 0.000-10.000s	0.000s	○
P03.26	گین تناسبی ناحیه تضعیف مغناطیسی	دامنه تنظیم: 0 تا 8000 توجه: P03.24 تا P03.26 برای مد کنترل برداری نامعتبر هستند.	۱۲۰۰	○
P03.27	گین انگراتور ناحیه تضعیف شار	دامنه تنظیم: 0 تا 8000 توجه: تابع PID ناحیه تضعیف پارامترهای P03.26 و P03.27 می‌باشند.	۱۲۰۰	○
P03.28	مدهای کنترل تضعیف شار	0x112 - 0x000 پیکان پارامتر: انتخاب مد کنترل ۰: مد صفر؛ ۱: مد یک؛ ۲: مد دو دهگان پارامتر: انتخاب جریان سازی اندوکتانس ۰: فعال؛ ۱: غیر فعال صدگان پارامتر: انتخاب مد کنترل سرعت بالا ۰: مد صفر؛ ۱: مد یک	0	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0	<p>0x0000 - 0x7111 یکان پارامتر: انتخاب مد گشتاور 0: رفرنس گشتاور; 1: رفرنس گشتاور فعلی دهگان پارامتر: جهت جبران سازی گشتاور در دور صفر 0: مثبت; 1: منفی صدگان پارامتر: جداکردن انتگرال حلقه سرعت 0: فعال; 1: غیر فعال هزارگان پارامتر: فیلترکردن فرمان گشتاور Bit0: مد فیلتر 0: فیلتر اینرسی 1: فیلتر خطی ACC/DEC Bit1~2: زمان ACC/DEC 0: بدون زمان ACC/DEC ACC/DEC1 : 1 ACC/DEC2 : 2 ACC/DEC3 : 3</p>	مدهای کنترل گشتاور	P03.29
○	0	<p>ضریب جبران سازی گشتاور در سرعت پایین (<1Hz) با پارامتر P03.30 تنظیم می گردد و ضریب جبران سازی گشتاور در سرعت های بالاتر از آستانه فرکانس P03.32 با پارامتر P03.31 تنظیم می شود. در فاصله سرعت پایین تا بالا به صورت خطی تغییر می کند.</p>	ضریب جبران گشتاور اصطکاک در سرعت پایین	P03.30
○	0.0%	<p>جبران سازی گشتاور در مد کنترل گشتاور فعال می باشد. (P03.11≠0) بازه تغییرات P03.30 از مقدار 0.0 تا 50.0% است. بازه تغییرات P03.31 از مقدار 0.0 تا 50.0% است. بازه تغییرات P03.32 از مقدار 1.00Hz تا 400.00Hz است.</p>	ضریب جبران گشتاور اصطکاک سرعت بالا	P03.31
○	50.00Hz		فرکانس متناظر با گشتاور اصطکاک سرعت بالا	P03.32
۱۰-۵- گروه P04: مد کنترل SVPWM				
◎	0	<p>این پارامتر جهت تعریف نوع منحنی V/F استفاده می گردد و گشتاور مورد نظر را در بازه فرکانسی کار درایو برآورده می سازد. 0: منحنی خطی V / F؛ اعمال بار گشتاور ثابت 1: منحنی V / F چند نقطه ای 2: منحنی V / F به صورت سهمی با توان ۱.۳ 3: منحنی V / F به صورت سهمی با توان ۱.۷ 4: منحنی V / F به صورت سهمی با توان ۲ منحنی های سهمی شماره ۲ تا ۴ برای گشتاور بارهای مانند فن ها و پمپ های آب اعمال می شوند. کاربران می توانند با توجه به ویژگی های گشتاور بارهای مکانیکی تنظیمات را انجام دهند تا بهترین اثر صرفه جویی در انرژی را به دست آورند.</p>	تنظیم منحنی V/F موتور 1	P04.00

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		<p>توجه: در تصویر زیر ولتاژ نامی موتور و f_b فرکانس نامی موتور است.</p> <p>5: منحنی سفارشی تنظیم فرکانس و ولتاژ به صورت جداگانه از طریق دو رفرنس مستقل: در این حالت می توان فرکانس را از طریق کانال رفرنس فرکانس (پارامتر P00.06) و ولتاژ را از طریق کانال رفرنس ولتاژ (پارامتر P04.27) تغییر داد.</p>		
○	0.0%	<p>از این پارامتر جهت جبران گشتاور در فرکانس پایین استفاده می شود، مقدار تعیین شده به معنی درصدی از ولتاژ نامی موتور در فرکانس شروع می باشد. افزایش بیش از حد این پارامتر باعث بالا رفتن بیش از حد جریان و حتی رسیدن به جریان لیمیت برسد و موتور را به حالت اشباع مغناطیسی برسد و عملکرد نامطلوبی داشته باشیم.</p>	تقویت گشتاور در فرکانس های پایین (پارامتر بوست)	P04.01
○	20.0%	<p>اگر مقدار این پارامتر صفر درصد تعیین شود گشتاور اولیه به صورت اتوماتیک انجام می شود. پارامتر P04.02 بالاترین فرکانسی می باشد که شیفته منحنی V/F متأثر از افزایش بوست ایجاد کرده است و در منحنی زیر با نام فرکانس cut-off آمده است.</p> <p>محدوده تنظیم P04.01: 0.0% (خودکار); 0.1%-10.0% (تنظیم دستی) محدوده تنظیم P04.02: 0.0%-50.0%</p>	فرکانس نقطه انتهایی تقویت گشتاور AM1	P04.02
○	0.00Hz		فرکانس f1	P04.03
○	0.00%		ولتاژ V1	P04.04
○	00.00Hz		فرکانس f2	P04.05
○	00.0%		ولتاژ V2	P04.06
○	00.00Hz		فرکانس f3	P04.07
○	00.0%	<p>وقتی $P04.00 = 1$ (منحنی چند نقطه ای)، کاربر می تواند منحنی V/F را از طریق P04.03 تا P04.08 تنظیم کند. V/F به طور کلی با توجه به بار موتور تنظیم می شود. توجه: $f1 < f2 < f3$ و $V1 < V2 < V3$</p>	ولتاژ V3	P04.08



پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
		افزایش بیش از حد ولتاژ در فرکانس پایین، باعث گرم شدن بیش از حد موتور یا آسیب دیدن به آن می‌شود. دقت شود درایو به هنگامی که با جریان اضافی مواجه می‌شود، در این حالت تا زمان قطع حفاظت جریان اضافی باقی می‌ماند. دامنه تنظیم P04.03: 0.00Hz تا P04.05 دامنه تنظیم P04.04: 0.0٪ تا 110.0٪ دامنه تنظیم P04.05: P04.03 تا P04.07 دامنه تنظیم P04.06: 0.0٪ تا 110.0٪ دامنه تنظیم P04.07: P04.05 تا P02.16 دامنه تنظیم P04.08: 0.0٪ تا 110.0٪		
P04.09	گین جبران لغزش V/F موتور ۱	این پارامتر برای جبران لغزش سرعت موتور به جهت تغییر سرعت ناشی از تغییرات بار در مد کنترل SVPWM استفاده می‌شود. فرکانس لغزش نامی موتور در معادله ریاضی به صورت زیر محاسبه می‌شود: $\Delta f = f_b - n \times p / 60$ fb فرکانس نامی موتور است که پارامتر آن P02.02 است؛ n سرعت چرخش نامی موتور است و پارامتر آن P02.03 است؛ p جفت قطب موتور است. مقدار 100.0٪ این پارامتر مربوط به فرکانس لغزش نامی Δf است و به صورت پیش فرض کارخانه تنظیم شده است. محدوده تنظیم: 0.0-200.0%	100%	○
P04.10	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس‌های پایین	در مد کنترل SVPWM، در برخی فرکانس‌ها، به ویژه برای موتورهای با قدرت زیاد، نوسان جریان برای موتور رخ دهد. در این حالت موتور یکنواخت کار نمی‌کند و حتی ممکن است اضافه جریان رخ دهد. با تنظیم این پارامتر می‌توان این پدیده را از بین برد. دامنه تنظیم P04.10: 0 تا 100	10	○
P04.11	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس‌های بالا	دامنه تنظیم P04.11: 0 تا 100 دامنه تنظیم P04.12: 0.00Hz تا (حداکثر فرکانس) P00.03	10	○
P04.12	استانه فرکانسی کنترل ارتعاش موتور 1		30.0Hz	○
P04.13	تنظیم منحنی V/F موتور 2	پارامترهای P04.13 تا پارامتر P04.25 جهت تعریف نوع منحنی V/F موتور شماره ۲ استفاده می‌گردد و گشتاور مورد نظر را در بازه فرکانسی کارکرد درایو برآورده می‌سازد. تعاریف این پارامترها شبیه پارامترهای P04.00 تا P04.12 می‌باشد.	0	◎
P04.14	تقویت گشتاور در فرکانس‌های پایین (پارامتر بوست)		0.0%	○
P04.15	فرکانس نقطه انتهایی تقویت گشتاور	انتخاب نوع موتور شماره یک یا موتور شماره دو توسط انتخاب تابع عملکرد شماره ۳۵ ورودی های دیجیتال " شیف ت بین موتور شماره یک و موتور شماره دو " قابل تنظیم است. انتخاب تابع عملکرد ورودیهای دیجیتال در پارامترهای P05.01 تا P05.09 تعریف می‌گردد.	20.0%	○
P04.16	فرکانس f1		0.00Hz	○
P04.17	ولتاژ V1		0.00%	○
P04.18	فرکانس f2		00.00Hz z	○
P04.19	ولتاژ V2		00.0%	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P04.20	فرکانس f3		00.00H z	○
P04.21	ولتاژ V3		00.0%	○
P04.22	گین جبران لغزش V / F موتور 2		100%	○
P04.23	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس های پایین	در مد کنترل SVPWM، در برخی فرکانس ها، به ویژه برای موتورهای با قدرت زیاد، نوسان جریان برای موتور رخ دهد. در این حالت موتور یکنواخت کار نمی کند و حتی ممکن است اضافه جریان رخ دهد. با تنظیم این پارامتر می توان این پدیده را از بین برد. دامنه تنظیم P04.23: 0 تا 100	10	○
P04.24	ضریب کنترل ارتعاش در فرکانس های بالا	دامنه تنظیم P04.24: 0 تا 100 دامنه تنظیم P04.25: 0.00Hz تا (حداکثر فرکانس) P00.03	10	○
P04.25	استانه فرکانسی کنترل ارتعاش موتور 2		30.0Hz	○
P04.26	انتخاب عملکرد ذخیره انرژی	0: غیر فعال تابع 1: فعال کردن تابع عملکرد خودکار صرفه جویی در انرژی موتور در شرایط بار سبک، به طور خودکار ولتاژ خروجی را برای صرفه جویی در انرژی تنظیم می کند.	0	◎
P04.27	کانال تنظیم ولتاژ	در تنظیمات منحنی V / F هنگامیکه 5=P04.00 تنظیم گردد، تنظیم ولتاژ و فرکانس توسط دو کانال مستقل تنظیم می شوند. با این پارامتر کانال تنظیم ولتاژ انتخاب می گردد. 0: تنظیم ولتاژ از صفحه کلید؛ ولتاژ خروجی توسط P04.28 تعیین می شود. 1: تنظیم ولتاژ از AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه). 2: تنظیم ولتاژ از AI2 ؛ 3: تنظیم ولتاژ از AI3 ؛ 4: تنظیم ولتاژ از HDI ؛ 5: تنظیم ولتاژ از طریق سرعت چند مرحله ای؛ 6: تنظیم ولتاژ از PID؛ 7: تنظیم ولتاژ از طریق شبکه MODBUS ؛ 8: تنظیم ولتاژ از طریق شبکه PROFIBUS/CANopen؛ 9: تنظیم ولتاژ از طریق شبکه Ethernet 10: رزرو توجه: 10٪ مربوط به ولتاژ نامی موتور است.	0	○
P04.28	تنظیم ولتاژ از صفحه کلید	اگر مرجع تنظیم خروجی ولتاژ (پارامتر P04.27=0) بر روی صفحه کلید تنظیم شود این پارامتر تعیین کننده درصد ولتاژ خروجی می باشد. دامنه تنظیمات: 0% - 100%	100.0%	○
P04.29	زمان افزایش ولتاژ	"زمان افزایش ولتاژ" زمانی است که درایو از حداقل ولتاژ خروجی به حداکثر ولتاژ خروجی افزایش می یابد. (زمان شتاب افزایش ولتاژ)	5.0s	○
P04.30	زمان کاهش ولتاژ	"زمان کاهش ولتاژ" زمانی است که درایو از حداکثر ولتاژ خروجی به حداقل ولتاژ خروجی کاهش می یابد. (زمان شتاب کاهش ولتاژ) دامنه تنظیمات: 0.0 تا 3600.0 ثانیه (t1 و t2 منحنی نمایش داده شده در پارامتر P04.31)	5.0s	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P04.31	حداکثر خروجی ولتاژ	حد بالا و پایین ولتاژ خروجی را تنظیم کنید. دامنه تنظیم: P04.31 : P04.32 تا 100.0% (ولتاژ نامی موتور) دامنه تنظیم: P04.32 : 0.0 % تا P04.31 (ولتاژ نامی موتور)	100.0%	⊙
P04.32	حداقل خروجی ولتاژ		0.0%	⊙
۱۰-۶- گروه P05: ترمینال های ورودی				
P05.00	ورودی HDI	HDI:1 ورودی پالس با فرکانس بالا است. به P05.09 تا P05.54 مراجعه کنید. HDI:0 ورودی دیجیتال عمومی تعریف می شود. به پارامتر P05.09 مراجعه کنید.	0	⊙
P05.01	انتخاب تابع ترمینال S1	0: عدم استفاده از ورودی دیجیتال (تابع عملکردی تعریف نمی شود) 1: فرمان چرخش موتور (Run) در جهت راست گرد (Run Right)	1	⊙
P05.02	انتخاب تابع ترمینال S2	2: فرمان چرخش موتور در جهت چپ گرد (Run left) 3: تابع کنترل ۳ سیمه	4	⊙
P05.03	انتخاب تابع ترمینال S3	4: فرمان چرخش موتور با سرعت جاگ (P08.06) در جهت راست گرد (Jog Right) 5: فرمان چرخش موتور با سرعت جاگ (P08.06) در جهت چپ گرد (Jog Left)	7	⊙
P05.04	انتخاب تابع ترمینال S4	6: با فعال شدن این ترمینال توقف درایو و رها شدن موتور بدون شیب کاهش سرعت (Coast to stop) صورت می پذیرد. این پارامتر در حقیقت Enable می باشد و بایستی شرایط زیر را در نظر داشته باشید.	0	⊙
P05.05	انتخاب تابع ترمینال S5	اگر این فرمان فعال شود به طوری که درایو قبلاً توسط پانل Run شده باشد بلافاصله استاپ می شود و پس از غیر فعال شدن مجدداً منتظر فرمان مجدد Run می ماند. در ضمن در صورت فعال بودن این فرمان نمی توان از طریق پانل و یا ترمینال ها درایو را Run کرد.	0	⊙
P05.07	انتخاب تابع ترمینال S7	اگر این فرمان فعال شود به طوری که درایو قبلاً توسط ورودیهای ترمینال Run شده باشد بلافاصله استاپ شده و در صورت غیر فعال شدن مجدد این ترمینال بایستی فرمان Run ترمینال غیر فعال و مجدداً فعال گردد تا درایو دوباره Run شود.	0	⊙
P05.08	انتخاب تابع ترمینال S8	با پارامتر P05.10 می توانید فعال سازی ترمینال ها را به صورت سوئیچ باز (NO) یا سوئیچ بسته (NC) تعریف نمایید. به عبارتی هنگامیکه ترمینال با بسته شدن سوئیچ آن و یا با باز شدن سوئیچ آن فعال گردد.	0	⊙
P05.09	انتخاب تابع عملکرد ترمینال HDI	7: فرمان ریست (Reset) خطا (Fault) 8: فرمان وقفه یا مکت (Pause): با گذاردن فرمان روی این ورودی، در صورتیکه درایو Run باشد با شیب کاهنده خروجی درایو به فرکانس صفر می رسد ولی استاپ نمی شود و پس از برداشتن فرمان دوباره اجازه به چرخش موتور می دهد. 9: ورودی فعال کننده وجود خطای خارجی (External Fault) در درایو 10: تعریف شاسی افزایش فرکانس (UP) 11: تعریف شاسی کاهش فرکانس (DOWN) 12: پاک کردن (Clear) تنظیمات فرکانسی توسط Up و Down در حافظه درایو	0	⊙

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر																				
		<p>توجه نمایید که فرکانسی که توسط شاسی های UP و Down تنظیم می شود با فرکانس خروجی پارامتر P00.09 جمع می شود و به صورت پیش فرض کارخانه سرعت صفحه کلید (پارامتر P00.10) می باشد. لذا با پاک کردن حافظه فرکانس تنظیمی با شاسی ها، رفرنس همین پارامتر P00.10 می گردد.</p> <p>13: سوئیچ بین مرجع A و مرجع B</p> <p>14: سوئیچ بین تابع ترکیبی مرجع ها و مرجع A تابع ترکیبی توسط پارامتر P00.09 تعریف می شوند و می توانند A+B, A-B, MAX (A, B), MIN (A, B) باشند.</p> <p>15: سوئیچ بین تابع ترکیبی مرجع ها و مرجع B تابع ترکیبی توسط پارامتر P00.09 تعریف می شوند و می توانند A+B, A-B, MAX (A, B), MIN (A, B) باشند.</p> <p>16: سوئیچ شماره یک تعیین سرعت چند مرحله ای</p> <p>17: سوئیچ شماره دو تعیین سرعت چند مرحله ای</p> <p>18: سوئیچ شماره سه تعیین سرعت چند مرحله ای</p> <p>19: سوئیچ شماره چهار تعیین سرعت چند مرحله ای</p> <p>*چهار سوئیچ فوق با ON و Off شدن به عنوان عدد یک و یا صفر، جهت بیت های یک عدد هگزا چهار بیتی عمل کرده و ۱۶ سرعت مختلف را انتخاب می کنند.</p> <p>20: توقف اجباری لحظه ای (Pause) سرعت چند مرحله ای و بعد از غیر فعال شدن این ترمینال دوباره ادامه پروسه بعدی داده می شود.</p> <p>21: سوئیچ شماره ۱ انتخاب زمان ACC / DEC بصورت باینری</p> <p>22: سوئیچ شماره ۲ انتخاب زمان ACC / DEC بصورت باینری</p> <p>چهار گروه زمان شتاب افزایشده / کاهشده از طریق ترکیب حالت این دو ترمینال انتخابی ورودیهای دیجیتال انتخاب شود (در حالی که ترمینال ۱، به عنوان ورودی دیجیتال با تابع عملکرد شماره ۲۱ را انتخاب کنید و ترمینال ۲، ورودی دیجیتال با تابع عملکرد شماره ۲۲ را انتخاب نمایید)</p>																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>پارامترها</th> <th>انتخاب زمان ACC/DEC</th> <th>ترمینال ۲ (تابع ۲۲)</th> <th>ترمینال ۱ (تابع ۲۱)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P00.11/P00.12</td> <td>زمان ACC1/DEC1</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>P08.00 / P08.01</td> <td>زمان ACC2/DEC2</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>P08.02 / P08.03</td> <td>زمان ACC3/DEC3</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>P08.04 / P08.05</td> <td>زمان ACC4/DEC4</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </tbody> </table>	پارامترها	انتخاب زمان ACC/DEC	ترمینال ۲ (تابع ۲۲)	ترمینال ۱ (تابع ۲۱)	P00.11/P00.12	زمان ACC1/DEC1	OFF	OFF	P08.00 / P08.01	زمان ACC2/DEC2	OFF	ON	P08.02 / P08.03	زمان ACC3/DEC3	ON	OFF	P08.04 / P08.05	زمان ACC4/DEC4	ON	ON		
پارامترها	انتخاب زمان ACC/DEC	ترمینال ۲ (تابع ۲۲)	ترمینال ۱ (تابع ۲۱)																					
P00.11/P00.12	زمان ACC1/DEC1	OFF	OFF																					
P08.00 / P08.01	زمان ACC2/DEC2	OFF	ON																					
P08.02 / P08.03	زمان ACC3/DEC3	ON	OFF																					
P08.04 / P08.05	زمان ACC4/DEC4	ON	ON																					
		<p>23: ریست در PLC ساده هنگام استپ</p> <p>24: توقف اجباری لحظه ای (Pause) در پروسه PLC ساده</p> <p>25: توقف اجباری لحظه ای (Pause) کنترل PID</p> <p>26: limit چرخش راست گرد</p> <p>27: limit چرخش راست گرد</p> <p>28: انتخاب نسبت تبدیل دنده الکترونیکی ۲ (پارامتر P21.31)</p> <p>29: غیرفعال سازی مد کنترل گشتاور و قرار گرفتن در مد کنترل گشتاور</p> <p>30: غیرفعال سازی موقت ACC / DEC و ثابت ماندن فرکانس (فرمان های خارجی به جز Stop روی این تابع تأثیر ندارند)</p>																						

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		<p>31: شمارنده افزایش پالس</p> <p>32: شمارنده کاهش پالس</p> <p>33: فرمان لغو موقتی تغییر فرکانس</p> <p>34: فرمان ترمز DC</p> <p>35: شیفت از موتور شماره یک به موتور شماره دو</p> <p>36: سوئیچ فرمان‌ها به صفحه‌کلید (شاسی‌های پانل)</p> <p>37: سوئیچ فرمان‌ها به ورودیهای ترمینال</p> <p>38: سوئیچ فرمان‌ها به شبکه ارتباطی سریال</p> <p>39: فرمان پیش تحریک مغناطیسی موتور (Pre-exciting)</p> <p>40: پاک کردن تابع ثبت توان مصرفی</p> <p>41: توقف ثبت تابع مصرف برق</p> <p>42: سوئیچ به حد بالای گشتاور از طریق صفحه‌کلید</p> <p>43: ورودی رفرنس موقعیت (فقط ورودی S8)</p> <p>44: غیر فعال کردن جهت اسپیندل</p> <p>45: فرمان بازگشت به نقطه صفر اسپیندل / برگشت به موقعیت Local</p> <p>46: انتخاب کد موقعیت صفر شماره ۱</p> <p>47: انتخاب کد موقعیت صفر شماره ۲</p> <p>با دو تابع کلید فوق چهار موقعیت صفر جهت اسپیندل قابل انتخاب است.</p> <p>48: انتخاب کد موقعیت مقیاس زاویه‌ای شماره ۱ اسپیندل (Spindle Scaling)</p> <p>49: انتخاب کد موقعیت مقیاس زاویه‌ای شماره ۲ اسپیندل</p> <p>50: انتخاب کد موقعیت مقیاس زاویه‌ای شماره ۳ اسپیندل / فعال کردن پالس سوپر پوزیشن (Pulse superposition)</p> <p>51: سوئیچ تغییر مد کنترل سرعت از / به کنترل موقعیت</p> <p>52: غیر فعال کردن پالس ورودی</p> <p>53: پاک کردن انحراف موقعیت</p> <p>54: تغییر وضعیت گین تناسبی موقعیت</p> <p>55: فعال سازی اجرای سیکل موقعیت‌یابی مد دیجیتال</p> <p>56: ورودی E-Stop</p> <p>57: ورودی خطای گرمای اضافی موتور</p> <p>58: فعال کردن Tap پیوسته (RigidTaping)</p> <p>59: سوئیچ به مد کنترل SVPWM</p> <p>60: سوئیچ به مد کنترل FVC</p> <p>61: تغییر پلارینه خروجی PID: در این مد با فعال شدن ورودی دیجیتال پلارینه خروجی PID معکوس عمل می‌کند بدین معنا که اگر تا به حال خروجی PID با مثبت شدنش سرعت زیاد می‌شد این بار با مثبت شدنش سرعت کم می‌شود.</p> <p>62: ورودی استاپ Undervoltage</p> <p>63: فعال کردن سروو (Enable Servo)</p>		
○	0x000	انتخاب پلارینه ترمینال‌های ورودی به معنی فعال شدن تابع ورودی دیجیتال با شرایط سوئیچ باز (کنتاکت NO) فعال شود و یا با سوئیچ بسته (کنتاکت NC)	انتخاب پلارینه ترمینال‌های ورودی	P05.10

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم																														
		<p>پارامترهای فوق نحوه فعال شدن ترمینال های ورودی دیجیتال را معین می کند اگر بیت مربوطه صفر (ورودی به صورت آند) باشد ترمینال به صورت Normally Open بوده و با بسته شدن ترمینال مربوطه فعال می شود. اگر بیت مربوطه ۱ (ورودی به صورت کاتد) شود ترمینال ورودی Normally Close بوده و با باز شدن ترمینال مربوطه فعال می شود.</p> <table border="1"> <tr> <td>Bit8</td><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td> </tr> <tr> <td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td> </tr> <tr> <td>مثال: 0x1FF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> <p>محدوده تنظیم: 0X000-0X1FF</p>	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1					
Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																										
HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																										
مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1																										
P05.11	زمان فیلتر ON-OFF ترمینال های ورودی دیجیتال	<p>زمان فیلتر دیجیتال ترمینال های S1 تا S8 و HDI را تنظیم کنید. اگر تداخل شدید است، پارامتر را افزایش دهید تا از کار کرد اشتباه ناشی از نویز روی ورودی ها جلوگیری شود. افزایش این زمان باعث می شود که زمان بسته نگه داشتن یا باز نگه داشتن سوئیچ جهت فعال کردن ورودی دیجیتال بیشتر گردد</p> <p>0.000-1.00s</p>	0.0100s	○																														
P05.12	تعریف ورودیهای دیجیتال به صورت مجازی (Virtual)	<p>ترمینال مجازی به این معنی است که ورودی دیجیتال از طریق سخت افزار (یعنی متصل کردن یک سوئیچ به ورودی دیجیتال) فعال نمی شود بلکه از طریق شبکه ارتباطی سریال به صورت نرم افزاری فرمان می گیرد. بازه تعریف این پارامتر عدد هگز از مقدار 0.000 تا 0X1FF می باشد. (0: غیر فعال، 1: فعال)</p> <table border="1"> <tr> <td>Bit8</td><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td> </tr> <tr> <td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td> </tr> <tr> <td>مثال: 0x1FF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> <p>توجه: پس از فعال شدن ترمینال مجازی، وضعیت ترمینال فقط از طریق شبکه ارتباطات قابل تغییر است و آدرس ارتباط 0x200A است.</p>	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1	0x000	○			
Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																										
HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																										
مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1																										
P05.13	مد کنترل دو یا سه سیمه	<p>نحوه عملکرد ترمینال ها را تنظیم کنید</p> <p>0: کنترل دو سیمه مدل اول: هر ورودی به صورت جداگانه جهت چرخش را معین می کند، جهت عملکرد عمومی از این حالت استفاده می شود. ورودی FWD به معنی فرمان Run در جهت راست گرد و ورودی REV به معنی فرمان RUN در جهت چپ گرد می باشد.</p> <table border="1"> <tr> <td>فرمان</td> <td>FWD</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>استپ</td> <td>خاموش</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td>استارت راستگرد</td> <td>روشن</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td>استارت چپگرد</td> <td>خاموش</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>ادامه حرکت در جهت فرمان قبلی</td> <td>روشن</td> <td>روشن</td> </tr> </table>  <p>1: کنترل دو سیمه مدل دوم: جدا کردن فرمان Run از فرمان جهت دور موتور: ورودی FWD به عنوان فرمان Run و ورودی ترمینال REV به عنوان فرمان راستگرد و چپگرد است.</p> <table border="1"> <tr> <td>فرمان</td> <td>FWD</td> <td>REV</td> </tr> <tr> <td>استپ</td> <td>خاموش</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td>استارت راستگرد</td> <td>روشن</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td>استپ</td> <td>خاموش</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>استارت چپگرد</td> <td>روشن</td> <td>روشن</td> </tr> </table> 	فرمان	FWD	REV	استپ	خاموش	خاموش	استارت راستگرد	روشن	خاموش	استارت چپگرد	خاموش	روشن	ادامه حرکت در جهت فرمان قبلی	روشن	روشن	فرمان	FWD	REV	استپ	خاموش	خاموش	استارت راستگرد	روشن	خاموش	استپ	خاموش	روشن	استارت چپگرد	روشن	روشن	0	◎
فرمان	FWD	REV																																
استپ	خاموش	خاموش																																
استارت راستگرد	روشن	خاموش																																
استارت چپگرد	خاموش	روشن																																
ادامه حرکت در جهت فرمان قبلی	روشن	روشن																																
فرمان	FWD	REV																																
استپ	خاموش	خاموش																																
استارت راستگرد	روشن	خاموش																																
استپ	خاموش	روشن																																
استارت چپگرد	روشن	روشن																																

مدت تنظیم	مقدار	توضیحات	نام	پارامتر																												
		<p>2: کنترل سه سیمه مدل اول:</p> <p>شاسی SB2 به صورت NC جهت فعال سازی فرمانها (Enable) می باشد شاسی SB1 به صورت NO به عنوان فرمان Run بوده و کلید K به عنوان جهت حرکت، یعنی حرکت به جلو یا عقب می باشد. در طول بهره برداری، کنترل جهت به شرح زیر است:</p>																														
		 <table border="1" data-bbox="392 359 800 654"> <thead> <tr> <th>مسیر</th> <th>مسیر قبلی</th> <th>REV (کلید)</th> <th>Sin (شاسی NC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>کنونی</td> <td>رو به جلو</td> <td>خاموش ←</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>معکوس</td> <td>معکوس</td> <td>روشن</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>رو به جلو</td> <td>معکوس</td> <td>روشن ←</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td>رو به جلو</td> <td>ره به جلو</td> <td>خاموش</td> <td>روشن ←</td> </tr> <tr> <td>معکوس</td> <td>کاستن سرعت تا توقف</td> <td>روشن</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>خاموش</td> <td>خاموش</td> </tr> </tbody> </table>	مسیر	مسیر قبلی	REV (کلید)	Sin (شاسی NC)	کنونی	رو به جلو	خاموش ←	روشن	معکوس	معکوس	روشن	روشن	رو به جلو	معکوس	روشن ←	خاموش	رو به جلو	ره به جلو	خاموش	روشن ←	معکوس	کاستن سرعت تا توقف	روشن	خاموش			خاموش	خاموش		
مسیر	مسیر قبلی	REV (کلید)	Sin (شاسی NC)																													
کنونی	رو به جلو	خاموش ←	روشن																													
معکوس	معکوس	روشن	روشن																													
رو به جلو	معکوس	روشن ←	خاموش																													
رو به جلو	ره به جلو	خاموش	روشن ←																													
معکوس	کاستن سرعت تا توقف	روشن	خاموش																													
		خاموش	خاموش																													
		<p>3: کنترل سه سیمه مدل دوم؛ شاسی SB2 به صورت NC جهت فعال سازی فرمانها (Enable) می باشد (در حقیقت استاپ می باشد). شاسی SB1 به صورت NO به عنوان فرمان Run در جهت رو به جلو بوده و شاسی SB3 به صورت NO فرمان Run در جهت حرکت به عقب می باشد. (مطابق شکل).</p>																														
		 <table border="1" data-bbox="431 782 845 1061"> <thead> <tr> <th>مسیر</th> <th>REV</th> <th>FWD</th> <th>Sin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>رو به جلو</td> <td>روشن</td> <td>خاموش ←</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>معکوس</td> <td>خاموش</td> <td>روشن</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>رو به جلو</td> <td>خاموش ←</td> <td>روشن</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td>معکوس</td> <td>روشن</td> <td>خاموش</td> <td>خاموش</td> </tr> <tr> <td>کاستن سرعت تا توقف</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>روشن</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> <td>← خاموش</td> </tr> </tbody> </table>	مسیر	REV	FWD	Sin	رو به جلو	روشن	خاموش ←	روشن	معکوس	خاموش	روشن	روشن	رو به جلو	خاموش ←	روشن	روشن	معکوس	روشن	خاموش	خاموش	کاستن سرعت تا توقف	/	/	روشن		/	/	← خاموش		
مسیر	REV	FWD	Sin																													
رو به جلو	روشن	خاموش ←	روشن																													
معکوس	خاموش	روشن	روشن																													
رو به جلو	خاموش ←	روشن	روشن																													
معکوس	روشن	خاموش	خاموش																													
کاستن سرعت تا توقف	/	/	روشن																													
	/	/	← خاموش																													
		<p>توجه: برای حالت دو سیمه، هنگامی که یکی از ترمینال FWD و یا REV فعال باشند و فرمان توقف از مجاری دیگری آمده باشد و بعداً کنسل شده باشد بایستی برای فعال سازی فرمان FWD و یا REV مجدداً یکبار دیگر این ترمینال غیر فعال و مجدداً فعال گردد.</p> <p>به عنوان مثال در شرایطی که فرامین کنترل روی ترمینالها باشد و تابع شاسی STOP/RST در پارامتر P07.04 جهت فرمان استاپ مستقل تنظیم شده باشد.</p> <p>شاسی STOP/RST می تواند فرمان استاپ را به درایو صادر کند جایی که ترمینالهای مطرح شده فوق در سیستم دو سیمه فعال باشند.</p>																														
○	0.000s	این پارامترها تعیین کننده مقدار زمان تأخیر جهت اعتبار عملکرد شاسی می باشد و تأخیر در دو صورت پس از وصل سوئیچ و یا بعد از قطع آن می باشد.	زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S1	P05.14																												
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S1	P05.15																												

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S2	P05.16
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S2	P05.17
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S3	P05.18
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S3	P05.19
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S4	P05.20
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S4	P05.21
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S5	P05.22
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S5	P05.23
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S6	P05.24
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S6	P05.25
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S7	P05.26
○	0.000s		زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S7	P05.27
○	0.000s		زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال S8	P05.28

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P05.29	زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال S8	این پارامترها تعیین کننده تناظر خطی بین ولتاژ یا جریان ورودی‌های آنالوگ و مقادیر تنظیمی پروسه‌های تحت کنترل درایو می‌باشند.	0.000s	○
P05.30	زمان تأخیر در وصل سوئیچ ترمینال HDI		0.000s	○
P05.31	زمان تأخیر در قطع سوئیچ ترمینال HDI		0.000s	○
P05.32	حد پایین ولتاژ AI1	تنظیمات ورودی AI1 از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید انجام می‌شود.	0.00V	○
P05.33	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با AI1	اگر ولتاژ ورودی آنالوگ فراتر از حداقل یا حداکثر مقدار ورودی تنظیم شده باشد، درایو در حداقل یا حداکثر مقدار خودش در نظر می‌گیرد.	0.0%	○
P05.34	حد بالای ولتاژ AI1	وقتی ورودی آنالوگ به صورت جریان باشد، صفر تا ۲۰ میلی آمپر را متناظر با ولتاژ صفر تا ۱۰ ولت در نظر می‌گیرد. در بیشتر موارد کاربردها مقدار نامی متناظر با ۱۰۰۰٪ نمی‌باشد و می‌بایست کالیبره انجام پذیرد.	10.00V	○
P05.35	حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با AI1		100.0%	○
P05.36	زمان فیلتر ورودی AI1		0.100s	○
P05.37	حد پایین ولتاژ AI2		0.00V	○
P05.38	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با AI2	زمان فیلتر ورودی: از این پارامتر برای تنظیم حساسیت ورودی آنالوگ استفاده می‌شود. افزایش این مقدار می‌تواند اختلالات نویز فرکانسی روی کمیت الکتریکی را حذف نماید ولی حساسیت ورودی آنالوگ را تضعیف می‌کند.	0.0%	○
P05.39	حد بالای ولتاژ AI2	توجه: AI1 و AI2 آنالوگ می‌توانند از ورودی صفر تا ۱۰ ولت یا صفر تا ۲۰ میلی آمپر پشتیبانی کنند، وقتی AI1 و AI2 ورودی صفر تا ۲۰ میلی آمپر را انتخاب می‌کنند، ولتاژ متناظر ۲۰ میلی آمپر ۱۰ ولت است، AI3 می‌تواند ورودی -10V تا +10V را پشتیبانی کند.	10.00V	○
P05.40	حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با AI2	دامنه تنظیم P05.32 : P05.34 – 0.00V – دامنه تنظیم P05.33 : -100.0 – -100.0 – دامنه تنظیم P05.34 : P05.32 – 10.00V – دامنه تنظیم P05.35 : P05.33 – 100.0 – -100.0 – دامنه تنظیم P05.36 :	100.0%	○
P05.41	زمان فیلتر ورودی AI	0.000s – 10.000s دامنه تنظیم P05.37 : P05.39 – 0.00V – دامنه تنظیم P05.38 : -100.0 – -100.0٪ – دامنه تنظیم P05.39 : P05.37 – 10.00V – محدوده تنظیم P05.40 : -100.0 – -100.0 –	0.100s	○
P05.42	حد پایین ولتاژ AI3	دامنه تنظیم P05.41 : 0.000s – 10.000s دامنه تنظیم P05.42 : -10.00V – دامنه تنظیم P05.43 : -100.0 – -100.0 – دامنه تنظیم P05.44 : P05.42 – P05.46 – دامنه تنظیم P05.45 : -100.0 – -100.0 – دامنه تنظیم P05.46 : P05.44 – 10.00V – دامنه تنظیم P05.47 : -100.0 – -100.0 – دامنه تنظیم P05.48 : 0.000s – 10.000s	-10.00V	○
P05.43	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با AI3		-	○
			100.0%	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0.00V		مقدار میانی AI3	P05.44
○	0.0%		حد میانی کمیت بر حسب درصد متناظر با AI3	P05.45
○	10.00V		حد بالای ولتاژ AI3	P05.46
○	100.0%		حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با AI3	P05.47
○	0.100s		زمان فیلتر ورودی AI3	P05.48
⊙	.	•• ورودی پالس به عنوان رفرنس فرکانس HDI پالسی 1~2: رزرو	ورودی دیجیتال HDI	P05.49
○	0.000k Hz	P05.52 تا 0.000kHz	حد پایین فرکانس HDI	P05.50
○	0.0%	100.0% - تا 100%	حد پایین کمیت بر حسب درصد متناظر با HDI	P05.51
○	50.00k Hz	P05.50 تا 50.00kHz	حد بالای فرکانس HDI	P05.52
○	100.0%	100.0% - تا 100%	حد بالای کمیت بر حسب درصد متناظر با HDI	P05.53
○	0.100s	0.000s تا 10.000s	زمان فیلتر ورودی فرکانس HDI	P05.54
۱۰-۷- گروه P06: ترمینال های خروجی				
⊙	0	انتخاب عملکرد ترمینال های خروجی پالس. 0: خروجی ترانزیستوری پالسی کلکتور باز: حداکثر فرکانس پالس 50.0kHz است. برای اطلاعات دقیق در مورد عملکردهای مربوط به P06.27 تا P06.31 مراجعه کنید. 1: خروجی ترانزیستوری کلکتور باز معمولی (ON-OFF). در این حالت تابع خروجی توسط پارامتر P06.02 تنظیم می گردد.	خروجی HDO	P06.00
○	0	0: غیر فعال	خروجی Y1	P06.01
○	0	1: درایو در حال کار می باشد (Run) 2: درایو Run و چرخش راستگرد 3: درایو Run و چرخش چپگرد	خروجی HDO	P06.02
○	1		خروجی رله RO1	P06.03

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر															
○	5	<p>4: درایو در حالت جاگ (Jog): منظور درایو در سرعت کند موتور را می چرخاند تا اپراتورها تنظیمات اولیه خود را جهت پروسه تولید انجام دهند.)</p> <p>5: خروجی فالت</p> <p>6: ناحیه فرکانسی FDT1</p> <p>7: ناحیه فرکانسی FDT2</p> <p>8: سیگنال خروجی رسیدن به فرکانس تنظیمی</p> <p>9: درایو Run در فرکانس صفر</p> <p>10: رسیدن به فرکانس حد بالا</p> <p>11: رسیدن به فرکانس حد پایین</p> <p>12: درایو در وضعیت نرمال و آماده دریافت (Ready) RUN</p> <p>13: پیش مغناطیس کردن موتور</p> <p>14: آلارم اضافه بار</p> <p>15: آلارم کم بار</p> <p>16: انجام یک مرحله (Step) PLC ساده</p> <p>17: تکمیل سیکل کار PLC ساده</p> <p>18: رزرو</p> <p>19: رزرو</p> <p>20: رزرو</p> <p>21: رزرو</p> <p>22: رزرو</p> <p>23: فرمان ترمینال های مجازی از شبکه MODBUS</p> <p>24: فرمان ترمینال های مجازی از شبکه PROFIBUS/CANopen</p> <p>25: فرمان ترمینال های مجازی از شبکه Ethernet</p> <p>26: تثبیت ولتاژ باس DC (به هنگامی که ولتاژ بالاتر از Poff قرار می گیرد)</p> <p>27: رزرو</p> <p>28: پالس سوپرپوزیشن</p> <p>29: رزرو</p> <p>30: اتمام موقعیت یابی</p> <p>31: اتمام موقعیت صفر یابی</p> <p>32: اتمام موقعیت مقیاس زاویه ای</p> <p>33: محدود شدن سرعت در مد گشتاور</p> <p>34: پایین بودن ولتاژ باس DC</p> <p>35: خروجی استاپ به جهت ولتاژ پایین</p> <p>36: سوئیچ بین مد سرعت / موقعیت انجام شد.</p> <p>37~40: رزرو</p>	خروجی رله RO2	P06.04															
○	0	<p>پارامتر برای نوع کنتاکت باز و یا بسته به هنگام فعال شدن خروجی دیجیتال استفاده می شود.</p> <p>وقتی بیت فعلی روی 0 (پلاریته مثبت است) تنظیم شود، ترمینال خروجی به صورت کنتاکت باز است.</p> <p>وقتی بیت فعلی روی 1 (پلاریته منفی است) تنظیم شود، ترمینال خروجی به صورت کنتاکت بسته است.</p> <table border="1" data-bbox="184 1380 837 1468"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bit3</th> <th>Bit2</th> <th>Bit1</th> <th>Bit0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RO2</td> <td>RO1</td> <td>HDO</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>مثال: OxF:</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		RO2	RO1	HDO	Y	مثال: OxF:	1	1	1	1	انتخاب کنتاکت باز و یا کنتاکت بسته خروجی های دیجیتال	P06.05
	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0															
	RO2	RO1	HDO	Y															
مثال: OxF:	1	1	1	1															

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
			محدوده تنظیم: 0x0 تا 0xF	
○	0.000 s		تاخیر در وصل خروجی Y1	P06.06
○	0.000 s	پارامترهای زمان تأخیر در قطع و تأخیر در وصل خروجی دیجیتال، به هنگام فعال شدن آن توسط تابع تعریف شده در سیستم می باشد.	تاخیر در قطع خروجی Y1	P06.07
○	0.000 s		تاخیر در وصل خروجی HDO	P06.08
○	0.000 s		تاخیر در قطع خروجی HDO	P06.09
○	0.000 s	<p>ON ← خروجی تابع OFF ↑ Delay RO, Y, HDO... ← تأخیر در وصل خروجی ON تأخیر در قطع خروجی</p>	تاخیر در وصل خروجی RO1	P06.10
○	0.000 s		تاخیر در قطع خروجی RO1	P06.11
○	0.000 s	محدوده تنظیم: 0.000 تا 50.000s توجه: P06.08 و P06.09 فقط زمانی معتبر هستند که $P06.00 = 1$ باشد.	تاخیر در وصل خروجی RO2	P06.12
○	0.000 s		تاخیر در قطع خروجی RO2	P06.13
○	0		خروجی AO1	P06.14
○	0		خروجی AO2	P06.15
○	0	<p>0: فرکانس خروجی درایو 1: فرکانس تنظیمی (رفرنس) 2: فرکانس ورودی تابع رمپ 3: سرعت موتور (از ۰ تا ۲ برابر سرعت نامی موتور) 4: جریان خروجی (نسبت به دو برابر جریان نامی درایو) 5: جریان خروجی (نسبت به دو برابر جریان نامی موتور) 6: ولتاژ خروجی (نسبت به ۱.۵ برابر ولتاژ نامی درایو) 7: توان خروجی (نسبت به دو برابر توان نامی موتور) 8: گشتاور تنظیمی (نسبت به دو برابر گشتاور نامی موتور): 9: گشتاور خروجی (نسبت به دو برابر گشتاور نامی موتور) 10: مقدار ورودی آنالوگ AI1 11: مقدار ورودی آنالوگ AI2 12: مقدار ورودی آنالوگ AI3 13: مقدار ورودی پالس با سرعت بالایی HDI 14: مقدار تنظیمی شماره یک از شبکه MODBUS 15: مقدار تنظیمی شماره دو از شبکه MODBUS 16: مقدار تنظیمی شماره یک از شبکه PROFIBUS/CANopen 17: مقدار تنظیمی شماره دو از شبکه PROFIBUS/CANopen 18: مقدار تنظیمی شماره یک از شبکه Ethernet 19: مقدار تنظیمی شماره دو از شبکه Ethernet 20~21: رزرو 22: جریان گشتاور (به نسبت دو برابر جریان نامی موتور) 23: جریان پیش مگنتایز (۱۰۰٪/متناظر با 10V)</p>	انتخاب خروجی پالس سرعت بالای HDO	P06.16

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		24: فرکانس تنظیمی 25: فرکانس مرجع رمپ (با علامت) 26: سرعت جاری درایو		
○	0.0%	این پارامترها جهت تنظیم تناظر بین کمیت الکتریکی اندازه گیری شده در درایو و مقدار خروجی آنالوگ را تعریف می کنند. در صورتی که که کمیت اندازه گیری از محدوده حداکثر یا حداقل تنظیم شده فراتر رود، خروجی ولتاژ در محدوده حد پایین یا حد بالا محدود می گردد.	حد پایین کمیت AO1 (درصد)	P06.17
○	0.00V	مثال: فرض کنید مقدار کمیت در 50% برابر 4volt تعریف کرده اید حال اگر مقدار کمیت به 60% برسد خروجی همان 4volt می ماند.	حد پایین خروجی AO1 (ولتاژ)	P06.18
○	100.0 %	هنگامی که خروجی آنالوگ خروجی جریان است، ۱ میلی آمپر برابر با ۰.۵ ولت است. در موارد مختلف، خروجی آنالوگ متناظر با ۱۰۰٪ مقدار خروجی متفاوت است. برای جزئیات، به بخش کنترل PID مراجعه کنید.	حد بالا کمیت AO1 (درصد)	P06.19
○	10.00 V		حد بالا خروجی AO1 (ولتاژ)	P06.20
○	0.000 s		زمان فیلتر خروجی AO1	P06.21
○	0.0%	دامنه تنظیم P06.17 : P06.19 -100.0% دامنه تنظیم P06.18 : P06.19 0.00V – 10.00V دامنه تنظیم P06.20 : P06.22 0.00V – 10.00V دامنه تنظیم P06.21 : P06.23 0.000s-10.000s	حد پایین کمیت AO2 (درصد)	P06.22
○	0.00V	دامنه تنظیم P06.22 : P06.24 -0.0% دامنه تنظیم P06.23 : P06.24 0.00V – 10.00V دامنه تنظیم P06.25 : P06.22-100.0% دامنه تنظیم P06.26 : P06.26 0.000s - 10.000s	حد پایین خروجی AO2 (ولتاژ)	P06.23
○	100.0 %	دامنه تنظیم P06.27 : P06.28 0.000s-10.000s دامنه تنظیم P06.29 : P06.27-100.0% دامنه تنظیم P06.30 : P06.31 0.00-50.00kHz	حد بالا کمیت AO2 (درصد)	P06.24
○	10.00 V		حد بالا خروجی AO2 (ولتاژ)	P06.25
○	0.000 s		زمان فیلتر خروجی AO2	P06.26
○	0.00%		حد پایین کمیت HDO (درصد)	P06.27
○	0.00k HZ		حد پایین خروجی AO2 (فرکانس)	P06.28
○	100.0 %		حد بالا کمیت HDO (درصد)	P06.29
○	50.00 kHz		حد بالا خروجی	P06.30

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P06.31	HDO (فرکانس)		0.000 s	○
	زمان فیلتر خروجی HDO			
۰-۱-۸- گروه P07: گروه پارامترهای HMI				
P07.00	تعریف رمز	0-65535 رمز عبور هنگامی فعال می شود که به غیر از ۰ هر عددی دیگری تنظیم گردد. 00000: رمز ورود قبلی را پاک کرده و رمز عبور را غیر فعال می کند. کاربر پس از وارد کردن رمز تنظیمی و اعتبارسنجی آن توسط درایو، اجازه دسترسی به منوی پارامترها داده می شود. لطفاً رمز عبور خود را به خاطر بسپارید. وضعیت ویرایش مجدد پارامترهای توابع و محافظت از رمز عبور در ۱ دقیقه معتبر خواهد شد. اگر رمز ورود در دسترس است، ESC / PRG را فشار دهید تا وارد حالت ویرایش پارامترهای توابع شوید و سپس "0.0.0.0" نمایش داده می شود. در صورت عدم ورود رمز ورود، اپراتور نمی تواند وارد آن شود. توجه: بازایی به مقدار پیش فرض می تواند رمز ورود را پاک کند، لطفاً با احتیاط از آن استفاده کنید.	0	○
P07.01	کپی کردن پارامترها	این پارامتر نحوه کپی پارامترها را تعیین می کند. 0. غیر فعال 1: آپلود (Upload) یا ریختن کلیه پارامترهای ذخیره شده در برد کنترل به حافظه ذخیره ساز در صفحه کلید (پانل)؛ 2: دانلود (Download) یا ریختن کلیه پارامترهای ذخیره شده در پانل به آدرس های حافظه برد کنترل به همراه پارامترهای موتور گروه P02 و گروه P12 3: دانلود (Download) یا ریختن کلیه پارامترهای ذخیره شده در پانل به آدرس های حافظه برد کنترل به جز پارامترهای موتور گروه P02 و گروه P12 4: دانلود فقط پارامترهای موتور گروه دوم P02 و P12 به حافظه برد کنترل توجه: پس از انجام عملیات ای تم های فوق این پارامتر به طور خودکار به مقدار ۰ برمی گردد، تابع آپلود و دانلود از پارامترهای کارخانه P29 مستثنی است.	0	◎
P07.02	انتخاب عملکرد شاسی QUICK / JOG	0: غیر فعال 1: شاسی QUICK / JOG به عنوان شاسی جاگ تعریف می شود و با فشردن آن موتور در سرعت جاگ به گردش در می آید. 2: شاسی QUICK / JOG به عنوان برگشت به کمیت های الکتریکی نمایش داده شده قبلی تعریف می شود. این حالت برعکس شاسی < / SHIFT که توالی به جلو بود عمل می کند. (توالی این کمیت های الکتریکی در پارامترهای P07.05 و P07.06 تعریف می گردند) 3: شاسی QUICK / JOG به عنوان شاسی چپ گرد و راست گرد کردن موتور تنها زمانی که فرمان RUN از صفحه کلید فعال باشد، تعریف می شود. 4: شاسی QUICK / JOG به عنوان پاک کننده حافظه مقدار تنظیم شده توسط UP / DOWN (شاسی و شاسی V) تعریف می شود. 5: شاسی QUICK / JOG به عنوان استاپ درایو بدون وقفه و رها شدن موتور (Coast to Stop) تعریف می شود. در این حالت سرعت موتور با شیب کاهنده کاهش پیدا نمی کند و هنگامیکه فرکانس صفر شد درایو متوقف شود بلکه درایو در هر فرکانس که هست موتور را رها می کند و موتور با اینرسی خودش می ایستد.	0X 01	◎

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		6: کانال دریافت فرمان‌ها با تنظیم پارامتر P07.03 (انتخاب از سه کانال صفحه کلید و یا ترمینال‌های کنترل و یا ارتباطات شبکه) می‌تواند توسط شاسی QUICK / JOG تغییر کند. 7: حالت راه‌اندازی سریع (راه‌اندازی با توجه به پارامتر غیر کارخانه‌ای) توجه: هنگامیکه QUICK / JOG به‌عنوان چرخش به راستگرد و چپگرد استفاده می‌شود. جهت چرخش در حافظه درایو در قطع و وصل برق ورودی حفظ نمی‌شود و همواره در روشن شدن بعدی، درایو طبق پارامتر P00.13 عمل می‌نماید.		
○	0	اعتبار این پارامتر هنگامیست که پارامتر 6 = P07.02 است، توالی تغییر کانال‌های فرمان را با این پارامتر تنظیم کنید. 0: کنترل از صفحه‌کلید ← کنترل از ترمینال‌ها ← کنترل از ارتباط شبکه 1: کنترل از صفحه‌کلید → ← کنترل از ترمینال‌ها 2: کنترل از صفحه‌کلید → ← کنترل از ارتباط شبکه 3: کنترل از ترمینال‌ها → ← کنترل از ارتباط شبکه	توالی تغییر کانال فرمان‌ها توسط شاسی QUICK / JOG	P07.03
○	0	این تابع برای عملکرد استاپ از شاسی STOP/RST تعریف می‌گردد و در کلیه تعاریف زیر شاسی . STOP/RST جهت ریست (Reset) فالت یا خطا (Fault) معتبر خواهد بود. 0: فقط برای فرمان استاپ از کنترل صفحه‌کلید معتبر است. 1: استاپ برای هر دو کانال صفحه‌کلید و کنترل ترمینال‌ها معتبر هستند. 2: استاپ برای هر دو کانال صفحه‌کلید و کنترل از ارتباط شبکه مدباس معتبر هستند. 3: معتبر برای تمام کانال‌های کنترل.	تعریف تابع شاسی STOP/RST	P07.04
○	0X03F F	هنگامیکه درایو در وضعیت RUN می‌باشد با تنظیم دو پارامتر P07.05 و پارامتر P07.06 می‌توانید کمیت‌های که جهت نمایش با فشردن هر بار شاسی SHIFT پشت سرهم در روی نمایشگر مشاهده شود، ملاحظه نمایید به‌طور مثال با تعریف پیش‌فرض با هر بار فشار دادن شاسی SHIFT ابتدا فرکانس خروجی، فرکانس رفرنس، ولتاژ DC و... نمایش داده می‌شود. در این پارامتر هر مقداری که بیت آن 1 باشد نمایش داده می‌شود و هر مقداری که بیت آن 0 باشد نمایش داده نمی‌شود. 0X0000-0XFFFF BIT0: فرکانس خروجی درایو به‌هنگام Run (نشانگر LED روی پانل با لیبیل Hz روشن) BIT1: تنظیم فرکانس (نشانگر LED با لیبیل Hz در وضعیت چشمک زدن) BIT2: ولتاژ باس DC (نشانگر Hz روشن) BIT3: ولتاژ خروجی (نشانگر V روشن BIT4:) جریان خروجی نشانگر A روشن BIT5:) سرعت چرخش run (نمایشگر A و Hz روشن) BIT6: توان خروجی (نمایشگر A و V روشن) BIT7: گشتاور خروجی (نمایشگر A و V روشن) BIT8: مرجع PID (نمایشگر A و V چشمک زدن %/ BIT9: مقدار فیدبک PID (نمایشگر A و V روشن) BIT10: حالت ترمینال‌های ورودی BIT11: حالت ترمینال‌های خروجی BIT12: مقدار تنظیم شده گشتاور (نمایشگر A و V روشن) BIT13: مقدار شمارنده پالس BIT14: مقدار طول BIT15: PLC و پله فعلی در سرعت چند مرحله‌ای	نمایش پارامترهای حالت ۱ به‌هنگام RUN	P07.05
○	0X000		نمایش پارامترهای	P07.06

مدت تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		BIT0: A11 (V روشن) (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). BIT1: A12 (V روشن BIT2): A13 (V روشن) BIT3: فرکانس HDI BIT4: درصد اضافه بار موتور (نمایشگر A و V روشن) BIT5: درصد اضافه بار درایو (نمایشگر A و V روشن) BIT6: مقدار داده شده فرکانس رمپ (نمایشگر HZ روشن) BIT7: سرعت خطی BIT8: جریان ورودی AC (نمایشگر A روشن BIT9): فرکانس حد بالا (نمایشگر HZ روشن)	حالت 2 به هنگام RUN	
○	0X00F	0X0000-0XFFFF BIT0: تنظیم فرکانس (نمایشگر HZ روشن، فرکانس به آرامی چشمک می زند) BIT1: ولتاژ باس (V روشن) BIT2: حالت ترمینال های ورودی BIT3: حالت ترمینال های خروجی BIT4: مرجع PID (نمایشگر A و V چشمک زدن /.) BIT5: مقدار فیدبک PID (نمایشگر A و V چشمک زدن /.) BIT6: رزرو شده BIT7: مقدار آنالوگ A11 (V روشن) (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). BIT8: مقدار آنالوگ A12 (V روشن BIT9): مقدار آنالوگ A13 (V روشن BIT 10): فرکانس HDI پالس با سرعت بالا BIT11: PLC و پله فعلی در سرعت چند مرحله ای BIT12: شمارنده های پالس BIT14~BIT15: رزرو	نمایش پارامتر در حالت توقف	P07.07
○	1.00	0.01-10.00 فرکانس نمایش داده شده = فرکانس خروجی X (مقدار پارامتر P07.08)	ضرب فرکانس	P07.08
○	100.0 %	0.1-999.9% سرعت چرخش مکانیکی = (تعداد زوج قطب موتور) / (فرکانس خروجی نمایش داده شده X 120 X (مقدار پارامتر P07.09))	ضرب سرعت چرخش موتور	P07.09
○	1.0%	0.1-999.9% سرعت خطی = سرعت چرخش مکانیکی X (مقدار پارامتر P07.10)	ضرب سرعت خطی	P07.10
●	/	-20.0 تا 100.0°C	نمایش دمای پل یکسوساز	P07.11
●	/	-20.0 تا 100.0°C	نمایش دمای ماژول IGBT	P07.12
●	/	1.00-655.35	ورژن نرم افزار	P07.13
●	/	0-65535h	زمان کارکرد درایو	P07.14
●	/	نمایش توان استفاده شده توسط درایو مصرف توان درایو = P07.15X1000+P07.16	ارقام MSB مصرف برق	P07.15
●	/	محدوده تنظیم P01.15: (X1000) 0-65535 kWh محدوده تنظیم P01.16: 0-999.9 kWh	ارقام LSB مصرف برق	P07.16

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
●	/		رزرو	P07.17
●	/		توان نامی درایو	P07.18
●	/		ولتاژ نامی درایو	P07.19
●	/		جریان نامی درایو	P07.20
●	/		بارکد کارخانه ۱	P07.21
●	/		بارکد کارخانه ۲	P07.22
●	/		بارکد کارخانه ۳	P07.23
●	/		بارکد کارخانه ۴	P07.24
●	/		بارکد کارخانه ۵	P07.25
●	/		بارکد کارخانه ۶	P07.26
●	/	0: خطایی وجود ندارد	نوع خطای فعلی	P07.27
●	/	1: حفاظت فاز IGBT U (OUT1)	نوع خطای قبلی	P07.28
●	/	2: حفاظت فاز IGBT V (OUT2)		
●	/	3: حفاظت فاز IGBT W (OUT3)		
●	/	OC1.4	نوع خطای دو خطای قبلی	P07.29
●	/	OC2.5		
●	/	OC3.6	نوع خطای سه خطای قبلی	P07.30
●	/	OV1.7		
●	/	OV2.8		
●	/	OV3.9	نوع خطای چهار خطای قبلی	P07.31
●	/	UV.10		
●	/	11: اضافه بار موتور (OL1)		
●	/	12: اضافه بار درایو (OL2)		
●	/	13: قطع فاز در شبکه سه فاز ورودی (SPI)	نوع خطای پنج خطای قبلی	P07.32
●	/	14: قطع فاز در خروجی درایو به موتور (SPO)		
●	/	15: گرم شدن بیش از حد پل یکسو ساز (OH1)		
●	/	16: خطای گرمای بیش از حد مازول اینورتر (OH2)		
●	/	17: خطای خارجی (EF)		
●	/	18: خطای ارتباطی RS485 (CE)		
●	/	19: خطای تشخیص جریان (ItE)		
●	/	20: خطای خودکار تیونینگ موتور (tE)		

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		21: خطای عملکرد حافظه EEPROM (EEP) 22: خطای عدم دریافت پاسخ PID (PIDE) 23: خطای واحد ترمز (bCE) 24: رسیدن به زمان کارکرد (END) 25: اضافه بار الکتریکی (OL3) 26: خطای ارتباط پنل (PCE) 27: خطای آپلود پارامتر (UPE) 28: خطای دانلود پارامتر (DNE) 29: خطای شبکه پروفی باس (E-DP) 30: خطای شبکه اتزنت (E-NET) 31: خطای شبکه CANopen (E-DP) 32: خطای اتصال کوتاه اتصال زمین ۱ (ETH1) 33: خطای اتصال کوتاه اتصال زمین ۲ (ETH2) 34: خطای انحراف دور (dEu) 35: خطای تنظیم درایو (Stu) 36: خطای ولتاژ پایین (LL) 37: خطای قطع انکودر (ENC10) 38: خطای جهت دور انکودر (ENC1D) 39: خطای قطع پالس Z انکودر (ENC1Z) 43: خطای دمای بالای موتور (OT)		
●	0.00Hz	فرکانس خروجی در خطای فعلی		P07.33
●	0.00Hz	فرکانس رفرنس رمپ در خطای فعلی		P07.34
●	0V	ولتاژ خروجی در خطای فعلی		P07.35
●	0.0A	جریان خروجی در خطای فعلی		P07.36
●	0.0V	ولتاژ باس در خطای فعلی		P07.37
●	0.0° C	حداکثر دما در خطای فعلی		P07.38
●	0	ترمینال های ورودی در خطای فعلی		P07.39
●	0	حالت ترمینال های خروجی در خطای فعلی		P07.40
●	0.00Hz	فرکانس Run در آخرین خطا		P07.41
●	0.00Hz	فرکانس رفرنس رمپ در آخرین خطا		P07.42
●	0V	ولتاژ خروجی در آخرین خطا		P07.43
●	0.0A	جریان خروجی در آخرین خطا		P07.44
●	0.0V	ولتاژ باس در آخرین خطا		P07.45
●	0.0° C	حداکثر دما در آخرین خطا		P07.46

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P07.47	حالت ترمینال‌های ورودی در آخرین خطا		0	●
P07.48	حالت ترمینال‌های خروجی در آخرین خطا		0	●
P07.49	فرکانس run در دو خطای قبلی		0.00Hz	●
P07.50	ولتاژ خروجی در دو خطای قبلی		0.00Hz	●
P07.51	جریان خروجی در دو خطای قبلی		0V	●
P07.52	جریان خروجی در دو خطای قبلی		0.0A	●
P07.53	ولتاژ باس در دو خطای قبلی		0.0V	●
P07.54	حداکثر دما در دو خطای قبلی		0.0° C	●
P07.55	ترمینال‌های ورودی در دو خطای قبلی		0	●
P07.56	ترمینال‌های ورودی در دو خطای قبلی		0	●
۱۰-۹-۰۱-۰۸: توابع پیشرفته				
P08.00	زمان شتاب افزایشده ACC2	برای تعریف دقیق به پارامتر P00.11 و P00.12 مراجعه کنید. سری VX7 چهار گروه از زمان ACC / DEC / را تعریف می‌کند که می‌تواند توسط گروه P5 انتخاب شود. اولین گروه از زمان ACC / DEC، گروه پیش‌فرض کارخانه است. دامنه تنظیمات: 0.0-3600s	بسته به مدل	○
P08.01	زمان شتاب کاهشده DEC2		بسته به مدل	○
P08.02	زمان شتاب افزایشده ACC3		بسته به مدل	○
P08.03	زمان شتاب کاهشده DEC3		بسته به مدل	○
P08.04	زمان شتاب افزایشده ACC4		بسته به مدل	○
P08.05	زمان شتاب کاهشده DEC4		بسته به مدل	○
P08.06	مقدار فرکانس جاگ (JOG)		این پارامتر برای تعریف فرکانس درایو به‌هنگام فشردن شاسی JOG و یا فرمان از ورودی دیجیتال به‌عنوان JOG استفاده می‌شود. دامنه تنظیمات: 0.00Hz-P00.03 (حداکثر فرکانس)	5.00H z
P08.07	زمان شتاب افزایشده جاگ ACC JOG	شتاب افزایشده جاگ به‌معنای مدت زمان افزایش دور درایو از فرکانس ۰ Hz به حداکثر فرکانس می‌باشد. شتاب کاهشده جاگ به‌معنای مدت زمان کاهش دور درایو از حداکثر فرکانس (P00. 3) به 0Hz برسد. دامنه تنظیمات: 0.0-3600.0s	بسته به مدل	○
P08.08	زمان شتاب کاهشده جاگ DEC JOG		بسته به مدل	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0.00H z	<p>وقتی فرکانس درایو به محدوده فرکانس پرش می‌رسد به اندازه باند فرکانسی تعریف شده تغییر فرکانس می‌دهد. تغییر فرکانس در باند پرش فرکانسی در شکل زیر نمایش داده شده است و پرش فرکانسی توسط فلش از پایین به بالا یا بالا به پایین نشان داده شده است. درایو می‌تواند با تنظیم فرکانس پرش از نقطه تشدید رزونانس مکانیکی جلوگیری کند. در این سری درایوها سه پرش پیش بینی شده است. توجه کنید اگر مقدار این پارامترها صفر باشد، این تابع غیر فعال خواهد بود.</p>	پرش فرکانسی شماره ۱	P08.09
○	0.00H z		باند پرش ۱	P08.10
○	0.00H z		پرش فرکانسی شماره ۲	P08.11
○	0.00H z		باند پرش ۲	P08.12
○	0.00H z		پرش فرکانسی شماره ۳	P08.13
○	0.00H z		باند پرش ۳	P08.14
محدوده تنظیم: 0.00Hz-P00.03 (فرکانس حداکثر)				
○	۱۲.۰	محدوده تنظیم: 0.0 تا 1000.0	گین مدولاتور تابع کنترل ولتاژ بالا	P08.15
○	0.00s	محدوده تنظیم: 0.00 تا 10.00 S	زمان دیفرانسیل حلقه سرعت	P08.16
○	20%	محدوده تنظیم: 0.0 تا 150.0%	ماکزیمم گشتاور جهت جبران اینرسی	P08.17
○	7	محدوده تنظیم: 0.0 تا 10	زمان فیلتر جبران ساز گشتاور	P08.18
○	۱۰۰۰	<p>هنگامیکه $P00.00=3$ درایو در مد حلقه بسته برداری می‌باشد ضرایب PI در حلقه جریان، در پایین پارامتر آستانه فرکانس P08.21، پارامترهای P03.10 و P03.09 می‌باشد و در بالای این آستانه پارامترهای P08.19 و P08.20 می‌باشد. محدوده تنظیم P08.19: ۰ تا ۲۰۰۰۰ محدوده تنظیم P08.20: ۰ تا ۲۰۰۰۰ محدوده تنظیم P08.21: ۰.۰ تا ۱۰۰.۰% (وابسته به ماکزیمم فرکانس)</p>	گین تناسبی فرکانس‌های بالا در حلقه جریان	P08.19
○	۱۰۰0		گین انترگرال فرکانس‌های بالا در حلقه جریان	P08.20

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	100.0 %		آستانه فرکانس بالا در حلقه جریان	P08.21
◎	10.0%	با وجود اصطکاک ضروری است گشتاور مشخصه اینرسی بار برای مشخصات نرمال بارمکانیکی با این پارامتر تنظیم گرد محدوده تنظیم P08.22 : 0.0 تا 100.0%	گشتاور مشخصه اینرسی	P08.22
◎	·	غیر فعال ۱: پس از فعال شدن در این مد، شاسی RUN را فشار دهید تا نهایتاً بر روی نمایشگر پیام "END-" ظاهر شود در اینصورت به صورت اتوماتیک اینرسی بار در پارامتر P08.24 ذخیره می گردد.	شناسایی اینرسی بار	P08.23
○	·····	در صورت دانستن مقدار اینرسی بار می توانید شناسایی اینرسی بار به صورت دستی تنظیم گردد. برای موتورهای زیر 1kw این اینرسی مقدار کمتر از 0.001kgm ² می باشد. محدوده تنظیم: ۰·۰۰۰ تا 30.000kgm ²	اینرسی بار	P08.24
○	·	با فعال سازی این پارامتر می توانید دینامیک بالای در پاسخ سیستم داشته باشید غیر فعال ۱: فعال	فعال سازی جبران سازی اینرسی	P08.25
○	0x00	رقم یکان پارامتر: فعال سازی غیر فعال ۱: فعال رقم دهگان پارامتر: انتخاب حد ولتاژ کم تنظیم داخلی درایو ۱: تنظیم پارامتر آستانه ولتاژ کم با پارامتر P08.27 بعد از قرار گیری درایو در زیر حد ولتاژ کم، اینورتر تحت شتاب DEC4 (پارامتر P08.05) استاپ می کند	حفاظت ولتاژ کم (Under voltage) با استاپ درایو	P08.26
○	450.0 V	این مقدار جهت تنظیم ولتاژ کم پارامتر P08.26 می باشد و در محدوده 250.0 تا 1000.0 ولت قابل تنظیم می باشد.	آستانه ولتاژ کم	P08.27
○	0	تعداد دفعات که سیستم مجاز به ریست خطا می باشد توسط پارامتر P08.28 (بازه تعداد: ۰ تا ۱۰ بار) تعریف می شود و توالی زمانی بین دو ریست اتوماتیک توسط پارامتر P08.29 (بازه تنظیم: ۰.۱ تا ۳۲۰۰۰ ثانیه) تعیین می گردد.	تعداد دفعات مجاز ریست (RESET) خطا	P08.28
○	1.0s		فاصله زمانی مجاز بین ریست اتوماتیک خطا	P08.29
○	0.00 Hz	این پارامتر جهت بالانس توان چند موتور که با یکدیگر روی یک بار مشترک کوپل شده اند کار می کنند و تابع آن کاهش فرکانس با بار اضافی جهت متعادل کردن توان موتورها می باشد.	ضریب کاهش فرکانس در مد کنترل Drop	P08.30
◎	0	این تابع تعیین کننده کانال فرمان شیفت بین موتورها استفاده می شود. ۰: شیفت توسط ترمینال ورودی دیجیتال (تابع عملکرد شماره ۳۵) ۱: توسط شبکه MODBUS ۲: توسط شبکه PROFIBUS/CANopen	جابجایی موتورها	P08.31

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	5.00H z	وقتی که فرکانس خروجی درایو از فرکانس FDT بیشتر شود. ترمینال خروجی دیجیتال تعریف شده فعال می‌شود و تا زمانی که فرکانس خروجی افت کند و به مقدار کمتر از باند فرکانسی FDT برسد فعال می‌ماند. به شکل زیر توجه کنید:	فرکانس FDT1	P08.32
○	5.0%		باند FDT1	P08.33
○	50.00 Hz		فرکانس FDT2	P08.34
○	5.0%	<p>دامنه تنظیم: P08.32: 0.00Hz تا P00.03 (حداکثر فرکانس) دامنه تنظیم: P08.33: 0 تا 100.0% (باند فرکانسی FDT1)</p> <p>دامنه تنظیم: P08.34: 0.00Hz تا P00.03 (حداکثر فرکانس) دامنه تنظیم: P08.35: 0.0 تا 100.0% (باند فرکانسی FDT2)</p>	FDT2 باند	P08.35
○	0.00H z	<p>هنگامی که فرکانس خروجی در محدوده زیر یا بالاتر از فرکانس تنظیم شده باشد، ترمینال خروجی دیجیتال چند منظره سیگنال تشخیص "رسیدن فرکانس" را تولید می‌کند، برای اطلاعات دقیق نمودار زیر را ببینید:</p> <p>محدوده تنظیم: P00.03 (فرکانس حداکثر) تا 0.00Hz</p>	باند فرکانسی برای تشخیص رسیدن به فرکانس تنظیمی	P08.36

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P08.37	فعال سازی ترمز داخلی	این پارامتر برای کنترل واحد ترمز داخلی استفاده می شود. 0: غیر فعال 1: فعال کردن توجه: فقط در مدل های دارای واحد ترمز داخلی قابل استفاده است	0	○
P08.38	ولتاژ آستانه فعال شدن ترمز دینامیکی	با این پارامتر آستانه ولتاژ فعال شدن IGBT ترمز دینامیکی داخلی تنظیم می گردد. حداقل مقاومت ترمز دینامیکی در این راهنما بر اساس توان دستگاه توصیه شده است پیش تنظیم کارخانه با سطح ولتاژ شبکه 380V مقدار 700.0VDC می باشد. دامنه تنظیمات: 200.0~ 2000.0V	700.0 V	○
P08.39	تنظیم عملکرد فن خنک کننده	تنظیم حالت عملکرد فن خنک کننده 0: حالت عادی، پس از اینکه دمای یکسو کننده فراتر از ۴۵ درجه سانتیگراد برسد و یا جریان مازولها بالاتر از ۲۰٪ جریان نامی است، فن می چرخد. 1: فن به مفض روشن شدن دستگاه شروع به کار می کند. (برای سایت با درجه حرارت بالا و رطوبت بالا)	0	○
P08.40	انتخاب PWM	0x000-0x111 رقم یکان: انتخاب حالت PWM 0: حالت 1 PWM ، مدولاسیون سه فاز و دو نوع مدولاسیون 1: حالت 2 PWM ، مدولاسیون سه فاز رقم دهگان: حالت های محدودیت فرکانس حامل (Carrier) در سرعت های پایین 0: حالت محدود فرکانس حامل در سرعت های پایین 1: بدون محدودیت فرکانس حامل در سرعت های پایین رقم صدگان: جریان سازی ناحیه Dead Zone 0: روش شماره یک 1: روش شماره دو این تابع هنگامیکه در مد SVPWM (پارامتر 2=P00.00) معتبر است و در صورت انتخاب فرکانس حامل بالاتر از 4k باشد به مقدار 4k به صورت اتوماتیک برمی گردد.	00	◎
P08.41	مد Overmodulation بالای فرکانس نامی	0x00-0x11 یکان تنظیم: انتخاب Overmodulation 0: غیر فعال 1: فعال دهگان تنظیم: ضریب شدت Overmodulation محدوده تنظیم: 0 ~ 9	0X01	◎
P08.42	کنترل داده های صفحه کلید	0x000-0x1223 رقم یکان تنظیم: انتخاب فعال کردن فرکانس 0: شاسی های V / A و پتانسیومتر دیجیتال هر دو جهت تغییر دور فعال هستند. 1: فقط شاسی های V / A فعال است. 2: فقط پتانسیومتر دیجیتال فعال است. 3: هیچ یک از شاسی های V / A و پتانسیومتر دیجیتال فعال نیستند. رقم دهگان تنظیم: انتخاب کنترل فرکانس 0: فقط زمانی فعال است که کانال رفرنس های A و B روی صفحه کلید باشند. (P00.06 = 0 یا P00.07) 1: معتبر برای انواع کانال های تنظیم فرکانس	0X000 0	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		<p>2: غیر فعال برای سرعت چند مرحله‌ای وقتی سرعت چند مرحله‌ای اولویت دارد رقم صدگان تنظیم:</p> <p>انتخاب عملکرد سیستم پس از فشردن شاسی استاپ</p> <p>0: تنظیمات فعلی فرکانس بعد استاپ دستگاه نیز معتبر است. 1: معتبر در هنگام run، پس از استاپ درایو تنظیمات فرکانس در حافظه پاک می‌شود.</p> <p>2: معتبر در هنگام run، پس از دریافت فرمان استاپ پاک می‌شود.</p> <p>رقم هزارگان تنظیم: تابع همزمان فعال بودن شاسی‌های ۸ / ۷ و پتانسیومتر دیجیتال</p> <p>0: فعال</p> <p>1: غیر فعال</p>		
○	0.10H z/s		0.01 تا 10.00s	P08.43 نرخ افزایش پتانسیومتر دیجیتال
○	0X000 0	<p>دامنه تنظیم: 0x00-0x221</p> <p>("یکان" "دهگان" "صدگان" 0x)</p> <p>یکان دامنه تنظیم: انتخاب کنترل فرکانس</p> <p>0: تنظیم فرکانس از طریق ترمینال‌های ورودی دیجیتال بالا / پایین فعال است</p> <p>1: تنظیم فرکانس از طریق ترمینال‌های ورودی دیجیتال بالا / پایین غیر فعال است</p> <p>دهگان دامنه تنظیم: انتخاب کنترل فرکانس</p> <p>0: فقط زمانی معتبر است که 0 = P00.06 یا 0 = P00.07 باشد</p> <p>1: تمام انواع کانال‌های فرکانسی معتبر هستند</p> <p>2: وقتی اولویت روی سرعت چند مرحله‌ای باشد، غیر فعال است</p> <p>صدگان دامنه تنظیم: انتخاب عملکرد حافظه تنظیمات فرکانس هنگام توقف</p> <p>0: تنظیم فعال است</p> <p>1: فعال در هنگام run، پس از توقف پاک می‌شود</p> <p>2: فعال در هنگام run، پس از دریافت فرمان توقف پاک می‌شود</p>	کنترل ترمینال‌های UP/DOWN N	P08.44
○	0.50 Hz/s		0.01-50.00Hz/s	P08.45 نرخ تغییر فرکانس ترمینال UP
○	0.50 Hz/s		0.01-50.00Hz/s	P08.46 نرخ تغییر فرکانس ترمینال DOWN
○	0X000 0	<p>رقم یکان: انتخاب عملکرد هنگام خاموش شدن.</p> <p>0: ذخیره پس از خاموش شدن 1: پاک شدن پس از خاموش شدن</p> <p>رقم دهگان: انتخاب عملکرد هنگامی که MODBUS قطع گردد</p> <p>0: ذخیره پس از خاموش شدن 1: پاک شدن پس از خاموش شدن</p> <p>رقم صدگان: انتخاب عملکرد هنگامی که دیگر نوع‌های کانال‌های تعیین فرکانس رفرنس قطع می‌شود</p> <p>0: ذخیره پس از خاموش شدن 1: پاک کردن پس از خاموش شدن</p>	عملکرد تابع ترمینال UP/DOWN هنگامی که درایو خاموش گردد	P08.47
○	0	<p>این پارامتر برای تنظیم مقدار اولیه مصرف توان تنظیم می‌شود.</p> <p>مقدار اصلی مصرف برق = P08.49(kWh) + P08.48 X 1000</p>	MSB مصرف توان اولیه	P08.48

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P08.49	LSB مصرف توان اولیه	دامنه تنظیم P08.48: 0 تا 59999 دامنه تنظیم P08.49: 0.0 تا 999.9	0.0	○
P08.50	ترمز شار مغناطیسی	این پارامتر برای فعال کردن شار مغناطیسی استفاده می شود. عدد 0: غیر فعال است. عدد 100 تا 150: هرچه ضریب بزرگ تر باشد، ترمزگیری قوی تر است. درایو افزایش شار مغناطیسی را برای کاهش سرعت موتور استفاده می شود. انرژی تولید شده توسط موتور در هنگام ترمزگیری با افزایش شار مغناطیسی می تواند به انرژی گرمایی تبدیل شود. درایو حتی در دوره شار مغناطیسی به طور مداوم وضعیت موتور را کنترل می کند. بنابراین از شار مغناطیسی می توان در توقف موتور و همچنین تغییر سرعت چرخش موتور استفاده کرد. مزایای دیگر آن عبارتند از: • ترمز بلافاصله پس از دستور توقف: نیازی به صبر کردن برای تضعیف شار مغناطیسی و سپس ترمز دینامیکی نیست. • خنک سازی مؤثرتر برای موتورها: در این نوع ترمز شار مغناطیسی، جریان استاتور نسبت به جریان روتور بیشتر افزایش می یابد و خنک شدن استاتور موتور راحت تر و مؤثرتر از روتور موتور است.	0	●
P08.51	ضریب تنظیم جریان در سمت ورودی	این پارامتر برای تنظیم جریان نمایش داده شده در سمت ورودی AC استفاده می شود. دامنه تنظیمات: 0.00 تا 1.00	0.56	○
۱۰-۱۰-۱۰- گروه P09: تابع کنترل PID				
P09.00	انتخاب کانال رفرنس PID	هنگامی که انتخاب کانال فرکانس (P00.06, P00.07) عدد ۷ باشد یا انتخاب کانال تنظیم ولتاژ (P04.27) عدد ۶ باشد، درایو در مد کنترل سرعت از خروجی PID می باشد. این پارامتر در تابع کنترل PID، رفرنس را تعیین می کند. 0: کانال صفحه کلید (P09.01) 1: کانال آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 2: کانال آنالوگ AI2 3: کانال آنالوگ AI3 4: رفرنس پالسی از طریق HDI 5: رفرنس سرعت چند مرحله ای 6: شبکه MODBUS 7: شبکه PROFIBUS/CANopen 8: شبکه Ethernet 9: رزرو رفرنس به صورت نسبی بوده و ۱۰۰٪ تنظیم آن برابر با ۱۰۰٪ پاسخ سیستم کنترل شده است. سیستم با توجه به مقدار نسبی (۰ تا ۱۰۰٪) محاسبه می شود. توجه داشته باشید: رفرنس سرعت چند مرحله ای، با تنظیم پارامترهای گروه PA تحقق می یابد. شبکه های پروپی باس و CAN و ارتت با نصب کارت اضافی میسر خواهد بود.	0	○
P09.01	رفرنس PID توسط صفحه کلید پانل	وقتی 0 = P09.00، پارامتر رفرنس از طریق پانل دستگاه توسط این پارامتر تنظیم می شود. دامنه تنظیمات: 100% - تا 100%	0.0%	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P09.02	انتخاب کانال فیدبک PID	کانال PID را با پارامتر انتخاب کنید. 0: ورودی آنالوگ AI1 (از طریق پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید). 1: ورودی آنالوگ AI2 2: ورودی آنالوگ AI3 3: ورودی دیجیتال پالسی HDI 4: فیدبک از طریق شبکه ارتباطی MODBUS 5: شبکه پروفی باس / CANopen 6: شبکه اترنت 7: رزرو توجه: کانال رفرنس و کانال فیدبک نمی‌توانند کاملاً یکی شوند چرا که در اینصورت تابع PID نمی‌تواند کار کند.	0	○
P09.03	مشخصه خروجی PID	0: خروجی PID مثبت است. هنگامیکه سیگنال فیدبک از مقدار رفرنس PID بیشتر شود خروجی فرکانس اینورتر کاهش می‌یابد تا تابع PID به تعادل برسد. به‌طور مثال می‌توان به کنترل PID در کشش جمع کن‌ها در صنایع سیم و کابل و پلاستیک و کاغذ اشاره کرد. 1: خروجی PID منفی است. هنگامیکه سیگنال فیدبک از مقدار رفرنس PID بیشتر شود خروجی فرکانس اینورتر افزایش می‌یابد تا تابع PID به تعادل برسد. به‌طور مثال این تابع در کنترل کشش بازکن‌های استفاده می‌شود.	0	○
P09.04	گین تناسبی (Kp)	این پارامتر تنظیم گین تناسبی (پروپورشنال) P در تابع PID می‌باشد P شدت تغییر پاسخ به تغییرات پله‌ای فیدبک صرف‌نظر از عملکرد انتگرال و دیفرانسیل تابع PID را تعیین می‌کند. پارامتر ۱۰۰ به این معنی است که افست مقدار رفرنس و مقدار فیدبک PID، ۱۰۰٪ باشد. دامنه تنظیمات: 0.00-100.00	1.00	○
P09.05	زمان انتگراتور (Ti)	بخش انتگراتور (I) واحد PID سرعت منحنی پاسخ را با انتگرال‌گیری از انحراف فیدبک و رفرنس تعیین می‌کند. هنگامی که انحراف فیدبک و رفرنس PID مقدار ۱۰۰٪ باشد، زمان انتگرال تنظیمی عبارت از زمان تغییر پیوسته فرکانس و یا ولتاژ (صرف‌نظر از اثر گین تناسبی و اثر دیفرانسیل) برای رسیدن به حداکثر فرکانس (P00.3) یا حداکثر ولتاژ (P04.31) می‌باشد. در زمان انتگرال کوتاه‌تر، سرعت پاسخ سریع‌تر و نوسانی‌تر می‌تواند باشد. دامنه تنظیمات: 0.01-10.00 ثانیه	0.10s	○
P09.06	زمان دیفرانسیل (Td)	بخش دیفرانسیل (D) تعیین کننده شدت نرخ تغییر یا شیب منحنی پاسخ توسط واحد PID را هنگامیکه اقدام به انتگرال انحراف فیدبک به رفرنس را انجام می‌دهد، می‌باشد. در حقیقت بخش مشتق گیر (D) در واحد PID به شیب انحراف فیدبک و رفرنس حساسیت نشان می‌دهد و هر چقدر این شیب تندتر باشد پاسخ قوی‌تر خواهد بود. اگر فیدبک در ۱۰۰٪ این زمان تغییر کند رگولاسیون صرف‌نظر از تابع انتگرال و پروپورشنال، ماکزیمم خروجی فرکانس (P00.03) یا حداکثر ولتاژ (P04.31) خواهد بود. زمان مشتق‌گیری طولانی‌تر شدت رگولاسیون قوی‌تر را ایجاد می‌کند. دامنه تنظیمات: 0.01-10.00 ثانیه	0.00s	○
P09.07	سیکل نمونه‌برداری (T)	این پارامتر به‌معنای سیکل نمونه‌گیری از فیدبک است. مدولاتور در هر سیکل نمونه‌گیری محاسبه می‌کند. سیکل نمونه‌برداری طولانی‌تر، سرعت پاسخ آرام‌تر است. دامنه تنظیمات: 0.000-10.000s	0.100 s	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مدت تنظیم
P09.08	محدودکننده انحراف کنترل PID	این پارامتر مقدار انحراف خروجی سیستم PID نسبت رفرنس در سیستم حلقه بسته است. همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، تنظیم کننده PID در حد انحراف متوقف می شود. عملکرد را به درستی تنظیم کنید تا دقت و پایداری سیستم را تنظیم کنید.	0.0%	○
		<p>محدوده تنظیم: 0.0-100%</p>		
P09.09	حد بالایی خروجی PID	از این پارامترها برای تنظیم حد بالا و پایین خروجی تنظیم کننده PID استفاده می شود. 100.0٪	100.0%	○
P09.10	حد پایینی خروجی PID	دامنه تنظیم P09.09: P09.10 تا 100.0٪ دامنه تنظیم P09.10: P09.09 تا -100.0٪	0.0%	○
P09.11	آستانه تشخیص قطع مقدار فیدبک	با این پارامتر آستانه تشخیص مقدار فیدبک PID که نشانه قطع ورودی فیدبک به درایو می باشد، را تنظیم کنید، هنگامی که مقدار تشخیص کوچکتر یا برابر با این مقدار باشد و مدت زمان دوام بیش از مقدار تعیین شده در P09.12 باشد، درایو "فالت آفلاین فیدبک PID" گزارش می دهد و صفحه کلید PIDE را نمایش می دهد.	0.0%	○
P09.12	زمان ماندگاری قطع فیدبک	<p>بنابر این درایو، $T1 < T2$، به کار خود ادامه می دهد $t2 = P09.12$</p> <p>محدوده تنظیم P09.11: 0.0-100% محدوده تنظیم P09.12: 0.0-3600s</p>	1.0s	○
P09.13	تنظیمات تابع PID	رقم یکان پارامتر: 0x0000-0x1111 0: هنگامی که فرکانس به حد بالا و پایین می رسد، سیستم در وضعیت انتگرال گیری بماند. این حالت متصور است که برای سیستم به تاووم زمان بیشتری نیاز است تا به شرایط پایدار برسد و انتگراتور ترند را تغییر خواهد داد. 1: هنگامی که فرکانس به حد بالا و پایین می رسد، انتگرال گیری متوقف شود. رقم دهگان پارامتر: رفرنس فرکانس B ماکزیمم فرکانس خروجی باشد. (P00.08=0)	0x0001	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		<p>0: کنترل PID هم جهت با جهت اصلی تنظیم شده عمل نماید. در صورتیکه خروجی خلاف جهت فعلی گردید به صورت داخلی صفر گردد.</p> <p>1: مخالف با جهت اصلی تنظیم شده</p> <p>رقم صدگان پارامتر: رفرنس فرکانس B ماکزیمم فرکانس خروجی باشد. (P00.08=0)</p> <p>0: محدود کردن به حداکثر فرکانس</p> <p>1: محدود کردن به فرکانس A</p>		
○	200.0 %	0.0-200.0%	محدودیت انحراف PID	P09.14
○	0.0s	0.0-100.0s	زمان فرمان ACC/DEC PID	P09.15
○	0.000 s	0.000-10.000s	زمان فیلتر خروجی PID	P09.16
○	0.0%	-100.0% ~ +100.0%	پیش تنظیم PID	P09.17
○	0	0 ~ 65536	رزرو	P09.18
۱۰-۱۱- گروه P10: کنترل سرعت چند مرحله ای و PLC ساده				
○	0	<p>0: توقف پس از یکبار اجرا. پس از اتمام یک چرخه، باید دوباره به درایو فرمان داده شود.</p> <p>1: پس از یکبار اجرا در مقدار فرکانس و جهت چرخش نهایی Run بماند. پس از اتمام سیگنال، درایو فرکانس و جهت آخرین اجرا را حفظ خواهد کرد. ۲: تکرار سیکل اجرا. درایو تا زمان دریافت فرمان توقف ادامه خواهد داشت و سپس سیستم متوقف می شود.</p>	PLC ساده	P10.00
○	0	<p>0: با رفتن برق چیزی ذخیره نمی شود.</p> <p>1: با رفتن برق، PLC مرحله و فرکانس اجرا را در حافظه ضبط می کند.</p>	حافظه PLC ساده	P10.01
○	0.0%	<p>100.0٪ تنظیمات فرکانس مربوط به حداکثر فرکانس P00.03 است. هنگام انتخاب اجرای PLC ساده، P10.02 تا P10.33 را تنظیم کنید تا فرکانس اجرا و جهت همه مراحل مشخص شود. توجه: مقدار منفی به معنای چرخش معکوس است.</p>	سرعت پله ای 0	P10.02
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پله ای 0	P10.03
○	0.0%		سرعت پله ای ۱	P10.04
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پله ای ۱	P10.05
○	0.0%		سرعت پله ای ۲	P10.06
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پله ای ۲	P10.07
○	0.0%		سرعت پله ای ۳	P10.08

مدت تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0.0s	<p>فرکانس خروجی</p> <p>سرعتی پله ای</p> <p>ترمینالهای ورودی</p> <p>S1 S2 S3 S4</p>	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۳	P10.09
○	0.0%		سرعت پلهای ۴	P10.10
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۴	P10.11
○	0.0%		سرعت پلهای ۵	P10.12
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۵	P10.13
○	0.0%		سرعت پلهای ۶	P10.14
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۶	P10.15
○	0.0%		سرعت پلهای ۷	P10.16
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۷	P10.17
○	0.0%		سرعت پلهای ۸	P10.18
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۸	P10.19
○	0.0%	دامنه تنظیم (P10.(2n+1,1<n<17):100.0_100.0%	سرعت پلهای ۹	P10.20
○	0.0s	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۹	P10.21	
○	0.0%	سرعت پلهای ۱۰	P10.22	
○	0.0s	مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۰	P10.23	
○	0.0%	سرعت پلهای ۱۱	P10.24	

وقتی terminal1 = terminal 2 = terminal 3 = terminal 4 = OFF

ورودی فرکانس از طریق کد P00.06 یا P00.07 انتخاب می شود. وقتی تمام ترمینالها خاموش نباشند، در چند مرحله اجرا می شود که دارای اولویت صفحه کلید، مقدار آنالوگ، پالس با سرعت بالا، PLC و ورودی فرکانس شبکه است. حداکثر سرعت ۱۶ پله را از طریق کد ترکیبی ترمینال ۱، ترمینال ۲، ترمینال ۳ و ترمینال ۴ انتخاب کنید. شروع و توقف اجرای چند مرحله ای با پارامتر P00.06 تعیین می شود، رابطه بین ترمینال ۱ (۱۶)، ترمینال ۲ (۱۷)، ترمینال ۳ (۱۸)، ترمینال ۴ (۱۹) و سرعت چند مرحله ای مطابق جدول ذیل است:

ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	۱	ترمینال ۱
ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۲	ترمینال ۲
ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۳	ترمینال ۳
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	۴	ترمینال ۴
۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰		مرحله
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	۱	ترمینال ۱
ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	۲	ترمینال ۲
ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	۳	ترمینال ۳
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	۴	ترمینال ۴
۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸		مرحله

دامنه تنظیم (P10.(2n+1,1<n<17):100.0_100.0%


دامنه تنظیم (P10.(2n+1,1<n<17):0.0-6553.5(min)

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر					
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۱	P10.25					
○	0.0%		سرعت پلهای ۱۲	P10.26					
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۲	P10.27					
○	0.0%		سرعت پلهای ۱۳	P10.28					
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۳	P10.29					
○	0.0%		سرعت پلهای ۱۴	P10.30					
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۴	P10.31					
○	0.0%		سرعت پلهای ۱۵	P10.32					
○	0.0s		مدت زمان کار با سرعت پلهای ۱۵	P10.33					
○	0x0000		جزئیات در دستورالعمل زیر آمده است:		زمان ACC/DEC پلهای ۰ تا ۷ PLC ساده				
		ACC / DEC 3	ACC / DEC 2	ACC / DEC 1		ACC / DEC 0	مرحله	بیت باینری	
○	0x0000	۱۱	10	01	00	۰	BIT0	BIT1	P10.34
		11	10	01	00	۱	BIT2	BIT3	
		11	10	01	00	۲	BIT4	BIT5	
		11	10	01	00	۳	BIT6	BIT7	
		11	10	01	00	۴	BIT8	BIT9	
		11	10	01	00	۵	BIT 10	BIT11	
		11	10	01	00	۶	BIT 12	BIT 13	P10.35
		11	10	01	00	۷	BIT 14	BIT 15	
		11	10	01	00	۸	BIT0	BIT1	
		11	10	01	00	۹	BIT2	BIT3	
		11	10	01	00	۱۰	BIT4	BIT5	
		11	10	01	00	۱۱	BIT6	BIT7	
		11	10	01	00	۱۲	BIT8	BIT9	

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات								نام	پارامتر				
		11	10	01	00	۱۳	BIT 10	BIT 11							
		11	10	01	00	۱۴	BIT 12	BIT 13							
		11	10	01	00	۱۵	BIT 14	BIT 15							
		بعد از اینکه کاربران زمان ACC / DEC مربوطه را انتخاب کردند ، ۱۶ بیت باینری ترکیبی را به عدد هگز تغییر داده و سپس پارامترهای توابع مربوطه را عدد دهی می نمایند. دامنه تنظیمات: 0X0000-0XFFFF													
⊙	0	0: از مرحله اول دوباره راه اندازی شود: تابع پس از توقف در حین اجرا (علت آن فرمان توقف، خطا یا از قطع فاز است)، از مرحله اول راه اندازی مجدد می گردد. 1: ادامه از فرکانس توقف به اجرا؛ در صورت توقف در حین اجرا (علت آن فرمان توقف و خطا است)، درایو زمان اجرا را به طور خودکار ضبط می کند، پس از راه اندازی مجدد وارد مرحله ضبط شده می شود و باقی مانده اجرا را انجام می دهد.										راه اندازی مجدد PLC	P10.36		
⊙	0	0: ثانیه ها؛ زمان اجرای تمام مراحل در ثانیه محاسبه می شود. 1: دقیقه ها؛ زمان اجرای تمام مراحل با دقیقه محاسبه می شود.										واحد زمان در چند پله ای	P10.37		
۱۰-۱۲ - گروه P11 : پارامترهای حفاظت های الکتریکی															
	0x11	0x00-0x11 عدد یکان تنظیم: 0: حفاظت در برابر قطع فاز ورودی غیرفعال می شود. 1: حفاظت در برابر قطع فاز ورودی فعال می شود. عدد دهگان: 0: حفاظت در برابر قطع فاز خروجی غیرفعال می شود. 1: حفاظت در برابر قطع فاز خروجی فعال می شود.								حفاظت قطع فاز	P11.00				
○	0	0: غیر فعال 1: فعال								کاهش فرکانس به هنگام قطع برق لحظه ای	P11.01				
○	10.00 Hz/s	محدوده تنظیم: 0.00Hz/s- P00.03 (فرکانس حداکثر) با از دست دادن برق شبکه، ولتاژ باس به نقطه کاهش فرکانس ناگهانی می رسد و درایو شروع به کاهش فرکانس با نرخ تنظیمی P11.02 می نماید، تا درایو دوباره به شرایط نرمال برسد. این عمل کمک می کند تا توان مصرفی کاهش یافته و دایو تا زمان برگشت به شرایط نرمال شبکه به کار خود ادامه دهد.								نرخ کاهش فرکانس به هنگام قطع لحظه ای برق	P11.02				
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>380V</td> <td>سطح ولتاژ شبکه</td> </tr> <tr> <td>460V</td> <td>کاهش فرکانس در آستانه ولتاژ لینک DC</td> </tr> </table>		380V	سطح ولتاژ شبکه	460V	کاهش فرکانس در آستانه ولتاژ لینک DC							توجه: 1. پارامتر را به درستی تنظیم کنید تا از توقف ناشی از شوک کاهش توان در شبکه به هنگام سوئیچینگ شبکه جلوگیری شود. 2. برای فعال کردن این عملکرد، حفاظت از قطع فاز ورودی را غیرفعال کنید.	
380V	سطح ولتاژ شبکه														
460V	کاهش فرکانس در آستانه ولتاژ لینک DC														
○	1	این حفاظت به صورت پیش فرض کارخانه فعال می باشد و درایو را از اضافه ولتاژ ناشی از انرژی برگشتی ناشی از کاهش سریع دور در بارهای اینرسی دار حفاظت می کند. آستانه اضافه ولتاژ پارامتر P11.04 می باشد. پارامتر P11.03: 0: غیر فعال ; 1: فعال								حفاظت اضافه ولتاژ	P11.03				

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
		<p>ولتاژ باس DC</p> <p>حد حفاظت اضافه ولتاژ</p> <p>فرکانس خروجی</p> <p>زمان</p> <p>نمودار کنترل اضافه ولتاژ هنگام کاهش دور</p>		
P11.04	تنظیم آستانه اضافه ولتاژ	120-150% (ولتاژ باس استاندارد) (380V)	136%	
		120-150% (ولتاژ باس استاندارد) (660V)	120%	
P11.05	انتخاب تابع حفاظتی کنترل جریان	این تابع به هنگام افزایش سرعت درایو و عدم توانایی تأمین انرژی جنبشی بار که باعث افزایش جریان درایو از حد پارامتر P11.06 می گردد عمل کرده و افزایش سرعت درایو را متوقف می نماید و با نرخ کاهش پارامتر P11.07 سرعت را پایین تر می آورد تا اینکه جریان به مقدار زیر جریان حدی رسیده و سپس اجازه مجدد افزایش سرعت را می دهد.	1	⊙
P11.06	آستانه محدود کردن جریان	این تدبیر باعث می شود تا از خطای اضافه جریان و تریپ درایو جلوگیری به عمل آید و در صورت تنظیم اشتباه شتاب افزایش درایو به صورت خود کنترل حفاظت گردد.	160.0 %	⊙
P11.07	نرخ کاهش به هنگام محدود شدن جریان	<p>جریان خروجی</p> <p>حد حفاظت اضافه جریان</p> <p>فرکانس خروجی</p> <p>فرکانس رفرنس</p> <p>زمان</p> <p>زمان دور گرفتن موتور و ثابت نگه داشتن سرعت هنگام اضافه جریان</p> <p>زمان دور ثابت</p> <p>هنگام اضافه جریان و کاهش سرعت</p> <p>منحنی کنترل اضافه جریان با تنظیم سرعت</p> <p>پارامتر P11.05: 0: فعال است. ; 1: غیر فعال است دامنه تنظیم P11.06: 0.0-200.0 % دامنه تنظیم P11.07: 0.00-50.00Hz / s</p>	10.00 Hz/s	⊙
P11.08	تابع آلارم اضافه بار موتور / درایو	هنگامیکه جریان خروجی درایو یا موتور بالاتر از مقدار پارامتر P11.09 باشد و در ضمن ماندگاری آن	0×000	○
P11.09	نرخ کاهش فرکانس به هنگام	بیش از زمان تنظیمی پارامتر P11.10 باشد، در این موارد آلارم اضافه بار در خروجی قرار می گیرد.	150%	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
			محدود شدن جریان	
○	1.0s	<p>دامنه تنظیم P11.08 : 0x000 – 0x131 : تعریف و فعال کردن آلارم اضافه بار درایو یا موتور رقم یکان:</p> <p>0: آلارم اضافه بار موتور، مطابق با جریان نامی موتور 1: آلارم اضافه بار درایو، مطابق با جریان نامی درایو رقم دهگان:</p> <p>0: درایو پس از آلارم کمبار به کار خود ادامه می دهد 1: درایو پس از آلارم کمبار به کار خود ادامه می دهد و درایو پس از خطای اضافه بار متوقف می شود 2: درایو پس از آلارم اضافه بار به کار خود ادامه می دهد و درایو پس از خطای کمبار متوقف می شود رقم صدگان:</p> <p>0: تشخیص تمام شرایط کار 1: تشخیص در هنگام Run با سرعت ثابت محدوده تنظیم: P11.09 : 200% - P11.11 محدوده تنظیم: P11.10 : 0.1 تا 3600.0s</p>	زمان تشخیص آلارم اضافه بار	P11.10
○	50%	<p>اگر جریان درایو یا جریان خروجی کمتر از P11.11 باشد و مدت ماندگاری آن فراتر از P11.12 باشد، درایو آلارم کمبار را هشدار می دهد. این آلارم معمولاً برای موتورهایی که با تسمه به بار مکانیکی وصل شده اند و نیاز دارند که در صورت پاره شدن تسمه آلارم داشته باشند قابل استفاده می باشد.</p> <p>دامنه تنظیم P11.11 : 0 – P11.09 دامنه تنظیم P11.12 : 0.1 – 3600.0s</p>	سطح تشخیص آلارم کم شدن بار موتور	P11.11
○	1.0s		زمان تشخیص آلارم کمبار	P11.12
○	0x00	<p>عملکرد ترمینال های خروجی فالت در ولتاژ کم و تنظیم مجدد خطا را انتخاب کنید. 0x00 – 0x11 رقم یکان:</p> <p>0: ایجاد خطا به هنگام ولتاژ کم 1: به هنگام وقوع ولتاژ کم اقدامی صورت نگیرد. رقم دهگان:</p> <p>0: مجوز به تابع ریست اتوماتیک 1: عدم مجوز به تابع ریست اتوماتیک</p>	تنظیم عملکرد تابع حفاظتی ولتاژ کم و تابع ریست (Reset) اتوماتیک	P11.13

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P11.14	تشخیص انحراف از سرعت	توسط این پارامتر ماکزیمم حد مجاز انحراف از سرعت تنظیمی تعریف می‌گردد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 50.0%		
P11.15	حداقل زمان ماندگاری انحراف از سرعت	 <p>در صورت ماندگاری بیش از زمان این پارامتر سیستم خطای dEV می‌دهد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 10.0s</p>	۱/۰ s	
P11.16	خروجی صفر هرتز در مد کنترل SVPWM و SVC	0: غیر فعال 1: فعال; در حالت Run در فرکانس صفر شفت موتور در حالت ترمز می‌ماند. (در SVPWM پارامتر بوست و در SVC جریان بی باری گشتاور صفر را تعیین می‌کنند.)	0	
۱۰-۱۳- گروه P12: گروه پارامترهای موتور دوم				
P12.00	انتخاب نوع موتور دوم	0: AM 1: SM		⊙
P12.01	توان نامی AM2	0.1 تا 3000.0kW	وابسته به مدل	⊙
P12.02	فرکانس نامی AM2	0.01Hz تا 0.03Hz (فرکانس حداکثر)	50.00 Hz	⊙
P12.03	سرعت نامی AM2	1 تا 3600rpm	بسته به مدل	⊙
P12.04	ولتاژ نامی AM2	0 تا 1200V	بسته به مدل	⊙
P12.05	جریان نامی AM2	0.8 تا 6000.0A	بسته به مدل	⊙
P12.06	مقاومت استاتور AM2	0.001 تا 65.535 اهم	بسته به مدل	○
P12.07	مقاومت روتور AM2	0.001 تا 65.535 اهم	بسته به مدل	○

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P12.08	اندوکتانس پراکندگی AM2	با تغییر توان موتور پارامترهای وابسته به توان تعریف شده جدید، اصلاح می‌شوند و می‌بایست جهت عملکرد بهتر اتوتیون جدید صورت گیرد.	0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P12.09	اندوکتانس متقابل AM2		0.1 تا 6553.5mH	○ بسته به مدل
P12.10	جریان بی باری AM2		0.1 تا 6553.5A	○ بسته به مدل
P12.15	توان نامی SM2	موتور سنکرون شماره ۲ ۲ SM2=synchronous motor 2; پس از پایان اتوتیونینگ، پارامترهای P02.20 تا P02.22،	0.1 تا 3000.0kW	○ بسته به مدل
P12.16	فرکانس نامی SM2	به صورت خودکار تنظیم می‌گردند. این پارامترها جهت عملکرد صحیح موتور به ویژه در مد کنترل برداری بوده و می‌بایست با احتیاط عمل کرد.	0.01Hz تا P00.03 (فرکانس حداکثر)	○ بسته به مدل
P12.17	تعداد قطب‌های SM2	هنگامیکه اتوتیون چرخشی (P00.15=1) انجام می‌شود پارامتر P02.23 به صورت اتوماتیک تنظیم می‌گردد ولی هنگامیکه اتوتیون استاتیک (P00.15=2) انجام می‌دهید این پارامتر تنظیم نمی‌شود و می‌بایست مطابق با فرمول‌های زیر محاسبه و دستی تنظیم گردد.	1 تا 128	○ بسته به مدل
P12.18	ولتاژ نامی SM2	(۱) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر Counter-electromotive force constant Ke وجود داشته‌باشد.	0 تا 1200V	○ بسته به مدل
P12.19	جریان نامی SM2	(۲) اگر بر روی پلاک موتور پارامتر Counter-electromotive force constant E' فرمول $E = E' * \pi n / 1000$ وجود داشته‌باشد.	0.8 تا 6000.0A	○ بسته به مدل
P12.20	مقاومت استاتور SM2	(۳) اگر هیچ‌کدام بر روی پلاک موتور نبود. فرمول $E = P / \sqrt{3} * I$	0.001 تا 65.535 اهم	○ بسته به مدل
P12.21	اندوکتانس محور D موتور SM2	دور موتور P و n توان موتور واجریان نامی می‌باشد.	0.1 تا 655.35mH	○ بسته به مدل
P12.22	اندوکتانس محور Q موتور SM2		0.1 تا 655.35mH	○ بسته به مدل
P12.23	ثابت Back EMF موتور SM2		0 تا ۱۰۰۰۰	○ ۳۰۰
P12.24	موقعیت قطب ابتدایی SM2 (رزرو)		0 تا FFFFH (رزرو)	○ 0x0000
P12.25	شناسایی جریان SM2 (رزرو)		0% تا 50% (جریان نامی موتور) (رزرو)	○
P12.26	محافظت از اضافه‌بار موتور ۲	0. غیر فعال 1: این مد جهت موتورهای استاندارد معمولی به کار می‌رود و سیستم حفاظتی درایو با توجه به استفاده از موتور معمولی (موتورهای که پروانه خنک سازی آن روی شفت خود همین موتور است) که عملیات خنک سازی آنها در زیر فرکانس 30Hz به جهت کاهش دور فن پشت موتور بسیار ضعیف گردیده‌است، مقدار اضافه‌بار مجاز موتور را در فرکانس‌های پایین کاهش می‌دهد.		◎ 2

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		2: در این مد سیستم حفاظتی درایو به جهت اینکه نوع موتور مخصوص فرکانس متغیر (موتورهای با فن مستقل الکتریکی در پشت موتور) در نظر می‌گیرد و در کلیه فرکانس‌ها شرایط اضافه بار موتور، نامی بوده و وابسته به دور موتور نمی‌باشد.		
○	100.0 %	<p>زمان اضافه بار موتور $M = I_{out} / (I_n * K)$ که I_n جریان نامی موتور است ، I_{out} جریان خروجی درایو و K ضریب محافظت موتور است.</p> <p>بنابراین، هر چه مقدار K بزرگتر باشد، مقدار M نیز کوچکتر است.</p> <p>هنگامی که $M = 116\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱ ساعت انجام می‌شود؛</p> <p>هنگامی که $M = 150\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از ۱۲ دقیقه انجام می‌شود؛</p> <p>هنگامی که $M = 180\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از 5 دقیقه انجام می‌شود؛</p> <p>هنگامی که $M = 200\%$ ، محافظت پس از اضافه بار موتور به مدت بیش از 60 ثانیه انجام می‌شود؛ و هنگامی که $M \geq 400\%$ ، محافظت بلافاصله انجام می‌شود.</p> <p>محدوده تنظیم 20.0% ~ 120.0%</p>	ضریب محافظت اضافه بار موتور ۱	P12.27
●	0	این ضریب جهت تصحیح نمایش توان موتور می‌باشد و تأثیری در عملکرد کنترل درایو ندارد. محدوده تنظیم: 0.00 تا 3.00	ضریب تصحیح توان موتور ۲	P12.28
	0	0: فقط پارامترهای مرتبط با جریان موتور نمایش داده می‌شود 1: کلیه پارامترها نمایش داده می‌شوند.	نمایش پارامترهای موتور دوم	P12.29
۱۰-۱۴-۱ : گروه P13 : پارامترهای رزرو				
◎	80.0%		ضریب کاهش جریان منبع	P13.00
◎	0	0: غیر فعال 1: سوپر پوزیشن فرکانس بالا 2: سوپر پوزیشن پالسی	مد تست قطب اصلی	P13.01
○	20.0%	جریان Positioning قطب مغناطیسی این جریان در فرکانس‌های زیر فرکانس جابجایی جریان (P13.04) معتبر است. افزایش این جریان باعث افزایش گشتاور استارت می‌گردد. محدوده تنظیم: 0.0% تا 100.0% (جریان نامی موتور)	منبع جریان ۱	P13.02
○	10.0%	جریان Directional قطب مغناطیسی این جریان در فرکانس‌های بالای فرکانس جابجایی جریان (P13.04) معتبر است. به صورت جنرال نیازی به تغییر این پارامتر نیست. محدوده تنظیم: 0.0% تا 100.0% (جریان نامی موتور)	منبع جریان ۲	P13.03

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
P13.04	فرکانس جابجایی منبع جریان	محدوده تنظیم: 0.0% تا 80.0 % (ماکزیمم فرکانس)	20.0%	○
P13.05	رزرو			○
P13.06	ولتاژ سوپریوزیشن پالسی	محدوده تنظیم: 0.0% تا 300.0% (جریان نامی موتور)	100.0 %	◎
P13.07	پارامتر کنترل 0	محدوده تنظیم: 0.0% تا 400.0%	0.0%	○
P13.08	پارامتر کنترل 1	محدوده تنظیم: 0x0000 تا 0xFFFF	0x0000	○
P13.09	پارامتر کنترل 2	محدوده تنظیم: 0.0 تا 655.35	2.00	○
P13.10	زاویه اولیه ماشین سنکرون	محدوده تنظیم: 0.0 تا 655.35	0.0	○
P13.11	زمان تشخیص خروج از کنترل	این پارامتر ضد ناسازگاری تنظیم کنترل (anti-maladjustment) می‌باشد. با افزایش مقدار این پارامتر پاسخ سیستم را به هنگامی که اینرسی بار زیاد است کند کنید محدوده تنظیم: 0.0 تا 10.0s	0.5	○
P13.12	ضریب جبران سازی فرکانس بالا	این پارامتر جهت کاهش ارتعاشات در حالتی که سرعت موتور بیش از سرعت نامی می‌باشد، استفاده می‌گردد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 100.0%	0.0%	○
P13.13	جریان تابع ترمز اتصال کوتاه	وقتی پارامتر استارت مقدار صفر تنظیم گردد (P01.00 = 0) و همچنین پارامتر P13.14 را روی مقدار غیر صفر تنظیم کنید در اینصورت درایو قبل از شروع به راه اندازی وارد تابع ترمز اتصال کوتاه می‌شود.	0.0%	○
P13.14	زمان ماندگاری ترمز قبل از راه‌اندازی (مگنتایز کردن موتور)	همچنین هنگامی که فرکانس جاری درایو در هنگام توقف درایو کمتر از P01.09 است و همچنین پارامتر P13.15 را روی مقدار غیر صفر تنظیم کنید درایو ابتدا تابع ترمز کوتاه اتصال را انجام داده و سپس ترمز DC را در زمان تعیین شده توسط P01.12 انجام می‌دهد. (رجوع به دستورالعمل P01.12 – P01.09)	0.00s	○
P13.15	زمان ماندگاری ترمز هنگام توقف	دامنه تنظیم P13.13: 0.0 تا 150.0% (درایو) دامنه تنظیم P13.14: 0.00 تا 50.00s دامنه تنظیم P13.15: 0.00 تا 50.00s	0.00s	○
۱۰-۱۵- گروه P14: ارتباط سریال				
P14.00	انتخاب آدرس درایو	دامنه تنظیمات: ۱-۲۴۷ آدرس کلید درایوها به‌عنوان اسلیو (Slave) می‌بایست بین ۱ تا ۲۴۷ تنظیم گردد و آدرس هر درایو به‌صورت منحصر و یکتا می‌باشد. وقتی مس‌تر (master) در حال نوشتن فریم جهت ابلاغ به کلید Slaveها می‌باشد آدرس صفر را انتخاب می‌کند. لذا همه اسلیوهای موجود در فیلدباس MODBUS می‌توانند این فریم را دریافت کنند، اما اسلیوها جواب نمی‌دهد. (Broadcast) این نکته اساسی برای	1	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		ارتباط Point to Point بین سیستم بلادست و درایو است. توجه: آدرس اسلیو نمی تواند 0 باشد.		
○	4	سرعت انتقال دیتا بین سیستم کنترل مرکزی و درایو را تنظیم کنید. 1200BPS:0 2400BPS:1 4800BPS:2 9600BPS:3 19200BPS:4 38400BPS:5 57600BPS:6 115200BPS:7 توجه: این نرخ انتقال دیتا بایستی دقیقاً با سیستم مرکزی شبکه یکی باشد. در غیر این صورت، ارتباط برقرار نمی شود.	نرخ انتقال داده بین درایو و سیستم فرمان شبکه (Baudrate)	P14.01
○	1	تعریف فریم داده بین سیستم کنترل مرکزی و درایو باید یکسان باشد. در غیر این صورت، ارتباط برقرار نمی شود. 0: بدون بیت پریتی (1, 0.8 N) برای RTU 1: پریتی زوج (E,8,1) برای RTU 2: پریتی فرد (O,8,1) برای RTU 3: بدون بیت پریتی (N,8,2) برای RTU 4: پریتی زوج (E,8,2) برای RTU 5: پریتی فرد (O,8,2) برای RTU	نوع فریم مدباس	P14.02
○	5	0-200ms این به معنی فاصله زمانی بین فاصله زمانی است که درایو داده ها را دریافت می کند و آنها را به سیستم کنترل مرکزی می فرستد. اگر تأخیر پاسخ کوتاه تر از زمان پردازش سیستم باشد، پس زمان تأخیر پاسخ زمان پردازش سیستم است، اگر تأخیر پاسخ بیشتر از زمان پردازش سیستم باشد، پس از مبادله سیستم با داده ها، تا زمان رسیدن تأخیر پاسخ منتظر می ماند تا داده ها به سیستم کنترل مرکزی ارسال شود .	تأخیر پاسخ	P14.03
○	0.0s	بازه تنظیم: 0.1-60.0s وقتی پارامتر 0.0 تنظیم می شود، این پارامتر غیر فعال است. وقتی پارامتر غیر صفر تنظیم شود، اگر فاصله زمانی بین دو ارتباط از اضافه زمان ارتباط بیشتر باشد، سیستم "خطای ارتباطات 485" (CE) را گزارش می کند. عموماً این پارامتر را غیر فعال تنظیم می کنند.	خطای زمان اضافی ارتباط با شبکه	P14.04
○	0	0: هشدار و توقف آزادانه 1: بدون هشدار و ادامه به کار خود 2: بدون هشدار و توقف انتقال دیتا مطابق با روتین (فقط تحت کنترل ارتباطات) 3: بدون هشدار و توقف انتقال دیتا مطابق با روتین (تحت همه مدهای کنترل)	پردازش خطای انتقال	P14.05
○	0x00	رقم یکان: 0: مد ارتباط با پاسخ: درایو به تمام دستورات خواندن و نوشتن نمایشگر بالایی پاسخ می دهد. 1: مد ارتباط بدون پاسخ؛ درایو فقط به دستور خواندن غیر از دستور نوشتن درایو پاسخ می دهد. با این روش می توان بازده ارتباطی را افزایش داد. رقم دهگان: 0: رمزگذاری ارتباط معتبر است . 1: رمزگذاری ارتباط معتبر نیست.	پردازش ارتباطات	P14.06

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار	مد تنظیم
۱۰-۱۶- P15 : گروه تابع PROFIBUS/CANopen				
P15.00	نوع ماجول	انتخاب نوع ارتباط با شبکه 0: PROFIBUS 1: CANopen	0	⊙
P15.01	انتخاب آدرس درایو	دامنه تنظیمات: 1 تا 127 این تابع جهت تعیین آدرس درایو استفاده می شود. توجه: آدرس صفر به عنوان آدرس Broadcast می باشد و تنها درایوها از سیستم بالادست فرمان می گیرند و جوابی نمی دهند.	1	⊙
P15.02	دریافت PZD2	0: غیر معتبر 1: مقدار فرکانس تنظیمی (0 تا Fmax (unit: 0.01)	0	○
P15.03	دریافت PZD3	2: رفرنس PID (0 تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0%) 3: فیدبک PID (0 تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0%)	0	○
P15.04	دریافت PZD4	4: تنظیم گشتاور (3000- تا 1000 ، 3000 متناظر با 100.0% جریان نامی موتور) 5: حد بالای فرکانس چرخش به راست (0 تا Fmax (unit: 0.01)	0	○
P15.05	دریافت PZD5	6: حد بالای فرکانس چرخش به چپ (0 تا Fmax (unit: 0.01)	0	○
P15.06	دریافت PZD6	7: حد بالای گشتاور موتوری (3000- تا 1000 ، 3000 متناظر با 100.0% جریان نامی موتور) 8: حد بالای گشتاور ترمزی (3000- تا 1000 ، 3000 متناظر با 100.0% جریان نامی موتور)	0	○
P15.07	دریافت PZD7	9: فرمان ترمینال های ورودی مجازی (0x000 - 0x1FF) 10: فرمان ترمینال های خروجی مجازی (0x00F - 0x00)	0	○
P15.08	دریافت PZD8	11: مقدار ولتاژ تنظیمی (تابع V/F مستقل تنظیم شوند) (0 تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0% ولتاژ نامی موتور)	0	○
P15.09	دریافت PZD9	12: مقدار تنظیمی خروجی AO1 (1000- تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0%) 13: مقدار تنظیمی خروجی AO2 (1000- تا 1000 ، 1000 متناظر با 100.0%)	0	○
P15.10	دریافت PZD10	14: MSB رفرنس موقعیت (با علامت)	0	○
P15.11	دریافت PZD11	15: LSB رفرنس موقعیت (بدون علامت)	0	○
P15.12	دریافت PZD12	16: MSB فیدبک موقعیت (با علامت) 17: LSB فیدبک موقعیت (بدون علامت) 18: تنظیم فیدبک موقعیت 19-20: رزرو	0	○
P15.13	ارسال PZD2	0: غیر معتبر	0	○
P15.14	ارسال PZD3	1: مقدار فرکانس در حال کار (*100, Hz)	0	○
P15.15	ارسال PZD4	2: مقدار فرکانس تنظیمی (*100, Hz)	0	○
P15.16	ارسال PZD5	3: ولتاژ بایس DC (*10, V)	0	○
P15.17	ارسال PZD6	4: ولتاژ خروجی (*1, V)	0	○
P15.18	ارسال PZD7	5: جریان خروجی (*10, A)	0	○
P15.19	ارسال PZD8	6: مقدار واقعی گشتاور خروجی (% , *10)	0	○
P15.19	ارسال PZD8	7: مقدار واقعی توان خروجی (% , *10)	0	○
P15.19	ارسال PZD8	8: سرعت در حال کار (*1, RPM)	0	○
P15.20	ارسال PZD9	9: سرعت خطی در حال کار (*1, m / s)	0	○
P15.20	ارسال PZD9	10: فرکانس رمپ (Ramp)	0	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0	11: کد فالت 12: مقدار تنظیمی AI1 (V, *100)	ارسال PZD10	P15.21
○	0	13: مقدار تنظیمی AI2 (V, *100) 14: مقدار تنظیمی AI3 (V, *100)	ارسال PZD11	P15.22
○	0	15: مقدار فرکانس پالس (kHz, *100) 16: وضعیت ترمینال های ورودی 17: وضعیت ترمینال های خروجی 18: مقدار PID رفرنس تنظیمی (V, *100) 19: مقدار PID فیدبک (V, *100) 20: مقدار گشتاور موتور 21: MSB رفرنس موقعیت (با علامت) 22: LSB رفرنس موقعیت (بدون علامت) 23: MSB فیدبک موقعیت (با علامت) 24: LSB فیدبک موقعیت (بدون علامت) 25: State Words	ارسال PZD12	P15.23
○	0	0 تا 65535	متغیر موقت جهت ۱ ارسال PZD	P15.24
○		0.0: غیر معتبر; 0.1 – 60.0s این پارامتر هنگامیکه 0.0 تنظیم شود غیر فعال می باشد در غیر اینصورت زمان بین دو ارتباط از این زمان بیشتر شود سیستم خطای “ (E-DP) PROFIBUS Communication fault “ می دهد.	تنظیم زمان خطا جهت زمان اضافی ارتباط DP	P15.25
○		0.0: غیر معتبر; 0.1 – 60.0s این پارامتر هنگامیکه 0.0 تنظیم شود غیر فعال می باشد در غیر اینصورت زمان بین دو ارتباط از این زمان بیشتر شود سیستم خطای “ (E-CAN) CANopen Communication fault “ می دهد.	تنظیم زمان خطا جهت زمان اضافی ارتباط CAN/open	P15.25
○		0: 1000k; 1: 800k; 2: 500k; 3: 250k; 4: 125k; 5: 100k; 6: 50k; 7: 20 k	نرخ انتقال دیتا CANopen	P15.27
۱۰-۱۷ - گروه P16 : گروه تابع Ethernet				
◎	0	0: تطبیق اتوماتیک 1: 100M full duplex ; 2: 100M full semiduplex 3: 10M full duplex ; 4: 10M full semiduplex	تنظیم سرعت ارتباط Ethernet	P16.00
◎	192	0 – 255	IP address 1	P16.01
◎	168	Ethernet: فرمت این آدرس به شکل زیر است:	IP address 2	P16.02
◎	0	P16.01.P16.02.P16.03.P16.04	IP address 3	P16.03
◎	1	مثال: 192.168.0.1	IP address 4	P16.04
◎	255	0 – 255	Subnet mask 1	P16.05
◎	255	Ethernet: فرمت این آدرس به شکل زیر است:	Subnet mask 2	P16.06

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر																											
⊙	255	P16.05.P16.05.P16.05.P16.05	Subnet mask 3	P16.07																											
⊙	0	مثال: 255.255.255.0	Subnet mask 4	P16.08																											
⊙	192	0 – 255	Gateway 1	P16.09																											
⊙	168	Subnet mask: فرمت این آدرس به شکل زیر است:	Gateway 2	P16.10																											
⊙	1	P16.05.P16.05.P16.05.P16.05	Gateway 3	P16.11																											
⊙	1	مثال: 192.168.0.254	Gateway 4	P16.12																											
۱۰-۱۸- گروه P17: توابع مانیتورینگ																															
●	/	نمایش فرکانس تنظیم جاری دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	فرکانس تنظیم	P17.00																											
●	/	نمایش فرکانس خروجی جاری دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	فرکانس خروجی	P17.01																											
●	/	نمایش فرکانس رفرنس رمپ جاری دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	فرکانس رمپ	P17.02																											
●	/	نمایش ولتاژ خروجی جاری دامنه نمایش: 0-1200V	ولتاژ خروجی	P17.03																											
●	/	نمایش جریان خروجی جاری دامنه نمایش: 0.0-3000.0A	جریان خروجی	P17.04																											
●	/	نمایش سرعت چرخش موتور. دامنه نمایش: 0-65535M	سرعت موتور	P17.05																											
		نمایش جریانی که در موتور گشتاور را تولید می کند. دامنه نمایش: 3000.0A ~ -3000.0	جریان گشتاور ساز	P17.06																											
		نمایش جریانی که در موتور تحریک را می سازد. دامنه نمایش: 3000.0A ~ -3000.0	جریان تحریک	P17.07																											
●	/	نمایش توان مصرفی جاری دامنه نمایش: 300_300%	توان موتور	P17.08																											
●	/	نمایش گشتاور خروجی دامنه نمایش: 250.0_250.0%	گشتاور خروجی	P17.09																											
●	/	فرکانس ارزیابی شده روتور موتور دامنه نمایش: 0.00Hz تا P00.03	فرکانس موتور ارزیابی شده	P17.10																											
●	/	نمایش ولتاژ باس DC فعلی درایو؛ دامنه نمایش: 0.0 تا 2000.0V	ولتاژ باس DC	P17.11																											
●	/	نمایش حالت ترمینال های ورودی دیجیتال <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Bit8</td><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td> </tr> <tr> <td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td> </tr> <tr> <td>مثال: 0x1FF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> دامنه نمایش: 0000-01FF	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1	اعلام وضعیت ترمینال های ورودی - ON OFF	P17.12
Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																							
HDI	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																							
مثال: 0x1FF	1	1	1	1	1	1	1	1																							
●	/	نمایش حالت ترمینال های خروجی دیجیتال <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td> </tr> <tr> <td>RO2</td><td>RO1</td><td>HDO</td><td>Y</td> </tr> <tr> <td>مثال: 0xF</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> دامنه نمایش: 0000-000F	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	RO2	RO1	HDO	Y	مثال: 0xF	1	1	1	اعلام وضعیت ترمینال های خروجی - ON OFF	P17.13															
Bit3	Bit2	Bit1	Bit0																												
RO2	RO1	HDO	Y																												
مثال: 0xF	1	1	1																												

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
●	/	نمایش تنظیم فرکانس از طریق صفحه کلید درایو دامنه نمایش: 0.00Hz-P00.03	تنظیم دیجیتال فرکانس	P17.14
●	/	نمایش گشتاور داده شده، درصد گشتاور فعلی موتور. دامنه نمایش: -300.0% تا (300.0% جریان نامی موتور)	رفرنس گشتاور	P17.15
●	/	0.00 تا 10.00V	ولتاژ تنظیمی AI1	P17.16
●	/	0.00 تا 10.00V	ولتاژ تنظیمی AI2	P17.17
●	/	0.00 تا 10.00V	ولتاژ تنظیمی AI3	P17.18
●	/	نمایش سیگنال ورودی AI1 آنالوگ دامنه نمایش: 0.00-10.00V	ولتاژ ورودی AI1	P17.19
●	/	نمایش سیگنال ورودی AI2 آنالوگ دامنه نمایش: 0.00-10.00V	ولتاژ ورودی AI2	P17.20
●	/	نمایش سیگنال ورودی AI2 آنالوگ دامنه نمایش: -10.00_10.00V	ولتاژ ورودی AI3	P17.21
●	/	نمایش فرکانس ورودی HDI دامنه نمایش: 0.000-50.000kHz	فرکانس ورودی HDI	P17.22
●	/	نمایش مقدار مرجع PID دامنه نمایش: -100.0_100.0%	مقدار رفرنس PID	P17.23
●	/	نمایش مقدار فیدبک PID دامنه نمایش: -100.0_100.0%	مقدار فیدبک PID	P17.24
●	/	نمایش ضریب قدرت موتور دامنه نمایش: -1.00_1.00	ضریب قدرت موتور	P17.25
●	/	نمایش زمان Run بودن درایو دامنه نمایش: 0-65535min	زمان Run بودن درایو	P17.26
●	/	نمایش PLC ساده و مرحله فعلی سرعت چند مرحله ای دامنه نمایش: 0-15	PLC ساده و مرحله جاری از سرعت چند پله ای	P17.27
●	/	نمایش گشتاور موتور در خروجی کنترلر ASR دامنه نمایش: (جریان نامی موتور) 300.0% - 300.0%	خروجی کنترلر ASR	P17.28
●	/	نمایش زاویه قطب مغناطیسی موتور سنکرون دامنه نمایش: 0.0 تا 359.9	نمایش زاویه شناسایی شده موتور سنکرون	P17.29
●	/	180.0 تا 180.0-	جبران سازی فاز SM	P17.30
●	/		رزرو	P17.31
●	/		رزرو	P17.32

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
●	/	نمایش رفرنس جریان تحریک در مد کنترل برداری دامنه نمایش: 3000.0 A – 3000.0-	رفرنس جریان تحریک	P17.33
●	/	نمایش رفرنس جریان گشتاور در مد کنترل برداری دامنه نمایش: 3000.0 A – 3000.0-	رفرنس جریان گشتاور	P17.34
●	/	نمایش جریان AC ورودی دامنه نمایش: 0.0 – 5000.0A	جریان AC ورودی	P17.35
●	/	نمایش گشتاور خروجی؛ در صورت مثبت بودن گشتاور موتور و منفی گشتاور ترمزی است. دامنه نمایش: 3000.0Nm – 3000.0Nm-	نمایش گشتاور خروجی	P17.36
●	/	دامنه نمایش: 100.00%_100.00-	انحراف PID	P17.37
●	0.00%	دامنه نمایش: 200.00%_200.00-	خروجی PID	P17.38
●	0.00	دامنه نمایش: 0.00-29.00	دانلود اشتباه پارامترها	P17.39
۱۰-۱۹ - گروه P18: توابع مانیتورینگ				
●	/	در صورت چرخش راست گردد، مقدار مثبت و در صورت چرخش چپ گرد مقدار نمایش داده شده منفی است. دامنه نمایش 3276.7 Hz – 3276.8-	فرکانس واقعی خوانده شده از انکودر	P18.00
●	/	موقعیت شفت موتور به هنگام روشن شدن عدد صفر در نظر گرفته می شود و شمارش پالس های موقعیت شفت به نسبت چهار برابر پالس انکودر می باشد. مثال: اگر انکودر 1024 پالس باشد در یک دور ۳۶۰ درجه شفت این نمایش تا 4096 می رود و دوباره صفر می شود. دامنه نمایش: 0-65535	خواندن موقعیت انکودر	P18.01
●	/	با تحرک در آوردن شفت موتور تعداد پالس های خوانده شده از موقعیت صفر انکودر که در پارامتر P18.01 بیان شد تا زمانیکه به موقعیت پالس Z می رسد ثبت می نماید؛ دامنه نمایش: 0-65535	خواندن موقعیت شفت تا پالس Z در ابتدای روشن شدن درایو	P18.02
●	/	مقدار رفرنس موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود دامنه نمایش: 0-30000	MSB رفرنس موقعیت	P18.03
●	/	مقدار رفرنس موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود دامنه نمایش: 0-65535	LSB رفرنس موقعیت	P18.04
●	/	مقدار فیدبک موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود محدوده: 0-30000	MSB فیدبک موقعیت	P18.05
●	/	مقدار فیدبک موقعیت؛ بعد از استاپ شدن مقدارش صفر می شود محدوده: 0-30000	LSB فیدبک موقعیت	P18.06
●	/	انحراف بین موقعیت رفرنس و موقعیت جاری واقعی دامنه نمایش: 32767 – 32768-	انحراف موقعیت	P18.07

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
●		رفرنس موقعیت پالس Z هنگامیکه اسپیندل استاپ است. دامنه نمایش: 32767 – 32768-	رفرنس موقعیت	P18.08
●		موقعیت جاری اسپیندل زمانیکه اسپیندل استاپ است. دامنه نمایش: 0 تا 359.99	موقعیت تنظیمی جاری اسپیندل	P18.09
●	/	موقعیت جاری اسپیندل در جهتی که استاپ شده است. دامنه نمایش: 0 تا 65535	موقعیت جاری اسپیندل	P18.10
●	/	نمایش جهت پاس Z هنگامیکه اسپیندل استاپ است. در وضعیت استاپ جهت راست و چپ ممکن است در چند پالس اشتباه باشد ولی بعد از تنظیم جهت پالس Z یا فاز AB انکودر یکسان خواهد شد. عدد صفر بیانگر راست گرد و عدد یک بیانگر چپ گرد است.	جهت پالس Z	P18.11
●		رزرو؛ دامنه نمایش 0 تا 359.99	زاویه پالس Z	P18.12
●		رزرو؛ دامنه نمایش 0 تا 65535	زمان فالت پالس Z	P18.13
●		بعد از روشن شدن دستگاه، تعداد پالس ها به صورت پیوسته شمارش خواهد شد. دامنه نمایش 0 تا 65535	MSB شمارش پالس انکودر	P18.14
●		بعد از روشن شدن دستگاه، تعداد پالس ها به صورت پیوسته شمارش خواهد شد. دامنه نمایش 0 تا 65535	LSB شمارش پالس انکودر	P18.15
●		فرکانس پالس به تنظیم فرکانس تبدیل می شود و به عنوان مد سرعت پالسی یا مد موقعیت پالسی نگهداری می شود. دامنه نمایش 0 تا 65535	متغیر یدکی	P18.16
●		فرکانس فرمان پالس A2 و B2 به فرکانس کنترل تبدیل گشته و این فرکانس جهت استفاده در مد سرعت پالسی و مد موقعیت پالسی قابل استفاده درایو خواهد بود. دامنه نمایش 0.0 تا 400.0Hz	فرکانس فرمان پالسی	P18.17
●	0.0Hz	فرکانس خروجی رگولاتور موقعیت در مد کنترل موقعیت (دامنه نمایش: 0.0~400.0Hz)	فیدبک فرمان پالسی	P18.18
●	0.00H z	فرکانس خروجی رگولاتور موقعیت در مد کنترل موقعیت (شمارش مبدل چرخشی 0~1024) 0~1024 , 0.00~400.00Hz	خروجی رگولاتور موقعیت	P18.19
●	0	زاویه موقعیت مغناطیسی در مختصات چرخشی (دامنه نمایش: 0~65535)	شمارش پالس در موقعیت چرخشی	P18.20
●	0.00	موقعیت جاری قطب مغناطیسی (دامنه نمایش: 0.00~359.99)	زاویه در موقعیت چرخشی	P18.21
●	0.00	دامنه نمایش: 0 تا 359.99	زاویه قطب	P18.22
●	0	دامنه نمایش: 0 تا 65535	State control word3	P18.23

پارامتر	نام	توضیحات	مقدار پیش فرض	مد تنظیم
P18.24	MSB شمارش رفرنس پالس	بعد از روشن شدن درایو این شمارش به طور پیوسته با تغییر موقعیت شفت موتور انجام می شود. دامنه نمایش: 0 تا 65535	0	●
P18.25	LSB شمارش رفرنس پالس	بعد از روشن شدن درایو این شمارش به طور پیوسته با تغییر موقعیت شفت موتور انجام می شود. دامنه نمایش: 0 تا 65535	0	●
P18.26	گشتاور جبران ساز اینرسی	گشتاور جبران ساز اینرسی. دامنه نمایش: 100.00_100.00-	0.0%	●
P18.27	گشتاور جبران ساز اصطکاک	گشتاور جبران ساز اصطکاک. دامنه نمایش: 100.00_100.00-	0.0%	●
P18.28	نسبت درایو اسپیندل	نسبت تبدیل شفت انکودر به اسپیندل. (دامنه نمایش: 0 تا 65.535)	0.000	●
P18.30	جفت قطب	دامنه نمایش: 0 تا 65535	0	●
۱۰-۲۰ - گروه P20 : انکودر				
P20.00	نوع انکودر	0: انکودر پالسی افزایشی (Incremental) 1: انکودر ABZUVW 2: انکودر رزولور (Resolver) 3: انکودر Sin/Cos بدون CD 4: انکودر Sin/Cos با CD	0	◎
P20.01	تعداد پالس انکودر	تعداد پالس های که انکودر یک دور می گردد. دامنه تنظیم: 0 - 60000	1024	◎
P20.02	جهت انکودر	دامنه تنظیم: 0x000 ~ 0x111 یکان دامنه تنظیم: جهت پالس 0 AB; همین توالی; 1: برعکس این توالی زمانیکه انکودر خطای قطع "ENC10" و یا خطای برعکس بودن توالی "ENC1D" گزارش می شود. بایستی با این پارامتر توالی را برعکس کرد. دهگان دامنه تنظیم: جهت پالس 0 Z; هم جهت; 1: برعکس; تنظیمی نیاز نیست. این تنظیم معمولاً هنگامیکه اسپیندل در توقف است و نیاز به دو جهت حرکت است استفاده می شود. صدگان دامنه تنظیم: جهت سیگنال قطب مغناطیسی; 0: هم جهت; 1: برعکس; هنگامیکه شناسایی موقعیت قطب مغناطیسی (P20.11=1) یا (P20.11=3) انجام می دهید و با موفقیت اجرا شود جهت سیگنال قطب به طور اتوماتیک تنظیم می گردد.		◎
P20.03	زمان تشخیص قطعی سیگنال	در مدت این زمان، قطعی سیگنال انکودر تشخیص داده می شود. دامنه تنظیم: 0.0 - 100.0s	1.0s	○
P20.04	زمان تشخیص خطای جهت انکودر	در مدت این زمان، خطای برعکس بودن سیگنال انکودر تشخیص داده می شود. دامنه تنظیم: 0.0 - 100.0s	1.0s	○
P20.05	زمان فیلترینگ	دامنه تنظیم: 0x00 ~ 0x99 ("یکان" "دهگان" 0x) یکان دامنه تنظیم: زمان فیلتر در سرعت های پایین متناظر با رابطه $2^A (0-9) * 125\mu s$ دهگان دامنه تنظیم: زمان فیلتر در سرعت های بالا متناظر با رابطه $2^A (0-9) * 125\mu s$	0x33	○
P20.06	نسبت سرعت موتور و انکودر	به هنگامی که انکودر روی شفت اصلی موتور نصب نشده است این نسبت یک نمی باشد و با این پارامتر آن را تنظیم نمایید. دامنه تنظیم: 0.001 - 65.535	1.000	○

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0x0003	دامنه تنظیم: 0xFFFF ~ 0x0000 Bit0: فعال کردن تصحیح پالس Z (کالیبره کردن پالس Z) Bit1: فعال کردن تصحیح زاویه انکودر (کالیبره کردن زاویه انکودر) Bit2: فعال کردن تشخیص سرعت SVC Bit3: مد اندازه گیری سرعت رزولور Bit4: مدهای ستاندن پالس Z (Z pulse capture mode) Bit12: سیگنال تشخیص پالس Z	پارامترهای تنظیم موتور سنکرون	P20.07
○	0x10	یکان دامنه تنظیم: پالس Z; 0: غیر فعال; 1: فعال سازی تشخیص با فعال کردن این پارامتر قطع شدن پالس Z از درایو خطای "ENC1Z" ایجاد می گردد. تشخیص پالس Z به جهت جلوگیری از خطای استاپ کردن و یا از دست دادن کنترل هنگامیکه انکودر Incremental جهت موتورهای سنکرون استفاده می شود ضروری است. دهگان دامنه تنظیم: پالس UVW (موتور سنکرون); 0: غیر فعال; 1: فعال	فعال کردن تشخیص قطعی پالس Z	P20.08
○	0.00	این زاویه نسبی موقعیت Z از موقعیت قطب مغناطیسی	زاویه اولیه پالس Z	P20.09
○	0.00	این زاویه نسبی موقعیت انکودر به موقعیت مغناطیسی موتور است.	زاویه اولیه قطب مغناطیسی	P20.10
◎	0	با تنظیم این پارامتر به مقدار یک و یا دو سیستم کاراکتر "RUN-" را نشان می دهد و با فشردن شاسی "RUN" شروع به شناسایی می کند و نهایتاً کاراکتر "END-" را نشان می دهد زاویه های شناسایی شده در پارامترهای P20.09 و P20.10 ذخیره می گردند. دقیق ترین حالت جدا کردن کوپلینگ موتور از بار می باشد تا این زاویه اولیه قطب مغناطیسی از طریق اتوتیون چرخشی (P20.11=1) شناسایی گردد. 0: غیر فعال; 1: اتوتیون چرخشی; 2: اتوتیون با بار (ممکن است موتور بچرخد)	شناسایی زاویه اولیه قطب مغناطیسی	P20.11
○	0.5us	دامنه تنظیم: 0.0~20.0us	فیلترینگ پهنای پالس انکودر	P20.12
◎	0	0: غیر فعال 1: فعال	فعال کردن بهینه سازی سرعت	P20.13
۱۰-۲۱- گروه P21: تابع تنظیم موقعیت				
○		دامنه تنظیم: 0x21~0x00 یکان دامنه تنظیم: مد کنترل موقعیت فقط در وضعیت مد کنترل برداری حلقه بسته کار می کند. مدهای کنترل سرعت و کنترل موقعیت می تواند توسط ترمینال به یکدیگر سوئیچ شوند 0: مد کنترل سرعت; 1: مد موقعیت یابی دهگان دامنه تنظیم: کانال تعیین موقعیت 0: رشته پالس از طریق ترمینال های کنترل A2 و B2 1: کانال موقعیت به صورت دیجیتال تعریف شده و از طریق پارامتر P21.17 با ضرایب P21.11 و P21.12 و تعیین مدهای دیجیتال توسط پارامتر P21.16 تنظیم می گردد. 2: موقعیت یابی از طریق سوئیچ فتو الکتریک: بعد از دریافت سیگنال از طریق ورودی دیجیتال S8 (تنظیم فانکشن شماره ۴۳) در موقعیت صدگان دامنه تنظیم: منبع فیدبک تابع موقعیت: رزرو	تنظیمات پایه تابع موقعیت	P21.00

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
		هزارگان دامنه تنظیم: مد سروو (Servo) Bit0: مد انحراف موقعیت: 0: Unbiased; 1: Biased Bit1: فعال سازی Servo. 0: غیر فعال (فعال از طریق ترمینال); 1: فعال (Enable) هنگامیکه در مد مکان یابی رشته پالس و یا مد مکان یابی اسپیندل هستیم، مد Servo فعال است ولی اگر این مد فعال نباشد جهت کار در مد Servo، بایستی فرمان RUN/Right ویا فرمان RUN/Left جهت چرخش موتور صادر گردد. Bit2: تعویض مد کنترل سرعت با کنترل موقعیت; 0: ابتدا استاپ شود و سپس سوئیچ گردد; 1: به صورت مستقیم سوئیچ گردد.		
○		دامنه تنظیم: 0x3133 ~ 0x0000 یکان دامنه تنظیم: مدهای رشته پالس: 0: پالس A/B (A جلوتر از B) 1: A پالس و B علامت 2: A پالس مثبت 3: A پالس منفی دهگان دامنه تنظیم: تنظیم جهت پالس Bit0 : تنظیمات جهت Reverse : 1 ; Forward : 0 Bit1: تعیین یا جهت اعمالی 0: غیر فعال; 1: فعال صدگان دامنه تنظیم: انتخاب پالس و جهت 0: بدون ضریب دهی به فرکانس; 1: ضریب دهی به فرکانس هزارگان دامنه تنظیم: کنترل پالس Bit0: انتخاب نوع فیلترینگ; 0: فیلتر داخلی; 1: فیلترینگ معدل حرکتی Bit1: جلوگیری از Overspeed; 0: غیر فعال; 1: فعال	تنظیمات فرمان مد رشته پالس	P21.01
○	20.0	دو پارامتر گین تناسبی در مد کنترل موقعیت با نقطه شیفیت براساس سرعت یا گشتاور که با پارامتر P21.04 تعیین می گردد. در حالت استاپ اسپیندل گین به صورت اتوماتیک سوئیچ می شود. در حالت دینامیک پارامتر P21.03 اعمال می شود اما در مد قفل ، پارامتر P21.02 عمل خواهد کرد.	گین تناسبی ۱ کنترل موقعیت	P21.02
○	30.0	دامنه تنظیم: 0.0- 400.0	گین تناسبی ۲ کنترل موقعیت	P21.03
○	0	آستانه شیفیت براساس نوع انتخاب این پارامتر است و در صورت انتخاب گشتاور، این آستانه مقدار گشتاور پارامتر P21.05 بوده و در صورت انتخاب سرعت، این آستانه مقدار سرعت پارامتر P21.06 می باشد. 0: بدون شیفیت; 1: شیفیت بر اساس گشتاور; 2: شیفیت بر اساس سرعت; 3-5: رزرو	آستانه شیفیت گین تناسبی کنترل موقعیت	P21.04
○	10.0%	دامنه تنظیم: (گشتاور نامی) 0.0- 100.0%	شیفیت گین گشتاور	P21.05
○	10.0%	دامنه تنظیم: (سرعت نامی) 0.0- 100.0%	شیفیت گین سرعت	P21.06
○	5	ضریب فیلتر نرم شیفیت گین; دامنه تنظیم: 0- 15	ضریب فیلتر نرم شیفیت گین	P21.07

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	20.0%	حد محدود سازی کنترلر موقعیت. اگر این حد صفر باشد کنترلر جهت مد گشتاور غیر معتبر خواهد بود ولی جهت کنترل سرعت معتبر خواهد بود دامنه تنظیم: 0.0- 100.0% (P00.03)	خروجی کنترلر موقعیت	P21.08
○	10	سیگنال پایان انجام موقعیت یابی به عنوان خروجی به شرط آنکه انحراف موقعیت زیر این مقدار و زمان تمام شدن بالای پارامتر زمان P21.10 باشد. دامنه تنظیم: 0 - 1000	دامنه پايانی موقعیت یابی	P21.09
○	10.0 ms	دامنه تنظیم: 0.0 – 1000.0 ms	زمان شناسایی موقعیت یابی	P21.10
○	1000	این ضریب جهت جابجایی موقعیت به صورت دیجیتال تعریف می شود. دامنه تنظیم: 0 تا 65535	ضریب فرمان موقعیت (صورت کسر)	P21.11
○	1000	این ضریب جهت جابجایی موقعیت به صورت دیجیتال تعریف می شود. دامنه تنظیم: 0 تا 65535	ضریب فرمان موقعیت (مخرج کسر)	P21.12
○	100.0 0%	این پارامتر جهت رفرنس رشته پالس تنها هنگامی که به عنوان کنترلر موقعیت استفاده می شود کاربرد دارد. دامنه تنظیم: 0.00-120.00%	گین فیدبک موقعیت	P21.13
○	3.0ms	ثابت زمانی فیلتر در مد رشته پالس جهت کنترل موقعیت می باشد. دامنه تنظیم: 0.0 – 3200.0ms	ضریب فیلترینگ فیدبک مد رشته پالس	P21.14
○	0.0ms	ضریب فیلترینگ فیدبک در مد رشته پالس. دامنه تنظیم: 0.0 – 3200.0ms	ضریب فیلترینگ رفرنس مد رشته پالس	P21.15
○		دامنه تنظیم: 0x0000~0xFFFF Bit0: مد موقعیت یابی; 0: موقعیت نسبی; 1: موقعیت مطلق (نقطه مبدأ) Bit1: انتخاب لوپ موقعیت یابی; 0: لوپ از ترمینال; 1: لوپ به صورت اتوماتیک Bit2: مد چرخشی; 0: پیوسته; 1: تکراری Bit3: تنظیم دیجیتال P21.17; 0: مد Incremental; 1: مد Position Bit4: پیدا کردن موقعیت صفر; 0: یکبار جستجو; 1: جستجو با هر بار Run Bit5: مد تصحیح مبدأ; 0: تصحیح Real-time; 1: تصحیح تکی Bit6: انتخاب سیگنال کامل موقعیت یابی; 0: معتبر در زمان hole time; 1: همیشه معتبر Bit7: انتخاب موقعیت یابی اول; 0: نامعتبر; 1: معتبر Bit8: انتخاب فعال سازی سیگنال موقعیت; 0: سیگنال پالسی; 1: سیگنال سطح الکتریکی Bit9: کانال تنظیم موقعیت; 0: تنظیم پارامتر P21.17; 1: تنظیم Profibus/CANopen	تنظیمات تابع موقعیت دیجیتال	P21.16
○		این پارامتر تعیین کننده موقعیت تنظیمی به صورت دیجیتال می باشد و موقعیت واقعی به صورت رابطه زیر بیان می شود: $Actual\ position = P21.17 * P21.11 / P21.12$ دامنه تنظیم: 0~65535	رفرنس دیجیتال تابع موقعیت	P21.17
○		تنظیم سرعت حرکت جهت موقعیت یابی 0: پارامتر P21.19 1: ورودی آنالوگ A1; 2: ورودی A2; 3: A3; 4: ورودی پالس HDI	تنظیم سرعت در تابع موقعیت	P21.18

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○		انتخاب سرعت حرکت به موقعیت تنظیمی دامنه تنظیم: 0.1 تا ۱۰۰۰٪ فرکانس حداکثر	تنظیم سرعت تابع موقعیت یابی	P21.19
○		تنظیم شتاب گیری ACC/DEC در تابع موقعیت دامنه تنظیم شتاب افزایشی ACC: از فرکانس صفر هرترز تا پارامتر P00.03 دامنه تنظیم شتاب کاهشی DEC: از فرکانس P00.03 تا فرکانس صفر	زمان شتاب افزایشی تابع موقعیت	P21.20
○			زمان شتاب کاهشی تابع موقعیت	P21.21
○		رزرو; 0.00 ~ 50.00Hz	سرعت جستجو مبدأ	P21.23
○		رزرو; 0 ~ 64000	آفست موقعیت مبدأ	P21.24
○	0	عرض پالس سیگنال اتمام موقعیت یابی و استاپ اسپیندل دامنه تنظیم: 0.000~60.000s	عرض پالس سیگنال اتمام موقعیت یابی	P21.25
○	.	۱) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره ۵۰ (فعال کردن پالس سوپرپوزیشن): با لبه مثبت این ورودی دیجیتال تنظیم پالس به تعداد پارامتر P21.26 افزایش می یابد پالس ها بر اساس نرخ تعیین شده پارامتر P21.27 تنظیم پالس کانال را جبران می نمایند	تعداد پالس سوپرپوزیشن	P21.26
○	8.0/m s	۲) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره 31 (پالس ها افزاینده باشند): با فعال شدن این ترمینال، پالس ها به پالس های کانال تنظیم با نرخ P21.27 اضافه می گردند. توجه کنید با توجه به مقدار پارامتر P05.11 به مقدار واقعی سوپرپوزیشن کمی تغییر نماید. به طور مثال اگر P21.27 مقدار 1.0/ms باشد و ترمینال ورودی دیجیتال S5 (P5.05=31) با عرض 0.5s فعال شود مقدار پالس اضافه شده ۵۰۰ پالس می باشد. ۳) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره 32 (پالس ها کاهنده باشند): عملکرد این ورودی مشابه ورودی فوق با این اختلاف که شمارش تعداد پالس ها منفی می باشد. ۴) تعریف ورودی دیجیتال با تابع عملکرد ترمینال شماره 28 (پالس تابع): پالس این ورودی تنها به هنگام فعال بودن سوپر پوزیشن معتبر خواهد بود و بعد از آن نامعتبر می شود. دامنه تنظیم: P21.26 : 32767 ~ -9999 دامنه تنظیم: P21.27 : 0~3000.0/ms	نرخ پالس سوپرپوزیشن	P21.27
○	0.5s	زمان ACC/DEC بعد از پالس Prohibition . دامنه تنظیم: P21.27 : 0.00~300.00s	زمان ACC/DEC بعد از غیر فعال شدن پالس	P21.28
○	10.0 ms	وقتی P0.06=12 و یا P0.07=12 باشد ثابت زمانی فیلتر رشته پالس هنگامیکه در مد سرعت قرار می گیرد و به عنوان رفرنس سرعت می باشد. 0~3200.0ms	ثابت زمانی فیلتر سرعت (مد سرعت رشته پالس)	P21.29

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	0x00	دامنه تنظیم: 0~0x31 یکان دامنه تنظیم: انتخاب فعال سازی 0: فعال شدن از طریق ترمینال (ورودی دیجیتال تابع عملکرد 58) 1: فعال شدن داخلی دهگان دامنه تنظیم: انتخاب ورودی آنالوگ 0: AI3 ; 1: AI1 ; 2: AI2 ;	تنظیمات Tap پیوسته	P21.30
○	1000	از طریق ترمینال ورودی (تابع عملکرد شماره 28) قابل انتخاب است. دامنه تنظیم: 1~65535	تبدیل گیربکس الکترونیکی	P21.31
○	50.00 Hz	دامنه 0.0~400.00Hz	ماکزیمم فرکانس Tap	P21.32
○	0		بدون استفاده	P21.33
○	0.5us	دامنه 0.0 ~ 20.0us	عرض فیلترینگ پالس	P21.34
۱۰-۲۲- گروه P22: تابع موقعیت اسپیندل				
		دامنه تنظیم: 0x0000~0xFFFF Bit0: فعال کردن (Enable) مد موقعیت اسپیندل 0: غیر فعال ; 1: فعال Bit1: انتخاب موقعیت صفر 0: پالس ورودی ; 1: Z ترمینال ورودی Bit2: جستجوی موقعیت صفر 0: یکبار جستجو ; 1: هر زمان Bit3: فعال کردن تصحیح نقطه رفرنس (کالیبراسیون) 0: غیر فعال ; 1: فعال Bit4: کنترل مد موقعیت 1 0: به سمت جهت تنظیمی ; 1: به سمت نزدیک ترین جهت Bit5: کنترل مد موقعیت 2 0: به سمت جلو ; 1: به سمت عقب Bit6: تصحیح صفر 0: سطح الکتریکی ; 1: پالس Bit7: مد تصحیح (مد کالیبراسیون صفر) 0: اولین تصحیح ; 1: تصحیح جاری Bit8: رزرو Bit9: انتخاب سیگنال 0: سیگنال سطح الکتریکی ; 1: سیگنال پالس Bit10: منبع پالس Z 0: از موتور ; 1: از اسپیندل Bit11~Bit15: رزرو	مد موقعیت اسپیندل (Position)	P22.00

مد تنظیم	مقدار پیش فرض	توضیحات	نام	پارامتر
○	10.00 Hz	سرعت کند اسپیندل جهت توقف	سرعت پله استاپ اسپیندل	P22.01
○	3.0S	این شتاب کاهشی مقدار زمانی است که اسپیندل از فرکانس ماکزیمم به صفر هرتز می‌رسد. محدوده تنظیم: 0.0 تا 100.0s	شتاب DEC اسپیندل	P22.02
○	·	چهار موقعیت صفر اسپیندل می‌توان از طریق ورودیهای دیجیتال تعریف نمود دو فانکشن ترمینال شماره 46 و 47 می‌توانند 4 موقعیت را تنظیم کنند (گروه P05 تعریف فانکشن‌های ورودیهای دیجیتال) دامنه تنظیم: 0 تا 39999	موقعیت صفر اسپیندل 0	P22.03
○	·		موقعیت صفر اسپیندل 1	P22.04
○	·		موقعیت صفر اسپیندل 2	P22.05
○	·		موقعیت صفر اسپیندل 3	P22.06
○	15.00	تعداد هفت موقعیت مقیاس زاویه‌ای توسط سه ترمینال ورودی دیجیتال با شماره عملکرد 48 و 49 و 50 قابل انتخاب است دامنه تنظیم: 0.00 تا 359.99	موقعیت مقیاس زاویه‌ای 1	P22.07
○	30.00		موقعیت مقیاس زاویه‌ای 2	P22.08
○	45.00		موقعیت مقیاس زاویه‌ای 3	P22.09
○	60.00		موقعیت مقیاس زاویه‌ای 4	P22.10
○	90.00		موقعیت مقیاس زاویه‌ای 5	P22.11
○	120.0 0		موقعیت مقیاس زاویه‌ای 6	P22.12
○	180.0 0		موقعیت مقیاس زاویه‌ای 7	P22.13
○	1.000	این پارامتر جهت نسبت کاهش سرعت اسپیندل به شفت موتور تنظیم می‌شود. دامنه تنظیم: 0.000 – 30.000	نسبت درایو اسپیندل به شفت محرک	P22.14
○		این پارامتر جهت تعیین آفست صفر اسپیندل به کار می‌رود اگر موقعیت صفر اسپیندل پارامتر P22.03 باشد موقعیت نهایی صفر جمع دو مقدار P22.03 و این پارامتر است. دامنه تنظیم: 0.000 – 39999	تنظیم نقطه صفر اسپیندل	P22.15

۱۱- اشکال یابی خطاها در درایو

در این فصل نحوه ریست کردن فالت ها و مشاهده سابقه فالت شرح داده شده است. همچنین همه پیام های هشدار و فالت از جمله علت احتمالی و اقدامات اصلاحی جنرال توضیح داده شده است.



فقط برق کاران واجد شرایط می توانند درایو را نگهداری کنند. قبل از کار روی درایو، نکات ایمنی را در بخش اقدامات احتیاطی ایمنی بخوانید.

۱۱-۱- علائم هشدار و فالت

فالت توسط نشانگر LED در روی صفحه پانل نشان داده شده است. وقتی چراغ TRIP روشن است، پیام فالت روی صفحه نمایش نشان دهنده حالت غیر عادی درایو است. با استفاده از مرجع اطلاعاتی در این فصل، علت هشدار و فالت را می توان شناسایی و اصلاح کرد. در غیر این صورت، با شرکت پرتو صنعت تماس بگیرید.

۱۱-۲- چگونگی ریست (RESET)

درایو را می توان با فشار دادن کلید صفحه کلید STOP/RST و یا از طریق ورودی دیجیتال و یا قطع و وصل مجدد برق شهر ریست کرد. وقتی عیب برطرف شد، موتور می تواند دوباره راه اندازی شود.

۱۱-۳- تاریخچه فالت

پارامتر P07.27 – P07.32 شش فالت اخیر را ذخیره می کند. جهت عیب یابی درایو، به کمیت های اندازه گیری شده توسط درایو، گروه پارامترهای نمایشگر (P07.33 تا P07.56) که مبین عملکرد درایو به هنگام بروز آخرین سه خطا می باشد، رجوع نمایید.

۱۱-۴- دستورالعمل های رفع اشکال در درایو

بعد از فالت درایو به صورت زیر عمل کنید:

۱. بررسی کنید که صفحه کلید مشکلی ندارد. در غیر این صورت، لطفاً با دفتر محلی پرتو صنعت تماس بگیرید.
۲. پارامترهای اندازه گیری شده قبل از وقوع خطا در گروه P07 را بررسی کرده و شرایط وقوع خطا را با توجه به پیغام خطایی که روی پانل آمده است آنالیز نمایید.
۳. جداول ذیل راه حل هایی را که عموماً در رفع خطاها استفاده می شوند عنوان کرده است و از آنها در رفع فالت کمک بگیرید.
۴. شرایط وقوع خطا را از اپراتورها پرس و جو کنید آنها می توانند در بررسی دقیق تر خطا کمکتان کنند.

۵. اگر در صورت ریست کردن فالت، مجدداً پیغام خطا تکرار شد بررسی بیشتری نمایید و از پشتیبانی خدمات تعمیرات کمک بگیرید.

کد فالت	نوع فالت	علت احتمالی	چه باید کرد
OUt1	فالت IGBT فاز U	<ul style="list-style-type: none"> • شتاب خیلی سریع است • خطای مازول IGBT • سوء عملکرد ناشی از تداخل مغناطیسی وجود دارد. • اتصال سیم‌های به درایو خوب نیست، اتصال زمین به درستی انجام نشده است. • ترمز مکانیکی موتور آزاد نکرده است. 	<ul style="list-style-type: none"> • زمان شتاب را افزایش دهید • واحد تغذیه را چک کنید • سیم‌های خروجی درایو را بررسی کنید و مطمئن شوید در خروجی درایو اتصال کوتاهی دیده نمی‌شود. • شفت موتور قفل نشده باشد.
OUt2	فالت IGBT فاز V		
OUt3	فالت IGBT فاز W		
OC1	اضافه جریان به هنگام شتاب افزایشده	<ul style="list-style-type: none"> • شتاب افزایشده و یا کاهشده خیلی سریع هستند. • ولتاژ شبکه بسیار کم است. • قدرت درایو خیلی کم است. • بار گذرا است یا غیر طبیعی داشته است. • اتصال زمین داشته است و یا در خروجی از دست دادن فاز به موتور داشته است . • تداخل شدید خارجی وجود دارد. • حفاظت اضافه ولتاژ فعال نبوده است. 	<ul style="list-style-type: none"> • زمانهای شتاب افزایشده و یا کاهشده سرعت را زیاد نمایید. • درایو را با توان بیشتری انتخاب کنید • بررسی کنید که آیا موتور اتصال کوتاه به زمین است یا گردش موتور روی شفت آن منظم نیست. • اتصالات خروجی را بررسی کنید. • بررسی کنید که آیا تداخل شدیدی ناشی از اتصال کوتاه و یا سوئیچینگ شبکه در اطراف درایو وجود داشته است. • تنظیم پارامترهای توابع مرتبط به جهت ایجاد جریان اضافی در موتور
OC2	اضافه جریان به هنگام شتاب کاهشده		
OC3	اضافه جریان هنگام کار با سرعت ثابت		
OV1	اضافه ولتاژ هنگام شتاب	<ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ ورودی غیر طبیعی است و خارج از تلورانس استاندارد درایو است. • فیدبک انرژی زیادی وجود دارد. • اجزای ترمز وجود ندارد. 	<ul style="list-style-type: none"> • توان ورودی را بررسی کنید. • بررسی کنید که آیا زمان DEC بار خیلی کوتاه است یا درایو به هنگام استارت، موتور در حال چرخش را بایستی به گردش در آورد.
OV2	اضافه ولتاژ هنگام کاهش شتاب		
OV3	اضافه ولتاژ هنگام کار با سرعت ثابت		

<ul style="list-style-type: none"> • پارامتر ترمز دینامیکی فعال نیست و یا یونیت ترمز دینامیکی خارجی نیاز می‌باشد. • تنظیم پارامترهای تابع مرتبط را بررسی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • بار دارای اینرسی زیاد است و کاهش سرعت موجب انرژی برگشتی زیادی به درایو می‌گردد. • ممکن است اتصالی ناقص در فازهای موتور وجود دارد. • ممکن است موتور در حال حرکت در جهت چرخش معکوس را می‌خواهد بگرداند 		
<ul style="list-style-type: none"> • توان ورودی خط تغذیه را بررسی کنید. • تنظیم پارامترهای مرتبط را بررسی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ منبع تغذیه بسیار کم است. • حفاظت اضافه ولتاژ فعال نیست. 	کاهش ولتاژ باس DC	UV
<ul style="list-style-type: none"> • توان ورودی خط تغذیه را بررسی کنید. • جریان نامی موتور را تنظیم مجدد کنید. • بار را بررسی کنید و چک کنید موتور در دور مینیمم می‌تواند به راحتی بچرخد. 	<ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ منبع تغذیه بسیار کم است. • جریان نامی تنظیم موتور نادرست است. • اجزای مکانیکی متصل به موتور ایجاد ممانعت در چرخش منظم موتور دارند یا بار مکانیکی بیش از حد بزرگ باعث اضافه بار گشته است. 	اضافه بار موتور	OL1
<ul style="list-style-type: none"> • زمان ACC را افزایش دهید • پس از توقف از شروع مجدد خودداری کنید. • قدرت خط تغذیه را بررسی کنید. • اگر در راه اندازی هستید بایستی مشخصات درایو و بار و اتصالات قدرت درایو را دقیق بررسی نمایید. 	<ul style="list-style-type: none"> • شتاب خیلی سریع است • ولتاژ منبع تغذیه بسیار کم است. • بار خیلی سنگین است. • توان موتور خیلی زیاد است. • اشکال در اتصالات قدرت درایو وجود دارد. 	اضافه بار درایو	OL2
<ul style="list-style-type: none"> • بار و نقطه قبل از هشدار اضافه بار را بررسی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • درایو با توجه به مقدار تعیین شده، قبل از اضافه بار هشدار را گزارش می‌دهد 	اضافه بار الکتریکی	OL3
<ul style="list-style-type: none"> • توان ورودی را بررسی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • افت فاز یا نوسان ورودی R, T, S 	قطع فاز ورودی درایو	SPI

وضعیت اتصالات شبکه را چک کنید.			
<ul style="list-style-type: none"> توزیع خروجی را بررسی کنید موتور و کابل را بررسی کنید. 	خروجی فازهای U, V, W (با سه فاز بار نامتقارن جدی بار)	قطع فاز در خروجی درایو	SPO
<ul style="list-style-type: none"> مجرای هوا یا فن را تمیز کنید دمای محیط را کاهش دهید. 	<ul style="list-style-type: none"> گرفتگی مجرای هوا یا خرابی فن دمای محیط خیلی زیاد است. زمان اضافه بار طولانی است. 	اضافه دمای یک سوساز ورودی	OH1
		اضافه دمای IGBT	OH2
بررسی خطای خارجی	اعلام خطای خارج از درایو از طریق ترمینال های ورودی دیجیتال SX	فالت خارجی	EF
<ul style="list-style-type: none"> نرخ ارسال دیتا مناسب را تنظیم کنید. اتصال ارتباطی را بررسی کنید آدرس ارتباطی مناسب را تنظیم کنید. از کابل شیلدار زوج تاییده استفاده کنید و فیزیک نصب را از جهت اختلالات مغناطیسی بهبود ببخشید. 	<ul style="list-style-type: none"> تنظیمات نرخ دیتا و نوع فریم خطا در سیم کشی ارتباطات رخ می دهد. آدرس ارتباطی اشتباه است. تداخل شدیدی در برقراری ارتباط وجود دارد. 	فالت ارتباطات	CE
<ul style="list-style-type: none"> اتصالات خروجی را بررسی کرده و دوباره وصل کنید. تعویض سنسور اندازه گیری جریان (هال سنسور) کنترل پنل اصلی را تغییر دهید. 	<ul style="list-style-type: none"> اتصال برد کنترل خوب نیست. اشکال در سنسور هال جریانی اشکال در مسیر جریان به موتور 	فالت تشخیص جریان	ItE
<ul style="list-style-type: none"> مدل درایو را تغییر دهید پارامتر نامی را مطابق پلاک موتور تنظیم کنید. بار موتور را خالی کرده و دوباره شناسایی کنید. اتصال موتور را بررسی کرده و پارامتر را تنظیم کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> ظرفیت موتور با ظرفیت درایو مطابقت ندارد. پارامتر نامی موتور به درستی تنظیم نمی شوند. اختلاف مقادیر بین تنظیم خودکار پارامترها و پارامتر استاندارد بسیار زیاد است. اضافه زمان خودکار 	فالت اتوتیون	tE

<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که فرکانس حد بالا بالای 2/3 فرکانس نامی باشد. 			
<ul style="list-style-type: none"> • برای تنظیم مجدد STOP/RST را فشار دهید. • کنترل پنل اصلی را تغییر دهید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خطای کنترل نوشتن و خواندن پارامترها • آسیب به EEPROM 	<p>فالت E²PROM</p>	<p>EEP</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سیگنال فیدبک PID را چک کنید • سیگنال منبع PID را چک کنید • تنظیمات فیدبک را مجدد بازبینی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • فیدبک PID آفلاین است • فیدبک PID دیده نمی‌شود. 	<p>فالت فیدبک PID</p>	<p>PIDE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • واحد ترمز را بررسی کرده و مقاومت ترمز جدید را عوض کنید. • مقاومت ترمز را زیاد کنید. • با بخش سرویس درایو تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خرابی مدار ترمز یا آسیب رسیدن به مقاومت ترمز • مقدار اهم مقاومت ترمز خارجی کافی نیست. 	<p>فالت واحد ترمز</p>	<p>bCE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید اتصال موتور عادی است یا خیر • سنسور اندازه‌گیری جریان (Hall sensor) را عوض کنید. • کنترل پنل اصلی را تغییر دهید. • پارامترهای موتور را به‌درستی تنظیم کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خروجی درایو با زمین اتصال کوتاه دارد. • در مدار تشخیص جریان خطا وجود دارد. • توان واقعی موتور با توان نامی موتور اختلاف زیادی دارد. 	<p>فالت زمین ۱ فالت زمین ۲</p>	<p>ETH1 ETH2</p>
<ul style="list-style-type: none"> • بار را بررسی کرده و از طبیعی بودن آن اطمینان حاصل کنید. • زمان تشخیص را افزایش دهید. • بررسی کنید که آیا پارامترهای کنترل طبیعی هستند. 	<ul style="list-style-type: none"> • بار بیش از حد سنگین یا متوقف شده‌است. 	<p>فالت انحراف سرعت</p>	<p>dEu</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سیم‌های صفحه‌کلید را بررسی کرده و از خطایی اطمینان حاصل کنید. • محیط را بررسی کنید و از منبع تداخل خودداری کنید 	<ul style="list-style-type: none"> • اتصال سیم‌های صفحه‌کلید خوب نیست یا خراب است. • سیم صفحه‌کلید بیش از حد طولانی است و 	<p>فالت تنظیم پارامتر</p>	<p>STo</p>

<ul style="list-style-type: none"> • پارامترهای کنترل درست تنظیم نشده‌اند. 	<p>تحت تأثیر تداخل شدید قرار می‌گیرد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • پارامترهای اتوتیون درست تنظیم نشده‌اند. • خطای مدار در ارتباط صفحه کلید و برد اصلی وجود دارد. 		
<ul style="list-style-type: none"> • از تأمین کننده یا بخش سرویس و نگهداری بخواهید زمان را تنظیم مجدد کند. 	<ul style="list-style-type: none"> • زمان Running دستگاه به زمان تنظیمی کارخانه رسیده است. 	<p>خطای اتمام زمان کارکرد (سرویس دوره‌ای)</p>	<p>END</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سوکت و کابل ارتباطی پانل را چک کنید. • پانل را تعویض نمایید. 	<ul style="list-style-type: none"> • کابل ارتباطی بین پانل و دستگاه بلند است . • خطای ارتباط بین کنترل و پانل وجود دارد. 	<p>قطع ارتباط با پانل</p>	<p>PCE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط با پانل را چک کنید. • مجدداً دیتاهای پانل را رفرش کنید. • با بخش سرویس تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط با پانل قطع شده‌است. • سیم رابط تا پانل خیلی بلند می‌باشد و تداخل مغناطیسی موجب قطع ارتباط می‌گردد. • داده‌های ذخیره شده در درایو منطبق با سیستم کنترل نیست . 	<p>اشکال در بارگذاری پارامترها</p>	<p>DNE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • فالت بی‌بار شدن موتور فعال است. • بار مکانیکی از موتور جدا شده‌است (پاره شدن تسمه). 	<ul style="list-style-type: none"> • بار مکانیکی قطع شده و آلام بی‌بار شدن موتور فعال شده‌است. 	<p>فالت بی‌بار شدن موتور</p>	<p>LL</p>
<ul style="list-style-type: none"> • شبکه برق را بررسی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • برق شبکه به ورودی دستگاه قطع شده و ولتاژ باس DC کم می‌شود. • ولتاژ باس بسیار کم است 	<p>خاموش شدن سیستم</p>	<p>PoFF</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تنظیمات مرتبط را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • آدرس ارتباط صحیح نیست • اشکال در فایل GDS • مقاومت متناظر تنظیم نشده است 	<p>خطای ارتباط با PROFIBUS/CANopen</p>	<p>E-DP</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط صحیح نیست • ارتباط متوازن نیست 	<p>خطای ارتباط با CAN</p>	<p>E-CAN</p>

<ul style="list-style-type: none"> • نرخ انتقال داده (Baud rate) صحیح نیست. 			
<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط با پانل را چک کنید. • پانل را تعویض نمایید. • با بخش سرویس تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط با پانل قطع شده است. • سیم رابط تا پانل خیلی بلند می باشد و تداخل مغناطیسی موجب قطع ارتباط می گردد. 	<p>اشکال در بارگذاری پارامترها به کی پد (پانل)</p>	<p>UPE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط با پانل را چک کنید. • مجدداً دیتاهای پانل را رفرش کنید. • با بخش سرویس تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط با پانل قطع شده است. • سیم رابط تا پانل خیلی بلند می باشد و تداخل مغناطیسی موجب قطع ارتباط می گردد. • داده های ذخیره شده در درایو منطبق با سیستم کنترل نیست. 	<p>اشکال در بارگذاری پارامترها به داخل درایو</p>	<p>DNE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سیم های انکودر را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خطای دریافت سیگنال یا اشکال سیم بندی 	<p>خطای قطع ارتباط با انکودر</p>	<p>ENC10</p>
<ul style="list-style-type: none"> • جهت سیگنال انکودر را چک کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • سیگنال جهت انکودر با جهت چرخش موتور همخوان نیست. 	<p>خطای برعکس بودن سیگنال انکودر نسبت به جهت چرخش موتور</p>	<p>ENC1D</p>
<ul style="list-style-type: none"> • اشکال در سیم بندی 	<ul style="list-style-type: none"> • سیگنال Z دیده نمی شود. 	<p>قطعی پالس Z انکودر</p>	<p>ENC1Z</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سیم بندی دمای موتور را چک کنید. • تابع سنسور دما نرمال نیست. 	<ul style="list-style-type: none"> • مقاومت تشخیص دما غیر نرمال است. • موتور در شرایط نامساعد کار می کند. • ورودی اضافه دمای موتور معتبر است. 	<p>خطای دمای بالای موتور</p>	<p>OT</p>
<ul style="list-style-type: none"> • فالت بی بار شدن موتور فعال است. 	<ul style="list-style-type: none"> • بار مکانیکی قطع شده و آلام بی بار شدن موتور فعال شده است. 	<p>فالت بی بار شدن موتور</p>	<p>LL</p>

• بار مکانیکی از موتور جدا شده است (پاره شدن تسمه).			
• شبکه برق را بررسی کنید.	• برق شبکه به ورودی دستگاه قطع شده و ولتاژ باس DC کم می شود. • ولتاژ باس بسیار کم است.	خاموش شدن سیستم	PoFF
• محیط های نصب را بررسی کنید.	• صفحه کلید به درستی متصل نیست.	خرابی ارتباط بین صفحه کلید و صفحه کنترل اصلی	

۱۱-۵- اشکالات جانبی نصب و راه اندازی درایو

نوع اشکال	علت احتمالی	چه باید کرد
درایو روشن نمی شود.	• کنتاکتور تغذیه وصل نیست . • فیوز ورودی سوخته است . • کنتاکتور تغذیه وصل نیست . • تغذیه سوئیچینگ درایو معیوب شده است. • ارتباط پانل به برد کنترل متصل نیست.	• ولتاژ تغذیه شبکه ورودی را اندازه گیری کنید اگر تغذیه درست بود و چراغ LED ولتاژ بالا روشن است اشکال یابی در درایو انجام شود.
درایو روشن می شود و خطایی دیده نمی شود ولی Run نمی شود.	• فرمان Run از کانال صحیح صادر نمی شود. • شاسی پانل خراب شده است. • در صورتیکه فرمان از طریق ترمینالهاست، ارتباط سیمی و مارکاژ ترمینال را چک کنید.	• پارامتر P00.01 را مجدداً تنظیم کنید. • پانل را تعویض کنید. • ولتاژ فرمان روی ترمینال را چک کنید.
درایو Run می شود و LED نمایشگر روی پانل روشن می شود ولی موتور حرکت نمی کند.	• ارتباط سیگنال سرعت از درایو قطع است. • کانال سرعت اشتباه تنظیم شده است.	• پارامترهای P00.06 و P00.07 و P00.09 را چک کنید.
چرخش شفت موتور در دور پایین به صورت پله ای می باشد و با بالا بردن دور تریپ جریانی می آید.	• گشتاور خروجی کافی نیست. • یکی از فازهای موتور قطع است و یا اشکال دارد. • درایو درست انتخاب نشده است.	• در صورتیکه در مد SVPWM هستید پارامتر بوست P04.01 و P04.02 را تنظیم کنید. • اگر در مد کنترل برداری هستید موتور درست اتوتیون نشده است.

<ul style="list-style-type: none"> ● ممکن است درایو درست انتخاب نشده است. ● اگر موتور دست دوم است بایستی از درایو جدا شود و می‌گر زده شود تا از سلامتی موتور اطمینان حاصل شود. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● مکانیک ماشین بازبینی شود. ● پارامترهای پلاک موتور را که در درایو وارد کرده‌اید بازبینی کنید. ● مجدداً اوتوتیون نمایید. ● با تغییر دور آرام نقطه لرزش و یا صدای موتور را پیدا کنید . ● در صورت وجود لرزش در فرکانس خاص از پارامتر پرش فرکانس گروه هشتم پارامترها استفاده نمایید. 	<ul style="list-style-type: none"> ● موتور به‌طور صحیح کوپله نشده است. ● پارامترهای صحیح موتور وارد نشده است. ● درایو اوتوتیون نشده است. ● نویز روی رفرنس سرعت وجود دارد. ● اشکال در بلبرینگ موتور است. ● تنظیمات لرزش موتور در مد SVPWM انجام نشده است. 	<p>لرزش و یا صدایی غیر طبیعی در موتور شنیده می‌شود.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● به‌جهت کار کردن در دورهای پایین نیاز به فن اضافی خنک‌کننده پشت موتور می‌باشد. ● اوتوتیون به‌طور صحیح انجام نشده است. ● پارامترهای ولتاژ و فرکانس موتور بر روی درایو به‌طور صحیح وارد نشده‌اند. ● کابل موتور صحیح انتخاب نشده است. ● مجموع بار مکانیکی موتور به‌اضافه تلفات فرکانسی درایو جهت موتور انتخابی زیاد می‌باشد. (معمولاً ماکزیمم جریان موتور در بار مکانیکی کامل با توجه به تلفات فرکانسی نمی‌بایست از ۹۰٪ جریان نامی موتور بیشتر باشد.) 	<ul style="list-style-type: none"> ● فن خنک‌کننده موتور اشکال دارد و یا در دور نقطه کار نمی‌تواند موتور را خنک کند. ● موتور در دور پایین زیاد کار می‌کند. ● جریان سه فاز موتور یکسان نیستند. ● جریان درایو بالا تنظیم شده‌است موتور اضافه جریان دارد. ● فرکانس سوئیچینگ پایین است. ● گشتاور درست تنظیم نشده است و موتور جریان اضافی می‌کشد. ● ولتاژ موتور در روی جعبه اتصال موتور کم است . 	<p>گرم شدن بیش از حد موتور</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● کولینگ محیط اطراف درایو را مطابق با استاندارد نصب انجام دهید. ● سرویس دوره‌ای جهت تخلیه گرد و غبار داخل هیت سینک‌ها را انجام دهید. ● فرکانس سوئیچینگ درایو را پایین بیاورید و در حد استاندارد بگذارید. ● تجهیزات خنک‌کننده در محیط درایو پیش بینی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> ● محفظه نصب اینورتر بسته می‌باشد و کولینگ هوای خنک مناسب پیش بینی نشده است. ● جابجایی هوا توسط فن اینورتر انجام نمی‌شود. ● فضای بین تیغه‌های هیت سینک درایو از گرد و غبار پر شده است. ● دمای محیط اینورتر بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. ● فرکانس سوئیچینگ درایو زیاد می‌باشد. 	<p>گرم شدن بیش از حد اینورتر</p>
<p>اگر دستگاه‌های حساس (PLC، رایانه شخصی، سنسورها، تجهیزات آزمایش و غیره) هنگام Run کردن درایو مشکل تداخل مغناطیسی روبه‌رو هستند، می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر عیب یابی کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. سعی کنید جامپر سیمی فیلتر C3 را متصل یا از برد جدا کنید و در دو حالت چک کنید آیا تداخل از بین رفته است. ۲. بررسی کنید که آیا خطوط برق درایو و خطوط سیگنال و ارتباطات تجهیزات حساس در کنار هم در داکت‌ها و کانال‌ها رد شده‌اند. جهت جلوگیری از تداخل مغناطیسی بین کابل‌های قدرت و کنترل طبق دستورالعمل کابل کشی و استانداردها فاصله‌گذاری کنید. ۳. اگر تجهیزات حساس و درایو از شبکه برق مشترک تغذیه می‌شوند، توصیه می‌شود ترانسفورماتور ایزوله در ورودی تغذیه تجهیزات حساس نصب کنید. 		<p>تداخل مغناطیسی در درایو</p>

۱۲- بازرسی دوره‌ای

در صورت نصب در یک محیط مناسب، درایو به تعمیر و نگهداری بسیار کمی نیاز دارد. در جدول فواصل توصیه شده برای نگهداری معمول توصیه شده توسط پرتو صنعت آورده شده‌است.

بخش در حال بررسی	مورد در حال بررسی	روش بررسی	ملاک و معیار
محیط اطراف	درجه حرارت، رطوبت و لرزش محیط را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار، گاز، مه روغن و قطره آب وجود ندارد.	بازدید چشمی و تست با تجهیزات اندازه‌گیری	مطابق با راهنما
	اطمینان حاصل کنید که هیچ ابزار یا چیز خارجی و خطرناک دیگری وجود ندارد	بازدید چشمی	هیچ ابزار یا چیز خطرناکی وجود ندارد
ولتاژ	از نرمال بودن مدار اصلی و مدار کنترل اطمینان حاصل کنید.	اندازه‌گیری با ولت‌متر	مطابق با راهنما
صفحه کلید	اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش به‌اندازه کافی شفاف است.	بازدید چشمی	کاراکترها به‌طور معمول نمایش داده می‌شوند
	اطمینان حاصل کنید که کاراکترها همگی نمایش داده می‌شوند.	بازدید چشمی	مطابق با راهنما
بازدید عمومی	اطمینان حاصل کنید که پیچ‌های اتصال کابل‌ها محکم شده‌اند.	سفت بودن اتصالات	توجه: اگر رنگ بلوک‌های مس تغییر کند، به این معنی نیست که مشکلی دارند.
	اطمینان حاصل کنید که هیچ‌گونه اعوجاج، ترک خوردگی، آسیب یا تغییر رنگ ناشی از گرم شدن بیش از حد و پیر شدن دستگاه و عایق وجود ندارد.	بازدید چشمی	
	اطمینان حاصل کنید که هیچ گرد و غبار و کثیفی وجود ندارد.	بازدید چشمی	
مدار اصلی	سر سیم مسی	بازدید چشمی	-
	زیر ترمینال‌ها	بازدید چشمی	-
	آسانسوری نگهدارنده سیم در داخل ترمینال‌ها	بازدید چشمی	-

ظرفیت استاتیک خازن‌های الکترولیت بالاتر یا برابر با مقدار اصلی X ۰.۸۵ است.	بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که هیچ‌گونه نشستی، تغییر رنگ، ترک خوردگی و یا ورم کردن در پوسته خازن‌ها وجود ندارد.	خازن‌های فیلتر	
	زمان استفاده را با توجه به تعمیر و نگهداری تخمین بزنید یا ظرفیت استاتیک را اندازه بگیرید.	اطمینان حاصل کنید که سوپاپ پلاستیکی فشار شکن سر خازن‌ها بیرون نیامده باشد و یا آثار بیرون ریختگی روغن عایق خازن‌ها در بدنه آنها دیده نشود.		
	ظرفیت را با ابزار اندازه‌گیری کنید.	در صورت لزوم، ظرفیت استاتیک را اندازه‌گیری کنید.		
NA	بازدید بویایی و بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که آیا ترک خوردگی ناشی از گرم شدن بیش از حد وجود دارد.	مقاومت‌ها	مدارات جانبی
مقاومت‌ها $\pm 10\%$ مقدار استاندارد هستند.	بازدید چشمی یا باز کردن جهت اندازه‌گیری با مولتی‌متر	مطمئن شوید مقاومتی از ارتباط با مدار الکتریکی خود خارج نشده باشد.		
NA	شنوایی، بویایی و بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که هیچ لرزش، سر و صدا و بویی غیرطبیعی وجود ندارد.	چوک‌ها و ترانسفورماتورها	
NA	بازدید شنوایی	اطمینان حاصل کنید که هنگام کار صدای لرزش وجود دارد یا خیر.	کنتاکتورها و رله‌های الکترومغناطیس	
NA	بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که کنتاکتور در مکان نصب و ارتباطات سیمی آن محکم نصب شده‌اند.		
NA	بستن	اطمینان حاصل کنید که هیچ پیچ و اتصال محکم نشده وجود ندارد.		
NA	بازدید بویایی و بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که هیچ بو و تغییری در رنگ وجود ندارد.		
NA	بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که هیچ بو و تغییری در رنگ وجود ندارد.	PCB و ورودی‌ها	مدار کنترل
NA	بازدید چشمی یا زمان استفاده را با توجه به اطلاعات نگهداری تخمین بزنید.	اطمینان حاصل کنید که هیچ سوختگی و یا آسیب و یا ریزش مواد از خازن‌ها وجود ندارد.		
چرخش پایدار	شنوایی و بازدید چشمی یا با دست بچرخانید.	آیا صدا و لرزش غیرطبیعی در فن‌ها وجود دارد.	فن خنک‌کننده	سیستم خنک ساز
NA	سفت کردن	چک کنید هیچ پیچ شل شده‌ای دیده نشود.		


NA	بازدید چشمی یا زمان استفاده را با توجه به اطلاعات نگهداری تخمین بزنید.	اطمینان حاصل کنید که تغییر رنگ ناشی از گرم شدن بیش از حد وجود ندارد.	
NA	بازدید چشمی	اطمینان حاصل کنید که در دریچه فن خنک کننده، جسم خارجی گیر نکرده باشد و کاملاً باز باشد.	مجرای تهویه

۱-۱۲- فن خنک کننده

حداقل طول عمر فن خنک کننده درایو ۲۵۰۰ ساعت کار است. طول عمر واقعی به میزان استفاده از درایو و دمای محیط بستگی دارد.

ساعات کار را می توان از طریق P07.14 (ساعات کار درایو) پیدا کرد.

خرابی فن را می توان با افزایش صدای بلبرینگ فن پیش بینی کرد. اگر درایو در یک قسمت مهم از یک فرایند کار می کند می توانید با تعویض به موقع قبل از خرابی کامل آن، از توقف کار جلوگیری به عمل آید (تعمیرات پیشگیرانه) دستورالعمل زیر جهت تعویض فن دستگاه آورده شده است.

	<ol style="list-style-type: none"> ۱. درایو را متوقف کنید و آن را از منبع تغذیه AC جدا کنید و حداقل برای مدت زمان مشخص شده در درایو صبر کنید تا خازن های داخلی آن خالی شوند ۲. نگهدارنده فن را با پیچ گوشتی از قاب درایو جدا کنید و نگهدارنده فن لولایی را از لبه جلوی آن کمی به سمت بالا بلند کنید. ۳. کابل فن را از گیره شل کنید. ۴. کابل فن را جدا کنید. ۵. نگهدارنده فن را از گیره ها خارج کنید. ۶. تعویض فن مراحل فوق را جهت نصب فن جدید به طور معکوس اجرا کنید. همان طور که در زیر نشان داده شده است جهت باد فن را در جهت مکش هوا از داخل جعبه درایو می باشد لطفاً به شکل روبه رو توجه کنید. ۷. وصل کردن برق
--	--

۱-۲- ریفرم کردن (Reforming) خازن ها

اگر درایو برای مدت طولانی استفاده نشده باشد و در انبار مانده باشد. بایستی خازن های باس DC آن مطابق دستورالعمل زیر ریفرم گردند. زمان ذخیره سازی از تاریخ تولید غیر از داده های تحویل که در شماره سریال درایو مشخص شده است، محاسبه می شود.

زمان	روش عملکرد
زمان ذخیره سازی کمتر از ۱ سال	بدون شارژ کار کنید.
زمان ذخیره سازی ۱-۲ سال	قبل از Run کردن کنترل دور می بایست آن را به مدت یک ساعت به برق وصل شود و در حالت استاپ (Stop) بماند.
زمان ذخیره سازی ۲-۳ سال	برای شارژ خازن های درایو از تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید. <ul style="list-style-type: none"> • ۲۵٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید. • ۵۰٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید. • ۷۵٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید. • ۱۰۰٪ ولتاژ نامی را به مدت ۳۰ دقیقه اعمال کنید.
زمان ذخیره سازی بیش از ۳ سال	برای شارژ خازن های درایو از تغذیه پیشنهادی زیر استفاده کنید. <ul style="list-style-type: none"> • ۲۵٪ ولتاژ نامی را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید. • ۵۰٪ ولتاژ نامی را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید. • ولتاژ نامی ۷۵٪ را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید. • ولتاژ نامی ۱۰۰٪ را به مدت ۲ ساعت اعمال کنید.

روش استفاده از منبع تغذیه ولتاژ متغیر جهت شارژ درایو:


جهت درایوهای AC با ولتاژ 380V می توانید از یک منبع تغذیه ولتاژ متغیر تک فاز با ماکزیمم ۳۸۰ ولت و جریان 2A استفاده کنید. وجود یک سوساز در ورودی کنترل دورها همه خازن های باس DC را همزمان شارژ می کند. ولتاژ تک فاز را می توانید به دو تا از فازهای ورودی بدهید و بر اساس زمان بندی جدول شارژ ذکر شده ولتاژ را بالا ببرید تا کل زمان توصیه شده را پوشش دهد. ولتاژ باس DC را می توانید توسط ولت متر از روی ترمینال های قدرت دستگاه (ترمینال + و -) قرائت نمایید.

روش عملکرد شارژ درایو به صورت مستقیم از شبکه برق سه فاز:

در صورت شارژ مستقیم خازن باس DC از طریق منبع تغذیه، زمان شارژ حداقل ۶۰ دقیقه است. این عملیات در دمای طبیعی و شرایط بدون بار انجام می گردد و مقاومت باید به طور سری در مدارهای ۳ فاز منبع تغذیه قرار گیرد. (فاصله بین مقاومت های هر فاز ۵.۵ میلی متر):

مقدار مقاومت یک کیلو اهم یکصد وات در مسیر هر فاز قرار دهید البته می توانید از لامپ رشته سیمی 100W استفاده کنید و توجه داشته باشید که در صورت استفاده ممکن است هنگام شارژ، نور لامپ خاموش یا ضعیف گردد.

شماتیک زیر نحوه اتصال درایو به شبکه را نشان می دهد.



دستورالعمل‌های فصل احتیاط‌های ایمنی را بخوانید و دنبال کنید. نادیده گرفتن دستورالعمل‌ها ممکن است باعث صدمه جسمی یا مرگ، یا صدمه به تجهیزات شود.



۳-۱۲- خازن‌های الکترولیتی

اگر ساعات کار خازن‌های الکترولیتی در درایو بیش از ۳۵۰۰۰ ساعت باشد، خازن‌های الکترولیتی را تعویض نمایید. تعویض خازن‌ها بایستی توسط خدمات سرویس درایو انجام پذیرد.

۴-۱۲- کابل برق

آچار کشی ترمینال‌های ورودی نیز از اهمیت خاصی در سرویس‌های دوره‌ای برخوردار است. قبل از آچارکشی به موارد زیر توجه نمایید.

۱. درایو را متوقف کنید و کلید فیوز ورودی را قطع کنید. سپس به اندازه حداقل زمان تعیین شده جهت تخلیه خازن‌های درایو صبر کنید.

۲. محکم بودن اتصالات کابل برق را بررسی و آچارکشی نمایید.

۳. درایو آماده اتصال مجدد به برق شبکه می‌باشد.

۱۳- پروتکل ارتباطات

درایوهای سری VX7 امکان برقراری ارتباط سریال با استفاده از پروتکل استاندارد مدباس و به صورت مس تر اسلیو (Master-Slave) را دارند.

کاربر می تواند از طریق کامپیوتر، PLC یا HMI با درایو ارتباط برقرار کرده و علاوه بر مانیتورینگ فرمان های کنترلی تنظیمات اولیه درایو و نیز تنظیم پارامترهای درایو را انجام دهد.

۱-۱۳- دستورالعمل مختصر برای پروتکل Modbus

پروتکل MODBUS یک پروتکل نرم افزاری و زبان مشترک است که در کنترل کننده الکتریکی اعمال می شود. با استفاده از این پروتکل، کنترل کننده می تواند از طریق شبکه (کانال انتقال سیگنال یا لایه فیزیکی مانند RS485) دستگاه های دیگر ارتباط برقرار کند و با استفاده از این استاندارد صنعتی، دستگاه های کنترل کننده سازنده های مختلف می توانند به راحتی تحت نظارت به یک شبکه صنعتی متصل شوند.

دو حالت انتقال برای پروتکل MODBUS وجود دارد:

❖ حالت ASCII

❖ حالت RTU (واحدهای ترمینال از راه دور).

در یک شبکه MODBUS، همه دستگاه ها باید پارامترهای ارتباطی یکسانی داشته باشند. این پارامترها نظیر نرخ سرعت انتقال داده (Baud-Rate)، بیت دیجیتالی، بیت چک و بیت توقف می باشند.

شبکه MODBUS یک شبکه کنترلی شامل یک مس تر (MASTER) و چندین اسلیو (Slave) می باشد، به این معنی که فقط یک دستگاه به عنوان مس تر کار می کند و بقیه اسلیوهای یک شبکه MODBUS هستند.

۱۳-۲- کاربرد درایو

در درایوهای VX7 پروتکل MODBUS از حالت RTU تبعیت می کنند و لایه فیزیکی آن نیز زوج سیم های به هم تابیده RS485 است.

۱۳-۲-۱- RS485

رابط کاربری زوج سیم به هم تابیده RS485 به صورت half-duplex کار می کند. یکی از آنها به عنوان (A+) تعریف شده و دیگری با عنوان (B-) تعریف می شود. به طور کلی، سطح ولتاژ بر روی سیم A، $+6V \sim +2V$ می باشد که به عنوان منطق بیت ۱ ارزیابی شده و سطح ولتاژ بر روی سیم B، $-6V \sim -2V$ می باشد که به عنوان منطق بیت ۰ ارزیابی می گردد. سیم A بر روی ترمینال های کنترلی درایو +۴۸۵ و سیم B، -485 نام گذاری شده اند.

نرخ ارسال داده (Buad-Rate) در یک ارتباط مدباس به معنی تعداد بیت باینری ارسالی در یک ثانیه بوده که واحد آن (bps (bits per second) می باشد. هرچه مقدار این نرخ بیشتر باشد، سرعت انتقال سریع تر و تداخل نویز مغناطیسی بر روی آن بیشتر می شود لذا پیشنهاد می شود از جفت سیم های به هم تابیده شیلددار با مشخصات ۰.۵۶ میلی متر (AWG۲۴) به عنوان کابل های ارتباطی استفاده شود. در جدول زیر با توجه به نرخ انتقال داده حداکثر فاصله ارتباطی آمده است:

نرخ ارسال داده (Buad-Rate)	حداکثر فاصله انتقال	نرخ ارسال داده (Buad-Rate)	حداکثر فاصله انتقال
۲۴۰۰	۱۸۰۰ متر	۹۶۰۰	۸۰۰ متر
۴۸۰۰	۱۲۰۰ متر	۱۹۲۰۰	۶۰۰ متر

توصیه می شود در هنگام برقراری ارتباط از راه دور RS485 از کابل های شیلددار استفاده کرده و لایه شیلد را به عنوان سیم های ارت استفاده کنید. در مواردی که تعداد دستگاه ها و مسافت کم است، توصیه می شود از مقاومت ترمینال ۱۲۰ Ω استفاده کنید که در اینصورت پرفورمنس انتقال دیتا بهبود پیدا می کند.

۱۳-۳- حالت RTU:

۱۳-۳-۱- ساختار استاندارد فریم ارتباطی RTU:

اگر کنترلر به صورت RTU در شبکه MODBUS تنظیم گردد، سیستم کدینگ ارتباطی بین مس تر و اسلیو به صورت زیر تعیین می گردد.


❖ یک بیت شروع

❖ ۷ یا ۸ بایت باینری، هگزا دسیمال ۰ ~ ۹، F ~ A و هر فریم ۸ بیتی شامل دو کاراکتر هگزا دسیمال می باشد. لازم به ذکر است دو بایت آخر هر فریم داده فیلد تشخیص خطا (CRC) می باشد.

❖ یک بیت زوج یا فرد چک بیت و یا پریتی (Parity).

❖ یک بیت پایان با Parity و یا دو بیت پایان بدون Parity

هر کدام از فریم های داده های ارسالی در شبکه مدباس دارای فیلد تشخیص خطا (CRC) هستند. با توجه به اینکه فاصله هر یک از فریم ها با فریم بعدی باید حداقل ۳.۵ بایت و همچنین فاصله داده های هر فریم می بایست کمتر از ۱.۵ بایت باشد، در صورتیکه داده های ارسالی از هر یک از این قوانین ذکر شده تبعیت نکند مقدار CRC به علت جابجایی بایت ها تغییر می کند که این موضوع سبب می شود داده های موردنظر ارسالی مقادیر صحیح و درستی نداشته باشند.



فرمت دیتا و فریم در مودباس

۱۳-۳-۲- ساختار استاندارد فریم RTU :

Item	Explanation
Frame Header Start	T1-T2-T3-T4 (3.5 Bytes Of Transmission Time)
Slave Addr Field	Communication Addr: 0~247(Decimal) (0 Is Broadcast Addr)
Function Code CMD	Refer To The Below Table
Data Field DATA (0) ... DATA (N-1)	2*N Bytes Of Data, This Part Is The Main Content Of Communication, But Also In Communication, The Core Of Data Exchange
CRC Check Low	Test Value: Cyclic Redundancy Checks (CRC Check) (16bit)
CRC Check Hi	
Frame End	T1-T2-T3-T4 (3.5 Bytes Of Transmission Time)

۱۳-۳-۳- فانکشن کدهای پروتکل Modbus:

Function code	Name	Description
03H	Read Multiple Registers	Read Data From Slave Station Multiple Registers (Parameter Setting Value)
06H	Write Single Register	Pre-Set Single Parameter To Register
10H	Write Multiple Registers	Pre-Set Multiple Parameters To Registers
08H	Diagnostics	Checking The Communication And Various Internal Error Conditions

۱۳-۳-۴- نمونه ساختار ارتباطی درایو

۱۳-۳-۴-۱- خواندن مقادیر از n آدرس حافظه درایو (Function Code: 03H)

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x03
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
Nr Of Registers High Byte	1	Nr of registers
Nr Of Registers Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x03H
Number Of Bytes	1	2*n bytes
First Register High Byte	1	First Register Data
First Register Low Byte	1	
~	~	~
Nth Register High Byte	1	Nth Register Data
Nth Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

در صورتی که فریم ارسالی به درایو معتبر نباشد فریم برگشتی از درایو با فرمت زیر دریافت می‌گردد:

Data	Bytes	Description
Function code	1	0x83
Mistake Code	1	Refer To The Function Code Fault Message Table

۱۳-۳-۲- نوشتن مقدار یک آدرس حافظه درایو (Function Code: 06H)

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x06
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
First Register High Byte	1	0x00~0xFF
First Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x06
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
First Register High Byte	1	0x00~0xFF
First Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

در صورتی که فریم ارسالی به درایو معتبر نباشد فریم برگشتی از درایو با فرمت زیر دریافت می‌گردد:

Data	Bytes	Description
Function code	1	0x86
Mistake code	1	Refer To The Function Code Fault Message Table

۱۳-۳-۳- نوشتن چندین مقدار بر روی حافظه درایو (Function Code: 10H)

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x10
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0xFF
Starting Register Address Low Byte	1	
Nr Of Registers High Byte	1	0x00
Nr Of Registers Low Byte	1	0x01~0x7B (1~123)
Bytes Qty<2xN>	1	Bytes qty is 2*N
First Register High Byte	1	0x00~0xFF
First Register Low Byte	1	
~	~	~
Nth Register High Byte	1	0x00~0xFF
Nth Register Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x10H
Starting Register Address High Byte	1	0x00~0x81
Starting Register Address Low Byte	1	0x00~0xFF
Nr Of Registers High Byte	1	0x00
Nr Of Registers Low Byte	1	0x01~0x7B (1~123)
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

در صورتی که فریم ارسالی به درایو معتبر نباشد فریم برگشتی از درایو با فرمت زیر دریافت می گردد:

Data	Bytes	Description
Function code	1	0x90
Mistake code	1	Refer To The Function Code Fault Message Table

۱۳-۳-۴- خطایابی مودباس سریال (Function Code: 08H)

به منظور انجام یکسری آزمایش برای بررسی سیستم ارتباطی مابین در او و مس تر خود و یا بررسی خطاهای داخلی و ارتباطی در پروتکل مودباس می توان از این مد استفاده نمود.

فریم ارسالی به درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x08
Sub-Function Code High Byte	1	Sub-Function Code Table
Sub-Function Code Low Byte	1	
Data Content High Byte	1	Nr of Data Content
Data Content Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

فریم دریافتی از درایو:

Data	Bytes	Description
Slave Station Address	1	1-247
Function Code	1	0x08
Sub-Function Code High Byte	1	Sub-Function Code Table
Sub-Function Code Low Byte	1	
Data Content High Byte	1	Nr of Data Content
Data Content Low Byte	1	
CRC Check Low Byte	1	Cyclic Redundancy Checks (CRC Check)
CRC Check High Byte	1	

تعداد پانزده Sub-Function برای این تابع در پروتکل مودباس تعریف شده است که در جدول ذیل تعداد محدودی از آنها آورده شده است:

Sub-Function Code (HEX)	Sub-Function Name
00	Return Query Data
01	Restart Communications Option
02	Return Diagnostic Register

۱۳-۳-۵- فیلد تشخیص خطا (CRC)

فریم ارسالی به گذرگاه ارتباطی درایوها و سیستم‌های کامپیوتری علاوه بر داده و آدرس‌های مورد نظر شامل فریمی به نام فریم تشخیص خطا هستند که بر اساس الگوریتم CRC محاسبه شده و به انتهای فریم اصلی اضافه می‌شود. فریم CRC شامل دو بایت یا شانزده بیت باینری می‌باشد. پس از محاسبه‌ی آن توسط Master و ارسال آن به Slave، Slave این الگوریتم را بر روی داده‌های ارسالی اجرا می‌کند و حاصل محاسبه را با فریم CRC ارسال شده مقایسه می‌کند. در صورت مغایرت دو مقدار به این معناست که خطایی در داده‌های ارسالی رخ داده است. در این الگوریتم ابتدا مقدار هگزا دسیمال FFFF در CRC قرار می‌گیرد سپس رشته‌ی ورودی بایت به بایت پردازش شده و مقدار CRC نهایی پس از پردازش بایت نهایی مشخص می‌گردد. روال اجزای این عملیات در ذیل آورده شده‌است:

Step	Operation
1	XOR Multinomial U = 0xA001
2	CRC Register Initial Value V = 0xFFFF
3	V And The First Byte (B0, Address Code) Are Coexisting In V, $V = V \text{ XOR } B0$
4	V Move One Bit To The Right
5	If The Moveout Bit Is 1 Then $V = V \text{ XOR } U$, Reach To The Seventh Step
6	If The Moveout Bit Is 0 Then Reach To The Seventh Step
7	Repeat The Fourth To The Sixth Steps, Complete 8 Moveout
8	V And The Next Byte (B1, Function Code) Are Coexisting In V, $V = V \text{ XOR } B1$
9	Repeat The Steps 4~8, Till All The Bytes In The Data Packet Finish XOR And Shift 8 Times
10	Register V Is CRC Checking, Attached To The End Of The Data Packet, Low Byte Before High Byte After

کد تابع CRC به زبان برنامه نویسی C نیز در زیر آورده شده‌است:

```
unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value, unsigned char data_length)
{
    int i;
    unsigned int crc_value=0xffff;
    while(data_length-->0)
    {
        crc_value^=*data_value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            if(crc_value&0x0001)
            {
                crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
            }else
            {
                crc_value=crc_value>>1;
            }
        }
    }
    return(crc_value);
}
```

۱۳-۳-۶- کد خطای Function Code

در صورتی که هر یک از فانکشن کدهای ذکر شده در بالا فریم ارسالی نامعتبر را ارسال کنند، یک Mistake Code در جواب ارسال می‌گردد. برای خطایابی این کد خطا می‌توان از جدول ذیل استفاده نمود.

Mistake Code	Detail	Description
01H	Illegal Command	The Command From The Master Can Not Be Executed. The Reason May Be: <ul style="list-style-type: none"> This Command Is Only For A New Version And This Version Can Not Realised. Slave Is In A Fault State And Can Not Execute It.
02H	Illegal Data Address	Some Of The Operation Addresses Are Invalid Or Not Allowed Access.
03H	Illegal Value	When there are invalid data in the message framed received by the slave. Note: This error code does not indicate the data value to write exceeds the range, but indicates the message frame is an illegal frame.
04H	Operation Failed	The Parameter Setting In Parameter Writing Is Invalid. For Example, The Function Input Terminal Can Not Be Set Repeatedly.
05H	Password Error	The Password Written To The Password Check Address Is Not The Same As The Password Set By P7.00
06H	Data Frame Error	In The Frame Message Sent By The Upper Monitor, The Length Of The Digital Frame Is Incorrect Or The Counting Of The Crc Check Bit In Rtu Is Different From The Lower Monitor.
07H	Written Not Allowed	It Only Happens In Write Command, The Reason May Be: <ul style="list-style-type: none"> The Written Data Exceeds The Parameter Range. The Parameter Should Not Be Modified Now. The Terminal Has Already Been Used.
08H	The Parameter Can Not Be Changed During Running	The Modified Parameter In The Writing Of The Upper Monitor Can Not Be Modified During Running.
09H	Password Protection	When The Upper Monitor Is Writing Or Reading And The User Password Is Set Without Password Unlocking, It Will Report That The System Is Locked.

۱۳-۴- آدرس های پارامترهای درایو

خواندن و نوشتن پارامترهای درایو از طریق پروتکل مدباس توسط مس تر نیازمند این است که مقدار آدرس پارامترهای مورد نظر را داشته باشیم. بدین منظور برای به دست آوردن این آدرس های طبق قانون ذیل عمل می کنیم.

۱۳-۴-۱- قوانین آدرس پارامترهای درایو

آدرس هر پارامتر ۲ بایت را اشغال می کند و از دو جزء بایت پر ارزش و بایت کم ارزش تشکیل شده است. به عنوان مثال آدرس پارامتر P05.06 بدین صورت تعیین می گردد که مقدار گروه پارامتری به صورت هگزا دسیمال به عنوان بایت پر ارزش و پارامتر زیرگروه نیز به صورت هگزا دسیمال به عنوان بایت کم ارزش قرار می گیرد. یعنی آدرس پارامتر P05.06 مقدار H۰۵۰۶ و یا آدرس پارامتر P10.01 برابر با A01H0 می باشد.

توجه: گروه P29 پارامترهای مختص تولید کننده است که قابل خواندن یا تغییر نیستند. مقدار برخی از پارامترها وقتی درایو در حالت در حال اجرا است، قابل تغییر نیستند و مقدار برخی از پارامترها فقط خواندنی هستند. هنگام تغییر در پارامترها باید از جدول پارامترهای مربوط به درایو، محدوده تنظیم، واحد، دستورالعمل های نسبی و نوع پارامترها توجه شود.

۱۳-۵- آدرس های کنترلی درایو

مس تر می تواند با استفاده از آدرس های جدول ذیل درایو را کنترل کند و از وضعیت کار درایو مطلع گردد.

Function Instruction	Modbus Address	Modbus Data-Range	Description	R/W characteristics
Communication Control Command	2000H	0001H	Forward Running	R/W
		0002H	Reverse Running	
		0003H	Jog Forward	
		0004H	Jog Reverse	
		0005H	Stop	
		0006H	Coast To Stop (Emergency stop)	
		0007H	Reset Fault	
		0008H	Jog Stop	
Communication Setting Value Command	2001H	0~Max Freq	Communication Setting Frequency (Unit: 0.01Hz)	R/W
	2002H	0~1000	PID Reference (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
Communication Setting Value Command	2003H	0~1000	PID Feedback (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
	2004H	-3000~3000	Torque Setting Value (1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	R/W
	2005H	0~Max Freq	The Upper Limit Frequency Setting During Forward Rotation (Unit: 0.01Hz)	R/W
	2006H	0~Max Freq	The Upper Limit Frequency Setting During Reverse Rotation (Unit: 0.01Hz)	R/W
	2007H	0~3000	The Upper Limit Torque Of Electro Motion Torque	R/W

			(1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	
	2008H	0~3000	The Upper Limit Torque Of The Braking Torque (1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	R/W
	2009H	Bit3~15	Reserved	R/W
		Bit 2	0: Speed Control 1: Torque Control	
		Bit 0~1	0: Motor 1 1: Motor 2 2: Motor 3 3: Motor 4	
	200AH	0X000~0X1FF	Virtual Input Terminal Command	R/W
	200BH	0X00~0X0F	Virtual Input Terminal Command	R/W
	200CH	0~1000	Voltage Setting Value (Special For V/F Separation) (1000 Corresponds To The 100.0% Of The Rated Current Of The Motor)	R/W
	200DH	0~1000	AO Output Setting 1 (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
	200EH	0~1000	AO Output Setting 2 (1000 Corresponds To 100.0%)	R/W
SW 1 Of The Inverter	2100H	0001H	Forward Running	R
		0002H	Reverse Running	
		0003H	Stop	
		0004H	Fault	
		0005H	P.OFF State	
SW 2 Of The Inverter	2101H	Bit 7~15	Reserved	R
		Bit 5~6	0: Keypad Control 1: Terminal Control 2: Commuication Control	
		Bit 4	0: Pre-Alarm Without Overload 1: Overload Pre-Alarm	
		Bit 3	0: Asynchronous Motor 1: Synchronous Motor	
		Bit 1~2	0: Motor 1 1: Motor 2 2: Motor 3 3: Motor 4	
		Bit 0	0: Bus Voltage Is Not Established 1: Bus Voltage Is Established	
Operation Frequency	3000H	0.00Hz~P00.03	-	R
Setting Frequency	3001H	0.00Hz~P00.03	-	R
Bus Voltage	3002H	0~1200 V	-	R
Output Voltage	3003H	0~1200 V	-	R
Output Current	3004H	0.0~5000.0 A	-	R
Operation Speed	3005H	0~65535 RPM	-	R
Output Power	3006H	-300.0~300.0%	-	R
Output Torque	3007H	0~65535 RPM	-	R
Close Loop Setting	3008H	-100.0%~100.0%	-	R
Close Loop Feedback	3009H	-100.0%~100.0%	-	R
Input I/O State	300AH	0000~00FF	-	R
Output I/O State	300BH	0000~00FF	-	R
AI 1	300CH	0.00~10.00V	-	R

AI 2	300DH	0.00~10.00V	-	R
AI 3	300EH	0.00~10.00V	-	R
AI 4	300FH	Reserved	-	R
Read High-Speed Pulse 1 Input	3010H	0.00~50.00kHz	-	R
Read High-Speed Pulse 2 Input	3011H	0.00~50.00kHz	-	R
Read Current Step Of The Multi-Step Speed	3012H	0~15	-	R
External Length	3013H	0~65535	-	R
External Counting Value	3014H	0~65535	-	R
Torque Setting	3015H	0~65535	-	R
Fault Code	5000H	0	No-Fault	R
		1	IGBT U Phase Protection (OUT1)	
		2	IGBT V Phase Protection (OUT2)	
		3	IGBT W Phase Protection (OUT3)	
		4	OC1	
		5	OC2	
		6	OC3	
		7	OV1	
		8	OV2	
		9	OV3	
		10	UV	
		11	Motor Overload (OL1)	
		12	The Inverter Overload (OL2)	
		13	Input Side Phase Loss (SPI)	
		14	Output Side Phase Loss (SPO)	
		15	Overheat Of The Rectifier Module (OH1)	
		16	Overheat Fault Of The Inverter Module (OH2)	
		17	External Fault (EF)	
		18	485 Com Fault (CE)	
		19	Current Detection Fault (ITE)	
		20	Motor Autotune Fault (TE)	
		21	EEPROM Operation Fault (EEP)	
		22	Pid Response Offline Fault (PIDE)	
		23	Brake Unit Fault (BCE)	
		24	Running Time Arrival (END)	
		25	Electrical Overload (OL3)	
		26	Panel Com Fault (PCE)	
		27	Parameter Uploading Fault (UPE)	
		28	Parameter Downloading Fault (DNE)	
		29	Profibus Com Fault (E-DP)	
		30	Ethernet Com Fault (E-NET)	
		31	CANopen ComFault (E-CAN)	
		32	Grounding Short Circuit Fault 1 (ETH1)	
		33	Grounding Short Circuit Fault 2 (ETH2)	
		34	Speed Deviation Fault (DEU)	
		35	Maladjustment (STO)	
		36	Undervoltage Fault (LI)	
		37	Encoder Offline Fault (ENC10)	
		38	Encoder Reverse Fault (ENC1D)	

		39	Encoder Pulse Z Offline Fault (ENC1Z)	
		40	Motor Overtemperature Fault (OT)	

۱۳-۶- مثال هایی از خواندن و نوشتن

۱۳-۶-۱- خواندن با استفاده از فانکشن کد 03

۱۳-۶-۱-۱- خواندن یک رجیستر از حافظه

به عنوان مثال اگر بخواهیم از وضعیت کاری درایو مطلع شویم باید مقدار آدرس H2100 را که در جدول بالا آورده شده است بخوانیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که درایو در حالت حرکت به صورت چپگرد است)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	03	Functional Code	03
High Byte Of Parameters Address	21	No of Bytes	02
Low Byte Of Parameters Address	00	High Byte Of Data Number	00
High Byte Of Number of Registers	00	Low Byte Of Data Number	02
Low Byte Of Number of Registers	01	Low Byte Of CRC	39
Low Byte Of CRC	8E	High Byte Of CRC	85
High Byte Of CRC	36		

۱۳-۶-۲- خواندن چندین رجیستر متوالی از حافظه

به عنوان مثالی دیگر اگر بخواهیم از مقدار تعیین شده ۴ ترمینال دیجیتال ورودی یعنی S1~S4 مطلع شویم باید مقادیر ذخیره شده آدرس های پارامتر P05.01~P05.04 را بخوانیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که مقادیر پیش فرض برای این پارامترها ست شده است)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	03	Functional Code	03
High Byte Of Parameters Address	05	No of Bytes	08
Low Byte Of Parameters Address	01	High Byte Of Data Number P05.01	00
High Byte Of Number of Registers	00	Low Byte Of Data Number P05.01	01
Low Byte Of Number of Registers	04	High Byte Of Data Number P05.02	00
Low Byte Of CRC	15	Low Byte Of Data Number P05.02	04
High Byte Of CRC	05	High Byte Of Data Number P05.03	00
		Low Byte Of Data Number P05.03	07
		High Byte Of Data Number P05.04	00
		Low Byte Of Data Number P05.04	00
		Low Byte Of CRC	C5
		High Byte Of CRC	16

۱۳-۶-۲- نوشتن با استفاده از فانکشن کد 06

۱۳-۶-۱- نوشتن بر روی یک رجیستر از حافظه

به عنوان مثال اگر بخواهیم درایو را به صورت راستگرد از طریق باس سریال به حرکت درآوریم باید مقدار H0001 را بر روی رجیستری با آدرس H2000 بنویسیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که کنترل درایو را در مد Communication قرار داده ایم)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	06	Functional Code	06
High Byte Of Parameters Address	20	High Byte Of Parameters Address	20
Low Byte Of Parameters Address	00	Low Byte Of Parameters Address	00
High Byte Of Value	00	High Byte Of Set Value	00
Low Byte Of Value	01	Low Byte Of Set Value	01
Low Byte Of CRC	43	Low Byte Of CRC	43
High Byte Of CRC	CA	High Byte Of CRC	CA

۱۳-۶-۳- نوشتن با استفاده از فانکشن کد 10

۱۳-۶-۱- نوشتن بر روی چندین رجیستر متوالی از حافظه

به عنوان مثال اگر بخواهیم از دستگاه را به صورت راستگرد به حرکت درآوریم و همچنین فرکانس آن را به ۲۵.۵ هرتز برسانیم باید مقدار آدرس H2000 را H0001 ست کرده و سپس آدرس H2001 را با مقدار 0۹ (F6H) 09F6H → 2550Decimal → 25.50Hz) پر کنیم. برای این کار به صورت ذیل عمل می کنیم. (در این مثال فرض بر این است که کنترل درایو و انتخاب کانال رفرنس فرکانس را در مد Communication قرار داده ایم.)

SENT COMMAND TO VFD		VFD RESPONSE	
VFD Address	01	VFD Address	01
Functional Code	10	Functional Code	10
High Byte Of Parameters Address	20	High Byte Of First Reg Add 2000H	20
Low Byte Of Parameters Address	00	Low Byte Of First Reg Add 2000H	00
High Byte Of Number of Registers	00	High Byte Number Of Recorded Value	00
Low Byte Of Number of Registers	02	Low Byte Number Of Recorded Value	02
Number of Bytes	04	Low Byte Of CRC	4A
High Byte Of Value 2000H	00	High Byte Of CRC	08
Low Byte Of Value 2000H	01		
High Byte Of Value 2001H	09		
Low Byte Of Value 2001H	F6		
Low Byte Of CRC	BD		
High Byte Of CRC	B8		

۱۴- پیوست شماره ۱: انتخاب فیوز و کنتاکتور در ورودی درایو

ورودی درایو حتماً می‌بایست فیوز قطع شونده یا کلید و فیوز گذارده شود تا به هنگام اتصال کوتاه از شبکه جدا گردد همچنین به هنگام تعمیرات دوره‌ای درایو ایمنی شخص سرویس کار تأمین گردد.

مدل دستگاه	جریان ورودی (A)		کلید فیوز یا کلید اتوماتیک (A)	کنتاکتور AC (A)
	High	Low		
3AC 380V ±15%				
VX7-4K0-N-00	10	۱۵	25	16
VX7-5K5-N-00	15	۲۰	25	16
VX7-7K5-N-00	20	۲۶	40	25
VX7-11K0-N-00	26	۳۵	63	32
VX7-15K0-N-00	35	۳۸	63	50
VX7-18K5-N-00	38	۴۶	100	63
VX7-22K0-N-00	46	۶۲	100	80
VX7-30K0-N-00	62	۷۶	125	95
VX7-37K0-N-00	76	۹۰	160	120
VX7-45K0-N-00	90	۱۰۵	200	135
VX7-55K0-N-00	105	۱۴۰	200	170
VX7-75K0-N-00	140	۱۶۰	250	230
VX7-90K0-N-00	160	۲۱۰	315	280
VX7-110K0-N-00	210	۲۴۰	400	315
VX7-132K0-N-00	240	۲۹۰	400	380
VX7-160K0-N-00	290	۳۳۰	630	450
VX7-200K0-N-00	370	۴۱۰	630	580
VX7-250K0-N-00	460	۵۰۰	800	700
VX7-315K0-N-00	580	۶۲۰	1200	900
VX7-350K0-N-00	620	-	1280	960
VX7-400K0-N-00	670	-	1380	1035
VX7-500K0-N-00	835	-	1720	1290

۱۵- پیوست شماره ۲: انتخاب پارامترهای الکتریکی چوک‌ها در ورودی و خروجی درایو

مدل	توان دستگاه (kW)	چوک AC ورودی		چوک AC خروجی		چوک DC	
		جریان (A)	اندوکتانس (mH)	جریان (A)	اندوکتانس (mH)	جریان (A)	اندوکتانس (mH)
VX7-4K0-N-00	4.0/5.5	10	1.5	10	0.6	-	-
VX7-5K5-N-00	5.5/7.5	15	1.4	15	0.25	-	-
VX7-7K5-N-00	7.5/11	20	1	20	0.13	-	-
VX7-11K0-N-00	11/15	30	0.6	30	0.087	-	-
VX7-15K0-N-00	15/18.5	40	0.6	40	0.066	-	-
VX7-18K5-N-00	18.5/22	50	0.35	50	0.052	80	0.4
VX7-22K0-N-00	22/30	60	0.28	60	0.045	80	0.4
VX7-30K0-N-00	30/37	80	0.19	80	0.032	80	0.4
VX7-37K0-N-00	37/45	90	0.19	90	0.03	110	0.25
VX7-45K0-N-00	45/55	120	0.13	120	0.023	110	0.25
VX7-55K0-N-00	55/75	150	0.11	150	0.019	110	0.25
VX7-75K0-N-00	75/90	200	0.08	200	0.014	180	0.18
VX7-90K0-N-00	90/110	200	0.08	200	0.014	180	0.18
VX7-110K0-N-00	110/132	250	0.065	250	0.011	250	0.2
VX7-132K0-N-00	132/160	290	0.065	290	0.011	326	0.215
VX7-160K0-N-00	160/185	330	0.05	330	0.01	494	0.142
VX7-200K0-N-00	200/220	400	0.044	400	0.008	494	0.142
VX7-250K0-N-00	250/280	530	0.04	530	0.005	700	0.1
VX7-315K0-N-00	315/350	660	0.025	660	0.004	800	0.08
VX7-350K0-N-00	350	800	0.018	-	-		
VX7-400K0-N-00	400	800	0.018	-	-		
VX7-500K0-N-00	500	-	-	-	-		

۱۶- پیوست شماره ۳: انتخاب مقاومت ترمز

در صورت استفاده از مقاومت ترمز در اینورتر، از جدول مقاومت زیر استفاده نمایید.

- این جدول براساس شرایط ۱۰۰٪ ترمز با ۱۰٪ زمان درگیری می باشد.
- آستانه ولتاژ درگیر شدن ترمز دینامیکی در سیستم سه فاز 380V مقدار ۷۰۰ ولت می باشد.

مدل دستگاه	نوع واحد ترمز	مقدار مقاومت ترمز در 100% گشتاور (Ω)	توان مصرفی مقاومت ترمز			حداقل مقاومت ترمز (Ω)
			10% ترمزگیری	50% ترمزگیری	80% ترمزگیری	
VX7-4K0-N-00	واحد ترمز داخلی	۱۲۲	0.6	3	4.8	80
VX7-5K5-N-00		۸۹	0.75	4.1	6.6	60
VX7-7K5-N-00		۶۵	1.1	5.6	9	47
VX7-11K0-N-00		۴۴	1.7	8.3	13.2	31
VX7-15K0-N-00		۳۲	2	11	18	23
VX7-18K5-N-00		۲۷	3	14	22	19
VX7-22K0-N-00		۲۲	3	17	26	17
VX7-30K0-N-00		۱۷	5	23	36	17
VX7-37K0-N-00		۱۳	6	28	44	11.7
VX7-45K0-N-00	واحد ترمز خارجی	۱۰	7	34	54	6.4
VX7-55K0-N-00		۸	8	41	66	
VX7-75K0-N-00		۶.۵	11	56	90	
VX7-90K0-N-00		۵.۴	14	68	108	4.4
VX7-110K0-N-00		۴.۵	17	83	132	
VX7-132K0-N-00		۳.۷	20	99	158	3.2
VX7-160K0-N-00		۳.۱	24	120	192	2.2
VX7-200K0-N-00		2.5	30	150	240	
VX7-250K0-N-00		۲.۰	38	188	300	1.8
VX7-315K0-N-00		3.2x2	24x2	118x2	189x2	2.2x2
VX7-400K0-N-00	2.4x2	30x2	150x2	240x2		
VX7-500K0-N-00	2x2	38x2	186x2	300x2	1.8x2	

۱۷- پیوست شماره ۴: انتخاب سطح مقطع کابل های قدرت

مدل دستگاه	جریان نامی دستگاه (A)		سطح مقطع کابل (mm ²)	فریم
	High	Low		
3AC 380V ±15%				
VX7-4K0-N-00	9	13	3*4+4	A
VX7-5K5-N-00	13	17	3*4+4	A
VX7-7K5-N-00	17	25	3*6+6	B
VX7-11K0-N-00	25	32	3*6+6	B
VX7-15K0-N-00	32	37	3*10+10	B
VX7-18K5-N-00	37	45	3*10+10	C
VX7-22K0-N-00	45	60	3*16+16	C
VX7-30K0-N-00	60	75	3*25+16	C
VX7-37K0-N-00	75	90	3*25+16	D
VX7-45K0-N-00	90	110	3*35+16	D
VX7-55K0-N-00	110	150	3*50+25	D
VX7-75K0-N-00	150	176	3*70+35	E
VX7-90K0-N-00	176	210	3*95+35	E
VX7-110K0-N-00	210	250	2*(3*95+70)	F
VX7-132K0-N-00	250	300	2*(3*120+70)	F
VX7-160K0-N-00	300	340	2*(3*120+70)	F
VX7-200K0-N-00	380	415	2(3*150+120)	G
VX7-250K0-N-00	470	520	2*(3*185+70)	G
VX7-315K0-N-00	600	640	2*(3*240+120)	G
VX7-350K0-N-00	640		2*(3*240+120)	H
VX7-400K0-N-00	690		3*(3*185+70)	H
VX7-500K0-N-00	860		3*(3*185+70)	H

M12	M10	M8	M6	M5	M4	سایز پیچ
31~40	9 ~ 10	6 ~ 7	3.5 ~3.8	2 ~2.5	1.2 ~1.5	گشتاور سفت کردن (N.m)

۱۸- پیوست شماره ۵: انتخاب درایو

انتخاب درایو با توجه به نوع بار و شرایط محیطی و شرایط شبکه برق تغذیه و نوع شبکه کنترل آن وابسته می باشد لذا جهت تأمین نیازمندی های انتخاب توان درایو به نکات ذیل توجه نمایید.

ظرفیت درایو

ظرفیت درایو بر اساس جریان و ولتاژ و توان نامی موتور و اضافه گشتاور مورد نیاز بار مکانیکی انتخاب می گردد. لذا موارد زیر را بایستی چک شود.

ولتاژ موتور تعیین کننده سری ولتاژی درایوها می باشد معمولاً کنترل دوره های ولتاژ پایین، در سه گروه ولتاژی سه فاز 220VAC و 400VAC و 690VAC عرضه می شوند.

جریان خروجی درایو همواره بایستی بیش از جریان نامی موتور بیشتر باشد.

توان نامی درایو نیز همواره بالاتر و یا برابر با توان نامی موتور باشد.

ظرفیت اضافه بار درایوها به صورت استاندارد جهت بارهای با گشتاور ثابت نوع درایو با 150% اضافه بار، و جهت بارهای با گشتاور ثابت نوع درایو با 110~120% اضافه بار انتخاب می گردد. در بارهای با اضافه گشتاور بالاتر در صنعت که تا 250% اضافه بار نیاز دارند بایستی درایو بزرگتر انتخاب شود.

دمای محیط نصب درایو بایستی کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد در غیر اینصورت به دستورالعمل کاهش توان درایو ناشی از اضافه دما رجوع نمایید.


ظرفیت درایوها براساس نصب در محیط با ماکزیمم ۱۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا عنوان گشته است در غیر اینصورت به دستورالعمل کاهش توان درایو ناشی از ارتفاع بالاتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا رجوع نمایید.

در صورتیکه تغذیه درایو از منبع تغذیه DC باشد توان عبوری بیش از توان نامی موتور نباشد.

دستورالعمل کاهش توان


کاهش توان ناشی از درجه حرارت محیط:

دمای محیط نصب درایو ماکزیمم می تواند تا ۵۰ درجه سانتیگراد باشد و در محدوده دما $40^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ، جریان خروجی نامی برای هر ۱ درجه سانتیگراد اضافی ۱٪ کاهش می یابد. درصد تضعیف در شکل زیر هم آمده است.



کاهش توان به علت ارتفاع:

هنگامی که ارتفاع نصب درایو از ۱۰۰۰ متر بیشتر نشود، درایو می تواند با توان نامی کار کند. هنگامی که ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر است اما کمتر از ۳۰۰۰ متر است، برای هر ۱۰۰ متر افزایش، توان نامی ۱٪ کاهش می یابد. برای جزئیات مربوط به کاهش ارزش، به شکل زیر مراجعه کنید.




هنگامی که ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر است برای مشاوره فنی با ما تماس بگیرید. از درایو در ارتفاع بالاتر از ۵۰۰۰ متر استفاده نکنید.

کاهش توان درایو ناشی از افزایش فرکانس حامل

برای درایوهای سری VX7، سطح مختلف توان مربوط به دامنه فرکانس حامل (Carrier Frequency) مختلف است. توان نامی درایو براساس فرکانس حامل پیش فرض کارخانه است، بنابراین اگر بیش از این مقدار کارخانه تنظیم نمایید بایستی درایو به ازای هر یک کیلو هرتز فرکانس حامل اضافی نسبت به فرکانس تنظیمی پیش فرض کارخانه 10% از توان نامی درایو کم نماید.

۱۹- پیوست شماره ۶: تجهیزات جانبی در سیستم قدرت درایو

یک سیستم درایو می تواند شامل درایو و سیستم حفاظتی ورودی درایو، موتور و بار، سیستم ترمز دینامیکی و ترمز مکانیکی و فیلترهای ورودی و خروجی می باشد که برای نصب آنها باید استانداردهای مشخصی رعایت گردند. به دلیل اینکه کنترل کننده های دور موتور سه فاز عامل ایجاد نویزهای الکترومغناطیسی و نیز هارمونیک های جریانی بالا می باشند، بنابراین رعایت اصول استاندارد در نصب و راه اندازی آنها اهمیت بالایی دارد.



کلید فیوز

استفاده از کلید فیوز مناسب در ورودی کنترل دور موتور ضروری می باشد و باید متناسب با توان درایو، کلید فیوز سه- فاز مناسب انتخاب و در ورودی قرار داد. جریان فیوز معمولاً ۱.۵ تا ۲ برابر جریان نامی ورودی درایو می باشد و برای انتخاب صحیح به جدول آن در ضمیمه ۱ رجوع شود.

کنتاکتور

نصب کنتاکتور در ورودی درایو ضروری نمی باشد. ولی در مواقعی که نیاز می باشد تا در زمانهای اضطراری به صورت سریع برق قطع شود می توان از کنتاکتور در ورودی درایو استفاده نمود. همچنین اگر درایو در جایی نصب باشد که دسترسی به کلید فیوز ورودی درایو مشکل باشد باید جهت قطع و وصل برق ورودی از کنتاکتور استفاده نمود تا بتوان از سیستم کنترل مرکزی فرمان قطع و وصل کنتاکتور را صادر نمود.

چوک ورودی AC

برای کاهش هارمونیک ناشی از ورودی پل دیود درایو می توان از فیلتر هارمونیک استفاده نمود. تا مقدار هارمونیک ایجاد شده بر روی شبکه برق ورودی کاهش یابد. همچنین استفاده از چوک AC در ورودی، درایو را در برابر نوسانات ولتاژ و جریان های بالا محافظت می نماید. توجه نمایید در شبکه هایی که امپدانس ترانس تغذیه بالا دست آن پایین می باشد یعنی جریان اتصال کوتاه آنها بالاست بایستی از چوک سه فاز در ورودی برق سه فاز درایو استفاده شود.

برای انتخاب چوک (چوک) AC ورودی و خروجی و نیز چوک DC از جدول مشخصات ضمیمه شماره ۲ استفاده گردد.

توجه: جدول مشخصات چوکها بر اساس مقادیر متناسب با توان دستگاهها پیشنهاد شده است و ممکن است مشخصات چوکهای سازنده های مختلف کمی متفاوت باشد.

مزایای استفاده از چوک یا چوک های AC و DC در درایوها به شرح ذیل می باشد:

- چوکها، درایو را در برابر نوسانات ولتاژ (surge) و اضافه ولتاژهای خط محافظت می کند.
- باعث کاهش اعوجاج هارمونیکی و کاهش توتال هارمونیک THD جریان و ولتاژ ورودی می شود.
- باعث افزایش طول عمر درایو و خازن های داخلی آن می شود.
- مقدار نویز فرکانس بالای تزریق شده به سیستم قدرت ورودی را کاهش می دهد.
- باعث بهبود ضریب توان حقیقی درایو می شود.
- باعث کاهش اسپایک های جریان ورودی می شود و از سوختن فیوزهای ورودی در زمانهای اسپایک جریان جلوگیری می شود.
- خازن ها و دیگر اجزای سیستم قدرت را از رزونانس هارمونیکی محافظت می کند.
- باعث کاهش خطاها و آلام های با منشأ ناشناخته درایو می شود.


معمولاً پیشنهاد می‌شود در ورودی درایوها حتماً چوک استفاده گردد تا باعث بهبود کارایی درایو و کاهش هارمونیک‌های مزاحم گردد. چوک AC در ورودی درایوهای بیش از 400kW نصب شده است.

فیلتر هارمونیک DC

چوک‌های DC باعث کاهش اسپیک‌های جریان ورودی و افزایش طول عمر درایو و خازن‌های داخلی آن می‌شود. این چوک‌ها نسبت به چوک‌های AC که در ورودی درایو نصب می‌شوند ضریب قدرت ورودی درایو را بیشتر بهبود می‌بخشند در مقابل چوک‌های AC در ورودی سه فاز حفاظت اضافه ولتاژ روی دیوده‌های یکسو ساز را تأمین می‌کنند.

فیلتر EMC ورودی

امواج EMC که از درایو و کابل‌های آن منتشر می‌شوند ممکن است بر دیگر دستگاه‌های کنترلی نزدیک درایو تأثیر منفی بگذارد. می‌توان با نصب فیلتر EMC انتشار این امواج را کاهش داد. فیلترهای EMC نویزهای فرکانس بالا هدایتی را کاهش می‌دهند. امواج فرکانس بالا در درایوها ناشی از سوئیچینگ سریع IGBT ها بوده و ایجاد نویزهای رادیویی می‌گردد. فیلتر EMC کاهش مؤثری در نویزهای الکترومغناطیسی دارد. این فیلترها را می‌توان در ورودی اینورترها نصب کرد و یا می‌توان از تجهیزات ایزوله برای سایر دستگاه‌ها استفاده نمود. مانند ترانسفورمر ایزوله یا سایر فیلترها در ورودی دستگاه‌های جانبی.



نصب فیلتر EMC در ورودی درایو

ضمیمه شماره ۵ ملاحظاتی در ارتباط با EMC می‌باشد و همچنین استانداردهای مرتبط با EMC در درایوها در ضمیمه شماره ۶ آمده است.

مقاومت ترمز و یونیت ترمز

اینورترهای تا 30kW دارای یونیت ترمز داخلی می‌باشند و مقاومت ترمز مستقیم به ترمینال‌های PB و (+) اینورتر وصل می‌شود. در سیستم‌هایی که دارای انرژی برگشتی از موتور به سمت درایو می‌باشد با نصب مقاومت ترمز این انرژی تخلیه می‌شود.

در اینورترهای 30KW به بالا باید یونیت ترمز خارجی به ترمینال‌های (+) و (-) اینورتر متصل شود. کابل یونیت ترمز به اینورتر باید کمتر از 5m باشد. کابل مقاومت ترمز به یونیت ترمز باید کمتر از 10m باشد. مقادیر مقاومت ترمز را در ضمیمه شماره ۳ ملاحظه فرمائید.

فیلتر سه فاز AC در خروجی درایو (du/dt)

این فیلترهای AC زمانی استفاده می‌شود که فاصله موتور با اینورتر بیشتر از 40m در درایوهای تا 2.2kw باشد. در درایوهای توان متوسط این فاصله به ۲۰۰ متر می‌رسد.

وقتی امپدانس کابل نسبت به امپدانس موتور قابل مقایسه می‌شود اضافه ولتاژهای به صورت پیک سوزنی در جعبه اتصال سیم پیچ موتور ایجاد شده که موجب تضعیف عایق موتور گشته و علاوه بر آن موج ولتاژ برگشتی ناشی از تغییر مقاومت مسیر در باکس موتور ایجاد شده و بازگشت آن به اینورتر با اسپایک تقویت شده بالاتر موجب سوختن IGBT طبقه اینورتر می‌شود.

این فیلترها با توجه به جریان امپدانس خازنی خط موجب کاهش اسپایک ولتاژ روی سیم پیچ موتور شده و از عایق موتور حفاظت می‌نماید.

فیلتر EMC خروجی

فیلتر EMC خروجی جهت کاهش جریان نشتی کابل خروجی و کاهش نویز رادیویی بین کابل موتور و اینورتر استفاده می‌شود.



نصب فیلتر EMC در خروجی درایو

ضمیمه شماره هشت ملاحظاتی در ارتباط با EMC عنوان شده‌است.

۲۰- پیوست شماره ۷: سیستم ارت (Grounding)

هنگام نصب درایو و تجهیزات جانبی بایستی نسبت به ارت کردن سیستم‌ها توجه ویژه نمود. باید توجه شود که ارت کردن درایو به صورت مستقل نمی‌تواند در نظر گرفته شود بلکه باید هنگام ارت کردن کل سیستم را در نظر گرفت که شامل ترانسفورماتور تغذیه شبکه، تجهیزات جانبی ورودی درایو، خود درایو، تجهیزات جانبی خروجی درایو، کابل‌های ورودی و خروجی و نهایتاً موتور می‌باشد. همه این تجهیزات باید به صورت استاندارد ارت شوند.

ارت کردن سیستم برای دو هدف اصلی انجام می‌شود: اول ایمنی ناشی از ولتاژهای ناخواسته‌ای که بر روی بدنه تجهیزات الکتریکی ایجاد می‌شود و ممکن است باعث آسیب رسیدن به تجهیزات و یا افراد شود. که با اتصال بدنه تجهیزات به ارت و ایجاد یک مسیر جریانی مناسب بین بدنه دستگاه‌ها و زمین این ایمنی ایجاد می‌گردد.

دومین هدف از ارت کردن جلوگیری از ایجاد نویزهای الکتریکی و کاهش آنها می‌باشد که این نویزها باعث اختلال در کار تجهیزات الکتریکی می‌شود. مخصوصاً درایوها که به خاطر انتشار امواج فرکانس بالا و الکترومغناطیسی می‌توانند منشأ نویزهای الکتریکی باشند که با نصب صحیح آنها و تجهیزات جانبی و کابل کشی‌های استاندارد این نویزها کاهش چشمگیری می‌یابند.


زمین کردن تجهیزات به معنی اتصال بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی به پتانسیل ارت یکسان می‌باشد. برای این منظور باید تمام قطعات فلزی به صورت مستقل و با کابل‌های مسی جداگانه به ارت وصل شوند.

اتصال ترمینال ارت درایو (PE)

ترمینال PE درایو حتماً باید به سیستم ارت (ground) وصل شود. ارت استفاده شده باید مناسب باشد و مطابق با استانداردهای ملی ایجاد شده باشد. کابل‌های استفاده شده برای ارت باید با سطح مقطع مناسب باشند. کابل‌های ارت متناسب با توان درایو و کابل‌های قدرت اصلی انتخاب می‌شوند. برای اتصال ارت نباید از سوکت‌هایی که امکان قطع شدن دارند استفاده نمود و باید اتصالات ارت محکم و مطمئن باشند.

اتصال ارت موتور

بدنه موتور باید با کابل جداگانه به ترمینال PE درایو متصل شود. همچنین بدنه موتور باید در محل نصب آن به صورت جداگانه به ارت متصل شود.



ارت فیلتر RFI

اگر فیلتر RFI در ورودی یا خروجی درایو استفاده می‌شود. به‌دلیل اینکه این نوع فیلترها جریان ناشی نسبتاً بالایی ایجاد می‌کنند، بنابراین حتماً باید بدنه آنها به ارت وصل شود. در غیر اینصورت نصب این فیلترها اثری نخواهد داشت.

ارت چوک‌های ورودی و خروجی

چوک‌های AC ورودی و خروجی و نیز چوک‌های DC حتماً باید جداگانه به ارت وصل شوند.

ارت یونیت ترمز و مقاومت ترمز

در صورتی که یونیت ترمز و مقاومت ترمز استفاده شده باشد، باید این تجهیزات نیز به‌صورت مستقل و با کابل جداگانه‌ای به ارت متصل شوند.

ارت شیلد کابل‌های قدرت و کنترل

در کابل‌های قدرت شیلددار باید شیلد کابل از دو طرف موتور و درایو به ارت وصل شود.

در کابل‌های کنترلی شیلددار باید شیلد کابل فقط از طرف درایو به ارت یعنی ترمینال PE کنترلی وصل شود.

توجه: وقتی جهت کاهش نویزهای الکتریکی از کابل‌های شیلددار استفاده می‌شود و نیز از انواع چوک‌ها و فیلترهای مختلف در ورودی و خروجی درایو استفاده می‌شود. در صورتیکه این تجهیزات به‌صورت مناسب و استاندارد، ارت نشوند تأثیر چندانی در کاهش نویز الکتریکی نخواهند داشت. بنابراین قبل از استفاده از هر تجهیزات اضافه‌ای باید نسبت به درست اجرا کردن سیستم ارت درایو و موتور مطمئن بود.

سیستم ارت فیلترهای EMC

اینورتر باید به‌صورت مطمئن و ایمن ارت شود. زمین کردن صحیح سیستم بر تمام روش‌های EMC تقدم دارد زیرا نه‌تنها باعث ایمنی تجهیزات و افراد می‌شود بلکه ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین و در عین حال پر اثرترین روش در مشکلات مربوط به EMC می‌باشد.

به‌طوری‌که اگر بهترین فیلترها و تجهیزات مقابله با EMC استفاده شود ولی سیستم ارت درست نباشد فایده‌ای نخواهد داشت.

جریان ناشی به ارت (Leakage current)

جریان ناشی شامل جریان خط به خط و جریان ناشی به زمین می‌باشد. مقدار جریان ناشی بستگی به ظرفیت خازنی توزیع شده و فرکانس کریر درایو دارد. جریان ناشی به زمین که از طریق سیم‌های مشترک زمین عبور می‌کند نه‌تنها داخل درایو جریان دارد بلکه وارد سایر تجهیزات نیز خواهد شد. که باعث ایجاد جریان ناشی در کلیدها، رله‌ها و سایر

دستگاه‌ها شده و در کار آنها اختلال ایجاد می‌نماید. مقدار جریان ناشتی خط به خط به معنی جریان ناشتی عبوری از طریق ظرفیت خازنی توزیع شده بین کابل‌های ورودی و خروجی می‌باشد. که به فرکانس کریر اینورتر و طول کابل‌های موتور بستگی دارد. بالا بودن فرکانس کریر و افزایش طول کابل موتور باعث افزایش جریان ناشتی خط به خط خواهد شد.

کاهش فرکانس کریر باعث کاهش مؤثر جریان ناشتی می‌شود. در مواردی که کابل‌های موتور بیش از 50 متر باشد، توصیه می‌شود حتماً چوک AC یا فیلتر سینوسی در خروجی درایو استفاده شود. و اگر کابل‌ها بلندتر می‌باشد بهتر است در هر ناحیه یک چوک AC نصب گردد.

۲۱- پیوست شماره ۸: ملاحظات مربوط به EMC

EMC مخفف Electromagnetic Compatibility به معنی سازگاری الکترومغناطیسی می‌باشد. و منظور این می‌باشد که یک دستگاه یا یک سیستم بتواند در یک محیط الکترومغناطیسی به صورت نرمال کار کند و امواج الکترومغناطیسی مزاحم برای سایر تجهیزات تولید ننماید. تطابق الکترومغناطیسی در مورد یک دستگاه دو وجه دارد:

۱- دستگاه نباید سطحی از اختلالات الکترومغناطیسی از خود ساطع کند که بر سرویس‌های رادیویی و سایر دستگاه‌ها تأثیر بگذارد.

۲- این دستگاه باید در برابر اختلالات الکترومغناطیسی محیط، ایمنی کافی داشته‌باشد تا تأثیر نامطلوب نپذیرد. بنابراین باید تمامی تجهیزات الکترونیکی تحت تست‌های EMC قرار گیرند تا در صورت وجود مشکلات احتمالی، به رفع آنها پرداخت. اغتشاشات الکترومغناطیسی به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند: اغتشاشات هدایت شونده و اغتشاشات تابشی. برای هر سیستم، استاندارد خاصی جهت تست‌های EMC وجود دارد که باید با توجه به آن، مشخصات تست را تعیین کرد.

اغتشاشات هدایتی آنهایی هستند که از طریق انتقال توسط هادی‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین هر هادی مانند خطوط انتقال، کابل‌ها، خازن‌ها و القاگرها می‌تواند کانال انتقال اغتشاشات الکترومغناطیسی باشد.

اغتشاشات تابشی آنها هستند که از طریق امواج الکترومغناطیسی منتقل می‌شوند.

سه عامل اصلی و ضروری در اغتشاشات الکترومغناطیسی شامل: منابع اغتشاش، کانال‌های انتقال و گیرنده‌های حساس می‌باشند. برای مشتریان درایو راه حلهای مربوط به مشکلات EMC مربوط به کانال‌های انتقال می‌باشد زیرا خصوصیات مربوط به منابع اغتشاش دستگاه و گیرنده‌ها قابل تغییر نمی‌باشد. در طراحی درایو باید نکات مربوط به EMC در نظر گرفته شوند تا دستگاه در حین تست دچار مشکل نشود. در صورتی که در فاز اولیه طراحی (انتخاب و طراحی مدارات الکترونیکی) به مسئله EMC توجه شود، با هزینه کمتری می‌توان به سطوح قابل اطمینان در تست‌ها دست پیدا کرد. در فاز طراحی توجه به مسائل زیر بسیار مهم است:

۱- طراحی مدار و انتخاب قطعات دیجیتال و آنالوگ

۲- کابل ها و کانکتورها

۳- فیلترها

۴- شیلدها

۵- طراحی PCB

در مسئله تداخل امواج الکترومغناطیسی هر سیستم الکتریکی، نقش‌هایی که از لحاظ تولید، انتقال و دریافت ایفا می‌کند عبارتند از:

- ۱- یک سیستم الکتریکی منبع ایجاد تداخل امواج الکترومغناطیسی است.
 - ۲- یک سیستم الکتریکی به‌عنوان کانال انتقال دهنده امواج الکترومغناطیسی عمل می‌کند.
 - ۳- یک سیستم الکتریکی گیرنده و تأثیر پذیر از امواج الکترومغناطیسی است.
- با توجه به اینکه یک سیستم الکتریکی کدام یک از نقش‌های فوق را درمسأله تداخل امواج الکترومغناطیسی دارا می‌باشد، می‌توان چاره‌ای برای برطرف کردن این مسئله پیدا نمود و تداخل امواج الکترومغناطیسی که پدیده نامطلوبی است را تا حد ممکن کاهش داده و حتی آن را از بین برد.

مشخصات EMC اینورتر

منبع تولید امواج الکترومغناطیسی، تغییرات سریع میدان‌های الکتریکی یا مغناطیسی است. منابع مهم تولید تداخل امواج الکترومغناطیسی، موتورهای، رله‌ها و کلیدهایی که با سرعت زیاد جریان الکتریکی را قطع و وصل می‌کنند، می‌باشند. اینورترها نیز به‌دلیل عملکرد کلید زنی آنها، یکی از منابع مهم به وجود آورنده تداخل امواج الکترومغناطیسی محسوب می‌شوند. در اینورترها امواج الکترومغناطیسی بر اثر کلید زنی سریع ترانزیستور و قطع و وصل سریع جریان ایجاد می‌شود. همچنین تلفات کلید زنی در زمان روشن کردن و یا خاموش کردن ترانزیستورها نیز یکی از دلایل ایجاد امواج الکترومغناطیسی است، که در هوا منتشر شده و از آنجایی که دارای هارمونیک‌های با فرکانس بالایی هستند، به‌عنوان امواج الکترومغناطیسی مخرب عمل می‌کنند و روی سیستم‌های مخابراتی اثرات نامطلوب می‌گذارند.

مانند بسیاری از تجهیزات الکترونیکی، اینورترها نه‌تنها منابع ایجاد اغتشاشات الکترومغناطیسی می‌باشند بلکه گیرنده‌های اغتشاشات نیز می‌باشند. اصول کار اینورترها مشخص می‌نماید که آنها می‌توانند نویزهای الکترومغناطیسی خاصی تولید نمایند.

همچنین اینورترها باید طوری طراحی گردند که قابلیت مقابله به امواج الکترومغناطیسی محیطی را داشته‌باشند و به‌صورت ایمن و قابل اطمینان کار نمایند. موارد ذیل به EMC اینورتر مربوط می‌شود:

- ۱- جریان ورودی اینورترها به‌خاطر وجود پل دیود به‌صورت سینوسی و متقارن نمی‌باشد و باعث می‌شود جریان ورودی دارای هارمونیک‌های جریانی بالایی باشد که باعث ایجاد اغتشاشات الکترومغناطیسی، کاهش ضریب توان و افزایش تلفات می‌شود.

۲- ولتاژ خروجی اینورتر به صورت شکل موج PWM فرکانس بالا می باشد. که باعث افزایش دمای موتور و کاهش عمر آن می شود. همچنین باعث افزایش جریان نشتی و هدایت آن به تجهیزات حفاظتی می شود و ایجاد امواج الکترومغناطیسی قوی و مضر می کند. که در کار سایر تجهیزات الکتریکی اختلال ایجاد می نماید.

۳- همان گونه که اینورتر یک گیرنده قوی امواج الکترومغناطیسی می باشد بنابراین این امواج قوی می تواند به اینورتر آسیب رسانده و باعث اختلال در استفاده از آن شود.

۴- در یک سیستم، EMS و EMI اینورتر با هم وجود دارند و هر کاهشی در EMI اینورتر باعث افزایش قابلیت EMS خواهد شد.

دستورالعمل نصب EMC

برای اطمینان از عملکرد درست تمام تجهیزات الکتریکی داخل یک سیستم یکسان بر اساس مشخصات EMC اینورترها در این بخش اصول نصب EMC بر اساس چندین مورد کاربردی معرفی می شود. این موارد شامل کنترل نویز، کابل کشی صحیح، ارت کردن استاندارد، کنترل جریان نشتی و فیلترهای منابع تغذیه می باشد. تأثیر خوب بر EMC بستگی به اجرای درست این موارد می باشد.

۱- کنترل نویز

تمام اتصالات ترمینال های کنترلی باید توسط کابل های شیلددار انجام گیرد. و شیلد کابل باید در قسمت ورودی ترمینال های درایو به ارت وصل گردد. اتصال زمین شیلد کابل باید به صورت حلقوی و ۳۶۰ درجه برقرار شود.

اگر رشته های سیم داخل کابل به صورت بهم تابیده هستند و شیلد جداگانه دارند نباید این شیلد به شیلد اصلی و همان ارت متصل شود زیرا اثر شیلد را کاهش می دهد.

برای موتور باید کابل شیلددار استفاده شود و شیلد کابل باید هم از یک طرف به ارت درایو و از طرف دیگر به بدنه موتور متصل شود. خود بدنه موتور هم بهتر است با کابل جدا و در محل موتور ارت شود. استفاده از فیلترهای EMC نیز تأثیر زیادی در کاهش نویزهای الکترومغناطیسی دارند.

۲- سیم کشی سایت

به عنوان مقدمه باید گفت که تمامی هادی ها مثل یک آنتن عمل می کنند و الکتريسته جاری را به میدان الکترومغناطیسی تبدیل می کنند که می تواند به محیط های وسیع تر نشت کند. از طرف دیگر همه هادی ها میدان های الکترومغناطیسی محلی را که در آن واقع شده اند، به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند. بنابراین هادی ها هم در معرض تابش بوده و هم خود تابش دارند. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از کابل در فرکانس های بالا، مشکلات را زیادتر می کند و نمی توان انتظار داشت که سیگنال ها را به درستی انتقال داده، از محیط بیرون تأثیر نپذیرند.

کابل کشی تغذیه اصلی: تغذیه اصلی سه فاز درایو باید از یک ترانسفورماتور مستقل گرفته شود. معمولاً تغذیه اصلی به صورت ۵ رشته انجام می‌گیرد. که سه رشته مربوط به ولتاژ سه فاز می‌باشد و یک رشته سیم نول و یک رشته سیم زمین استفاده از یک سیم مشترک برای نول و زمین ممنوع می‌باشد.

تقسیم بندی تجهیزات:

معمولاً در یک تابلو کنترل تجهیزات مختلفی وجود دارد. از قبیل اینورتر، فیلتر، PLC و و سایل اندازه‌گیری. که هر کدام قابلیت‌های متفاوتی در پخش و دریافت نویزهای الکترومغناطیسی دارند. بنابراین لازم است این تجهیزات به تجهیزات مقاوم به نویز و تجهیزات حساس به نویز تقسیم بندی گردند. هر کدام از تجهیزات مشابه باید در یک محل قرار گیرند. و فاصله دستگاه‌های مختلف هر گروه از هم باید حداقل 20cm باشد.

سیم کشی داخل تابلو کنترل: داخل یک تابلو کنترل معمولاً سیم‌های کنترلی و سیم‌های قدرت وجود دارند. برای اینورترها کابل‌های قدرت به دو بخش کابل‌های ورودی و کابل‌های خروجی تقسیم می‌شوند. کابل‌های کنترل به سادگی تحت تأثیر کابل‌های قدرت قرار گرفته و نویز ایجاد شده باعث اختلال در کارکرد تجهیزات آنها می‌شود. بنابراین هنگام سیم کشی باید کابل‌های کنترل و کابل‌های قدرت از مسیرهای جداگانه و با فاصله عبور داده شوند. از عبور دادن کابل‌های کنترل و قدرت به موازات هم و در کنار هم خودداری شود. و این کابل‌ها در داکت‌های جداگانه و با فاصله حداقل 20cm از هم قرار گیرند. اگر کابل قدرت و کنترل باید از روی هم عبور نمایند باید با زاویه ۹۰ درجه عبور داده شوند.

کابل‌های قدرت ورودی و خروجی اینورتر هم نباید از مسیر یکسان و کنار هم عبور نمایند. مخصوصاً زمانیکه فیلتر EMC استفاده می‌گردد. در غیر اینصورت انتشار اثر خازنی کابل‌ها بر روی هم باعث کاهش تأثیر فیلتر EMC خواهد شد.

۲۲- پیوست شماره ۹: استانداردهای استفاده شده در درایو

IEC/EN 61800-3:2004	Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods
IEC/EN61800-5-1:2007	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy
IEC/EN61800-5-2:2007	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements. Functional
EN ISO 13849-1: 2008	Safety of machinery-safety related parts of control systems Part 1: general principles for design
IEC/EN 60204-1:2006	Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements.
IEC/EN 62061: 2005	Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

استاندارد انتشار امواج فرکانس بالا (ایمنی و مصونیت در درایوها)

برای EMC استانداردهای خاصی در نظر گرفته شده است که به صورت عمومی مطرح می شوند. به استثناء دستگاه های خاصی که استانداردهای مخصوص دارند. استانداردهای عمومی که معمولاً مطرح می باشند عبارتند از:

- استاندارد EN61000-6 قسمت های ۱ و ۲ مربوط به ایمنی و مصونیت
 - استاندارد EN61000-6 قسمت های ۳ و ۴ مربوط به انتشار امواج
- استاندارد مخصوص کنترل کننده های دور موتور EN61800-3 قسمت ۳ می باشد.

استاندارد EN-61800-3 دو نوع محیط های صنعتی را پوشش می دهد:

• **First environment:** محیط های نوع اول. که به صورت مشترک با کاربران خانگی از یک شبکه

ولتاژ پایین عمومی تغذیه می شوند.

• **Second environment:** محیط های نوع دوم. که ولتاژ بالای 1000V می باشند و جدا از

کاربران خانگی هستند.

این استاندارد همچنین چهار تقسیم بندی (categories) در نظر گرفته شده را پوشش می دهد:

• **Category C1:** مربوط به نصب درایو در محیط های نوع اول می باشد که ولتاژ کمتر از 1000V

است و معمولاً از شبکه برق عمومی تغذیه می شود.

• **Category C2:** مربوط به نصب درایو در محیط های نوع اول می باشد که ولتاژ کمتر از 1000V

است و درایو باید توسط یک فرد حرفه ای نصب و راه اندازی گردد که ملاحظات مربوط به EMC را رعایت نماید.

- درایو باید با فیلتر EMC تجهیز گردد.

- کابل های موتور و درایو باید از کابل های استاندارد گفته شده استفاده گردند.

- درایو باید دقیقاً با دستورالعمل های گفته شده نصب گردد

- حداکثر فاصله موتور تا درایو باید ۱۰۰ متر باشد.

• **Category C3:** مربوط به نصب درایو در محیط های نوع دوم می باشد که ولتاژ کمتر از 1000V

می باشد. و برای نصب در محیط های اول در نظر گرفته نشده است.





- درایو مربوط به C3 برای نصب در محیط های با تغذیه از شبکه عمومی و کاربران خانگی در



نظر گرفته نشده است.

• **Category C4:** مربوط به نصب درایو در سیستم های مرکب در محیط های نوع دوم می باشد که

ولتاژ برابر یا بالاتر از 1000V و جریان بالاتر از 400A می باشد.

۲۳- پیوست شماره ۱۰: مثال های کاربردی

نوع فرمان	تنظیم پارامترهای مورد نیاز	مثال کاربردی
 <p>ولوم دیجیتال شاسی بالا و شاسی پایین</p>	<p>P00.06=0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=0 (پیش فرض)</p>	<p>۱. تنظیم سرعت درایو با ولوم و شاسی بالا و پایین تواما (پیش فرض کارخانه) انجام شود.</p>
<p>نصب ولوم (5~10kohm) به ترمینال کنترلی +10V, AI2, GND</p>	<p>P00.06=0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=1 (تنظیم شود)</p>	<p>۲. تنظیم سرعت با استفاده از ولوم بیرونی از طریق نصب به ترمینال کنترلی انجام شود.</p>
	<p>P00.06=0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=0 (پیش فرض) P08.42=0001</p>	<p>۳. تنظیم سرعت درایو فقط با شاسی های  / انجام شود.</p>
	<p>0 (پیش فرض) P00.07=2 (پیش فرض) P00.09=0 (پیش فرض) P08.42=0002</p>	<p>۴. تنظیم سرعت فقط با ولوم دیجیتال پانل انجام شود.</p>

	<p>۵. شاسی های Run/ Stop از روی پانل جهت روشن و خاموش کردن موتور انجام شود.</p> <p>P00.01=0 (پیش فرض)</p>	<p>۵. شاسی های Run/ Stop از روی پانل جهت روشن و خاموش کردن موتور انجام شود.</p>
<p>کلید یا کنتاکت رله به صورت NO را به ترمینال S1 و COM متصل نمایید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • پارامتر P00.01=1 فرمان ها از طریق ترمینال های کنترلی • پارامتر P05.01=1 ورودی S1 به عنوان کلید Run تعریف می گردد. 	<p>۶. کلید Run از طریق ترمینال های کنترلی درایو جهت روشن و خاموش کردن نصب شود.</p>
<p>شاسی QUICK/JOG با قابلیت تعریف عملکرد</p> 	<p>P07.02=03</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنظیم پارامتر P07.02=01 • پارامتر P08.06 سرعت جاگ را تعیین می کند. پیش فرض کارخانه 5Hz است. 	<p>۷. شاسی چپ گرد / راست گرد از روی پانل توسط شاسی QUICK/JOG</p> <p>۷. روشن و خاموش کردن موتور با سرعت جاگ (JOG) توسط شاسی QUICK/JOG</p>
<ul style="list-style-type: none"> • کلید Run در جهت راستگرد با اتصال به ورودی S1 و ترمینال مشترک COM • کلید Run در جهت چپگرد با اتصال به ورودی S2 و ترمینال مشترک COM 	<ul style="list-style-type: none"> • پارامتر P00.01=1 (فرمان ها از روی ترمینال های کنترلی) • پارامتر P05.01=1 (تعریف ورودی S1 به عنوان کلید Run در جهت راستگرد 	<p>۸. استاپ موتور به صورت رها کردن موتور در سرعت تنظیمی (Coast) توسط شاسی QUICK/JOG</p> <p>۹. اتصال دو کلید جهت فرمان های کلید Run در جهت راستگرد و کلید Run در جهت چپگرد</p>

	<p>● پارامتر P05.02=2 (تعریف ورودی S2 به عنوان کلید Run در جهت راستگرد)</p>	
<p>● شاسی (افزایش سرعت) UP به ترمینال COM و S3</p> <p>● شاسی (کاهش سرعت) DOWN به ترمینال S4 و COM</p>	<p>P05.03=10 P05.04=11 P00.06=0 P00.07=2 P00.09=0 ● P00.10=0 پارامتر بیس فرکانس به هنگام استفاده Up و Down)</p> <p>۱* اگر می خواهید سرعت تنظیمی با شاسی های افزایش و کاهش دور پس از خاموش شدن دستگاه ذخیره گردد بایستی پارامتر P08.47=000 گردد.</p> <p>۲* اگر می خواهید سرعت پس از روشن و خاموش شدن مجدد دستگاه بر روی پارامتر تنظیمی P00.10 برگردد بایستی پارامتر P08.47=001 تنظیم گردد.</p>	<p>۱۰. استفاده از دو شاسی UP و DOWN به عنوان شاسی افزایش دور و شاسی کاهش دور از</p>

۲۴- پیوست شماره ۱۱: اطلاعات بیشتر

- سوالات مربوط به محصولات و خدمات
- هرگونه استعلام در مورد محصول را با ذکر نوع نام و شماره سریال واحد مورد نظر به دفاتر پرتو صنعت محلی خود بفرستید. با مراجعه به www.partosanat.com می توانید لیست فروش، پشتیبانی و خدمات پرتو صنعت را پیدا کنید.
- فیدبک در مورد کتابچه های راهنمای پرتو صنعت درایو

نظرات شما در مورد راهنمای ما به ما کمک خواهد کرد. به سایت www.partosanat.com مراجعه کنید، و یا مستقیماً با پرسنل خدمات تماس بگیرید.

● کتابخانه اسناد در اینترنت

شما می توانید کتابچه های راهنما و سایر اسناد محصول را با فرمت PDF در اینترنت پیدا کنید. برای دانلود به سایت www.partosanat.com مراجعه کنید.

نسخه: ۱۴۰۲۰۱۱۳

Partosanat

VX7 Series Inverter Vector Control

Tel :+98 21 88 66 22 88

Fax :+98 21 88 88 78 09

www.partosanat.com

info@partosanat.com



Ver 1.0 - 2023 - 04